



INFORME DE PERITAJE

PERITAJE

40

Fecha: 07 de sept de 2026
Cédula: 1001366523
Cliente: DAVID GONZALE
Tel/Cel: - / -
E-mail: -

PLACA
TSI13G

Marca: KTM
Línea: 390 DUKE NG
Modelo: 2023
Color: SILVER
Cilindraje: 373
Kilometraje: 11583

Este diagnostico emitido por Moto Test Diagnosticentro está basado exclusivamente en criterios mecánicos. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización de la moto inspeccionada. Esta es una prueba que no compromete a MotoTest Diagnosticentro, se hace a la fecha y hora, por lo tanto no se aceptan reclamos posteriores a las mismas.

NombreParte	Estado	Funcionamiento
Soporte de Espejo Derecho	BUENO	BUENO
Soporte de Espejo Izquierdo	BUENO	BUENO
Retrovisor Derecho	BUENO	BUENO
Retrovisor Izquierdo	BUENO	BUENO
Comando Derecho	BUENO	BUENO
Comando Izquierdo	BUENO	BUENO
Leva de Freno Derecho	BUENO	BUENO
Leva Clutch	BUENO	BUENO
Manillar Derecho	BUENO	BUENO
Manillar Izquierdo	BUENO	BUENO
Soporte Leva Izquierdo	BUENO	BUENO
Cable Clutch	BUENO	BUENO
Manubrio	BUENO	BUENO
Tapon Manubrio Derecho	BUENO	BUENO
Tapon Manubrio Izquierdo	BUENO	BUENO
Bomba Freno Delantero	BUENO	BUENO
Tablero Instrumentos	BUENO	BUENO
Tablero Velocimetro	BUENO	BUENO
Medidor Revoluciones	BUENO	BUENO
Medidor Gasolina	BUENO	BUENO
Medidor Temperatura	BUENO	BUENO
Switch On/Off	BUENO	BUENO
Base Manubrio Derecha	BUENO	BUENO
Base Manubrio Izquierdo	BUENO	BUENO
Horquilla Superior	BUENO	BUENO
Horquilla Inferior	BUENO	BUENO
Cunas de Direccion	REGULAR	BUENO
Barra Suspension del Derecho	BUENO	BUENO
Barra Suspension del Izquierdo	BUENO	BUENO
Guarda Polvo Suspension del Derecho	BUENO	BUENO
Guarda Polvo Suspension del Izquierdo	BUENO	BUENO
Retenedor Suspension del Derecho	BUENO	BUENO
Retenedor Suspension del Izquierdo	BUENO	BUENO
Pito	BUENO	BUENO
Direccional Delantera Derecho	BUENO	BUENO
Direccional Delantera Izquierdo	BUENO	BUENO



INFORME DE PERITAJE

PERITAJE

40

Fecha: 07 de sept de 2026
Cédula: 1001366523
Cliente: DAVID GONZALE
Tel/Cel: - / -
E-mail: -

NombreParte	Estado	Funcionamiento
Farola	BUENO	BUENO
Guardabarro Delantero	BUENO	BUENO
Hoja de Rin Delantera	BUENO	BUENO
Balineria Campana Delantera	BUENO	BUENO
Disco Freno Delantero Izquierdo	BUENO	BUENO
Mordaza Freno Delantero Izquierdo	BUENO	BUENO
Pasta Freno Delantero Izquierdo	BUENO	BUENO
Llanta Delantera	BUENO	BUENO
Tanque Gasolina	BUENO	BUENO
Calcomania Carenaje O Tanque Gasolina Derecho	BUENO	BUENO
Calcomania Carenaje O Tanque Gasolina Izquierdo	BUENO	BUENO
Sillin Delantero	BUENO	BUENO
Sillin Trasero	BUENO	BUENO
Carenaje Derecho Frontal	BUENO	BUENO
Carenaje Izquierdo Frontal	BUENO	BUENO
Carenaje Derecho Trasero	BUENO	BUENO
Carenaje Izquierdo Trasero	BUENO	BUENO
Carenaje Frontal de Farola	BUENO	BUENO
Carenaje Trasero de Manubrio	BUENO	BUENO
Carenaje Lateral Inferior Derecho	BUENO	BUENO
Carenaje Lateral Inferior Izquierdo	BUENO	BUENO
Guardabarros Trasero	BUENO	BUENO
Extension de Guardabarros	REGULAR	BUENO
Stop	BUENO	BUENO
Filtro de Aire	MALO	MALO
Caja Filtro	BUENO	BUENO
Direccional Trasera Derecha	BUENO	BUENO
Direccional Trasera Izquierdo	BUENO	BUENO
Reflectivo Trasero	BUENO	BUENO
Amortiguador Trasero	BUENO	BUENO
Hoja Rin Trasero	BUENO	BUENO
Balineras Traseras	BUENO	BUENO
Llanta Trasera	BUENO	BUENO
Disco de Freno Trasero	BUENO	BUENO
Pastas de Freno Trasero	BUENO	BUENO
Mordaza de Freno Trasero	BUENO	BUENO
Manguera de Freno Trasero	BUENO	BUENO
Bomba de Freno Trasero	BUENO	BUENO
Deposito Liquido Freno Trasero	BUENO	BUENO
Tijera	BUENO	BUENO
Bujes de Tijera	BUENO	BUENO
Guardabarros Trasero Interno	BUENO	BUENO
Guardacadena Superior	BUENO	BUENO
Pipeta	BUENO	BUENO
Rejilla Mofle	REGULAR	BUENO



INFORME DE PERITAJE

PERITAJE

40

Fecha: 07 de sept de 2026
Cédula: 1001366523
Cliente: DAVID GONZALE
Tel/Cel: - / -
E-mail: -

NombreParte	Estado	Funcionamiento
Header	BUENO	BUENO
Deslizador Cadena	BUENO	BUENO
Kit Arrastre	BUENO	BUENO
Tensor Cadena Derecho	BUENO	BUENO
Tensor Cadena Izquierdo	BUENO	BUENO
Posapie Trasero Derecho	BUENO	BUENO
Posapie Trasero Izquierdo	BUENO	BUENO
Base Posapie Trasero Derecho	BUENO	BUENO
Base Posapie Trasero Izquierdo	BUENO	BUENO
Base Posapie Delantero Derecho	BUENO	BUENO
Base Posapie Delantero Izquierdo	BUENO	BUENO
Posapie Delantero Derecho	BUENO	BUENO
Posapie Delantero Izquierdo	BUENO	BUENO
Pedal Freno Trasero	BUENO	BUENO
Palanca Cambios	BUENO	BUENO
Protector Motor Inferior	BUENO	BUENO
Tapa Volante	BUENO	BUENO
Tapa Clutch	BUENO	BUENO
Tapa Pinon Salida	BUENO	BUENO
Chasis	BUENO	BUENO
Bujias	BUENO	BUENO
Gato Lateral	BUENO	BUENO
Radiador Agua	BUENO	BUENO
Tarro Deposito Refrigerante	BUENO	BUENO
Pintura	BUENO	BUENO
Luz Placa	BUENO	BUENO
Capuchon Bujia	BUENO	BUENO
Conector Caja Filtro	BUENO	BUENO
Tapa Tanque de Combustible	BUENO	BUENO



INFORME DE PERITAJE

PERITAJE

40

Fecha: 07 de sept de 2026


Cédula: 1001366523

Cliente: DAVID GONZALE

Tel/Cel: - / -

E-mail: -

IMAGENES DEL PERITAJE





INFORME DE PERITAJE

PERITAJE

40

Fecha: 07 de sept de 2026
Cédula: 1001366523
Cliente: DAVID GONZALE
Tel/Cel: - / -
E-mail: -

PUNTOS CON NOVEDAD (4)

Cunas de Direccion

con inicio de desgaste.

REGULAR

Extension de Guardabarros

extension de guardabarros trasero levemente desalineado.

REGULAR

Filtro de Aire

MALO

Rejilla Mofle

rayada.

REGULAR



INFORME DE PERITAJE

PERITAJE

40

Fecha: 07 de sept de 2026
Cédula: 1001366523
Cliente: DAVID GONZALE
Tel/Cel: - / -
E-mail: -

DATOS DEL MOTOR

10% de pérdida excelente.

0% a 10% excelente, 11% a 20% bueno, 21% a 30% deficiente.

ACCESORIOS

salpicadero trasero, sliders.

OBSERVACIONES

Líquidos de frenos con desgaste.

Se recomienda hacer mantenimiento de cadena.

Nivel de aceite de motor bajo.

Se recomienda revisar funcionamiento de luz de freno delantero.

Hace falta tornillo en soporte inferior de tanque de gasolina.

BATERÍA Y SISTEMA DE CARGA: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y BUEN FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN).
EL INFORME ENTREGADO NO GARANTIZA DAÑOS, AVERÍAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS PIEZAS, QUE FALLAN POR
USO, DEFECTO DE PIEZA Y/O MODELO.

ENTREGADO

RECIBIDO