

BMW Motorrad



Revisión 360° BMW Motorrad

SE H 15 V2

Solicitud Toma de Improntas: Si ☐ No ☒

Datos del Servicio, Vehículo, Propietario			
Fecha Revisión 360°:	29/04/2026	Orden de trabajo:	OTMES126040948
Responsable Entrega al Cliente:	BPS	Centro de Servicio:	MEDELLÍN
Desarrollo / Línea (Ej. K50/R1200GS):	R 1250 GS ADVENTURE	Año-Modelo:	2024
Chasis (Últimos 7 dígitos del VIN):	WB10M1106R6H66320	Placa:	SXD71G
Inicio garantía:	18/12/2023	Kilometraje:	21.465Km
Propietario Actual:	JUAN FRANCISCO JURADO PAEZ	Tipo y N° Documento:	1020787283

Documentos Legales / Historial de Servicio / Paquetes de Servicio			
Manual de Usuario	Si ☒ No ☐		
Revisión Técnico Mecánica / Certificado de Gases	Si ☒ No ☐	Vigente hasta:	17/12/2026
Seguro Obligatorio	Si ☒ No ☐	Vigente hasta:	17/03/2027
Mantenimiento Incluido	Si ☐ No ☒	Vigente hasta:	
Campañas Técnicas Pendientes	Si ☐ No ☒		
Servicios Pendientes	Si ☒ No ☐	20-01-2026 ó en 6860Km	
Historial relevante sobre accidentes registrados:			
Partes no originales instaladas / Modificaciones:	Sliders no originales		

Criterios Técnicos (Propulsión, Tren Motriz, Chasis)					B = Bueno, R = Regular, M = Malo, N/A = No aplica
Motor	B	R	M	N/A	Valores/Observaciones
Percepción acústica	x				
Puesta en marcha	x				
Comportamiento en ralentí	x				
Nivel de aceite de motor	x				
Filtro de aire		x			
Sistema de refrigeración	x				
Estado mangueras	x				
Radiador	x				
Hasta modelos 2010 - Compresión cilindro 1	x				
Hasta modelos 2010 - Compresión cilindro 2	x				
Hasta modelos 2010 - Compresión cilindro 3				x	

Revisión 360° BMW Motorrad

SE H 15 V2

Hasta modelos 2010 - Compresión cilindro 4	☐	☐	☐	x	
Hasta modelos 2010 - Compresión cilindro 5	☐	☐	☐	x	
Hasta modelos 2010 - Compresión cilindro 6	☐	☐	☐	x	
Fugas de algún fluido?	Si	☐	No	☒	
Averías registradas?	Si	☐	No	☒	

Revisión 360° BMW Motorrad

SE H 15 V2

Frenos	B	R	M	N/A	Observaciones
Modulo ABS	x				
Pastas de freno delanteras	x				50% vida util
Pastas de freno traseras	x				40% vida util
Discos de freno delanteros	x				Espesor en mm: 4,40mm
Disco de freno trasero	x				Espesor en mm: 4,80mm quemado
Estado de líquido de frenos		x			
Funcionalidad sistema de frenos en general	x				
Averías registradas?	Si ☐ No ☒				

Llantas y Rines	B	R	M	N/A	Observaciones
Estado visual rines	x				
Llanta delantera	x				Profundidad en mm: 3,40mm DOT 44_24
Llanta trasera			x		Profundidad en mm: DOT 25_23
Tapas de válvulas	x				
Alabeo de la rueda delantera	x				
Alabeo de la rueda trasera	x				

Suspensión y Tren de Rodaje	B	R	M	N/A	Observaciones
Rodamientos (delanteros y traseros)	x				
Eje (delantero y trasero)	x				
Sistema de Dirección	x				
Juego de dirección	x				
Tija superior	x				
Tija inferior	x				
Telelever (estado y rótulas)	x				
Amortiguadores delanteros	x				
Paralever (estado y rodamientos)	x				
Amortiguadores trasero	x				
Espirales (estética)	x				
Funcionalidad suspensión en general	x				
Averías registradas?	Si ☐ No ☒				

Dirección	B	R	M	N/A	Observaciones
Manillar	x				
Maneta freno	x				
Maneta embrague	x				
Mando combinado derecho	x				
Mando combinado izquierdo	x				
Funcionalidad sistema de dirección en general	x				
Averías registradas?	Si ☐ No ☒				

Sistema de gases de escape	B	R	M	N/A	Observaciones
Estado general del sistema de escape	x				
Silenciador	x				

Catalizador de gases	x				
Soportes de sujeción	x				
Averías registradas?	Si	☐	No	☒	

Revisión 360° BMW Motorrad

SE H 15 V2

Sistema Eléctrico General	B	R	M	N/A	Observaciones
Alteraciones visibles en instalación eléctrica				x	
Batería (voltaje y capacidad de arranque)	x				Fabricación:
Luces direccionales	x				
Faro	x				
Luces traseras (stop)	x				
Motor de arranque	x				
Radio y sistema de sonido (si aplica)				x	
Sistema de navegación (si aplica)	x				
Puños calefactables (si aplica)	x				Ambos gastados
Tablero de instrumentos	x				
Pito	x				
Sensores de luz freno	x				
Cierre centralizado (si aplica)	x				
Calefactor asientos (si aplica)				x	
Telemando, llave de inserción	x				
Alarma y sistema de seguridad (si aplica)				x	
Averías registradas?	Si ☐ No ☒				
Transmisión /Transferencia	B	R	M	N/A	Observaciones
Estado embrague	x				
Transmisión (cadena, corona cuando aplique)				x	
Árbol cardan (si aplica)	x				
Conjunto de piñones				x	
Correa / Cadena				x	
CVT (embrague, poleas, etc)				x	
Fugas de algún fluido?	Si ☐ No ☒				
Chasis y piezas	B	R	M	N/A	Observaciones
Tornillería soportes de motor	x				
Sillín delantero	x				
Sillín trasero	x				
Parabrisas	x				
Deflectores de viento	x				
Top case				x	Tiene base de top case no original
Tapa lateral derecha	x				
Tapa latera izquierda	x				
Protector derecho tanque	x				
Protector izquierdo tanque	x				
Cubierta tanque combustible	x				
Protector de cadena				x	
Salpicadera	x				
Deposito de combustible	x				

Revisión 360° BMW Motorrad

SE H 15 V2

Estado general chasis	x				
Espejos	x				
Guardafango delantero	x				Extensión delantero no original
Posapiés delanteros	x				
Posapiés traseros	x				Base derecha raspada

Accesorios Complementarios

Herramienta básica	Si ☒	No ☐	
Barras de motor	Si ☒	No ☐	Izquierda raspada, derecha raspón leve
Exploradoras	Si ☒	No ☐	
Protector de motor	Si ☒	No ☐	
Extensores de manillar	Si ☐	No ☒	
Barras de maletas	Si ☒	No ☐	
Protectores de culatas	Si ☒	No ☐	
Protectores de depósitos	Si ☐	No ☒	

Resultado Prueba de Ruta

Observaciones Adicionales

Tapa frontal derecha manchada

Se deja constancia expresa que AUTOGERMANA recibe el vehículo bajo el entendido que la persona que suscribe este documento actúa en calidad de propietario o cuenta con autorización legal vigente y suficiente para solicitar el servicio y efectuar el retiro del vehículo.

El presente documento consigna los datos técnicos, observaciones y evaluaciones que reflejan el estado general del vehículo al momento de su revisión en las instalaciones de AUTOGERMANA, siendo válidos únicamente hasta su entrega al cliente. Esta evaluación no constituye garantía, compromiso de mantenimiento futuro ni certificación sobre el estado mecánico, funcional o estético del vehículo una vez haya sido retirado.

Asimismo, se informa que las condiciones aquí constatadas pueden modificarse por efecto del uso, conducción, almacenamiento, exposición a factores ambientales, mantenimiento inadecuado o cualquier otra circunstancia ajena al control de AUTOGERMANA, siendo el cliente el único responsable de dichas variables y sus consecuencias.

La revisión descrita es de carácter general y preventivo, realizada con base en la información disponible y el estado observable del vehículo al momento de su ingreso. No corresponde a un diagnóstico técnico exhaustivo ni garantiza la inexistencia de fallas actuales no detectadas o futuras.

Declaro haber leído y comprendido en su totalidad el contenido de este documento, el cual me fue explicado por personal competente, incluyendo las recomendaciones pertinentes para el adecuado funcionamiento del vehículo. En consecuencia, AUTOGERMANA queda exonerada de cualquier responsabilidad por daños, fallas o deterioros que puedan surgir con posterioridad a la entrega del vehículo.

Nombre completo del Cliente

Identificación [Tipo y N°]

Firma del Recibido del Cliente