

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

**ORDEN** COLSERAUTO S.A

FECHA:	11/07/2025	PLACA	LCV956
COMPAÑÍA	AUTOMAX S.A.S	ROMBO	9
No. ORDEN	2502842022	CENTRO DE INSPECCIÓN	Cia Pereira - S.Q INVERSIONES [PEREIRA ]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	AUTOMAX
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 12 NO. 51-90
VALOR FASECOLDA	\$ 0	INTERMEDIARIO	DANIELGIRALDO ESPINOSA [ ]
VALOR COLSERAUTO	\$ 0	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 390.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	139	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	SI	ASEGURABLE	SI
OBSERVACIÓN	RE INSPECCIÓN REALIZADA 30/07/2025. POR CAMBIO DE LLANTAS, DEMÁS CONCEPTOS IGUALES A INSPECCIÓN BASE 2502842022. SE SUGIERE OTORGAR LOS AMPAROS CORRESPONDIENTES CAMBIA CONCEPTO ASEGURABLE.		FECHA
			30/07/2025

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	21560557	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DANIEL GIRALDO ESPINOSA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	11/07/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOMAX SAS	No. Identificación	NIT NIT: 900707055
Apellidos	...	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 141 15A 32
Ciudad	BUCARAMANGA	Teléfono	3165306260
Edad		Fecha Creación	23/12/2025
Sexo	M	Código	829052

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	LCV956	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2022	Marca	AUDI
Código Fasecolda	00000000	No. Chasis	WAUZZZF36N1074332
Kilometraje	42098	No. Serie	WAUZZZF36N1074332
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	CZDC60220
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1395
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	ALE
Color	NEGRO	Tipo carrocería	STATION WAGON
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	Q3 [2]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	90%		
PINTURA	85%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	100%		
TAPICERIA	85%		
FUGAS FLUIDO	100%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Bueno
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Rayon
	VISTA IZQUIERDA	GUARDAFANGO	Golpe Medio
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
		PLATON	NA

NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	20
		LLANTA TRAS.	20
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	20
		LLANTA TRAS.	20
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO SOPORTE MOTOR	BUENO
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NIVEL NORMAL
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
		STOP IZQ.	Rayado
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 3
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	ACEPTABLE



**MARCACION**

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



**SERVICIOS**

COLSERAUTO S.A.

L. AVALUO SENCILLO

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FLOR NELLY OSPINA CEBALLOS	11/07/2025 11:32:45 a.m.
FOTOS	FLOR NELLY OSPINA CEBALLOS	11/07/2025 11:32:45 a.m.
DTSTA	FLOR NELLY OSPINA CEBALLOS	11/07/2025 11:32:45 a.m.

PERITAJE COMERCIAL	KNNETH STEVEN OSORIO CATAÑO	11/07/2025 11:32:45 a.m.
VISUAL LIVIANOS	KNNETH STEVEN OSORIO CATAÑO	11/07/2025 11:32:45 a.m.
OBSERVACIONES	KNNETH STEVEN OSORIO CATAÑO	11/07/2025 11:32:45 a.m.
NOVEDADES	KNNETH STEVEN OSORIO CATAÑO	11/07/2025 11:32:45 a.m.
ACCESORIOS	KNNETH STEVEN OSORIO CATAÑO	11/07/2025 11:32:45 a.m.

### ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

#### ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
OTROS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
PORTA EQUIPAJE				1	\$ 0
RADIO				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TECHO CORREDIZO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

#### ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	OTROS	CAMARA DE REVERSA	NA	1	\$ 140.000
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	4	\$ 0
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI			1	\$ 250.000

### NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME PINTURA PRESENTA IMPUREZAS SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

### OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	AVALUO REALIZADO 11/07/2025. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIA. CODIGO FASECOLD 00606053. MOLDURA INFERIOR DE BOMPER TRASERO DESAJUSTADA Y CON MULTIPLES RAYONES. RETOQUE DE PINTURA EN PARTE MARCADA CON ARREGLO.. MULTIPLES SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL. NO ASEGURABLE POR PRESENTAR LLANTAS EN MAL ESTADO.	KNNETH STEVEN OSORIO CATAÑO

### PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

### COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

### DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro
-------------------------

### PISTA

COLSERAUTO S.A

#### CONVENCIONES

 Deficiente
  Aceptable
  Optimo

#### FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

#### SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

#### ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
					