

CERTIFICADO**COLSERAUTO S.A.**

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	12/06/2026	PLACA	KUR683
COMPAÑÍA	WCAR SAS	ROMBO	15
No. ORDEN	1032998058	CENTRO DE INSPECCIÓN	MEDELLIN - LIVIANOS [MEDELLIN]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 98 A 69B-15
VALOR FASECOLDA	\$ 362.300.000	INTERMEDIARIO	ANA LUCIANIÑO []
VALOR COLSERAUTO	\$ 0	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 300.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	130	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE
OBSERVACIÓN		FECHA

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	4055	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	ANA LUCIA NIÑO
¿CUANDO SE INGRESÓ?	11/06/2026	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

 CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	W CARS SAS	No. Identificación	NIT NIT: 901566049
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CLLA 98#69B-35
Ciudad	BOGOTA D.C.	Teléfono	3105740512
Edad		Fecha Creación	17/06/2022
Sexo	M	Código	1380418

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	KUR683	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2022	Marca	PORSCHE
Código Fasecolda	07806022	No. Chasis	WP1ZZ29YZNDA42068
Kilometraje	36976	No. Serie	WP1ZZ29YZNDA42068
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	DCB436151
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	2995
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	ALE
Color	PLATA	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	CAYENNE [3]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

  		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	87%	
PINTURA	85%	
VIDRIOS	100%	
CHASIS	100%	
TAPICERIA	100%	
FUGAS FLUIDO	100%	
IDENTIFICACIÓN	100%	

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Sumido
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Rayon
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Arreglo Regular
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Arreglo Regular
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	80

	VISTA EXTERIORES	LLANTA TRAS.	80
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
		CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	NA
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	80
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	NO VERIFICABLE
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 3



MARCAcion

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehiculo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

LC. AVALUO COMBO 2 COMPRESION RELATIVA FSA

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	ALEXANDRA CEBALLOS VELEZ	12/06/2026 11:02:17 a.m.
RUNT	ALEXANDRA CEBALLOS VELEZ	12/06/2026 11:02:17 a.m.
NOVEDADES	JUAN PABLO ZULUAGA HENAO	12/06/2026 11:02:17 a.m.
FOTOS	YESENIA MONSALVE SEPULVEDA	12/06/2026 11:02:17 a.m.
PISTA	YESENIA MONSALVE SEPULVEDA	12/06/2026 11:02:17 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	ISAAC IBARRA CORREA IBARRA CORREA	12/06/2026 11:02:17 a.m.
ACCESORIOS	ISAAC IBARRA CORREA IBARRA CORREA	12/06/2026 11:02:17 a.m.
VISUAL LIVIANOS	ISAAC IBARRA CORREA IBARRA CORREA	12/06/2026 11:02:17 a.m.
OBSERVACIONES	ISAAC IBARRA CORREA IBARRA CORREA	12/06/2026 11:02:17 a.m.
PRUEBA DE MOTOR COMPRESION	JUAN SEBASTIÁN RIOS RIOS	12/06/2026 11:02:17 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
AMPLIACIONES				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TECHO CORREDIZO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	6	\$ 0
	ORIGINAL	SENSOR DE REVERSA	CON CAMARA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 300.000

	NOVEDADES	COLSERAUTO S.A
DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS		
VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME		
PINTURA PRESENTA IMPUREZAS		
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS		
NUMERO DE SERIE ORIGINAL		
NUMERO DE CHASIS ORIGINAL		
NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ		
PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES		

	OBSERVACIONES	COLSERAUTO S.A
Servicio	Observacion	Usuario
IMPRONTAS	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS	ALEXANDRA CEBALLOS VELEZ
OBSERVACIONES	ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑÍAS,VEHICULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN SU LATONERIA,APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS,SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAUCHOS,BUJES,COMPONENTES DE SUSPENSION Y FRENOS,SE SUGIERE CORREGIR TERMINACIONES ESTETICAS EN PIEZAS REPARADAS,SE LIMITA INSPECCION EN MARCOS Y PARALES POR SUJECION DE EMPAQUES,PRESENTA PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTA SU INSPECCION VISUAL	ISAAC IBARRA CORREA IBARRA CORREA

	PRUEBA DE VACIO	COLSERAUTO S.A
PRUEBA RALENTI	inHg	
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg	
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg	



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

	DINAMOMETRO	COLSERAUTO S.A
Servicio de Dinamometro		

	PISTA	COLSERAUTO S.A
---	--------------	----------------

CONVENCIONES







Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERAS

FRENO DE MANO

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS

EJES TRASEROS

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

ALINEACION

Rueda Delantera Derecha

Rueda Delantera Izquierda

Rueda Trasera Derecha

Rueda Trasera Izquierda






Primer Eje

Segundo Eje