

Informe de peritaje básico

**GEW605**

Fecha

2026-09-09

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO

**Cliente**

Nombres y apellidos JOSE FRANCISCO ALZATE ORTEGA

C.C o NIT 98711815

Email 000

RESULTADO DEL SERVICIO **APROBADO****Información del vehículo**

Marca: TOYOTA

Línea: FORTUNER [2] 2.7L STREET - TP 2700CC
4X2 EURO IV

Modelo: 2019

Clase de vehículo: CAMIONETA PASAJ.

Código fasecolda: 09006160

Cilindraje: 2694

Tipo de combustible: DIESEL

Accesorios:

Vencimiento RTM: 2027-05-20

Vencimiento 2027-05-10

Valor asegurado: 161,900,000

Kilometraje: 92257

Resumen

	✓	X
Toma de Imágenes	●	○
Estudio Legal	●	○
Carrocería	●	○
Inferior	●	○
Suspensión, Frenos y Llantas	●	○
Batería	●	○
Interior Elementos Eléctricos	●	○

Historial de servicios

SERVICIO	KILOMETRAJE	FECHA
Peritaje Básico	92257	2026-09-09

Informe de peritaje básico

GEW605

Fecha

2026-09-09

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Características del vehículo Estudio legal vehicular

Marca:	TOYOTA
Línea:	FORTUNER
Modelo:	2019
Clase:	CAMIONETA
Motor:	2GD-4621909
Chasis:	8AJCB8GS5K2448270
VIN:	8AJCB8GS5K2448270
Color:	SUPER BLANCO
Tipo de caja:	AUTOMÁTICA
Cilindraje:	2393
Nombre de propietario:	ANGELA MARIA YEPES PALACIO
Fecha de Matrícula:	2019-04-25
Fecha de registro:	3
Histórico Propietarios:	3
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NÓ REPORTADO
Tipo de combustible:	DIESEL
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	1
Entidad prenda:	RCI COLOMBIA
Tipo de carrocería:	WAGON
Fasecolda:	09006160
Organismo tránsito:	AUTOMÁTICA



Limitaciones a la propiedad (Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0



Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, prenda:RCI COLOMBIA

GEW605

Fecha

2026-09-09

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO


 Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROÍDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

 Observaciones
**Carrocería****Lado izquierdo**

Costado izquierdo:	SUMIDO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	RAYADO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	SUMIDO - RAYADO
Estribo derecho:	BUENO
Retrovisor derecho:	RAYADO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	SUMIDO - RAYADO
Antena:	TIENE
Capota:	BUENO
Boceles:	RAYADO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	BUENO
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	MAL REPINTADO - DESCUADRADO - RAYADO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	SUMIDO - RAYADO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Faldón delantero:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	MAL REPINTADO - RAYADO

GEW605

Fecha

2026-09-09

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO

**Interior y elementos eléctricos****Elementos eléctricos**

Stop:	BUENO
Luz dnl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	92257
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

**Observaciones interior y elementos eléctricos**

Informe de peritaje básico

GEW605

Fecha

2026-09-09

Sede

MOVICENTRO

Servicio



PERITAJE BÁSICO



Chasis



Observaciones inferior



Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Larguero derecho:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Larguero izquierdo:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Soporte de muelle trasero derecho:	BUENO
Soporte de muelle trasero izquierdo:	BUENO

Parte central

Puente central:	BUENO
Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Soporte de muelle trasero derecho:	BUENO
Soporte de muelle trasero izquierdo:	BUENO

Parte central

Puente central:	BUENO
Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

Informe de peritaje básico

GEW605

Fecha

2026-09-09

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	BUENO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	REVISAR
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	41-60
Pastas traseras derechas:	REVISAR
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	61-80
Llantas traseras izquierda:	41-60
Pastas traseras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	61-80
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Dirección hidráulica eléctrica:	BUENO

Batería

Batería 12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO



Observaciones batería

SOH 100%.



Observaciones suspensión, frenos y llantas