



Fecha | 10/03/2026

AVALÚO BASIC  
HATCHBACK 5P

Placa:

LXK438

Asegurable

SI

Tipo:	AUTOMOVIL
Año:	2023
Marca:	CHEVROLET
Referencia 1:	ONIX [2]
Referencia 2:	RS
Kilometraje:	53152

N° inspección:  
12757N° Chasis:  
9BGED48K0PG244952N° Motor:  
L4F\*223354069\*Tipo de Caja:  
MECANICAColor:  
PLATA SABLE Y  
NEGROCentro de  
Servicio:  
ItagüíN° de Serie:  
9BGED48K0PG244952Cilindraje:  
1000Combustible:  
GASOLINA

## Datos información básica:

Marca	CHEVROLET	Placa	LXK438
Clase	AUTOMOVIL	Centro de Servicios	Itagüí
Tipo	ONIX [2]	Cédula de ciudadanía	901523739
Color	PLATA SABLE Y NEGRO	Dirección	CL 61 S 48 25
Cilindraje	1000	Nacionalidad	BRA

## Documentos:

## Licencia de tránsito

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LIBERTAD Y ORDEN

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028527636

PLACA: LXK438 MARCA: CHEVROLET LINEA: ONIX MODELO: 2023

CILINDRADA CC: 1.000 COLOR: PLATA SABLE Y NEGRO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL TIPO CARROGERÍA: HATCH BACK COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD Kg/PSJ: 5

NÚMERO DE MOTOR: L4F\*223354069\* REG N VIN: 9BGED48K0PG244952

NÚMERO DE SERIE: 9BGED48K0PG244952 REG N NÚMERO DE CHASIS: 9BGED48K0PG244952 REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACIÓN  
PRISCO ECHAVARRIA CARLOS ALBERTO C.C. 71087048

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: \*\*\*\*\* POTENCIA HP: 115

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482023000038175 VE FECHA IMPORT.: 17/01/2023 PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: PRENDA - GM FINANCIAL COLOMBIA SA

COMPañIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA: 27/02/2023 FECHA EXP. LIC. TTD.: 27/02/2023 FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN

LT03005826966



## Formulario Fasecolda

Código Fasecolda	01601339
Valor Fasecolda	61800000

Modelo	2023
--------	------

### Descripción del Vehículo

Marca	CHEVROLET
Referencia 1	ONIX [2]
Referencia 3	MT 1000CC 5P T 6AB ABS
Cilindraje	1000
Combustible	GSL

Clase	AUTOMOVIL
Referencia 2	RS
Descripción Completa	ONIX [2] RS MT 1000CC 5P T 6AB ABS
Nacionalidad	BRA

### Especificaciones Originales Según Fasecolda

Abs	SI
Aire Acondicionado	SI
Espejos Eléctricos	2
Frenos	DISCO/TAMBOR
Sillas Eléctricas	0
Tapicería Cuero	NO
Tipo de Dirección	ELÉCTRICA
Transmisión	4X2
Tracción	DELANTERA

Airbags	6
Cámara de Reversa	NO
Exploradoras	SI
Sensores	SI
Sunroof	NO
Tipo de Caja	MECANICA
Tipo de Faros	HALOGENO
Vidrios Eléctricos	4

### Accesorios Adicionales

Accesorio	Existencia	Valor
ACCESORIOS ORIGINALES SEGÚN MODELO	Si	1
CAMARA DE REVERSA	Si	150000
PELICULA DE SEGURIDAD	Si	250000



## Inspección Visual

Sistema	Resultado Final
Aire Acondicionado	100%
Luces	100%
Sistema de Dirección	100%
Vidrios y Espejos	100%
Sistema de Frenos	100%
Tapicería y Guarnecidos	100%
Suspensión	99.26%
Sistema Eléctrico y Electrónico	100%
Estructura	99.78%
Tren Motriz	100%
Carrocería	91.97%

Optimo	Aceptable	Deficiente
90% al 100%	60% a 89%	0% a 59%

Valor del vehículo	\$61,800,000
Valor demerito latonería y pintura	\$905,000
Valor demerito otros	\$31,948
Valor final	\$60,863,052

\* Valor mano de obra, actualizado a la hora y fecha de impresión del servicio.



Vista Izquierda

### Datos del sistema de vista Izquierda - Mecánica

**Pieza:** Llanta delantera izquierda

**Defecto:** Profundidad de labrado



**Observacion:** 40% - Desgaste Normal

**Pieza:** Llanta trasera izquierda

**Defecto:** Profundidad de labrado



**Observacion:** 40% - Desgaste Normal

### Datos del sistema de vista Izquierda - Carrocería

**Pieza:** Puerta delantera

**Defecto:** Rayas

**Observacion:** Intervención para mejorar

**Pieza:** Puerta trasera

**Defecto:** Rayas

**Observacion:** Intervención para mejorar



Vista Posterior

### Datos del sistema de vista Posterior - Carrocería

**Pieza:** Quinta puerta

**Defecto:** Intervención

**Observacion:** Ok

**Pieza:** Bómpier

**Defecto:** Intervención no original

**Observacion:** Intervención para mejorar



Vista Derecha

### Datos del sistema de vista Derecha - Mecánica

**Pieza:** Llanta trasera derecha

**Defecto:** Profundidad de labrado



**Observacion:** 40% - Desgaste Normal

**Pieza:** Llanta delantera derecha

**Defecto:** Profundidad de labrado



**Observacion:** 40% - Desgaste Normal

### Datos del sistema de vista Derecha - Carrocería

**Pieza:** Costado

**Defecto:** Intervención

**Observacion:** Ok

**Pieza:** Puerta trasera

**Defecto:** Intervención no original

**Observacion:** Intervención para mejorar

**Pieza:** Puerta delantera

**Defecto:** Intervención

**Observacion:** Ok

**Pieza:** Guardabarro

**Defecto:** Intervención

**Observacion:** Ok




Vista Frontal

### Datos del sistema de vista Frontal - Carrocería

**Pieza:** Bomper delantero

**Defecto:** Intervención

**Observacion:** Ok



Vista Inferior

#### Datos del sistema de vista Inferior - Carrocería

**Pieza:** Refuerzo bómper (caja de impacto)

**Defecto:** Deformación en pestañas

**Observacion:** Realizar intervención

#### Datos del sistema de vista Inferior - Estructura central

**Pieza:** Refuerzos piso

**Defecto:** Golpe

**Observacion:** Golpe Leve

#### Datos del sistema de vista Superior




Vista Superior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Superior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.

#### Datos del sistema de vista Interior



Vista Interior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Interior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.



Subida de improntas



Improntas

Número de motor

Estado  OK



Plaqueta o Sticker

Estado  OK



#### Número Chasis o VIN

Estado OK



#### Tarjeta de Propiedad

Estado OK

#### Placa

Estado OK

#### Generales

Estado OK

### Consulta Registro Automotor

Solicitud No: 511927712 Fecha y Hora de Expedición: 10/03/2026 10:14:42.384

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

#### LICENCIA DE TRÁNSITO

Placa	LXX438	Número licencia tránsito	10028527636	Clase vehículo	AUTOMOVIL
Organismo tránsito	STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN	Tipo de servicio	Particular	Estado del vehículo	ACTIVO
Fecha matrícula	27/02/2023				

#### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	9BGED48K0PG244952	Número VIN	9BGED48K0PG244952	Número de motor	L4F*223354069*
Número de chasis	9BGED48K0PG244952	Clasificación	AUTOMOVIL	Marca	CHEVROLET
Línea	ONIX	Modelo	2023	Color	PLATA SABLE Y NEGRO
Cilindraje	1000	Carrocería	HATCH BACK	Número de ejes	2

Capacidad total de pasajeros		Pasajeros sentados	5	Capacidad de carga	
Peso bruto vehicular	1489	País de origen	SIN IDENTIFICAR	Días matriculados	1106
Número de registro	511927712	Re potenciado	NO	Regrabación motor	NO
Número regrabación motor		Regrabación chasis	NO	Número grabación chasis	
Regrabación serie	NO	Número regrabación serie		Regrabación VIN	NO
Número regrabación VIN		Tiene prenda	SI	Tiene gravamen	NO
Identificador de carrocería	77	Identificador de color	16977	Nombre acreedor prendario	GM FINANCIAL COLOMBIA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

## REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	Estado del registro de la póliza	VIGENTE	Fecha expedición	11/03/2025
Fecha vencimiento	11/03/2026	Fecha vigencia	12/03/2025	Número póliza	4308006581319000
Entidad expide Soat	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE	Fecha expedición	11/03/2024
Fecha vencimiento	11/03/2025	Fecha vigencia	12/03/2024	Número póliza	87880836
Entidad expide Soat	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE	Fecha expedición	24/02/2023
Fecha vencimiento	24/02/2024	Fecha vigencia	25/02/2023	Número póliza	85020422

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	CARLOS ALBERTO PRISCO ECHAVARRIA	Tipo de documento	Cédula Ciudadanía	Número de documento	71087048
Fecha inicio (Propiedad)	27/02/2023	Fecha fin (Propiedad)			

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	205330330	Fecha de registro	27/02/2023	Estado de solicitud	AUTORIZADA
Entidad	STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN	Descripción del trámite	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,		



## Prueba de Pista

Alineador al paso

Eje delantero

Eje trasero

### Prueba de suspensión

Eje delantero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Diferencia de eficacia

Eje trasero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Diferencia de eficacia

Peso total del vehículo

### Prueba de frenos

Eficacia prueba de frenado

Eje delantero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Resultado Eje delantero

Eje Trasero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Resultado Eje trasero

Freno de mano

**Información:** El presente informe está basado en criterios técnicos, la información plasmada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Éste informe no genera efecto vinculante, los resultados anteriormente mencionados contempla los hábitos de mantenimiento y cuidado sobre los mismos, se establece para este informe los parámetros que se encuentran en la norma Colombiana NTC 5375.



### Siniestros

Placa

LXK438

Póliza

Sin historial

¿Se realiza consulta de siniestros?

Si

¿Vehículo presenta reclamación?

Vehículo no registra reclamaciones por daños o hurto a la fecha



### Antecedentes

Placa

LXK438

Línea

ONIX

Marca

CHEVROLET

Número de Chasis

9BGED48K0PG244952

Número de Serie	9BGED48K0PG244952
Modelo	2023
Número de Motor	****

Asegurabilidad	Si
Responsable Central de Control Técnico	Juan Camilo Joya Delgado.

CÓDIGO-NOVEDAD	52-DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, 218-SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
----------------	---

**Garantía del Servicio.**

COLSERAUTO S.A. en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto del Consumidor garantiza la prestación de su servicio en los siguientes términos. La garantía legal se hará efectiva como lo establece la Ley 1480 de 2011, artículo once, numeral tercero, esto es, que cuando haya incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad, se procederá, a elección del consumidor, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. Y teniendo en cuenta que el informe se basa en el estado en que se encuentra el vehículo, para la fecha y hora de la prestación del servicio, la misma solo podrá hacerse efectiva dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la culminación del servicio prestado.

COLSERAUTO SA