

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P008559017839

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 90) SUMO CRUISER MT 2700CC 3	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	CABINADO	KILOMETRAJE	216775
MODELO	2007	COLOR	GRIS PLUTON
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FH11UJ9079013973
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9FH11UJ9079013973
CILINDRAJE	2700	N° MOTOR	3441722
ASEGURADORA	USAUTOS PLUS SAS .	SUCURSAL	USAUTOS PLUS SAS
INTERMEDIARIO	USAUTOS PLUS SAS .	CLAVE	901822250
CLIENTE	USAUTOS PLUS SAS .	IDENTIFICACIÓN	901822250



N° INSPECCION	5159446	TURNO	1
FECHA	1-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	CDA CALLE 63		
SOLICITADO POR	USAUTOS PLUS SAS .		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09008121
VALOR AUTOMÁS	\$ 83.500.000	VALOR FASECOLDA	\$ 84.500.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 2.210.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		



NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA. SE SUGIERE VERIFICAR EL ASPESOR DE ELEVAVIDRIOS TRASERO. HUMEDAD DE ACEITE EN CARTER DE MOTOC Y UNION BLOQUE CAJA. RINES RAYADOS.PANORAMICO DELANTERO PICADO CON INICIO DE FISURA .BOMPER DELANTERO CON DESCUADRE Y DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL. BOMPER TRASERO CON AGRIETAMIENTO Y DESCUADRE. CINTURONES DETERIORADOS. PLACA DELANTERA CON DETERIORO. PROTECTOR INFERIOR GOLPEADO.EXPLORADORA IZQUIERDA CON TALCO FISURADO. PIEZAS DE CARROCERIA CON DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN PIEZAS DE CARROCERIA. SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADO ESTETICOS.; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



REVISIÓN VISUAL



ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

82,80%

1 BOMPER DELANTERO

2 BOMPER TRASERO

3 CAPOT

4 CAPOTA

5 COSTADO DERECHO

6 COSTADO IZQUIERDO

10 G/FANGO DEL DERECHO

11 GUARDAFANGO IZQ.

13 PANORAMICO DELANTERO

18 PUERTA DELANTERA DER

24 RETROVISOR DER.

25 RETROVISOR IZQ.

MALA REPARACION

MALA REPARACION

MAL REPINTADO

RAYON

DEF. MEDIA

RAYON

MAL REPINTADO

MAL REPINTADO

PICADO

RAYON

RAYON

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.

90%

90%

90%

90%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

36 IMPUREZAS

90,00%

DE 1 A 4 PIEZAS

No. Servicio: **P008559017839**

Contenido del servicio





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
RADIO KENWOOD TACTIL	KENWOOD KENWOOD	1	1400000
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERIC GENERICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0
ESTRIBOS	CUBIERTA PLASTICO	2	640000



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



No. Servicio P008559017839

Contenido del servicio



HERNAN CAMILO CORRECHA TRUJILLO
C.C. 1000255016

USAUTOS PLUS SAS .
C.C. 901822250