AUTOMAS
uévete Tranquilo

# CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
**P013578001215**
XXX

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLASE | CAMPERO | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| MARCA | SUZUKI | TIPO PINTURA | PENDIENTE |
| TIPO | VITARA GL ALL GRIP AT 1600CC 2AB ABS 4X4 SA | SERVICIO | PARTICULAR |
| CARROCERIA | WAGON | KILOMETRAJE | 64886 |
| MODELO | 2022 | COLOR | GRIS GALACTICO METALICO |
| NACIONALIDAD | SIN IDENTIFICAR | N° CHASIS | TSMYE21S8NMA40525 |
| TIPO CAJA | AUTOMÁTICA | N° SERIAL | null |
| CILINDRAJE | 1586 | N° MOTOR | M16A-2385214 |
| ASEGURADORA | PERSONAL PERSONAL | SUCURSAL | PERSONAL |
| INTERMEDIARIO | PERSONAL PERSONAL | CLAVE | 1 |
| CLIENTE | GABRIELA RAMOS CORDOBA | IDENTIFICACIÓN | 67039693 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° INSPECCION | 5278210 | TURNO | 1 |
| FECHA | 15-Oct-2026 | | |
| CENTRO INSPECCION | AUTOMAS CALI NORTE | | |
| SOLICITADO POR | EMERSON SALAZAR | | |
| SERVICIO SOLICITADO | PERITAJE ORO LIVIANO PLUS | | |
| VALOR MERCADO | $ 0 | COD. FASECOLDA | 08808039 |
| VALOR AUTOMÁS | $ 80.100.000 | VALOR FASECOLDA | $ 80.100.000 |
| VALOR ACCESORIOS | $ 0 | | |
| RESULTADO | ASEGURABLE SI | | |

KQU673

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; .; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA, APORTE DE MATERIAL I PUNTOS ESPECIFICOS, SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS EN LAMINA Y PINTURA, VERIFICAR SISTEMA ELECTRICO DE LUCES - PLACA : KQU673
EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 7%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%, SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE SE EVIDENCIA: NIVEL DE LIQUIDO REFRIGERANTE BAJO CRITICO. CORREAS DE ACCESORIOS EN REGULA ESTADO. SE SUGIERE VERIFICAR ESTANQUEIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION. DIFERENCIAL TRASERO PRESENTA GOLPES, ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE LO HALLAZGOS ENCONTRADOS, SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO

## REVISIÓN VISUAL







Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

Bueno | Aceptable | Malo
71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

### EFICACIA DE FRENADO




% % % % %

> 60% | 59% - 11% | < 10%

### ESTRUCTURA - CHASIS
100,00 %

### CARROCERIA - EXTERIOR
91,10%

| | | |
|---|---|---|
| 1 | BOMPER DELANTERO | RAYON |
| 2 | BOMPER TRASERO | RAYON |
| 3 | CAPOT | SUMIDO |
| 5 | COSTADO DERECHO | RAYON |
| 6 | COSTADO IZQUIERDO | BIEN REPINTADO |
| 11 | GUARDAFANGO IZQ. | SUMIDO |
| 17 | PUERTA DEL IZQ. | SUMIDO |
| 18 | PUERTA DELANTERA DER | RAYON |
| 19 | PUERTA TRASERA DER. | RAYON |
| 20 | PUERTA TRASERA IZQ. | SUMIDO |
| 22 | REF. PISOS DER. | SUMIDO |
| 23 | REF. PISOS IZQ. | SUMIDO |
| 25 | RETROVISOR IZQ. | RAYON |
| 26 | STOP DERECHO | TALCO FISURADO |
| 27 | STOP IZQUIERDO | RAYADO |
| 28 | TAPA BAUL/COMPUERTA | SUMIDO |

### VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

### EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN




<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

### ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

### FUGA DE FLUIDOS
100,00%

### PINTURA
90,00%

36 IMPUREZAS — DE 1 A 4 PIEZAS

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Un sello de confianza para su vehículo

## ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN | MARCA - REFERENCIA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|
| ACCESORIOS | ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO | 1 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| DESCRIPCIÓN | MARCA - REFERENCIA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## FOTOS










## LICENCIA DE TRANSITO







## IMPRONTAS




**ANDRES FELIPE QUINTERO ORTIZ**

C.C. 1106513444

**GABRIELA RAMOS CORDOBA**

C.C. 67039693

AUTOMÁS®
uévete Tranquilo

# Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: octubre 15, 2026 NP - PC

RAD: 5278210

**INFORMACIÓN AUTOMOTOR:**

CLASE: CAMPERO
MARCA: SUZUKI
LÍNEA: VITARA GL ALL GRIP
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.022
COLOR: GRIS GALACTICO METALICO
PLACAS: KQU673
MOTOR: M16A-2385214
SERIE: null
CHASIS: TSMYE21S8NMA40525

**INFORMACIÓN SOLICITANTE:**

APELLIDOS Y NOMBRES: RAMOS CORDOBA GABRIELA
C.C. No. 67039693 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CLL 60 B # 119 A 51
TEL: 3176689227

**INFORMACIÓN:**

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

## LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

**NOTA:** Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamante hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

## IMPRONTAS

**MOTOR**

**SERIAL**

**CHASIS**

## DOCUMENTOS

**LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.**







**FIRMA INSPECTOR:** _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

**FIRMA CLIENTE:** _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en **www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial** o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

MuéveteTranquilo

COPIA DE INTERNET

KQU673

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLASE | CAMPERO | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| MARCA | SUZUKI | TIPO PINTURA | PENDIENTE |
| TIPO | VITARA GL ALL GRIP AT 1600CC 2AB ABS 4X4SA | SERVICIO | PARTICULAR |
| CARROCERIA | WAGON | KILOMETRAJE | 64886 |
| MODELO | 2022 | COLOR | GRIS GALACTICO METALICO |
| NACIONALIDAD | SIN IDENTIFICAR | N° CHASIS | TSMYE21S8NMA40525 |
| N° MOTOR | M16A-2385214 | N° SERIAL | null |

| | |
|---|---|
| N° INSPECCION | 5278210 TURNO 1 |
| FECHA | 15-Oct-2026 |
| CENTRO INSPECCION | AUTOMAS CALI NORTE |
| SOLICITADO POR | EMERSON SALAZAR |
| SERVICIO SOLICITADO | PERITAJE ORO LIVIANO PLUS |

OBSERVACIONES:

## Fugas de Fluidos

| | |
|---|---|
| ACEITE COMPRESOR A/A | NO |
| AMORTIGUADORES | NO |
| BOMBA EMBRAGUE | NO |
| TRANSMISION/DIFERENCIAL | NO |



## Niveles de Fluidos

| | |
|---|---|
| ACEITE MOTOR | NORMAL |
| DIRECCION HIDRAULICA | NORMAL |
| EMBRAGUE HIDRAULICO | NO APLICA |
| LAVAPARABRISAS | NORMAL |
| LIQUIDO DE FRENOS | NORMAL |
| REFRIGERANTE | NORMAL |



## Equipo Eléctrico

| | |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | BUENO |
| BLOQUEO CENTRAL | BUENO |
| CALEFACCION | BUENO |
| ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS | BUENO |
| ESPEJOS ELECTRICOS | BUENO |
| INDICADOR TEMPERATURA | BUENO |
| LIMPIABRISAS DELANTERO | BUENO |
| LIMPIABRISAS TRASERO | BUENO |
| PITO | BUENO |
| RADIO | BUENO |
| RELOJ | BUENO |
| TACOMETRO | BUENO |



## Tapicería

| | |
|---|---|
| ALFOMBRA PISO | BUENO |
| BANDEJA PORTAOBJETOS | BUENO |
| CARTERAS PUERTAS | BUENO |
| CINTURON DE SEGURIDAD | BUENO |
| CONSOLA CENTRAL | BUENO |
| FUNCION ASIENTOS DELANTEROS | BUENO |
| GUANTERA | BUENO |
| MILLARE | BUENO |
| PARASOLES | BUENO |
| TAPICERIA ASIENTOS | BUENO |
| TAPICERIA TECHO | BUENO |



## Luces

| | |
|---|---|
| ALTAS | BUENO |
| ANTINIEBLA | BUENO |
| BAJAS | BUENO |
| COCUYOS | BUENO |
| DIRECCIONALES | BUENO |
| ESTACIONAMIENTO | BUENO |
| EXPLORADORAS | BUENO |
| FRENO | BUENO |
| LUZ TECHO | BUENO |
| PLACA | MALO |
| REVERSO | BUENO |



## Accesorios Motor

| | |
|---|---|
| AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL | BUENO |
| CONVERSION GAS-GASOLINA | NO APLICA |
| CORREA ACCESORIOS | BUENO |
| RADIADOR | BUENO |



## Partes Bajas

| | |
|---|---|
| BUJES ESTABILIZADORA | BUENO |
| BUJES TIJERAS | BUENO |
| CATALIZADOR | BUENO |
| CRUCETAS | BUENO |
| CUNA MOTOR | BUENO |
| GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL | BUENO |
| GUARDAPOLVOS EJES | BUENO |
| PROTECTORES INF. | BUENO |
| SILENCIADOR | BUENO |
| TIJERAS | BUENO |
| TUBO EXHOSTO | BUENO |



ANDRES FELIPE QUINTERO ORTIZ
C.C. 1106513444

GABRIELA RAMOS CORDOBA
C.C. 67039693

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR
MuéveteTranquilo

# Protocolo

## Batería/arrancad./compresión

6.30 16.08.2017

| | |
|---|---|
| **Orden** | **Fecha** 15.10.2026 10:46:17 |
| **Cliente** | **Empresa** |
| Tel | Tel |
| Fax | Fax |
| Email | Email |

**Vehículo**

| | |
|---|---|
| Make | |
| Model | |
| Código del motor | Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor NW |
| Placa del vehículo | KQU673 |
| Número de identificación del vehículo | |
| kilometraje | |
| Operador | EDUAR SOTO |

## Prueba: Batería/arrancad./compresión

### Batería/arrancad./compresión

**medición**

| Resultado | Unidad | Mín. | Máx. | Medido |
|---|---|---|---|---|
| número revoluciones | rpm | ---- | ---- | 250 |
| temperatura aceite | °C | ---- | ---- | ---- |
| tensión de batería | V | ---- | ---- | 11.1 |
| corriente reposo CH2 | A | ---- | ---- | -129.9 |






## Resumen

Batería/arrancad./compresión

PLACA : KQU673
EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 7%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%, SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE SE EVIDENCIA: NIVEL DE LIQUIDO REFRIGERANTE BAJO CRITICO. CORREAS DE ACCESORIOS EN REGULAR ESTADO. SE SUGIERE VERIFICAR ESTANQUEIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION. DIFERENCIAL TRASERO PRESENTA GOLPES, ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO

# Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by THINKCAR

## Repair Shop

Nombre de la empresa:
Dirección:
Teléfono de contacto:N/A
Ciudad:cali
SN:960669808788
Tiempo:10/15/2026 10:24:01

## Vehicle Information

MatrículaKQU673
Marca:SUZUKI
VIN:TSMYE21S8NMA40525
Desplazamiento:G 1.6 MPI GAMMA
Kilometraje:64886 Kilómetros
Versión del software del vehículo:V10.56

## Resultados de la prueba

SRS (Airbag) 1 problems exist

1.B1004-18 Voltaje de la fuente de alimentación demasiado bajo Historia

AC (Calentamiento & aire acondicionado) 3 problems exist

1.B1513 Actuador de Control de Temperatura (Motor) y/o Su Mal Funcionamiento del Circuito Historia

2.B1514 Actuador de Control de Flujo de Aire (Motor) y/o Su Mal Funcionamiento del Circuito Historia

3.B1531 Actuador de control de admisión de aire y/o su mal funcionamiento del circuito Historia

The following systems are OK:

1.ECM (Motor)
2.TCM (Transmisión)
3.ABS (Frenos de antibloqueo)
4.EPS (Dirección de potencia electronica)
5.BCM (Módulo de control de cuerpo)
6.4WD (4 volantes Drive)
7.KE (Entrada sin tecla)
8.MA (Medidor/M & A)
9.CGW ( Central Gateway Control Module )