


No. DE SERVICIO
P008560007348

N° INSPECCION	5115545	TURNO	1	
FECHA	7-Jul-2026	FYZ157		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS PESADOS			
SOLICITADO POR	YURI MARIANA GUZMÁN RICAURTE .			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	06208150	
VALOR AUTOMÁS	\$ 165.200.000	VALOR FASECOLDA	\$ 167.200.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001			
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR			

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA	
MARCA	MITSUBISHI	TIPO PINTURA	PENDIENTE	
TIPO	MONTERO SPORT (5) 3.0 TP 3000CC 4X4 BARS	SERVICIO	PARTICULAR	
CARROCERIA		KILOMETRAJE	95135	
MODELO	2020	COLOR	PLATA METALICO	
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN	
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null	
BLINDAJE	2998	N° MOTOR	PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN	
ASEGURADORA	YURI MARIANA GUZMÁN RICAURTE	SUCURSAL	YURI MARIANA GUZMÁN RICAURTE	
INTERMEDIARIO	YURI MARIANA GUZMÁN RICAURTE	CLAVE	102294302	
CLIENTE	PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN		IDENTIFICACIÓN	PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN

NOVEDADES DE INSPECCIÓN 111, PRESENTA ADAPTACION DE BLINDAJE NIVEL II, SUJETO A POLITICAS. - VEHICULO PARALES CON INTERVENCION POR ADAPTACION DE BLINDAJE, TAPICERIA SILLAS CON DESGASTE, INICIO FISURAS EN TRAVIESA SOPORTE DE CAJA, PROTECTOR TANQUE COMBUSTIBLE SUMIDO, PROTECTORES INFERIORES GOLPES Y RAYONES, PASOS RUEDA ROTOS (DERECHO E IZQUIERDO), GUARNECIDOS DE CABINA CON DESGASTE Y RAYADOS., NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO, SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

58	PARAL CENTRAL IZQ.	BUENA REPARACION
59	PARAL CENTRAL DERECHO	BUENA REPARACION
70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	BUENA REPARACION
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	BUENA REPARACION
73	PARAL PARAB. DER.	BUENA REPARACION
74	PARAL PARAB. IZQ.	BUENA REPARACION
75	PARALES PTA DER.	BUENA REPARACION
76	PARALES PTA IZQ.	BUENA REPARACION

CARROCERIA - EXTERIOR

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	RAYON
3	CAPOT	SUMIDO
4	CAPOTA	SUMIDO
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	RAYON
7	FAROLA DERECHA	HERMETICIDAD DEFICIENTE
11	GUARDAFANGO IZQ.	MAL REPINTADO
17	PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
18	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
19	PUERTA TRASERA DER	SUMIDO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
26	STOP DERECHO	TALCO FISURADO
27	STOP IZQUIERDO	HERMETICIDAD DEFICIENTE
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	80%	80%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37	MARCAS DE LUJADO	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR


Muévete Tranquilo

[illegible]

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



CHASIS

SERIAL

MOTOR



FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MITSUBISHI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	MONTERO SPORT (5) 3.0 TP 3000CC 4X4 8A	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERÍA		KILOMETRAJE	95115
MODELO	2020	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	
N° MOTOR		N° SERIAL	


N° INSPECCION	5115545	TURNO	1
FECHA			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS PESADOS		
SOLICITADO POR	YURI MARIANA GUZMÁN RIC URTE		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		

FYZ157

OBSERVACIONES:


Fugas de Fluidos

- ✓ ACEITE COMPRESOR A/A NO
- ✓ AMORTIGUADORES NO
- ✓ BOMBA EMBRAGUE NO
- ✓ TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ✓ ACEITE MOTOR NORMAL
- ✓ DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- ✓ EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- ✓ LAVAPARABRISAS NORMAL
- ✓ LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- ✓ REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ✓ ALFOMBRA PISO BUENO
- ✓ BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- ✓ CARTERAS PUERTAS BUENO
- ✓ CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- ✓ CONSOLA CENTRAL BUENO
- ✓ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- ✓ GUANTERA BUENO
- ✓ MILLARE BUENO
- ✓ PARASOLES BUENO
- ✓ TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- ✓ TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- ✓ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- ✓ CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- ✓ CORREA ACCESORIOS BUENO
- ✓ RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- ✓ AIRE ACONDICIONADO BUENO
- ✓ BLOQUEO CENTRAL BUENO
- ✓ CALEFACCION BUENO
- ✓ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ✓ ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- ✓ INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- ✓ LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- ✓ LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- ✓ PITO BUENO
- ✓ RADIO BUENO
- ✓ RELOJ BUENO
- ✓ TACOMETRO BUENO



Luces

- ✓ ALTAS BUENO
- ✓ ANTINEBLA BUENO
- ✓ BAJAS BUENO
- ✓ COCUYOS BUENO
- ✓ DIRECCIONALES BUENO
- ✓ ESTACIONAMIENTO BUENO
- ✓ EXPLORADORAS BUENO
- ✓ FRENO BUENO
- ✓ LUZ TECHO BUENO
- ✓ PLACA BUENO
- ✓ REVERSO BUENO



Partes Bajas

- ✓ BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- ✓ BUJES TIJERAS BUENO
- ✓ CATALIZADOR BUENO
- ✓ CRUCETAS BUENO
- ✓ CUNA MOTOR BUENO
- ✓ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- ✓ GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- ✓ PROTECTORES INF. REGULAR
- ✓ SILENCIADOR BUENO
- ✓ TIJERAS BUENO
- ✓ TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR


Muévete Tranquilo

FYZ157

Solicitante	YURI MARIANA GUZMÁN RICAURTE		
MARCA	MITSUBISHI	COLOR	PLATA METALICO
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	MONTERO SPORT (S) 3.0 TP 3000CC 4x4 8V	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	95115	CILINDRAJE	2998
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA

N° Inspección	5115545
Fecha	2023-03-06
Servicio Solicitado	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
Centro de Insp.	AUTOMAS PESADOS
Asegurado	PUENTES VARGAS JULIAN MATEO
Identificación	1022385738

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	14,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 8%, ENTRE LOS CILINDROS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%.*SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO*SE EVIDENCIA ARNÉS Y/O SISTEMA ELÉCTRICO INTERVENIDO*SE RECOMIENDA REVISAR CODIGOS DE FALLA CON EL ESCANER DE LA MARCA.

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

ADRIANO FIDEL OROZCO CONTRERAS
C.C. 72258447

PUENTES VARGAS JULIAN MATEO
C.C. 1022385738

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Informe de diagnóstico de todo el sistema

Automas

N ° de pedido: FYZ157

Time: julio 7, 2026
12:49:08

Información comercial		
Nombre de la empresa: Automas	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808815
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Colombia
Estado: N/A	Ciudad: bogota	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: Jeison Rojas

Vehicle Information		
Marca: MITSUBISHI	Modelo: PAJERO SPORT / MONTERO SPORT (KR#,KS#)	Año: 2019 ®
Desplazamiento: --	VIN: J4MBH4E501500000000	Versión del software del vehículo: V10.58
Kilometraje: 95115 Kilómetros	Número de licencia: FYZ157	Nombre del cliente: FYZ157

Número de sistemas escaneados (17)		Pre-reparación
Sistema		Estado (23)
ELC-AT/CVT		1
DTCs (1)		
U0100		
Tiempo lím. CAN motor		Almacenado
Caja de transferencia (SS4II)		2
DTCs (2)		
U0100		
Tiempo lím. CAN motor		Almacenado
C143F		
Fallo control eje entrada A/T		Almacenado
ABS-Sistema de Freno de Anti-bloqueo		1
DTCs (1)		
U1100		
Tiempo lím. CAN motor		Almacenado
SRS-Airbag		1
DTCs (1)		
U1100		
Tiempo lím. CAN motor		Almacenado
ETACS		1
DTCs (1)		
U1100		
Tiempo lím. CAN motor		Almacenado

NOS/INMO/KEYLESS	4
DTCs (4)	
U0100 Tiempo lím. CAN motor	Almacenado
B1731 Tiem.espera comunic.motor de ECU	Almacenado
B1138 Fallo info velocidad vehículo	Almacenado
B1168 Fallo del sistema del ACC	Almacenado
ACC/FCM	1
DTCs (1)	
U0100 Tiempo lím. CAN motor	Almacenado
EPB	1
DTCs (1)	
U0100 Tiempo lím. CAN motor	Almacenado
Medidor	1
DTCs (1)	
U0100 Tiempo lím. CAN motor	Almacenado
Multi Alreador del Monitor	2
DTCs (2)	
U0100 Tiempo lím. CAN motor	Almacenado
B254E Fallo imágenes salida ECU cámara	Almacenado
CORNER SENSOR/SONAR	7
DTCs (7)	
U0100 Tiempo lím. CAN motor	Almacenado
C2355 Reception Of The UMS Prohibition Signal	Almacenado
C2232 Señal perdida sens delantero dch	Almacenado
C2234 Señ perdida sens lateral del dch	Activo
C2233 Señal perdida sens delantero izq	Almacenado
C2231 Señ perdida sens esquina del izq	Almacenado

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FAITA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:
EN MI CAIDAD DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



C2230	Almacenado
Señ perdida sens esquina del dch	1
AFS/ACL	
DTCs (1)	
U0100	Almacenado
Tiempo lím. CAN motor	✓
MPI/GDI/DIÉSEL	✓
AC-Aire Acondicionado	✓
Sensor de ángulo de dirección	✓
LIN	✓
Entrada	✓



Muévete Tranquilo

DIAGNÓSTICO



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



FYZ157

Datos del Servicio

Solicitante:	YURI MARIANA GUZMÁN RICAURTE		
Marca:	MITSUBISHI	Color:	PLATA METALICO
Clase:	CAMPERO	Modelo:	2020
Tipo:	MONTERO SPORT (5) 3.0 TP 3000	Servicio:	PARTICULAR
Kilometraje:	95115	Cilindraje:	2998
Combustible:	GASOLINA	Tipo de caja:	TRIPTRONICA

Nº Inspección:	5115545
Fecha:	7-11-2000
Servicio solicitado:	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
Resultado:	VEHICULO EN ESTANDAR
Cliente:	FUENTES VARGAS, NARCISO
Identificación:	44444444

Observaciones:

;;, PRESENTA ADAPTACION DE BLINDAJE NIVEL II, SUJETO A POLITICAS. - VEHICULO PRESENTA PARELES CON INTERVENCION POR ADAPTACION DE BLINDAJE, TAPICERIA SILLAS CON DESGASTE, INICIO FISURAS EN TRAVIESA SOPORTE DE CAJA, PROTECTOR TANQUE COMBUSTIBLE SUMIDO, PROTECTORES INFERIORES GOLPES Y RAYONES, PASOS RUEDA ROTOS (DERECHO E IZQUIERDO), GUARNECIDOS I CABINA CON DESGASTE Y RAYADOS. NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDIA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automática vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad cruce	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehículo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	BUENO

Estado general

**NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y
VIBRACIONES NORMALES PARA
LAS ESPECIFICACIONES DEL
VEHICULO**

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en línea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehículo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	NO APLICA
Suavidad en el embrague	BUENO
Suavidad en la dirección	

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continualmente	BUENO
Activación sensores de proximidad y camara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Color de humo de escape en parametros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timon	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralenti en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	

Estado general

**FUNCIONAMIENTO
GENERAL NORMAL**



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTÁ;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: CONFIDENCIAL PR-PC

RAD: 5115545

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO

MARCA: MITSUBISHI

LÍNEA: MONTERO SPORT (5) 3.0 TP

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.020

COLOR: PLATA METALICO

PLACAS: FYZ157

MOTOR: 1600CC

SERIE: null

CHASIS: 1600CC

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: -----

C.C. No. ----- DE -----

DIRECCIÓN RESIDENCIA: -----

TEL: 0

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRANSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

YURI MARIANA GUZMÁN RICAURTE .

SE EXPIDE PARA: ----- Ver 1.2

AUTOMÁS

CC:

Técnico Identificación Automotores



Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

PARA COMENTAR

CONFIDENCIAL

SERIAL

CONFIDENCIAL

CHASIS


CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL




DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



CONFIDENCIAL



CONFIDENCIAL

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



CLIENTE:

PLACA

Sistemas de identificación

MOTOR

CONFIDENCIAL

CHASIS

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

SERIAL

CONFIDENCIAL



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

CLIENTE:

PLACA

Sistemas de identificación

MOTOR

CONFIDENCIAL

CHASIS

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

SERIAL

CONFIDENCIAL



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo