

COPIA DE INTERNET



No. DE SERVICIO
P008207066807

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	FORESTER (4) 2.0 CVT PREMIUM TP 2000CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	122522
MODELO	2013	COLOR	PLATA METALIZADO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JF1SJ5LC5DG053352
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JF1SJ5LC5DG053352
CILINDRAJE	1995	N° MOTOR	1065733
ASEGURADORA	SANAUTOS SA .	SUCURSAL	PALOQUEMAO
INTERMEDIARIO	SANAUTOS SA .	CLAVE	890200179
CLIENTE	SANAUTOS SA .	IDENTIFICACIÓN	890200179

N° INSPECCION	5241993	TURNO	1
FECHA	16-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	MOVIL SUR		
SOLICITADO POR	JEISSON MARTINEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	08608067
VALOR AUTOMÁS	\$ 60.800.000	VALOR FASECOLDA	\$ 60.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; ADAPTACION DE GANCHO REMOLQUE A PUNTAS DE CHASIS - RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA SE SUGIERE MEJORAR INTERVENCIONES EFECTUADAS EN VEHICULO; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



ESTRUCTURA - CHASIS




CARROCERIA - EXTERIOR



- 1 BOMPER DELANTERO
- 2 BOMPER TRASERO
- 5 COSTADO DERECHO
- 6 COSTADO IZQUIERDO
- 7 FAROLA DERECHA
- 8 FAROLA IZQUIERDA
- 11 GUARDAFANGO IZQ.
- 12 PANEL TRASERO
- 17 PUERTA DEL IZQ.
- 18 PUERTA DELANTERA DER
- 19 PUERTA TRASERA DER.
- 20 PUERTA TRASERA IZQ.
- 27 STOP IZQUIERDO
- 28 TAPA BAUL/COMPUERTA

- MALA REPARACION
- BUENA REPARACION
- BIEN REPINTADO
- BUENA REPARACION
- RAYADO
- RAYADO
- BUENA REPARACION
- BUENA SUSTITUCION
- SUMIDO
- SUMIDO
- BIEN REPINTADO
- MALA REPARACION
- MALA REPARACION
- BUENA REPARACION



VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



FUGA DE FLUIDOS



PINTURA

- 36 IMPUREZAS
- 38 PIEL DE NARANJA



No. Servicio: P008207066807

Pag. 1
Certificado de
peritaje

Pag. 2
Accesorios,Fotos e
Improntas

Pag. 3
Revisión punto a
punto

Pag. 4
clausula de
limitacion de
responsabilidades
peritaje 1 de 2

Pag. 5
clausula de
limitacion de
responsabilidades
peritaje 2 de 2

Pag. 6
Certificado de
laboratorio técnico
automotor

Contenido del servicio

Pag. 7
improntas,
documentos y
clausulas de
limitación de

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Un sello de confianza para su vehículo



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
GANCHO REMOLQUE	GENÉRICO SENCILLO	1	200000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



No. Servicio		Contenido del servicio				
Pag. 1 Certificado de peritaje	Pag. 2 Accesorios, Fotos e Improntas	Pag. 3 Revisión punto a punto	Pag. 4 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 1 de 2	Pag. 5 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 2 de 2	Pag. 6 Certificado de laboratorio técnico automotor	Pag. 7 improntas, documentos y clausulas de limitación de

JULIO CESAR GONZALEZ RINCON
C.C. 1000125471

SANAUTOS SA .
C.C. 890200179

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo