CERTIMÁS Plus

AUTOMÁS uévete Tranquilo

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-10-31 10:50:10

Información vehículo

JKT352

MARCA:	CHEVROLET	FECHA DE MATRÍCULA:	03/04/2017
CLASE:	AUTOMOVIL	CILINDRAJE:	1598
LÍNEA:	SONIC	TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA
COLOR:	BLANCO GALAXIA	CARROCERÍA:	SEDAN
AÑO MODELO:	2017	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	STRIA MCPAL TTO CALI	CAPACIDAD PASAJEROS:	5
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT

Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)



Fuente: AutoMás

CONVENCIONES

▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.

▬ El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.

▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.

Valor de mercado

Fecha de actualización: FND/FND

Valor mínimo	Valor promedio	Valor máximo
		
$33.030.000	$36.700.000	$40.370.000

Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás

Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	✓
ACCIDENTALIDAD	!
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	⚠
MULTAS Y COMPARENDOS	✓
IMPUESTOS	-
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓

Resumen personas

VALIDACIÓN IDENTIDAD	✓
ANTECEDENTES POLICÍA	✓
ANTECEDENTES JUDICIALES	✓
COMPARENDOS	✓
MULTAS	✓

CONVENCIONES:		
✓ BUENA CONDICIÓN	! ALERTA BAJA	⚠ ALERTA ALTA
✓ APTO	! APTO CON OBSERVACIONES	⚠ NO APTO

Regrabaciones de sistemas ante el RUNT

		Regrabado autorizado			Regrabado autorizado
NÚMERO DE CHASIS:	3G1J85CC1HS525405	NO ✓	NÚMERO VIN:	3G1J85CC1HS525405	NO ✓
NÚMERO DE SERIE:	3G1J85CC1HS525405	NO ✓	NÚMERO DE MOTOR:	1HS525405	NO ✓

Fuente: RUNT

Novedades ante el Runt

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: CERTIFICAR

Limitaciones ✓

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT

La información corresponde únicamente a lo registrado en el RUNT a la fecha y hora del servicio. Pueden existir embargos o medidas cautelares decretadas que aún no hayan sido cargadas en dicha plataforma, sobre las cuales AutoMás no asume responsabilidad.

SOAT

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS Póliza No. 2708004080808000

Inicio vigencia 17/12/2025 | Alerta 16/11/2026 | Fin vigencia 16/12/2026 | Vencido

Vigente

Te queda 1 mes

Revisión Técnico Mecánica y gases

CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S.A BUENAVENTURA

Inicio vigencia 22/04/2026 | Alerta 22/03/2027 | Fin vigencia 22/04/2027 | Vencido

Vigente

Te quedan 5 meses

Ciudad probable de circulación: N/D

Accidentalidad

LIMITACIONES POR ACCIDENTE CON FALLECIDO	NIVEL DE PEOR ACCIDENTE HISTÓRICO	VEHÍCULO VOLCADO
0	0	0
CANTIDAD ACCIDENTES ÚLTIMOS 5 AÑOS	**CANTIDAD INFRACCIONES GRAVES HISTÓRICAS**	**ACCIDENTES ÚLTIMOS 2 AÑOS CON MUERTE**
1	3	0
VEHÍCULO INCENDIADO	**CANTIDAD DE CHOQUES**	**VEHÍCULO REMATADO**
0	2	NO

Fuente: INTEMPO

BUENA CONDICIÓN | ALERTA BAJA | ALERTA ALTA

Reclamaciones de siniestros

PÉRDIDA TOTAL (PTH - PTD)	PÉRDIDA PARCIAL (PPD - PPH - OTROS)	RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE PERSONAS)
		
Sin siniestros	Con siniestros	Sin siniestros

Pérdida Total (PTH - PTD)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Pérdida Parcial (PPD - PPH - OTROS)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
PPD	15/02/2022	MAPFRE	AVISADO	$1.961.870	$0

Responsabilidad Civil (RCE PERSONAS)

FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones				

Fuente: CERTIFICAR

Salvamentos

FECHA SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO	ALERTA SALVAMENTO
Sin salvamentos registrados		

Fuente: CERTIFICAR - FASECOLDA

Continuidad pólizas todo riesgo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
—	—	23/03/2017	23/03/2018	23/03/2019	01/12/2020	15/12/2021 01/12/2021	15/12/2022	15/12/2023	16/09/2024	—	—

Fuente: CERTIFICAR

Comparendos y/o multas

PLACA / DOCUMENTO	FECHA INFRACCIÓN	CÓDIGO INFRACCIÓN	ORGANISMO DE TRÁNSITO	VALOR	NÚMERO RESOLUCIÓN
Sin comparendos ni multas registradas					

Fuente: CERTIFICAR

Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DOC.	NÚMERO DE DOCUMENTO
NILTON CESAR ARICAPA MONTOYA	29/04/2025	ACTUAL	1 años, 6 meses y 2 días	Cédula Ciudadanía	18518977
MIG*** VIV**** MIR*	14/09/2024	29/04/2025	0 años, 7 meses y 15 días	Cédula Ciudadanía	****9527
EFR** NAR**** GON*****	15/12/2021	14/09/2024	2 años, 8 meses y 30 días	Cédula Ciudadanía	****8806
JUL*** AND*** LAS****** CHA***	24/04/2019	15/12/2021	2 años, 7 meses y 21 días	Cédula Ciudadanía	****2329
MAH***** CHA*** TES****	03/04/2017	24/04/2019	2 años, 0 meses y 21 días	Cédula Ciudadanía	****4913

Fuente: CERTIFICAR

Antecedentes personas

ANTECEDENTES DE NILTON CESAR ARICAPA MONTOYA

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE MIGUEL VIVEROS MIRA

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE EFREN NARANJO GONZALEZ

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE JULIAN ANDRES LASPRILLA CHAVEZ

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE MAHURIEM CHAVEZ TESHIMA

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

Fuente: CERTIFICAR

Costos aproximados

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	-
Comparendos y/o Multas	$0
Prorrateo SOAT	$67.339
Prorrateo RTM	-

Nota: *Los valores calculados y presentados como costos aproximados corresponden a la información obtenida mediante consultas realizadas ante las entidades competentes, conforme a las tarifas, condiciones y datos vigentes a la fecha de la consulta.*

Los montos exhibidos corresponden a la consulta vinculada al número de placa. Con el fin de garantizar la precisión de la información, se aconseja consultar los registros asociados al propietario actual.

Fuente: CERTIFICAR

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: Cali - Valle del Cauca

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: 31 de octubre de 2026 - 10:52:02 NP - PC

RAD: 306464

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: CHEVROLET

LÍNEA: SONIC [FL] LT MT 1600CC 4P 2AB ABS

TIPO: Particular

MODELO: 2017

COLOR: BLANCO GALAXIA

PLACAS: JKT352

MOTOR: 1HS525405

SERIE: 3G1J85CC1HS525405

CHASIS: 3G1J85CC1HS525405

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN

C.C. No. CC 1111762593 DE ----------

DIRECCIÓN RESIDENCIA: ----------

TEL: 3112671641

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

JHONSON JAWER CARABALI CARDONA
FIRMA INSPECTOR: **CC 1065442315**

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN
FIRMA CLIENTE: **CC 1111762593**

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR
www.automas.com.co - serviciocliente@automas.com.co Linea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO

P005115306464


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	----------
TIPO	SONIC [FL] LT MT 1600CC 4P 2AB ABS CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	82000
MODELO	2017	COLOR	BLANCO GALAXIA
NACIONALIDAD	MÉXICO	N° CHASIS	3G1J85CC1HS525405
TIPO CAJA	MECÁNICA	N° SERIAL	3G1J85CC1HS525405
CILINDRAJE	1598	N° MOTOR	1HS525405
ASEGURADORA	PERSONAL	SUCURSAL	CDA AUTOMÁS CAÑASGOR
INTERMEDIARIO	DIRECTO - PERSONAL	CLAVE	34768
CLIENTE	CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN	IDENTIFICACIÓN	1111762593


Nº INSPECCIÓN	306464	TURNO	P271
FECHA	31 DE OCTUBRE DE 2026 - 10:52:06		
CENTRO INSPECCIÓN	CDA AUTOMÁS CAÑASGORDAS		
SOLICITADO POR	CARLOS ALBERTO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	$ 38.195.000	COD. FASECOLDA	01601314
VALOR AUTOMAS	$ 0	VALOR FASECOLDA	$ 36.700.000
VALOR ACCESORIOS	$ 540.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

JKT352

OBSERVACIONES: ----------

Revisión Visual





Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 80%

6	ESTRIBO DERECHO	MALA REPARACION
14	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENA REPARACION
*	CUNA MOTOR	SUMIDO
*	PUNTA CHASIS DEL IZQ	SUMIDO
*	TRAVIESA/FRONTAL INFERIOR	DEF. FUERTE
*	LARGUERO CAPOTA DERECHO	REPINTADO
*	LARGUERO CAPOTA IZQUIER...	SUMIDO
*	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO

CARROCERÍA - EXTERIOR — 68%

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
10	BOMPER TRASERO	REGULAR
2	CAPOT	SUMIDO
9	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
16	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
3	G/FANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
13	PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
5	PUERTA DELANTERA DER	MALA REPARACION
7	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
15	PUERTA TRASERA IZQ.	BIEN REPINTADO
4	RETROVISOR DER.	RAYON
12	RETROVISOR IZQ.	RAYON
17	STOP IZQUIERDO	MALA REPARACION
8	TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO
*	REF. PISOS DER.	SUMIDO
*	REF. PISOS IZQ.	SUMIDO
*	PANEL TRASERO	SUMIDO

FUGA DE FLUIDOS — 90%

*	FUGA ACEITE MOTOR	SI

PINTURA — 72%

*	IMPUREZAS	DE 5 A 8 PIEZAS
*	PIEL DE NARANJA	DE 5 A 8 PIEZAS

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%


EFICACIA DE FRENADO



---------- ---------- ---------- ---------- ----------

>60% | 59% - 11% | <10%


VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS



DEL. IZQ	DEL. DER	TRA. IZQ	TRA. DER
10%	10%	20%	10%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN




---------- ---------- ---------- ----------

NO SE REALIZÓ DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10 ↔ (+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



---------- ---------- ----------

NO SE REALIZÓ DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	GENERICA CON MONITOR	1	$ 370.000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	$ 170.000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.







Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: JHONSON JAWER CARABALI CARDONA
CC 1065442315

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN
1111762593

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	----------
TIPO	SONIC [FL] LT MT 1600CC 4P 2AB ABS CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	82000
MODELO	2017	COLOR	BLANCO GALAXIA
NACIONALIDAD	MÉXICO	N° CHASIS	3G1J85CC1HS525405
N° MOTOR	1HS525405	N° SERIAL	3G1J85CC1HS525405


Nº INSPECCIÓN	306464	TURNO	P271
FECHA	31 DE OCTUBRE DE 2026 - 10:52:06		
CENTRO INSPECCIÓN	CDA AUTOMÁS CAÑASGORDAS		
SOLICITADO POR	CARLOS ALBERTO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS		

JKT352

OBSERVACIONES: PRESENTA APORTE DE MATERIAL EN PIEZAS MAL REPARADAS SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS. RINES RAYADOS. RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA. TAPICERIA INTERIOR CON DESGASTE. CUBIERTA PLASTICA DE FRONTAL SUPERIOR ROTA. SE EVIDENCIA OXIDACION EN PUNTA DE CHASIS DELANTERA IZQUIERDA POR ACIDO DE LA BATERIA. ABSORBEDOR DE IMPACTO TRASERO DEFORMADO.PRESENTA HERMETICIDAD DEFICIENTE EN EXPLORADORA DERECHA.

Fuga de fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	SI
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO APLICA



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NORMAL
LAVAPARABRISAS	BAJO
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL



Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	NO APLICA
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	NO APLICA
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	MALO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	MALO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	NO APLICA
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	MALO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

JHONSON JAWER CARABALI CARDONA

FIRMA INSPECTOR: **CC 1065442315**

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

CARLOS ALBERTO

FIRMA CLIENTE: **NIT 333333340**

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR

JKT352

Datos del Servicio

SOLICITANTE	CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN		
MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO GALAXIA
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2017
TIPO	SEDAN	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	82000	CILINDRAJE	1598
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	MT


N° INSPECCIÓN	306464
FECHA	2026-10-31 10:52:08
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS
CENTRO DE INSP.	CDA AUTOMÁS CAÑASGORDAS
ASEGURADO	PERSONAL
IDENTIFICACIÓN	1111762593

Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12.0	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13.4	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11.5	BUENO



Prueba de Compresión



Resultados

LA PRUEBA RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA DEL 8% ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA DIFERENCIA MAXIMA ENTRE LA MEDICION ES DEL 15%. * MOTOR NO CUMPLE CON PARAMETROS YA QUE PRESENTA FUGA EXCESIVA DE ACEITE MOTOR EN TAPA VALVULAS, DISTRIBUCION Y CARTER. DEPOSITO DE HIDRULICO CON HUMEDAD. * SE EVIDENCIAN INTERVENCIONES EN EL MOTOR. * ARNES ELECTRICO REGULAR Y CON INTERVENCIONES. * SE SUGIERE SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETALLADAS EN EL MANUAL DEL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

FIRMA INSPECTOR: JHONSON JAWER CARABALI CARDONA
C.C. 1065442315

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN
CC 1111762593

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO

P005115306464


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	----------
TIPO	SONIC [FL] LT MT 1600CC 4P 2AB ABS CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	82000
MODELO	2017	COLOR	BLANCO GALAXIA
NACIONALIDAD	MÉXICO	N° CHASIS	3G1J85CC1HS525405
TIPO CAJA	MECÁNICA	N° SERIAL	3G1J85CC1HS525405
CILINDRAJE	1598	N° MOTOR	1HS525405
ASEGURADORA	PERSONAL	SUCURSAL	CDA AUTOMÁS CAÑASGOR
INTERMEDIARIO	DIRECTO - PERSONAL	CLAVE	34768
CLIENTE	CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN	IDENTIFICACIÓN	1111762593

Nº INSPECCIÓN	306464	TURNO	P271
FECHA	31 DE OCTUBRE DE 2026 - 10:52:09		
CENTRO INSPECCIÓN	CDA AUTOMÁS CAÑASGORDAS		
SOLICITADO POR	CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	$ 38.195.000	COD. FASECOLDA	01601314
VALOR AUTOMAS	$ 0	VALOR FASECOLDA	$ 36.700.000
VALOR ACCESORIOS	$ 540.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

JKT352

OBSERVACIONES: ----------

Revisión Visual



Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 80%

6	ESTRIBO DERECHO	MALA REPARACION
14	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENA REPARACION
*	CUNA MOTOR	SUMIDO
*	PUNTA CHASIS DEL IZQ	SUMIDO
*	TRAVIESA/FRONTAL INFERIOR	DEF. FUERTE
*	LARGUERO CAPOTA DERECHO	REPINTADO
*	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	SUMIDO
*	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO

CARROCERÍA - EXTERIOR — 68%

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
10	BOMPER TRASERO	REGULAR
2	CAPOT	SUMIDO
9	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
16	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
3	G/FANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
13	PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
5	PUERTA DELANTERA DER	MALA REPARACION
7	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
15	PUERTA TRASERA IZQ.	BIEN REPINTADO
4	RETROVISOR DER.	RAYON
12	RETROVISOR IZQ.	RAYON
17	STOP IZQUIERDO	MALA REPARACION
8	TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO
*	REF. PISOS DER.	SUMIDO
*	REF. PISOS IZQ.	SUMIDO
*	PANEL TRASERO	SUMIDO

> 60% | 59% - 11% | < 10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
10%	10%	20%	10%

FUGA DE FLUIDOS — 90%

*	FUGA ACEITE MOTOR	SI

PINTURA — 72%

*	IMPUREZAS	DE 5 A 8 PIEZAS
*	PIEL DE NARANJA	DE 5 A 8 PIEZAS

NO VÁLIDO COMO INSPECCIÓN DE ASEGURABILIDAD

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	GENERICA CON MONITOR	1	$ 370.000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	$ 170.000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.







Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034191620

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JKT352	CHEVROLET	SONIC	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	BLANCO GALAXIA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
1HS525405	N	3G1J85CC1HS525405

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3G1J85CC1HS525405	N	3G1J85CC1HS525405	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ARICAPA MONTOYA NILTON CESAR
IDENTIFICACIÓN: C.C. 18518977

2026-10-31 09:42:44


RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 114
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192016000120300
I/E: I
FECHA IMPORT.: 30/11/2016
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 03/04/2017
FECHA EXP. LIC TTO.: 29/04/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTO CALI
LT07003901602

2026-10-31 09:42:49

Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

NO VÁLIDO SIN INSPECCIÓN DE SEGURABILIDAD

JHONSON JAWER CARABALI CARDONA
FIRMA INSPECTOR: CC 1065442315

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

CARLOS ALBERTO SERNA ALBÁN
FIRMA CLIENTE: 1111762593

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

AUTOMAS
uévete Tranquilo

DIAGNÓSTICO SCANNER

31/10/2026 10:38

JKT·352
COLOMBIA

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	LÍNEA	MODELO	KILOMETRAJE	VIN
CHEVROLET	SONIC	2017	No reportado	3G1J85CC1HS525405

CÓMO LEER ESTE INFORME

El estado de cada código

ACTIVO El problema está presente **ahora**.

HISTÓRICO Ocurrió **antes** y quedó guardado.

PENDIENTE Apareció de forma **intermitente**.

Cómo se compone un código según la marca

C	2101	17
Sistema P·B·C·U	Falla específica	Tipo de falla

Los códigos de **CHEVROLET** siguen el estándar internacional **OBD-II**: la letra indica el sistema (**P** motor · **B** carrocería · **C** frenos/chasis · **U** comunicación) y los últimos dígitos, el tipo de falla.

MÓDULOS LEÍDOS

2 **con códigos** El informe del scanner no indica cuántos módulos leyó en total; **2** reportaron códigos.

Hay 5 avisos que sí hay que atender

De los 14 códigos que encontró el scanner, **5 están activos ahora mismo** y 9 son avisos del pasado. Abajo te explicamos, sistema por sistema, qué significa y qué hacer.

RESUMEN DE LOS CÓDIGOS ENCONTRADOS

5	9	0	14
Activos requieren atención	Históricos ocurrieron antes	Pendientes intermitentes	Total de códigos

QUÉ SE REVISÓ, POR CATEGORÍA

Seguridad

Te protegen en un choque o evitan que pierdas el control del auto.

Ejemplos: airbags, frenos ABS, control de estabilidad.

Sin novedad

Mecánico

Gestionan el tren motriz —motor, transmisión, inyección y emisiones— para que el vehículo entregue potencia y funcione.

Ejemplos: motor, transmisión, sensores de marcha.

2 en historial

`P0101:00` `P0172:00`

Confort

Comodidad y funciones del día a día.

Ejemplos: luces, vidrios, seguros, aire, tablero.

5 activo(s) de 12

`B0283:01` `B0283:04` `B2545:04` `B2575:04` `B2699:04` `B3205:39` `B3881:04` `B3882:04` `+4`

SISTEMAS MECÁNICOS

1 Módulo de control del motor

TESTIGO NO APLICA

Módulo «Módulo de control del motor» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
`P0101:00` HISTÓRICO	Funcionamiento del Sistema Flujo de Masa de Aire [MAF] *(sin subtipo)*
`P0172:00` HISTÓRICO	Ajuste de la cantidad de combustible rica *(sin subtipo)*

Qué significa para ti: Tu carro guardó en su memoria dos fallas del pasado relacionadas con el motor, pero ¡tranquilidad!, ahora mismo no están activas. Una indica que el sensor que mide la cantidad de aire que entra al motor (llamado sensor MAF) envió datos extraños. La otra es consecuencia de lo anterior: para compensar, el motor usó más gasolina de la necesaria. Es posible que por esto se te haya encendido la luz de 'Check Engine' en el pasado, pero ya se apagó.

Qué hacer: Como el problema no está ocurriendo ahora, puedes seguir manejando con total normalidad. En tu próxima visita al taller por mantenimiento, pide que borren estos códigos de la memoria. Si vuelven a aparecer, ahí sí valdría la pena revisar el sensor MAF.

SISTEMAS DE CONFORT

2 Módulo de control de la carrocería

TESTIGO NO APLICA

Módulo «Módulo de control de la carrocería» reportado por el scanner.

CÓDIGO	QUÉ LEYÓ EL SCANNER
B0283:01 HISTÓRICO	Circuito de descongelación trasera Cortocircuito a batería *(falla eléctrica general)*
B0283:04 ACTIVO	Circuito de descongelación trasera Abierto *(tipo 0x04)*
B2545:04 HISTÓRICO	Circuito de las luces de marcha atrás Abierto *(tipo 0x04)*
B2575:04 HISTÓRICO	Circuito de control de los faros Abierto *(tipo 0x04)*
B2699:04 HISTÓRICO	Circuito de control del faro delantero derecho Abierto *(tipo 0x04)*
B3205:39 HISTÓRICO	Motor de la ventanilla del conductor Mal funcionamiento interno *(tipo 0x39)*
B3881:04 ACTIVO	Circuito de la luz trasera Abierto *(tipo 0x04)*
B3882:04 ACTIVO	Circuito de la luz trasera derecha Abierto *(tipo 0x04)*
B3948:04 HISTÓRICO	Circuito del intermitente delantero izquierdo Abierto *(tipo 0x04)*
B3950:04 ACTIVO	Circuito del intermitente trasero izquierdo Abierto *(tipo 0x04)*
B3951:04 ACTIVO	Circuito del intermitente trasero derecho Abierto *(tipo 0x04)*
U0100:00 HISTÓRICO	Pérdida de comunicación con el módulo de control del motor *(sin subtipo)*

Qué significa para ti: Aquí encontramos varios avisos, pero los importantes son los que están 'activos' y apuntan a un solo tema: varias luces de tu carro no están funcionando. El computador detecta una interrupción eléctrica ('circuito abierto'), que casi siempre significa un bombillo quemado o un conector suelto. Específicamente, fallan las luces traseras de posición, las direccionales de atrás y el desempañador del vidrio trasero. Los otros avisos son fallas pasadas que ya no están presentes.

Qué hacer: Manejar sin luces traseras o direccionales es un riesgo de seguridad. Te recomendamos visitar el taller esta misma semana. Antes de ir, puedes pedirle a alguien que te ayude a confirmar cuáles luces no encienden. En el taller, solo di: 'por favor, revisen los bombillos y conexiones de las luces traseras y direccionales que no funcionan'.