


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SPARK (2) LT (M200) MT 1000CC SA	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	136119
MODELO	2013	COLOR	AZUL NORUEGA
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	9GAMM6104DB036169
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9GAMM6104DB036169
CILINDRAJE	995	N° MOTOR	B1051924808K2
ASEGURADORA	OPENTRANS S.A.S.	SUCURSAL	OPENTRANS SAS
INTERMEDIARIO	OPENTRANS S.A.S.	CLAVE	900654375
CLIENTE	OPENTRANS S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	900654375

N° INSPECCION	5245527	TURNO	24
FECHA	19-Sep-2026	Nº	5
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS - CALI		
SOLICITADO POR	OPENTRANS S.A.S.		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	01601189
VALOR AUTOMAS	\$ 21.300.000	VALOR FASECOLDA	\$ 21.300.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
RESULTADO	VEHICULO FUERA DE ESTANDAR		

NOVEDADES DE RECHAZO :; PORCENTAJE CARROCERIA NO SUPERA EL MINIMO REQUERIDO NOVEDADES DE INSPECCION :; : NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; ZAPATAS DEFORMADAS - MULTIPLES RAYONES Y SUMIDOS PRESENTA APORTE DE MATERIAL EN PUNTOS ESPECIFICOS SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS MANTENIMIENTO SISTEMA DE SUSPENSION Y FRENSOS VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LUCES BARRA ESTABILIZADORA MAL REPARADA PRESENTA SOLDADURA MAL APLICADA

Revisión Visual



Malo 0% - 59% Acceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS		85,20 %
61	ESTRIBO IZQUIERDO	MALA REPARACION
64	PUNTA CHASIS TRA IZQ.	SUMIDO
65	PUNTA CHASIS TRA DER.	SUMIDO
70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	REPINTADO
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	REPINTADO
73	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO
74	PARAL PARAB. IZQ.	REPINTADO
79	TRAVIESA/FRONTAL INFERIOR	DEF. MEDIA

CARROCERIA - EXTERIOR		35,40%
1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
3	CAPOT	MALA REPARACION
4	CAPOTA	REPINTADO
5	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	MALA REPARACION
7	FAROLA DERECHA	TALCO FISURADO
8	FAROLA IZQUIERDA	ROTURA FUERTE
10	GUARDAFANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
17	PUERTA DEL IZQ.	MALA REPARACION
18	PUERTA DELANTERA DER.	MALA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	MALA REPARACION
22	REF. PISOS DER.	DEF. MEDIA
23	REF. PISOS IZQ.	DEF. MEDIA
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	MALA REPARACION

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL IZQ.	DEL DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	90%	90%

FUGA DE FLUIDOS

30	FUGA ACEITE MOTOR	SI
33	FUGA REFRIGERANTE	SI

85,00%

PINTURA

36	IMPUREZAS	
37	MARCAS DE LIJADO	
38	PIEL DE NARANJA	

TOTAL CARROCERIA
DE 1 A 4 PIEZAS
DE 5 A 8 PIEZAS


57,00%



Verifica la autenticidad escaneando este código QR
Muévete Tranquilo

[illegible][illegible] Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico


Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



 Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

AUTOMIS
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOBILI
VIT. 900230826-8

FIRMA INSPECTOR: JHON JAVIER JIMENEZ MIRAMA

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR LEGAL PORQUE FALTAN ALGUNAS DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____ OPENTRANS S.A.S.

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 60000000



CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SPARK (2) LT (M200) MT 1000CC SA	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	136119
MODELO	2013	COLOR	AZUL NORUEGA
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	9GAMM6104DB036169
N° MOTOR	01051924R08KC2	N° SERIAL	9GAMM6104DB036169

N° INSPECCION	5245527	TURNO	24
FECHA	19-Sep-2026	MWR329	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS - CALI		
SOLICITADO POR	OPENTRANS S.A.S.		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS MALO
- ESPEJOS ELECTRICOS NO APLICA
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUIES ESTABILIZADORA MALO
- BUIES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. NO APLICA
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO




Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

1729

Vehículo: CHEVROLET SPARK
Año: 2013
ID: MWR329
(Introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Resultado de la prueba

Notas

PLACA MWR329 EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 4%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15% PRESENTA FUGA MOTOR POR CARTER. FUGA REFRIGERANTE POR TERMOSTATO. REVISAR REPARACIONES ANTERIORES EN MOTOR, CAJA DE VELOCIDADES Y SISTEMA DE REFRIGERACION. ES NECESARIO APLICAR LAS INTERVENCIONES CORRECTIVAS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, PARA EVITAR QUE EL PROBLEMA SE AGRAVE Y CAUSE DAÑOS MAYORES. SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO
BATERIA: 12 VOLTIOS

Firma:

pico
Technology

sábado, 19 de septiembre de 2026
Page:1

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Nº 40279

Informe de diagnóstico de todo el sistema

MWR329

Nº de pedido: MWR329

Time: septiembre 19, 2026
11:18:10

Información comercial

Nombre de la empresa: MWR329	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808813
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Colombia
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: CHEVROLET	Modelo: Spark	Año: 2013
Desplazamiento: --	VIN: 9GAM6104DB036169	Versión del software del vehículo: V11.38
Kilometraje: 136119 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (1)

Pre-reparación

Sistema	Estado (0)
ECM-Módulo de Control de motor	☒



uévete Tranquilo

DIAGNOSTIC SCANNER

THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

1/1

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMÓVILES
TEL. 900230826-8

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN AL CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: septiembre 19, 2026

NP - PC

RAD: 5245527

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: CHEVROLET

LÍNEA: SPARK (2) LT (M200) MT 1000CC SA

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.013

COLOR: AZUL NORUEGA

PLACAS: MWR329

MOTOR: B10S1924808KC2

SERIE: 9GAMM6104DB036169

CHASIS: 9GAMM6104DB036169

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: OPENTRANS S.A.S.

OPENTRANS S.A.S.

C.C. No. 900654375 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 66 13 11

TEL: 3167137274

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: OPENTRANS S.A.S. .

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

NTU 900230826.P

Técnico Identificación Automotores

Ver 1.2

cc:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTAN SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



Ficha Técnica

7421-C

FECHA EXPEDICIÓN

MWR329

MARCA VEHICULO	CHEVROLET
CLASE VEHICULO	AUTOMOVIL
LINEA VEHICULO	SPARK
CILINDRAJE	995
COLOR	AZUL NORUEGA
AÑO MODELO	2013
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERIA	HATCH-BACK

# EJES	2
# CHASIS	9GAMM6104DB036169
# SERIE	9GAMM6104DB036169
# VIN	B10S1924808KC2
# MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	1230 Kgs
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10032431400	0	STRIA MCPAL TTD CALI



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	93930073	FECHA VENCIMIENTO	23/12/2026
FECHA EXPEDICIÓN	18/12/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	24/12/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	25/11/2025	CENTRO DE REVISIÓN	GRUPO PREVIMOTO SAS
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRICULA INICIAL	06/12/2012
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIO DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURIDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACION DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS			TIPO DE PROPIETARIO:	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	TANIA MENDEZ MORENO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NATURAL	
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	Cédula Ciudadanía	ESTADO:	1144207992	
	05/08/2024		ACTIVO	

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
CAROLINA RIVAS CASTILLO	38461899	NATURAL	11/02/2017	05/08/2024	INACTIVO
CAMILO BOTERO INGENIEROS CONSULTORES LTDA	8050295348	JURIDICO	06/12/2012	11/02/2017	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMÁTICO
NIT. 900230826-0

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QRwww.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

