Informe de **peritaje básico**

sura

LRP965

Fecha	Sede	Servicio
2026-09-24	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Cliente

Nombres y apellidos	DORA ELCY TABARES SANCHEZ
C.C o NIT	42881724
Email	doratabaresanchez@gmail.com

RESULTADO DEL SERVICIO

APROBADO

Resumen	✓	✗
Toma de imágenes	●	○
Estudio Legal	●	○
Carrocería	●	○
Inferior	●	○
Suspensión, Frenos y Llantas	●	○
Batería	●	○
Interior Elementos Eléctricos	●	○

Información del vehículo

Marca:	TOYOTA
Línea:	FORTUNER [2] [2.4L SRV - TP 2400CC TD 7
Modelo:	2022
Clase de vehículo:	CAMIONETA PASAJ.
Código fasecolda:	09006183
Cilindraje:	2393
Tipo de combustible:	DIESEL
Accesorios:	
Vencimiento RTM:	NO REPORTADO
Vencimiento	2026-11-26
Valor asegurado:	237,600,000
Kilometraje:	33104

Historial de servicios

SERVICIO	KILOMETRAJE	FECHA
Peritaje Básico	33104	2026-09-24
No requiere inspección		2025-12-30

Scanned with CamScanner

Informe de **peritaje básico**

sura

LRP965

Fecha	Sede	Servicio
2026-09-24	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Características del vehículo
Estudio legal vehicular

Marca:	TOYOTA
Línea:	FORTUNER
Modelo:	2022
Clase:	CAMIONETA
Motor:	2GD-D047228
Chasis:	8AJAB3GS6N2932303
VIN:	8AJAB3GS6N2932303
Color:	GRIS METALICO
Tipo de caja:	AUTOMÁTICA
Cilindraje:	2393
Nombre de propietario:	DORA ELCY TABARES SANCHEZ
Fecha de Matrícula:	2022-11-17
Fecha de registro:	1
Histórico Propietarios:	1
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	DIESEL
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	0
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	WAGON
Fasecolda:	09006183
Organismo tránsito:	AUTOMÁTICA

Limitaciones a la propiedad
(Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0

Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// OTROS AVISADOS 1.332.380 PPDAVISADOS 4.553.812. 2025/04/14 SURA.


Scanned with CamScanner

Informe de peritaje básico

sura

LRP965

Fecha	Sede	Servicio
2026-09-24	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



Notas de vehículo

0.BIEN REPARADO POR REMOCIÓN	5.ABOLLADO
1.DESCUADRADO	6.DESPRENDIDO
2.RAYADO	7.CORROIDO
3.MAL REPARADO	8.GOLPEADO
4.ROTO	9.OXIDADO

Observaciones

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	BUENO
Estribo izquierdo:	RAYADO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	RAYADO LEVE
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	SUMIDO - RAYADO LEVE
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	BUENO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	RAYADO
Estribo derecho:	BUENO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	BIEN REPARADO - MAL REPINTADO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	REMOVIDO - REPINTADO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	BUENO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Scanned with CamScanner

Parte frontal

Capó:	RAYADO
Antena:	TIENE
Capota:	GOLPE LEVE
Boceles:	RAYADO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	BUENO
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	RAYADO
Panorámico delantero:	PICADO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	RAYADO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Faldón delantero:	NO TIENE
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	RAYADO

Scanned with CamScanner

nforme de peritaje básico

sura

LRP965

Fecha	Sede	Servicio
2026-09-24	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	33104
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	BUENO
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

Observaciones interior y elementos eléctricos


Scanned with CamScanner

Informe de **peritaje básico**

LRP965

Fecha	Sede	Servicio
2026-09-24	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Chasis



Observaciones inferior

Presenta gancho remolque anclado a largueros

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Larguero derecho:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Larguero izquierdo:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Soporte de muelle trasero derecho:	BUENO
Soporte de muelle trasero izquierdo:	BUENO

Parte central

Puente central:	BUENO
Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

Scanned with CamScanner

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Soporte de muelle trasero derecho:	BUENO
Soporte de muelle trasero izquierdo:	BUENO

Parte central

Puente central:	BUENO
Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

Scanned with CamScanner