

FWT307**Fecha**

2026-07-03

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

**Cliente****Nombres y apellidos** LUIS RAIMUNDO VALENCIA BARRERA**C.C o NIT** 70055043**Email** luisraimundovalencia@gmail.com**Información del vehículo****Marca:** KIA**Línea:** PICANTO [3] VIBRANT - MT 1250CC 2AB
ABS AA R13**Modelo:** 2019**Clase de vehículo:** AUTOMOVIL**Código fasecolda:** 04601251**Cilindraje:** 1248**Tipo de combustible:** GASOLINA**Accesorios:****Vencimiento RTM:** 2027-02-27**Vencimiento** 2026-11-15**Valor asegurado:** 41,500,000**RESULTADO DEL SERVICIO** **APROBADO****Resumen**

Toma de imágenes



Estudio Legal



Carrocería



Inferior



Suspensión, Frenos y Llantas



Batería



Interior Elementos Eléctricos

**Observaciones**

Motivos de rechazo: SALVAMENTO DE SURAMERICANA

SALVAMENTO DE SURA PERDIDA TOTAL HURTO P.T.H., PRESENTA HISTORICO PROPIETARIO UNA COMPAÑIA ASEGURADORA. MATRICULA APORTADA EN FOTOGRAFIA, PRESENTA SU NUMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN MATRICULA Y PAG RUNT, VH LEGALIZADO CON NRO DE CHASIS, STICKER DETERIORADO (DE OTRO VH SIN CARACTERISTICAS ORIGINALES) SOLO SE VISUALIZA SU NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES//PTH AVISADO \$ 34.845.800 S2019. CONFIRMAR ENTREGA DEFINITIVA DE FISCALIA. REMATRICULADO. PRESENTA DUPLICADO DE PLACAS. ., Lip inferior delantero en mal estado., Batería mala 43%.

FWT307

Fecha	Sede	Servicio
2026-07-03	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



Características del vehículo
Estudio legal vehicular

Marca:	KIA
Línea:	PICANTO
Modelo:	2019
Clase:	AUTOMOVIL
Motor:	G4LAJP105845
Chasis:	KNAB3512AKT399991
VIN:	KNAB3512AKT399991
Color:	GRIS
Tipo de caja:	MANUAL
Cilindraje:	1248
Nombre de propietario:	LUIS RAIMUNDO VALENCIA BARRERA
Fecha de Matrícula:	2019-02-08
Fecha de registro:	2
Histórico Propietarios:	2
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	0
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	HATCH BACK
Fasecolda:	04601251
Organismo tránsito:	MANUAL



Limitaciones a la propiedad
(Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0



Observaciones

Motivos de rechazo: SALVAMENTO DE SURAMERICANA

SALVAMENTO DE SURA PERDIDA TOTAL HURTO P.T.H., PRESENTA HISTORICO PROPIETARIO UNA COMPAÑIA ASEGURADORA. MATRICULA APORTADA EN FOTOGRAFIA, PRESENTA SU NUMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN MATRICULA Y PAG RUNT, VH LEGALIZADO CON NRO DE CHASIS, STICKER DETERIORADO (DE OTRO VH SIN CARACTERISTICAS ORIGINALES) SOLO SE VISUALIZA SU NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES//PTH AVISADO \$ 34.845.800 S2019. CONFIRMAR ENTREGA DEFINITIVA DE FISCALIA. REMATRICULADO. PRESENTA DUPLICADO DE PLACAS. .

FWT307

Fecha	Sede	Servicio
2026-07-03	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones

Lip inferior delantero en mal estado.

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	MAL REPINTADO
Estribo izquierdo:	REPINTADO PARCIAL - MAL REPARADO
Retrovisor izquierdo:	RAYADO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	REPINTADO - RAYADO
Vidrio costado izquierdo:	NO TIENE
Puerta delantera izquierda:	REPINTADO - SUMIDO - RAYADO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	REPINTADO - SUMIDO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	NO TIENE

Lado derecho

Costado derecho:	REPINTADO - RAYADO
Estribo derecho:	REPINTADO - GOLPE LEVE
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	MAL REPARADO
Vidrio costado derecho:	NO TIENE
Puerta delantera derecha:	MAL REPARADO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	REPINTADO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	NO TIENE

Parte frontal

Capó:	RAYADO LEVE
Antena:	TIENE
Capota:	BUENO
Boceles:	NO TIENE
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	NO TIENE
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	MAL REPINTADO - CUARTEADO - BIEN REPARADO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	SUMIDO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	NO TIENE
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	REPINTADO - CUARTEADO - RAYADO

FWT307

Fecha	Sede	Servicio
2026-07-03	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

 Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	NO TIENE
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	63560
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

 Observaciones interior y elementos eléctricos

Informe de peritaje básico



FWT307

Fecha

2026-07-03

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio


PERITAJE BÁSICO



Chasis



Observaciones inferior



Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	GOLPE LEVE
Marco frontal:	GOLPE LEVE
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	GOLPE LEVE
Protector inferior:	BUENO

Informe de peritaje básico



FWT307

Fecha

2026-07-03

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	RAYADO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	NO TIENE
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	NO TIENE
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	NO TIENE
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	21-40
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	NO TIENE
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	21-40
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulica eléctrica:	BUENO

Batería

Batería 12v:	MALO
Comprobación de carga:	MALO
Terminales de conexión:	BUENO



Observaciones batería

Batería mala 43%



Observaciones suspensión, frenos y llantas

FWT307**Fecha**

2026-07-03

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

**CLÁUSULAS DE ALCANCE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD****Servicio: Revisión básica Autos, Revisión Básica Motos, Estudio Legal.****① Alcance del servicio:**

Auto/Sura realizará una revisión técnica del vehículo en condiciones estáticas, sin incluir pruebas de ruta ni dinámicas del motor. El servicio comprende:

- Inspección de la estructura del vehículo (chasis y carrocería).
- Evaluación de la efectividad de los sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión y sistema eléctrico.
- Verificación de la identificación del vehículo, incluyendo consulta en Fasecolda, RUNT, embargos y antecedentes policiales.

② Limitaciones técnicas del diagnóstico:

La revisión no incluye pruebas dinámicas del motor ni determina el estado interno de sus componentes. El diagnóstico se limita a observar el desempeño de los sistemas en condiciones simuladas, sin emitir juicios sobre su vida útil ni sobre eventos pasados o futuros relacionados con el vehículo.

③ No sustitución de mantenimiento:

Este servicio no reemplaza ni suple las revisiones de mantenimiento periódico recomendadas por el fabricante o ensamblador del vehículo. Tampoco verifica el cumplimiento de programas de

④ Naturaleza no pericial del informe:

El resultado de la revisión no constituye dictamen pericial ni tiene validez como prueba judicial. No se extiende a hechos ocurridos antes o después de la fecha de la revisión.

⑤ Posibles imprecisiones técnicas:

El cliente acepta que pueden existir márgenes de error en el diagnóstico, derivados de criterios técnicos del personal de Auto/Sura, fallas en los equipos o limitaciones de los sistemas de diagnóstico utilizados.

⑥ Uso restringido del informe:

El diagnóstico emitido es exclusivo para el cliente que contrató el servicio y no puede ser utilizado ni invocado por terceros ajenos al presente acuerdo.

FWT307

Fecha	Sede	Servicio
2026-07-03	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

7 Exoneración de responsabilidad comercial:

- Auto/Sura no participa, media ni asume responsabilidad alguna en las negociaciones, acuerdos o transacciones que puedan realizarse entre particulares respecto al vehículo objeto de revisión. El servicio prestado se limita exclusivamente a emitir una opinión técnica sobre el estado del vehículo en la fecha y hora en que se realiza la revisión.
- El diagnóstico emitido no contempla ni se extiende a modificaciones, mantenimientos, reparaciones, trámites administrativos, ni cualquier otro tipo de intervención que se realice con posterioridad a la revisión. En consecuencia, Auto/Sura no será responsable por condiciones nuevas, alteraciones o eventos que afecten el estado del vehículo después de la prestación del servicio.

8 Entrega del informe y aceptación del resultado:

En el momento de la entrega del informe de inspección, Auto/Sura realizará las explicaciones y aclaraciones pertinentes sobre los resultados obtenidos durante la revisión técnica del vehículo. El cliente tendrá la oportunidad de formular preguntas y recibir información complementaria sobre el diagnóstico.

Una vez entregado el informe y realizadas las explicaciones correspondientes, se entenderá que el cliente ha recibido el resultado de la inspección a satisfacción, aceptando su contenido, alcance y limitaciones, sin que haya lugar a reclamaciones posteriores por aspectos ya informados y aclarados en dicho momento.

9 Estudio Legal del vehículo:

Auto/Sura informa para la información legal consultada del vehículo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Firma del cliente