

No. DE SERVICIO **P008560004218**

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	FORTUNER (2) (FL) 2.7L SRV TP 2700CC 7AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	Seleccione...	KILOMETRAJE	37196
MODELO	2021	COLOR	GRIS METALICO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	BAJAX3GS4M0991281
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	BAJAX3GS4M0991281
CILINDRAJE	2694	N° MOTOR	2TR AB31722
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	BRANDON ESTIVEN CARRILLO GALEANO	IDENTIFICACIÓN	1022403535



N° INSPECCION	4819787	TURNO	1
FECHA	26 Nov 2023		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 13		
SOLICITADO POR	BRANDON ESTIVEN CARRILLO		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 190.800.000	COD. FASECOLD	09006175
VALOR AUTOMÁS	\$ 190.300.000	VALOR FASECOLD	\$ 190.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

KNN757

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; PRUEBA DE RUTA: NO PRESENTO NOVEDADES DE INSPECCION, VEHICULO NO SUPERA LA VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 50KM/H., V.H. CON GANCIO REMOLQUE AL MOMENTO DE LA INSPECCION, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS INTERNAS DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. - RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



☒ Bueno	☐ Aceptable	☐ Malo
☒ 71% - 100%	☐ 50% - 70%	☐ 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
DER. 57 %	IZQ. 49 %	DER. 60 %
50 %		2 %

☐ Malo 0% - 59 %	☒ Aceptable 60% - 89%	☐ Bueno 90% - 100%
--------------------------------------	--	--

ESTRUCTURA - CHASIS

☒ 100,00 %

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

FUGA DE FLUIDOS

☒ 100,00%

CARROCERIA - EXTERIOR

☒ 99,00%

BOMPER TRASERO

REGULAR

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
40%	40%	40%	40%


☒ 61% - 100%	☐ 40% - 60%	☐ 0% - 39%
---	---------------------------------	--------------------------------

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
77,9 %	78,8 %
6,8 %	62,7 %

☒ <-6 y/o > 6	☐ (-)6(-)10---(+6)(+)10	☐ <-10 y/o > 10
--	---	-------------------------------------

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo



AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

AUTOMÁS
Automa 1

FIRMA INSPECTOR: HERSON DAVID SANCHEZ ACHURY
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES
INTEGRAL AUTOMÁS CUENTA CON RESALDO DE 1998 INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: BRANDON ESTIVEN CARRILLO GALEANO
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Versión 05 2023/03/0

CLASE	CAMIONETA PASAJ	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	4819787	TURNO	1	KNN757
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	30 Nov 2025			
TIPO	FORTUNER (3) (1L) 2.7L SRV TP 2700CC 7AB	INDIVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 18			
CARROCERIA	Selección...	KILOMETRAJE	37196	SOLICITADO POR	BRANDON ESTIVEN CARRILLO			
MODELO	2021	COLOR	GRIS METALICO	SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE LIVIANO			
NACIONALIDAD	VIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	BAJAX3G54M0991281					
N° MOTOR	2TR AB33722	N° SERIAL	BAJAX3G54M0991281					

OBSERVACIONES:




Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENO NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINIEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR NO APLICA
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



KNN757



Ficha Técnica

MARCA VEHICULO	TOYOTA
CLASE VEHICULO	CAMIONETA
LINEA VEHICULO	FORTUNER
CILINDRAJE	2.604
COLOR	GRIS-METALICO
AÑO MODELO	2021
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERIA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	8AJAX3GS4M0991281
# SERIE	8AJAX3GS4M0991281
# VIN	8AJAX3GS4M0991281
# MOTOR	2TR-A833722
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2500
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES
0	10023347606	0	



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	91740997	FECHA VENCIMIENTO	05/09/2026
FECHA EXPEDICIÓN	04/09/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
FECHA INICIO VIGENCIA	06/09/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	ESTADO RTM	NO APLICA



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRICULA INICIAL	09/07/2021	CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO	FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
TRASLADOS DE MATRICULA	0	COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
TIPO DE SERVICIO	Particular	CAMBIO DE BLINDAJE	NO
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0	FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0	REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	---
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	YHESSICA PAOLA MURCIA HENAO	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053866845
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	09/07/2021	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
--------------------	---------------	------------------	------------------------	---------------------	--------

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



KNN757



Datos del Servicio

BRANDON ESTIVEN CARRILLO

4819787

Solicitante:	TOYOTA	GRIS METALICO	Nº Inspección:	20 NOV 2023
Marca:	CAMIONETA PASAJERO	2021	Fecha:	COMBO DIAMANTE LIVIANO
Clase:	FORTUNER (2) (FL) 2.7L SRV TP 27	Color:	Servicio solicitado:	ASEGURABLE SI
Tipo:	37196	Modelo:	Resultado:	BRANDON ESTIVEN CARRILLO GALEAF
Kilometraje:	GASOLINA	Servicio:	Cliente:	1022403535
Combustible:		Cilindraje:		

PRUEBA DE RUTA. NO PRESENTO NOVEDADES DE INSPECCION. VEHICULO NO SUPERA LA VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA. CON GANCHO REMOLQUE AL MOMENTO DE LA INSPECCION. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS INTERNAS DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. - RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Observaciones:



Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automatica vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	NO APLICA
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehículo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	

Estado general
NORMAL: PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en línea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehículo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	NO APLICA
Suavidad en el embrague	BUENO
Suavidad en la dirección	

Estado general
NO PRESENTO NOVEDADES


REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continualmente	BUENO
Activación sensores de proximidad y camara de reversa	NO APLICA
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Color de humo de escape en parametros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timon	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralenti en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	

Estado general
FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL



Vehículo: TOYOTA FORTUNER
Año: 2021
ID: KNN757
(introducción manual)

Prueba de compresión



Notas

KNN757: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 1%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%. SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGUN EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

Resultado de la prueba

REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, YA QUE SE EVIDENCIA RUIDO INUSUAL EN LA VALVULA PCV.

ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, PARA EVITAR QUE EL PROBLEMA SE AGRAVE Y CAUSE DAÑOS MAYORES.

SE DEBE SEGUIR TAMBIÉN LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL KILOMETRAJE ACUMULADO.

AUTOMÁS
uévete Tranquilo

Firma:

pico
Technology

jueves, 20 de noviembre de 2025
Page:1

AUTOMÁS
uévete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by **THINKCAR**

Repair Shop

Nombre de la empresa:
 Dirección:
 Teléfono de contacto: N/A
 SN: 960669808789
 Tiempo: 11/20/2025 09:48:24

Vehicle Information

Matrícula: KNN757
 Año: 2021
 Marca: TOYOTA
 Modelo: Fortuner/Hilux SW4
 VIN: 8AJAX3GS4M0991281
 Kilometraje: 37196 Kilómetros
 Versión del software del vehículo: V10.58

Resultados de la prueba

ABS (Control de Frenos) 1 problems exist
 1. C14FE14 Circuito de Voltaje de Suministro del Sensor de Ángulo de Dirección Cortocircuito a Tierra o Abierto **Confirmado**

CM (Medidor de Combinación) 1 problems exist
 1. B150A Pérdida de comunicación con HMI-LAN **HISTORIA**

NS (Sistema de Navegación) 2 problems exist
 1. C1622 Cámara trasera desconectada **HISTORIA**
 2. B1324 Pérdida de comunicación con el medidor **HISTORIA**

CS (Sonar de Despeje) 1 problems exist
 1. C1AED Circuito del sensor de comunicación trasero **HISTORIA**

The following systems are OK:

1. EOBD/OBD II
2. ECMECT (Motor y ECT)
3. CCS (Control de Crucero)
4. SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)
5. AC (Aire Acondicionado)
6. FWD (Tracción a las Cuatro Ruedas)
7. HAL (HL Autonivelación)
8. BD (Puerta Trasera)
9. CGW (Gateway Central)

AUTOMÁS
 Muévete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
 AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: noviembre 20, 2025

NP - PC

RAD: 4819787

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: FORTUNER (2) (FL) 2.7L SRV TP 2700CC

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.021

COLOR: GRIS METALICO

PLACAS: KNN757

MOTOR: 2TR-A833722

SERIE: 8AJAX3GS4M0991281

CHASIS: 8AJAX3GS4M0991281

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CARRILLO GALEANO

BRANDON ESTIVEN

C.C. No. 1022403535 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 50 # 1-37

TEL: 3045558049

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACI
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

cc:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo