

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	6/09/2023	PLACA:	LHV749
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1012508604	ROMBO:	355
CENTRO DE INSPECCION: CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS			
ASEGURABLE: SI			

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2022
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008221	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRC555942	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU3FJ3NK227723	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	JTEBU3FJ3NK227723	ORDEN	2143736890
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	31742		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	99%
PINTURA	#####	100%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%	100%
	Deficiente	Aceptable
		Optimo

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED COMPRENDIENDA UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



BOMPER: Rayon

Observaciones: VH PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO,VERIFICAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO POR RUIDO IRREGULAR,2 LLAVES,KIT CARRETERA,GATO,BOTIQUÍN,EXTINTOR VIGENTE 12/23,2 TACOS,CHALECO,2 CONOS,CORREA Y ARNES,4 LLANTAS BRIDGESTONE 262/65/R17,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE,

ACCESORIOS

	ORIGINAL	OPCIONAL	X NO TIENE
RADIO			
RADIO CON UNIDAD CD			
EQUALIZADOR			
CAJA DE CD'S			
PLANTA			
PARLANTES			
TWITER			
VIDRIOS ELECTRICOS			
PELICULA DE SEGURIDAD			
DESEMPIÑADOR			
ESPEJO RETROVISOR			
ESPEJOS ELECTRICOS			
PEUMILLA TRASERA			
BLOQUEO CENTRAL			
Jer. STOP.			
DIRECCION ASISTIDA			
DIRECCION HIDRAULICA	X	✓	
AIRE ACONDICIO.		X	
LLANTAS		X	
COPAS		X	
RINES		X	
AMPLIFICACIONES		✓	
ALARMA		✓	
01:00			
RELOJ			
CINTURONES DE SEGURIDAD		●	
ENCENDIDOR		✓	
TAPICERIA DE CUERO		X	
EXPLORADORES		✓	
PORTA EQUIPAJE		✓	
TECHO CORREDIZO		✓	
SPOILER		✓	
OTROS			X

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
BLINDAJE	OPCIONAL II	1	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0


DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:



6/09/2023



6/09/2023



6/09/2023



6/09/2023



6/09/2023



6/09/2023

INFORME TÉCNICO

PLACA:

LHV749

Ciudad

CDA PESADOS Y LIVIANOS
LAS AMERICASEste documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	TOYOTA
CLASE	CAMPERO
TIPO	WAGON
MODELO	2022
NACIONALIDAD	JAP
COLOR	PLATA
CLAVIRES	3956

No.MOTOR

1GRC555942

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.
CEDULA DE CIUDANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	444 11 21
Rombo	355

No.SERIE

JTEBU3FJ3NK227723

No.CHASIS

JTEBU3FJ3NK227723

DOCUMENTOS

CONCEPTO E IMPRONTAS

OBSERVACIONES



MOTOR

Original Regrabado Grabado 1GRC
C555942

SERIAL

Original Regrabado Grabado

ENGINE NO. 1GRC555942
FRAME NO. JTEBU3FJ3NK227723
COLOR PLATE 3956
TRIM PLANT OPTION
MANUFACTURE DATE 17/09/2022
ASSEMBLY DATE 29/11/2022

CHASIS

Original Regrabado Grabado

JTEBU3FJ3NK227723

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores



Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Firma Cliente

C.C.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:
Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente
Aranda: calle 17 # 60-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado /
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 -
Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 -
Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 -



DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2022
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008221	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRC555942	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU3FJ3NK227723	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	JTEBU3FJ3NK227723	ORDEN	2143736890
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	31742

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	6/09/2023	PLACA:	LHV749
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1012508604	ROMBO:	355
CENTRO DE INSPECCION:		CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	444 11 21
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañil / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143736890		
Fecha de Expedición:	06/09/2023	Hora:	11:58

Aspecto del Vehículo

Placa:	LHV749
Marca:	TOYOTA
Línea:	PRADO [LC 150]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	3956
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	06/09/2023
Centro de Validación:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JTEBU3FJ3NK227723
Número de Serie:	JTEBU3FJ3NK227723
Número de motor:	1GRC555942
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Placa:	LHV749
Fecha Servicio:	6/09/2023 11:56:49 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LHV749
Fecha Servicio:	6/09/2023 11:56:49 a.m.



Detalle 11



6 sep. 2023 14:09:40

Detalle 12



Detalle 13



6 sep. 2023 14:09:57

Detalle 14



Detalle 15



6 sep. 2023 14:10:47

Detalle 16



Detalle 17



6 sep. 2023 14:11:24

Detalle 18



Detalle 19



6 sep. 2023 14:12:22

Detalle 20