

FRENOS




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 40%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 40%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACION Y LLANTAS

(%) VALOR DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO DE VIA		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHICULO

MARCA TOYOTA



CLASE CAMPERO



TIPO

LAND CRUISER [LC 200]



Firma Cliente:

C.C.

ALFREDO ROMERO CONTRERAS

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de FiscoCda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones apenas a nuestra responsabilidad

LO ASesorAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHICULO USADO

Bogotá: Calle 10A # 60C - 157 PISO (571) 245 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 1227 Av. Calle 127 # 89 - 47 PISO (571) 702 2326 - Bogotá Americanas Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 43-41 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 86 - 23 Barrio El Prado 2 PISO (571) 308 8440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 50 # 30 - 42 PISO (571) 301 304 6013 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia 2 PISO (571) 643 3088 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Caño Bucaramanga Cst. 321 430 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales 2 PISO (504) 205 9278 - (504) 300 8464 Cst. 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 133 CDA Tangues S.A. 2 PISO (574) 265 4813 - Cali Flare: Av. 30 Norte # 629 - 157 PISO (572) 345 1193 - Cali San Camilo 44 # 9C - 39 PISO (572) 310 4141 - Cúcuta Vehículos Livianos y RESTO DEL PAIS y HORARIOS DE ATENCION CONSULTARNOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Checkup control de Calidad

Checkup control de Calidad

Checkup control de Calidad

COLSERAUTO

PERTAJE COMERCIAL

DATOS

Chequear control de Calidad

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metálica
CLASE	CAMPERO	MODELO	2000
TIPO	LAND CRUISER (LC 200)	CARROCTRIA	CAMIONETA 6P
COLOR	PLATA	CILINDRAGE	4481
CON. PARC.	09008201	COMBUSTIBLE	DIESEL
Nº. MOTOR	1V10V030383	NACIONALIDAD	JAP
Nº. CHASSIS	1TMHV037L4293477	TIPO CAJA	1PTRONICA
Nº. SERIAL	1TMHV037L4293477	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	CILONETRAJE	18038

FECHA:	17/03/2005	PLACA:	DMY643
ATENCIÓN PARA:	República de Bogotá		
Nº. INSPECCIÓN:	739264	PUEDO:	20
CENTRO DE INSPECCIÓN:	PDA 137		
ASEGURABLE:	No aplica		

NOMBRE	COMERCIALIZADORA VERGALY S A S
IDENTIFICACION	90987844
SECCION	CR 50 18 37
TELEFONO	094558849
V/B CLIENTE	0 0
V/B PASADORA	\$ 429.200.000
V/B COLSERAUTO	\$ 429.200.000
V/B ACCESORIOS	\$ 399.000

MOTOR

Chequear control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Verificación aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	PUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Reporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangas radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables inyección de alta	NA
Estado exterior batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequear control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parques	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequear control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiavientos delanteros	FUNCIONA
Funcionamiento limpiavientos traseros	FUNCIONA
Funcionamiento limpiavientos traseros	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Acete	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado canteiros puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desampallador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequear control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	51W FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	51W FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	51W FUGA
Fuga líquido de frenos	51W FUGA
Fuga aceite dirección hidráulica	51W FUGA
Fuga fluido aceite embrague	NA
Fuga aceite por amortiguadores	51W FUGA
Fuga tanque combustible	51W FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado caviros suspensión	NO VERIFICABLE
Estado Vjeras	BUENO
Estado guardapalos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda palmo caja dirección	BUENO
Estado buberia frenos	BUENO

COLSERAUTO S.A.
NIT: 860.053.523-3

Inspector


Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esta depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.



Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	1805		
Fecha de Expedición:	17/03/2025	Hora:	02:11

Aspecto del Vehículo

Placa:	GWY643
Marca:	TOYOTA
Línea:	LAND CRUISER [LC 200]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	4461
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	COMERCIALIZADORA VEHIGALY S.A.S
Id Solicitante:	900678044
Fecha Informe:	17/03/2025
Centro de Validación:	CDA 127
Ciudad de Expedición:	BOGOTÁ D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JTMHV05J7L4293477
Número de Serie:	JTMHV05J7L4293477
Número de motor:	1VD0508361
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
231	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

REGISTRA MEDIDA CAUTELAR.



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que empara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionados aplican para la fecha y hora de la emisión.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 380258

Fecha Expedición: 17 3 2025 Hora: 3:44 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10029550061

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMPERO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA DETTO/ITE MEDELLIN

Fecha matrícula

1/24/2020

PLACA

GWY643

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

JTMH05J7L4293477

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

PLATA METALICO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

SE IDENTIFICAR

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

JTMH05J7L4293477

Marca

TOYOTA

Cilindraje

4461

Pasajeros sentados

8

Días matriculados

1879

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

SI

Número de motor

1VD0508361

Línea

LAND CRUISER 200

Carrocería

WAGON

Capacidad de carga

Número de registro

271147564

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

234

Número de chasis

JTMH05J7L4293477

Modelo

2020

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

3350

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

8170

Se declara que la información suministrada en la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) es de donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información consultada en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Fecha vencimiento
1/21/2022

Fecha vigencia
1/22/2021

Número póliza
14650400031850

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GÁLEM S.A.	NT	901373941	7/14/2023	
INSETUR DE COLOMBIA S.A.S	NT	900464898	1/24/2020	7/14/2023

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Tipo de limitación

EMBARGO

Número documento

168556

Entidad

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL

Tipo documento de mandante

C

No. Documento demandante

1030538741

Fecha expedición documento

9/2/2024

Fecha de radicación documento

10/6/2024

Descripción de la medida

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

249599264

Fecha de registro

9/18/2024

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA DE TIOYITE MEDELLIN

Descripción del trámite

Se declara que la información registrada en la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Trámites (RUNT) es de los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, por lo que Colcarro S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLCARRO.UTM

Protocolo**Batería/Corriente del motor de arranque**

7:00 23.11.2022 ()

ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción)	Culpa 1
SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)	Culpa 2
CM (Medidor de Combinación)	Sin culpa

DTC

Sistema	Código	Descripción	Estado
ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción)	C1407	Circuito abierto o cortocircuito en el sensor trasero de velocidad RH	HISTORIA
SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)	B1851	Circuito abierto en el circuito RH del detonador lateral trasero	Corriente
SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)	B1851	Circuito abierto en el circuito RH del detonador lateral trasero	HISTORIA

Protocolo



Batería/Corriente del motor de arranque

7.80 23.11.2022 ()

Orden	Fecha 17.03.2025 16:25:11
Cliente	Empresa
Tel	Tel
Fax	Fax
Email	Email

Vehículo


Make	TOYOTA
Model	Land Cruiser 4.5 D-4D 4x4
Código del motor	1VDFTV
	Diesel 4 tiempos / 8 cilindro / -
Placa del vehículo	GWY643
Número de identificación del vehículo	JTMHV05J7L4293477
kilometraje	98028
Operador	No

Prueba: Batería/Corriente del motor de arranque

Batería/Corriente del motor de arranque

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
Resistencia batería interna	mΩ	----	6.6	5.3
tensión CH1 máx.	V	----	----	12.8
tensión CH1 mín.	V	----	----	6.5
temperatura	°C	----	----	----
Consumo de potencia	kW	----	----	-1.97
corriente CH2 max	A	----	----	84
corriente CH2 min	A	----	----	-1109
CCA(SAE)	A	----	----	720



Resumen

Batería/Corriente del motor de arranque

OBJETIVO DE LA PRUEBA MOTOR DE ARRANQUE: Esta prueba determina el estado actual de la batería y el funcionamiento del motor de arranque; no es posible cuantificar la vida útil de la batería ya que esto depende del número de ciclos de carga y descarga, además de determinar los desgastes internos del motor de arranque y su vida útil de funcionamiento.

Voltaje de batería máximo 12,8
voltaje de batería mínimo 6,5

1. Batería en estado de aviso para un posible cambio, debido a lecturas de voltaje bajos; los cuales se encuentran por debajo de 9 voltios, para el voltaje mínimo y de 11,8 para el voltaje máximo.
2. Es necesario realizar una revisión de la batería, para validar el nivel interno de desgaste en este elemento y así determinar su mantenimiento o posible reemplazo.
3. La batería siempre debe de trabajar dentro de sus valores de voltaje nominal, para garantizar el buen funcionamiento de todos los sistemas electrónicos del vehículo.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante. El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.