Informe de **peritaje básico**

EOS189

Fecha	Sede	Servicio
2026-11-17	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Cliente

Nombres y apellidos	JUAN GUILLERMO CHAVERRA MONTOYA
C.C o NIT	1036683055
Email	JUANGUICHAVE11@GMAIL.COM

Información del vehículo

Marca:	TOYOTA
Línea:	COROLLA [12] [FL] XE-I - TP 1800CC 7AB ABS.
Modelo:	2019
Clase de vehículo:	AUTOMOVIL
Código fasecolda:	09001139
Cilindraje:	1798
Tipo de combustible:	GASOLINA
Accesorios:	
Vencimiento RTM:	2027-04-02
Vencimiento SOAT:	2027-04-03
Valor asegurado:	69,800,000
Kilometraje:	87324

RESULTADO DEL SERVICIO

APROBADO

Resumen	✓	✗
Toma de imágenes	●	○
Estudio Legal	●	○
Carrocería	●	○
Inferior	●	○
Suspensión, Frenos y Llantas	●	○
Batería	●	○
Interior Elementos Eléctricos	●	○

Historial de servicios

SERVICIO	KILOMETRAJE	FECHA
Peritaje Básico	87324	2026-11-17

Informe de peritaje básico

sura

EOS189

Fecha	Sede	Servicio
2026-11-17	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Características del vehículo
Estudio legal vehicular

Marca:	TOYOTA
Línea:	COROLLA
Modelo:	2019
Clase:	AUTOMOVIL
Motor:	2ZRM531779
Chasis:	9BRBU3HE8K0145023
VIN:	9BRBU3HE8K0145023
Color:	BLANCO PERLADO
Tipo de caja:	NO REPORTADO
Cilindraje:	1798
Nombre de propietario:	MARIA CLAUDIA MONTOYA TAMAYO
Fecha de Matrícula:	2018-04-04
Fecha de registro:	6
Histórico Propietarios:	6
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda	No
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	SEDAN
Fasecolda:	09001139
Organismo tránsito:	NO REPORTADO

Limitaciones a la propiedad
(Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0

Observaciones


SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACION DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR// OTROS PAGADO$ 987.588 PPDPAGADO$ 11.229.754, 2020/01/30 SURA.

Informe de **peritaje básico**

sura

EOS189

Fecha	Sede	Servicio
2026-11-17	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



Notas de vehículo

0.BIEN REPARADO POR REMOCIÓN	5.ABOLLADO
1.DESCUADRADO	6.DESPRENDIDO
2.RAYADO	7.CORROIDO
3.MAL REPARADO	8.GOLPEADO
4.ROTO	9.OXIDADO

Observaciones

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	SUMIDO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	SUMIDO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	BIEN REPARADO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	BIEN REPARADO - RAYADO - SUMIDO
Estribo derecho:	BUENO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	REPINTADO - GOLPE LEVE
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	GOLPE LEVE
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	BUENO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	SUMIDO
Antena:	NO TIENE
Capota:	SUMIDO
Boceles:	NO TIENE
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	NO TIENE
Farola izquierda:	RAYADO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	RAYADO - REPINTADO - DESCUADRADO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	SUMIDO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	NO TIENE
Vidrio compuerta:	NO TIENE
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	MAL REPINTADO

Informe de **peritaje básico**

EOS189

Fecha	Sede	Servicio
2026-11-17	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	87324
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

Observaciones interior y elementos eléctricos


Informe de **peritaje básico**

sura

EOS189

Fecha	Sede	Servicio
2026-11-17	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Chasis



Observaciones inferior

Residuos secos de refrigerante

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	REGULAR

Informe de **peritaje básico**

EOS189

Fecha	Sede	Servicio
2026-11-17	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	RAYADO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	NO REALIZADA
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	NO REALIZADA
Disco trasero izquierdo:	NO REALIZADA
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	NO REALIZADA
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	NO REALIZADA
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	NO REALIZADA
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	41-60
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	NO REALIZADA
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	41-60
Pastas delanteras izquierdas:	NO REALIZADA
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulicaéléctrica:	BUENO

Batería

Batería12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO

Observaciones batería

Observaciones suspensión, frenos y llantas