AUTOMÁS Muévete Tranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO

P001115315787

40712

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	———
TIPO	VOYAGE POWER MT 1600CC 4P AA VED	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	239025
MODELO	2014	COLOR	GRIS ESPECTRO METALICO
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	9BWDB05U9ET146660
TIPO CAJA	MECÁNICA	N° SERIAL	9BWDB05U9ET146660
CILINDRAJE	1599	N° MOTOR	CFZM93848
ASEGURADORA	PERSONAL	SUCURSAL	AUTOMÁS 134
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL - 1	CLAVE	34768
CLIENTE	CUBERTO SERRANO	IDENTIFICACIÓN	19416482

N° INSPECCIÓN	315787	TURNO	PE148
FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2026 - 16:46:09		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134		
SOLICITADO POR	CUBERTO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	$ 28.940.809	COD. FASECOLDA	09201169
VALOR AUTOMAS	$ 0	VALOR FASECOLDA	$ 30.000.000
VALOR ACCESORIOS	$ 370.000		
RESULTADO	ASEGURABLE NO		

HKZ547

OBSERVACIONES: NUMERO DE CHASIS Y MOTOR PRESENTAN DETERIORO., TRAMITE TRASPADO SUJETO A POLITICAS DE ACEPTACION DEL ORGANISMO DE TRANSITO., NUEMERO DE MOTOR Y CHASIS DETERIORADO TRAMITE DE TRASPASO SUJETO A ORGANISMO DE TRANSITO, CAUCHOS DE PUERTAS Y PROTECTOR TÉRMICO REGULARES, ANTENA DE RADIO REGULA, DESLAMINADO EN POLARIZADO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN GOLPEADA, FLEXIBLE REGULAR, HUMEDA DE ACEITE POR VÁLVULA DE DESFOGUE Y DUCTOS DEL HIDRÁULICO, SILENCIADOR SUMIDO, CÁRTER INTERVENIDO Y CON FUGA, CONJUNTO DELANTERO INTERVENIDO, MARCO FRONTAL DEL RADIADOR DEFORMADO, CAJA DE IMPACTOS DELANTERA SUMIA, PLACA DE IDENTIFICACIÓN GOLPEADA, PASÓ RUEDAS DELANTEROS ROTOS Y CON MALAS REPARACIONES, PIN DE VARILLA DE CAPOT ROTA, DISCOS CON DESGASTE IRREGULAR, AUSENCIA DE GUARNECIDO DE SILLAS, INTERIOR CON DESGASTE IRREGULAR, COPAS DE RINES DESAJUSTADAS Y RAYADAS, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERÍA SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS ESTÉTICOS EN PIEZAS INTERVENIDAS, DESGRAFE EN PUNTAS DE CHASIS DELANTERAS CON CAJA DE IMPACTOS; ESTRUCTURA DEL VEHICULO PRESENTA DEFECTOS.

Revision Visual



Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 41%

6	ESTRIBO DERECHO	SUMIDO
25	ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
*	PUNTA CHASIS DEL DER	DEF. MEDIA
*	PUNTA CHASIS DEL IZQ	SUMIDO
*	TRAVIESA/FRONTAL INFERIOR	DEF. MEDIA
*	G/POLVO MET DELANTERO D	SUMIDO
*	PARAL CENTRAL IZQ.	SUMIDO

CARROCERÍA - EXTERIOR — 79%

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
10	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
2	CAPOT	MAL REPINTADO
4	CAPOTA	SUMIDO
9	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
17	COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
11	FAROLA IZQUIERDA	HERMETICIDAD DEFICIENTE
3	GUFANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
12	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
14	PUERTA DEL IZQ.	BIEN REPINTADO
5	PUERTA DELANTERA DER	MAL REPINTADO
7	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
16	PUERTA TRASERA IZQ	BIEN REPINTADO
13	RETROVISOR IZQ.	RAYON
8	TAPA BAUL/COMPUERTA	BIEN REPINTADO
*	REF. PISOS DER.	SUMIDO
*	REF. PISOS IZQ.	SUMIDO
*	PANEL TRASERO	SUMIDO
*	PISO BAUL	SUMIDO
*	PISO CARROCERIA	SUMIDO
*	FAROLA DERECHA	RAYADO

FUGA DE FLUIDOS — 100%

PINTURA — 90%

*	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



71% 59% | 45% 61% | 12%

>60% | 59% - 11% | <10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS



20% | 20% | 40% | 40%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



47% 41% | 38% 19%

REVISAR SUSPENSIÓN TRASERA IZQUIERDA; REVISAR SUSPENSIÓN TRASERA DERECHA

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10 .. (+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



ALINEAR EJE TRASERO

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	$ 170.000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
SENSORES DE PROXIMIDAD	GENERICO LED	1	$ 200.000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico







Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

AUTOMÁS
Vívelo Tranquilo

HAIBER DELGADO VEGA
CC 80878904

CUBERTO SERRANO
19416482

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

AUTOMÁS Muévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	------
TIPO	VOYAGE POWER MT 1600CC 4P AA VID	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	230025
MODELO	2014	COLOR	GRIS ESPECTRO METALICO
NACIONALIDAD	BRASIL	Nº CHASIS	9BWDB05U9ET146660
Nº MOTOR	CFZM93848	Nº SERIAL	9BWDB05U9ET146660

Nº INSPECCIÓN	315787	TURNO	PE148
FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2026 - 16:46:00		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134		
SOLICITADO POR	CUBERTO		
SERVICIO SOLICITADO	LTA + PERITAJE + CERTIMÁS BASICO		

45125
HKZ547

OBSERVACIONES: ----------

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A: NO
- AMORTIGUADORES: NO
- BOMBA EMBRAGUE: NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL: SI



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR: NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA: NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO: NORMAL
- LAVAPARABRISAS: NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS: NORMAL
- REFRIGERANTE: NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO: BUENO
- BLOQUEO CENTRAL: BUENO
- CALEFACCION: MALO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS: BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS: NO APLICA
- INDICADOR TEMPERATURA: BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO: BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO: NO APLICA
- PITO: BUENO
- RADIO: BUENO
- RELOJ: BUENO
- TACOMETRO: BUENO



Tapicería

- ALFOMBRA PISO: BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS: BUENO
- CARTERAS PUERTAS: REGULAR
- CINTURON DE SEGURIDAD: BUENO
- CONSOLA CENTRAL: BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS: BUENO
- GUANTERA: BUENO
- MILLARE: BUENO
- PARASOLES: REGULAR
- TAPICERIA ASIENTOS: REGULAR
- TAPICERIA TECHO: REGULAR



Luces

- ALTAS: BUENO
- ANTINIEBLA: BUENO
- BAJAS: BUENO
- COCUYOS: BUENO
- DIRECCIONALES: BUENO
- ESTACIONAMIENTO: BUENO
- EXPLORADORAS: BUENO
- FRENO: MALO
- LUZ TECHO: BUENO
- PLACA: BUENO
- REVERSO: BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL: BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA: NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS: REGULAR
- RADIADOR: BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA: BUENO
- BUJES TIJERAS: BUENO
- CATALIZADOR: BUENO
- CRUCETAS: NO APLICA
- CUNA MOTOR: BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL: BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES: BUENO
- PROTECTORES INF.: REGULAR
- SILENCIADOR: BUENO
- TIJERAS: BUENO
- TUBO EXHOSTO: BUENO



Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

AUTOMÁS® uévete Tranquilo

Nº 52946

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: Bogota - Bogota

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: 18 de noviembre de 2026 - 16:46:08

RAD: 315787

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: VOLKSWAGEN

LÍNEA: VOYAGE POWER MT 1600CC 4P AA VE

TIPO: Particular

MODELO: 2014

COLOR: GRIS ESPECTRO METALICO

PLACAS: HKZ547

MOTOR: CFZM93848

SERIE: 9BWDB05U9ET146660

CHASIS: 9BWDB05U9ET146660

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CUBERTO SERRANO

C.C. No. CC 19416482 DE ----------

DIRECCIÓN RESIDENCIA: ----------

TEL: 3154784559

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: CUBERTO SERRANO

AUTOMÁS

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamante hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo