PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026	133981589

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	A8909034079	3319301

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 64 B # 49 A 30	destradaa@sura.com.co

MARCA	MODELO	COLOR
NISSAN MARCH [FL] ADVANCE	2020	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	51700000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
06401209	032019001089121	2019/07/02		1030000	51700000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/10/16			NORMAL	HR16310248U

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
3N1CK3CD4ZL403246	3N1CK3CD4ZL403246	

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/11/03	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAI	28393									
2026/11/19	(R)ACOMPAÑAMIENTO COMERC	28463									

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN ASEGURABLE S

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR //OTROS AVISADO$ 2.579.029 PTD AVISADO$ 48.830.000 SURA 2026,
.,
.;
2 LLAVES PELÍCULA DE SEGURIDAD 230.000 RADIO PANTALLA 800.000 ,
.,
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR //OTROS AVISADO$ 2.579.029 PTD AVISADO$ 48.830.000 SURA 2026 ,
SE REALIZO DESCARBONIZACION DE MOTOR Y PURIFICACION DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO SE CAMBIO FILTRO DE A-A REV DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA 5000KM,
BATERIA AL 100%,
LLANTAS NUEVAS X4 ,
OK,
OK,
SIN NOVEDADES,
OK,
OK,
SOAT HASTA 16/10/2027 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA HASTA 22/10/2027, 2 LLAVES, CÁMARA NO SE VE CLARAMENTE, PRESENTA PEGA EN CINTURÓN TRASERO CENTRAL, FALTA LOGO DE NISSAN EN COCA DE RIN TRASERO DERECHO, ,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN


ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

CARROCERIA SEDAN

CARROCERIA SEDAN



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO


DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	NO TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	NO TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	TIENE	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	NO TIENE	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	NO TIENE	TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONSOLA RADIO	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE	TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE	DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE	ESTRIBO DERECHO	BUENO	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	RAYADO
COSTADO DERECHO	SUMIDO	COSTADO DERECHO	RAYADO	PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO	PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO	PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO	VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	PINTURA MANCHADA	ESTRIBO IZQUIERDO	REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	REPINTADO PARCIAL	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO	PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRADO	CAPÓ	RAYADO
CAPOTA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO	PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	REPINTADO
PERSIANA	BUENO	ROMPENIEBLAS	NO TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO	PARAGOLPES TRASERO	RAYADO	PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO
PARAGOLPES TRASERO	DESCUADRE	ESPOILER TRASERO	NO TIENE	PANEL TRASERO	BUENO

PANORAMICO TRASERO	**BUENO**	**STOP DERECHO**	**BUENO**	**STOP IZQUIERDO**	**BUENO**
TAPA BAÚL	**BUENO**				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

INFERIOR SEDAN

INFERIOR SEDAN



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BIEN REPARADO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO
TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS	OBSERVACIONES

EN ESTA PRUEBA NO SE REVISA LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

ELEMENTOS MECÁNICOS **

*ELEMENTOS MECÁNICOS ***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	BUENO	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
MOFLE	BUENO	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

BATERIA SEDAN

BATERIA SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO	TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENA	FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
SOPORTE DE BATERÍA	BUENO	PRUEBA DE DESCARGA	BUENO	ESTADO DE CAJA DE BATERÍA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

REVISIÓN LLANTAS SEDAN

REVISIÓN LLANTAS SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA DELANTERA DERECHA	NORMAL	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	NORMAL	LLANTA REPUESTO	NORMAL
LLANTA TRASERA DERECHA	NORMAL	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	NORMAL	PROFUNDIDAD	BUENO
PRESIÓN DE LLANTAS	BUENO	RECOMENDACIONES	NINGUNO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

PARABRISAS SEDAN

PARABRISAS SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTADO DE LAS PLUMILLAS	BUENO	LAVA PARABRISAS	BUENO	NIVEL LIQUIDO PARABRISAS	NIVEL BUENO
ESTADO DEL PANORAMICO	BUENO				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

LUCES SEDAN

LUCES SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LUCES DE FAROLA	BUENA	INTERMITENTES	BUENA	LUCES DE FRENO	BUENA
LUCES DE REVERSA	BUENA	LUZ ANTINIEBLA TRASERA	BUENA	LUCES INTERNAS	BUENA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

MOTOR SEDAN

MOTOR SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SOPORTE MOTOR Y CAJA	BUENO	BOMBA DE AGUA	SIN FUGA	COMPROBACIÓN CABLE DE ACELERACIÓN	BUENO
ESTADO DE ACEITE	CAMBIAR SEGÚN MANTENIMIENTO	ESTADO CORREAS ACCESORIOS	BUENA	FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCIÓN	BUENO	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
SUSPENSIÓN	BUENO	BUJES	BUENO	CORREA DISTRIBUCIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

FLUIDOS SEDAN

FLUIDOS SEDAN

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
NIVEL ACEITE DE MOTOR	NIVEL BUENO	NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	NIVEL BUENO	NIVEL DE LIQUIDO HIDRÁULICO	N/A
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL BUENO	NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

EQUIPO DE CARRETERA

EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA REPUESTO	TIENE	GATO	TIENE	TRIANGULOS	TIENE
EXTINTOR	TIENE	TACOS	TIENE	LLAVE DE PERNOS	TIENE
BOTIQUÍN	TIENE	HERRAMIENTA BÁSICA	TIENE	CHALECO REFLECTIVO	TIENE
GUANTES DE PROTECCIÓN	TIENE	LINTERNA	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

PRUEBA DE RUTA **

*PRUEBA DE RUTA ***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
FRENOS	NORMAL	ALINEACION	NORMAL	RUIDOS EXTERIORES	TIENE
INDICADORES DE TABLERO	NORMAL	TEMPERATURA DE CONTROLADOR	NORMAL	TEMPERATURA DE MOTOR	NORMAL
AUTONOMÍA	NORMAL	RUIDOS EN HABITACULO	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

OBSERVACIONES **

OBSERVACIONES *

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTUDIO TECNICO	REALIZADA				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

DOCUMENTOS INVENTARIO **

*DOCUMENTOS INVENTARIO ***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
REVISION TECNICO MECANICA	VIGENTE	LLAVES	TIENE	SOAT	VIGENTE
MATRICULA	NO TIENE	LLAVERO	TIENE	PLACAS	TIENE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GEZ669	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-NOV-2026

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO **

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SENSORES DE PROXIMIDAD	BUENO	PROTECTORES PLASTICOS INFERIORES	BUENO	PROTECTORES PLASTICOS DE ESTRIBO	NO TIENE
REJILLA PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO	EXTENSION BOMPER DELANTERO	BUENO	REJILLA PANEL PARALLAMAS	MANCHADO
LAMEVIDRIOS	MANCHADO	DIRECCIONAL RETROVISOR IZQUIERDO	NO TIENE	DIRECCIONAL RETROVISOR DERECHO	NO TIENE
CAMARA	REVISAR	CARPA	NO APLICA	COJINERIA	BUENO
ENCENDEDOR	NO TIENE	LLANTA REPUESTO	BUENO	PARLANTES DELANTEROS	BUENO
PARLANTES TRASEROS	BUENO	RADIO	BUENO	TABLERO	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	TWITERS	NO TIENE	GATO	BUENO
LUZ INTERIOR	BUENO	CENICERO	NO TIENE	SEGURO LLANTA REPUESTO	BUENO
MANIJA INT. PUERTAS DEL.	BUENO	MANIJA PUERTAS TRAS.	BUENO	CINTURONES SEGURIDAD	BUENO
ESPEJO INTERIOR	BUENO	TAPASOLES	BUENO	FORROS COJINERIA	NO TIENE
APOYA CABEZAS	BUENO	LLAVE PERNOS	BUENO	SEGURO DE NIÑOS	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO				