Elperito.com


PERITAJE BÁSICO

FECHA 9/09/26 | HORA 11:12 | CÓDIGO QR

CALIFICACIÓN FINAL

64%

DE ACEPTACIÓN





FASECOLDA
$ 39.200.000

VALOR DE MERCADO
$ 37.100.000



CALIFICACIÓN POR SECCIÓN

5. Motor	6. Sistema eléctrico	7. Llantas	8. Fuga de fluidos
97%	87%	70%	79%

9. Tren Delantero y suspensión	10. Interior del vehículo
95%	84%

1. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca / Línea	**BMW · 325 i**
Modelo / Versión	**1992**
Carrocería	**SEDAN · 4 puertas**
Combustible / Caja	**GASOLINA · MECANICA**
Cilindraje	**2494 cc**
Color	**NEGRO**
Kilometraje	**154692 km**
Chasis / VIN	**WBACB31030FD76129**
No. Motor	**256S137110336**

2. DOCUMENTACIÓN

BBT194

PROPIETARIO
JOHAN ANDRES CELIS PEDRAZA

Documento o NIT	**1030606351**
N° de dueños	**1**
Nacionalidad	**IMPORTADO**
Día de registro	**11/08/1992**

PRINCIPALES ANOTACIONES

10 HALLAZGOS

10 **Carrocería**

10 MALOS

4. INSPECCIÓN DE CARROCERÍA, MOTOR, CHASIS Y LLANTAS



CHASÍS Y ESTRUCTURA: 65 %

Chasis y estructura - Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar.

Punta delantera - Derecha
- **Regular** - Desgrafe leve

Pisos
- **Malo** - Manipulado con intervención lado derecho conjunto paral

Refuerzos pisos
- **Regular** - Con reparación en base de puente de suspensión

Escape
- **Regular** - Aislante de calor golpeado- adaptación

Panel trasero
- **Regular** - Oxidación- desgrafado lado derecho

VIDA ÚTIL LLANTAS Y AMORTIGUADORES



LLANTAS DELANTERAS

Posición	Vida útil %	Presión (psi)	Referencia
Izquierda	80	30	225-35R19
Derecha	80	30	225-35R19



LLANTAS TRASERAS

Posición	Vida útil %	Presión (psi)	Referencia
Izquierda	90	30	225-35R19
Derecha	90	30	225-35R19

Llanta requiere cambio: **Sí**



SUSPENSIÓN DELANTERA

Requiere cambio/ajuste: **Sí**



SUSPENSIÓN TRASERA

Requiere cambio/ajuste: **No**



CARROCERÍA - LATONERÍA - PINTURA - CRISTALES - FAROLAS - STOP - VIDRIOS

70% PINTURA

Guardafango - Izquierdo
- **Malo** - Exceso de material, peladuras

Guardafango - Derecho
- **Regular** - Exceso puntual, mal acabado

Retrovisor - Izquierdo
- **Regular** - Repintado

Puerta delantera - Izquierda
- **Malo** - Exceso de material, sumidos

Puerta delantera - Derecha
- **Regular** - Exceso puntual, mal acabado

Paral central - Derecho
- **Malo** - Manipulado- intervenido

Capota - Techo
- **Regular** - Repintada, mal acabado, exceso puntual

Estribo - Izquierdo
- **Malo** - Exceso de material

Estribo - Derecho
- **Malo** - Exceso de material

Puerta trasera - Izquierda
- **Regular** - Repintada, sumidos

Puerta trasera - Derecha
- **Regular** - Exceso puntual, mal acabado

Costado - Izquierdo
- **Malo** - Exceso de material, mal acabado

Costado - Derecho
- **Malo** - Exceso de material, mal acabado

Bómper - Delantero
- **Malo** - Exceso de material, mal acabado

Bómper - Trasero
- **Malo** - Exceso de material, mal acabado

Tapa baúl
- **Malo** - Exceso de material, mal acabado

Empaquetaduras
- **Malo** - Rotas

Capó
- **Regular** - Exceso puntual

5. MOTOR

	B	R	M	N/A
Arranque	X			
Radiador	X			
Cárter motor	X			
Cárter de caja	X			
Caja de velocidades	X			
Soporte de caja	X			
Soporte de motor	X			
Ruido de motor	X			
Ventiladores	X			
Mangueras	X			
Condición de embrague	X			
Sincronización				X
Correa de accesorios	X			
Ruido en polea y tensores	X			
Tapa válvulas		X		
Calidad del aceite	X			

Resultado 97 %

6. SISTEMA ELÉCTRICO

	B	R	M	N/A
Elevavidrios	X			
Plumillas		X		
Farola - Derecha	X			
Farola - Izquierda	X			
Exploradora - Derecha	X			
Exploradora - Izquierda	X			
Stop - Derecho	X			
Stop - Izquierdo	X			
Stop de tapa baúl - Derecho	X			
Stop de tapa baúl - Izquierdo	X			
Tercer stop				X
Bocina	X			
Batería	X			
Fusibles	X			
Alternador		X		
Luz de porta placa			X	

Resultado 87 %

7. LLANTAS

	B	R	M	N/A
Llantas - Delanteras	X			
Llantas - Traseras	X			
Llanta de repuesto			X	
Desgaste		X		
Estado rines / lujo	X			

Resultado 70 %

8. FUGA DE FLUIDOS

	B	R	M	N/A
Fuga - Aceite motor		X		
Fuga - Aceite caja	X			
Fuga - Refrigerante	X			
Fuga - Líquido de freno	X			
Fuga - Combustible	X			
Fuga - Dirección hidráulica	X			
Fuga - Diferencial			X	

Resultado 79 %

9. TREN DELANTERO Y SUSPENSIÓN

	B	R	M	N/A
Pastillas de freno	X			
Discos de freno	X			
Amortiguadores - Delanteros		X		
Amortiguadores - Traseros	X			
Guardapolvo punta homocinética	X			
Punta homocinética	X			
Guardapolvo punta de eje	X			
Puntas de ejes	X			
Axiales	X			
Terminales	X			
Rótulas	X			
Bujes	X			
Tijeras	X			
Caja de dirección		X		
Rodamientos	X			
Transfer (solo para 4x4)				X
Cardanes (solo camioneta)	X			
Cruzetas (solo camioneta)	X			
Graduación freno de mano	X			
Líquido de frenos	X			

Resultado 95 %

10. INTERIOR DEL VEHÍCULO

	B	R	M	N/A
Calefacción	X			
Aire acondicionado	X			
Cinturones	X			
Asiento delantero - Izquierdo		X		
Asiento delantero - Derecho		X		
Asientos traseros		X		
Condición del techo	X			
Parasoles	X			
Manija techo	X			
Luz de techo	X			
Carteras		X		
Millare	X			
Alfombras		X		
Cabeceros	X			
Tapetes	X			
Volante		X		
Mandos de elevavidrios	X			
Pomo de cambios	X			
Manija de carteras internas	X			

Resultado 84 %

11. ACCESORIOS

Radio (B)

Copa de seguridad (B)

Copas centro rin (B)

Película de seguridad (B)

OBSERVACIONES DEL PERITO (PÁG. 1/2)

Los ítems con estado «POR VALIDAR» usan referencias preliminares estimadas por IA. Pueden contener imprecisiones, no constituyen un diagnóstico mecánico y deben validarse con las especificaciones del fabricante o por un técnico.


N°	Sección	Ítem	Estado	Observación
Acciones				
1	Acciones	Aviso-Asegurabilidad	—	Aviso-Asegurabilidad: Queda a consideración de la empresa promotora de seguros
2	Acciones	AVISO_PREVENCION	—	Se recomienda validar histórico vehicular
3	Acciones	Aviso-informativo	—	Ducto de caja filtro con desajuste
Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas				
4	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Presión del. izq. (PSI)	POR VALIDAR	Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar. *Valor: 30 / Referencia preliminar IA: no disponible*
5	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Presión del. der. (PSI)	POR VALIDAR	Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar. *Valor: 30 / Referencia preliminar IA: no disponible*
6	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Presión tras. izq. (PSI)	POR VALIDAR	Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar. *Valor: 30 / Referencia preliminar IA: no disponible*
7	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Presión tras. der. (PSI)	POR VALIDAR	Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar. *Valor: 30 / Referencia preliminar IA: no disponible*
08. Motor				
8	08. Motor	Tapa válvulas	REGULAR	Humedad por empaque
9	08. Motor	Calidad del aceite	BUENO	Se recomienda servicio
09. Sistema eléctrico				
10	09. Sistema eléctrico	Plumillas	REGULAR	Deposito con reparación artesanal
11	09. Sistema eléctrico	Alternador	REGULAR	Cableado expuesto, revisar
12	09. Sistema eléctrico	Luz de porta placa INCIDENCIA	MALO	No encienden
10. Llantas				
13	10. Llantas	Llanta de repuesto INCIDENCIA	MALO	—
14	10. Llantas	Desgaste	REGULAR	—
11. Fuga de fluidos				
15	11. Fuga de fluidos	Fuga - Aceite motor	REGULAR	—
16	11. Fuga de fluidos	Fuga - Dirección hidráulica	BUENO	Residuos en bomba- limpieza
17	11. Fuga de fluidos	Fuga - Diferencial INCIDENCIA	MALO	Por empaque- tapon de drenaje
12. Tren delantero y suspensión				
18	12. Tren delantero y suspensión	Pastillas de freno	BUENO	Delanteras 70%, traseras 85% de vida util

OBSERVACIONES DEL PERITO (PÁG. 2/2)

N°	Sección	Ítem	Estado	Observación
12. Tren delantero y suspensión				
19	12. Tren delantero y suspensión	Discos de freno	BUENO	Reborde
20	12. Tren delantero y suspensión	Amortiguadores - Delanteros	REGULAR	Derecho con desajuste en base
21	12. Tren delantero y suspensión	Caja de dirección	REGULAR	Guardapolvo desajustado- mantenimiento
13. Interior del vehículo				
22	13. Interior del vehículo	Aire acondicionado	BUENO	Se recomienda mantenimiento preventivo compresor
23	13. Interior del vehículo	Asiento delantero - Izquierdo	REGULAR	Desajustado, tapizado con desgaste
24	13. Interior del vehículo	Asiento delantero - Derecho	REGULAR	Desajustado, tapizado con desgaste
25	13. Interior del vehículo	Asientos traseros	REGULAR	Inicio de fisuras
26	13. Interior del vehículo	Carteras	REGULAR	Tapizado con irregularidades
27	13. Interior del vehículo	Alfombras	REGULAR	Pisa alfombras con fisuras
28	13. Interior del vehículo	Volante	REGULAR	Desgaste de uso, con forro
29	13. Interior del vehículo	Pomo de cambios	BUENO	Desgaste de uso


BBT 194


BBT 194



REPÚBLICA DE COLOMBIA
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035337696
BBT194
BMW
325 I
1992
2.494
NEGRO
AUTOMOVIL
SEDAN
GASOLINA
PARTICULAR
















Made in Germany
325i
25 6S 1
668/9
10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBACB31030FD76129
1790 kg
3190 kg
875 kg
1050 kg






325i
BBT 194
BOGOTÁ D.C.



BBT-194






SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA









Los recuadros sin imagen son placeholders. Integración de fotos vía URL o base64 en futuras versiones del contrato.