PeriCar PLUS

INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

INFORME DE PERITAJE VEHICULAR

INSPECCIÓN PRECOMPRA

Evidencia real. Decisiones seguras.



FECHA DEL PERITAJE	10/11/2026 07:29
SERVICIO	PARTICULAR
VEHÍCULO	MAZDA · CX-5 · 2023
COMBUSTIBLE	GASOLINA
PLACA	LPN760
TIPO DE CAJA	AUTOMÁTICA
KILOMETRAJE	36.246
VIN (NÚMERO DE CHASIS)	JM7KF2WLAP0774198

TÉCNICO PERITO: **ALEXANDER RINCON**

INSPECCIÓN PROFESIONAL
Evaluación completa en más de 120 puntos.

EVIDENCIA REAL
Más de 20 fotos y pruebas que respaldan el resultado.

INFORME CLARO Y CONFIABLE
Datos técnicos explicados de forma sencilla.

DECISIONES SEGURAS
Evita riesgos, gastos y sorpresas futuras.

NOTA IMPORTANTE

Este informe refleja el estado del vehículo al momento de la inspección y se basa en pruebas visuales, funcionales y diagnóstico electrónico. No reemplaza una evaluación técnica exhaustiva en taller.

Úsalo como una herramienta de apoyo para tomar decisiones informadas.

FOTOGRAFÍAS PRINCIPALES.

Fotografías principales de identificación.

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

Tarjeta De Propiedad.





Foto Frontal



Tablero De Instrumentos.



ID. Chasis.



Resumen Ejecutivo.

DECISIÓN RÁPIDA DEL ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

RESUMEN GENERAL

RECOMENDADO


PUNTAJE TÉCNICO	RIESGO DE COMPRA	NIVEL DE CONFIANZA DE COMPRA.
98	RIESGO BAJO DE COMPRA	ALTA
DE 100		

Consejo De Compra.

Este vehículo está en buenas condiciones y puedes avanzar con la compra con tranquilidad. Aun así, te recomendamos validar los documentos y el historial de mantenimiento antes de cerrar el negocio.

Resumen Por Sistemas

Puntaje obtenido por sistemas



Riesgo y Análisis Del Peritaje.

Hallazgos Clave, Sorpresas y acciones recomendadas.

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA




SORPRESAS MECÁNICAS

BAJA



SORPRESAS ESTRUCTURALES

BAJA



SORPRESAS ELÉCTRICAS

BAJA



RIESGO GLOBAL

RIESGO BAJO DE COMPRA

Análisis con IA

Analisis de información a profundidad.

Conclusion Cliente IA.

Este MAZDA CX-5 presenta un estado general sólido, con un puntaje técnico de 98/100 y sin hallazgos que generen preocupación. Es un vehículo que puede adquirirse con confianza desde el punto de vista mecánico y estructural.

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL TÉCNICO

Pastillas de freno delanteras y traseras leve próximo mantenimiento

Negociación.

Este vehículo no presenta hallazgos que ameriten negociar el precio por su estado técnico. El valor pedido debería responder únicamente a factores de mercado, como kilometraje, año y disponibilidad — no hay un argumento técnico de peso para pedir un descuento adicional.

ESTADO GENERAL: DE UN VISTAZO

RESUMEN DE TODOS LOS SISTEMAS EVALUADOS EN UN SOLO LUGAR

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

Resumen hallazgos

Puntaje obtenido por sistemas

✅ **No se encontraron hallazgos en mal estado — el vehículo se encuentra en buenas condiciones generales.**

Consejo de Mantenimiento

Sugerencia de mantenimiento

No se marcaron recomendaciones de mantenimiento adicionales en esta inspección.

ESTADO GENERAL: DE UN VISTAZO


RESUMEN DE TODOS LOS SISTEMAS EVALUADOS EN UN SOLO LUGAR

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

Resumen Por Categoría

🚘 Estructura	• BUEN ESTADO
⚙️ Motor	• BUEN ESTADO
🔧 Transmisión	• BUEN ESTADO
🛑 Frenos	• LEVE / PRÓXIMO MANTENIMIENTO
🔩 Suspensión	• BUEN ESTADO
⭕ Llantas	• BUEN ESTADO
⚡ Eléctrico	• BUEN ESTADO
📡 Escáner	• BUEN ESTADO
🌡️ Refrigeración	• BUEN ESTADO
❄️ Aire acondicionado	• BUEN ESTADO
🎛️ Confort	• BUEN ESTADO
💡 Iluminación	• BUEN ESTADO
🔬 Compresión de motor	• APROBADO

Informe Escáner



BUEN ESTADO LEVE / REQUIERE SEGUIMIENTO MAL ESTADO / CRÍTICO NO EVALUADO


EVIDENCIAS ADICIONALES.

Registro Fotográfico Complementario Del Vehículo.

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

Estas imágenes complementan la inspección realizada y muestran detalles relevantes que apoyan el análisis del estado general del vehículo.

1




SISTEMA RELACIONADO
Motor y soportes

2




SISTEMA RELACIONADO
Motor y soportes

3



SISTEMA RELACIONADO
Motor y soportes

4



SISTEMA RELACIONADO
Motor y soportes

5




SISTEMA RELACIONADO
Frenos delanteros

6



SISTEMA RELACIONADO
Frenos traseros

7




SISTEMA RELACIONADO
Refrigeración

8



SISTEMA RELACIONADO
Batería y alternador

9



SISTEMA RELACIONADO
Escáner

10



SISTEMA RELACIONADO
Estructura

Las evidencias adicionales permiten documentar condiciones específicas, detalles relevantes o situaciones particulares observadas durante el peritaje.

Este registro fotográfico hace parte integral del informe y debe ser revisado en conjunto con los hallazgos técnicos.


Prueba De Compresion de Motor.

Permite Evaluar el Estado Interno Del Motor Basados en la Compresión de cada Cilindro.

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

GRÁFICO DE COMPRESIÓN POR CILINDRO

NÚMERO DE CILINDROS: 4 | 5 | 6 | 8



La presión entre cilindros no debe variar más del 10% al 15%.
Una diferencia mayor puede indicar desgaste o fallas internas.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA - PRUEBA DE COMPRESIÓN


CILINDRO 1


CILINDRO 2


CILINDRO 3


CILINDRO 4

CILINDRO 5

CILINDRO 6

RANGOS IDEALES DE COMPRESIÓN (PSI)

EXCELENTE COMPRESIÓN	Mayor a 140 PSI	Compresión óptima que indica un motor en excelente estado.
BUENA / IDEAL	120 a 140 PSI	Compresión dentro del rango adecuado para el correcto funcionamiento.
LÍMITE / REQUIERE REVISIÓN	100 a 120 PSI	Compresión por debajo de lo ideal. Requiere seguimiento o mantenimiento.
DESGASTE INTERNO DE MOTOR	Menor de 100 PSI	Compresión baja. Indica posible desgaste interno o falla en componentes del motor.

DIFERENCIA ENTRE CILINDROS: No debe superar el 10% al 15% entre cada cilindro.

DICTAMEN IA - PRUEBA DE COMPRESIÓN

Valores entre 160 y 160 PSI, con variación aproximada de 0.0%.

Análisis basado en los valores obtenidos, la uniformidad entre cilindros y las reglas de compresión establecidas.

RESULTADO DE COMPRESIÓN

APROBADO

APROBADO / NO APROBADO

Este resultado impacta directamente en la calificación total del vehículo.

NOTA IMPORTANTE

Este informe refleja el estado del vehículo al momento de la inspección y se basa en pruebas visuales, funcionales y diagnóstico electrónico. No reemplaza una evaluación técnica exhaustiva en taller.
Úsalo como una herramienta de apoyo para tomar decisiones informadas.

1 DETALLE TÉCNICO: ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE CARROCERÍA

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

RESUMEN ESTRUCTURAL


Se evalúan los elementos estructurales principales del vehículo para identificar daños, reparaciones, deformaciones o alteraciones que puedan afectar su seguridad, integridad y valor comercial.

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

CHASIS / ESTRUCTURA PRINCIPAL	BUEN ESTADO
PUNTAS DE CHASIS DELANTERAS	BUEN ESTADO
PUNTAS DE CHASIS TRASERAS	BUEN ESTADO
CARROCERÍA ESTRUCTURAL	BUEN ESTADO
SOLDADURAS, REPARACIONES Y UNIONES	BUEN ESTADO
DEFORMACIONES Y ALTERACIONES	SIN DEFORMACIONES NI ALTERACIONES RELEVANTES

DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE REFERENCIA
(VISTA 3D ORIENTATIVA)



OBSERVACIÓN GENERAL

Se consignan las observaciones estructurales más relevantes que puedan influir en la seguridad y valor del vehículo.

Mantener seguimiento preventivo según recomendaciones del fabricante.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO ESTRUCTURAL

- **BUEN ESTADO** — Sin hallazgos estructurales.
- **REQUIERE REVISIÓN / LEVE** — Observaciones menores sin afectación estructural.
- **REQUIERE ATENCIÓN** — Hallazgos que requieren corrección.
- **REQUIERE REPARACIÓN / CRÍTICO** — Daños estructurales que afectan seguridad y valor.
- **NO EVALUADO / N.A.** — No aplica o no fue posible evaluar.

DETALLE TÉCNICO: ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE CARROCERÍA

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

RESUMEN ESTRUCTURAL


Se evalúan los elementos estructurales principales del vehículo para identificar daños, reparaciones, deformaciones o alteraciones que puedan afectar su seguridad, integridad y valor comercial.

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

✅ **No se encontraron hallazgos en mal estado — el vehículo se encuentra en buenas condiciones generales.**

DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE REFERENCIA
(VISTA 3D ORIENTATIVA)



OBSERVACIÓN GENERAL

Se consignan las observaciones estructurales más relevantes que puedan influir en la seguridad y valor del vehículo.

Mantener seguimiento preventivo según recomendaciones del fabricante.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO ESTRUCTURAL

- **BUEN ESTADO** — Sin hallazgos estructurales.
- **REQUIERE REVISIÓN / LEVE** — Observaciones menores sin afectación estructural.
- **REQUIERE ATENCIÓN** — Hallazgos que requieren corrección.
- **REQUIERE REPARACIÓN / CRÍTICO** — Daños estructurales que afectan seguridad y valor.
- **NO EVALUADO / N.A.** — No aplica o no fue posible evaluar.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE ESTADOS

ENTIENDE CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE CADA SISTEMA EVALUADO

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

ESTADOS GENERALES – APLICABLES A TODOS LOS SISTEMAS

ESTADO	COLOR	SIGNIFICADO	CUÁNDO SE UTILIZA	ACCIÓN SUGERIDA
BUEN ESTADO		El componente o sistema funciona correctamente. No presenta fallas ni desgaste significativo.	Cuando no se encuentran fallas ni signos de desgaste relevante.	Mantener y continuar con el plan de mantenimiento preventivo.
LEVE / PRÓXIMO MANTENIMIENTO		Presenta desgaste leve o condiciones aceptables que pueden requerir seguimiento.	Cuando hay desgaste inicial o condiciones que pueden evolucionar.	Programar mantenimiento preventivo en el corto o mediano plazo.
MAL ESTADO		El componente o sistema presenta fallas, desgaste avanzado o funcionamiento deficiente.	Cuando se detectan fallas, daños o desgaste que comprometen el funcionamiento.	Requiere reparación o reemplazo inmediato o a la brevedad posible.
NO EVALUADO / N.A.		No fue posible evaluar el sistema o no aplica para este vehículo.	Cuando el sistema no pudo ser evaluado o no es aplicable.	No aplica o no fue posible evaluar.

ESTADOS ESPECÍFICOS – SISTEMA DE ESTRUCTURA

ESTADO DE ESTRUCTURA	COLOR	SIGNIFICADO	CUÁNDO SE UTILIZA	ACCIÓN SUGERIDA
1 BUEN ESTADO		Estructura original sin intervenciones. Sin golpes ni deformaciones.	Cuando la estructura se encuentra original, sin reparaciones ni daños.	Mantener y conservar.
2 REPITADO SIN NOVEDAD		Repintado profesional, sin indicios de daños estructurales ni masilla.	Cuando se ha repintado pero no hay evidencia de daños ni deformaciones.	Sin acción, solo seguimiento.
3 REPINTADO MALA CALIDAD		Repintado con acabados deficientes, diferencias de tono o texturas.	Cuando se detecta repintado con mala calidad de acabado.	Monitorear, puede afectar valor comercial.
4 CHOQUE / DEFORMADO		Estructura con evidencia de golpe que generó reparación.	Cuando se detecta intervención por golpe con reparación estructural.	Requiere revisión profesional y seguimiento.
5 DEFORMADO		Deformación estructural importante que afecta la integridad del vehículo.	Cuando la estructura presenta deformaciones significativas o mal reparadas.	Alto riesgo. Requiere evaluación especializada.
6 RAYONES LEVES		Rayones superficiales que no afectan la estructura ni la pintura.	Cuando hay rayones leves sin afectar la estructura.	Pulido o retoque estético.

Esta guía te ayudará a entender el significado de cada estado y a tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento, reparación o negociación del vehículo.

Ante cualquier duda, consulta con un profesional de confianza.

DETALLE TÉCNICO: SEGURIDAD Y RODAJE

SISTEMAS QUE GARANTIZAN ESTABILIDAD, COMODIDAD Y SEGURIDAD AL CONDUCIR

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

SUSPENSIÓN DELANTERA

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



SUSPENSIÓN TRASERA

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



LLANTAS DELANTERAS

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



LLANTAS TRASERAS

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



LLANTA DE REPUESTO

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



La revisión de estos sistemas es fundamental para la seguridad activa del vehículo.
Se recomienda corregir cualquier hallazgo antes de la compra.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS

- **BUEN ESTADO** — Sin hallazgos relevantes. Sistema en buen funcionamiento.
- **PRÓXIMO MANTENIMIENTO / LEVE** — Desgaste leve o condiciones aceptables que requieren seguimiento.
- **REQUIERE REVISIÓN** — Presenta desgaste o condiciones que requieren diagnóstico y revisión.
- **REQUIERE ATENCIÓN / MALO** — Condiciones que afectan la seguridad o el funcionamiento del sistema.
- **NO EVALUADO / N.A.** — No aplica o no fue posible evaluar.

DETALLE TÉCNICO: FRENOS

SISTEMAS QUE GARANTIZAN SEGURIDAD DE FRENADO Y CONTROL DEL VEHÍCULO

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

FRENOS DELANTEROS

ESTADO GENERAL

LEVE / PRÓXIMO MANTENIMIENTO

Frenos Delanteros Pastillas Delanteras: LEVE / PRÓXIMO MANTENIMIENTO



FRENOS TRASEROS

ESTADO GENERAL

LEVE / PRÓXIMO MANTENIMIENTO



SISTEMA HIDRÁULICO / LÍQUIDO DE FRENOS

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



FRENO DE MANO

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



ESTADO GENERAL DE FRENADO

ESTADO GENERAL

LEVE / PRÓXIMO MANTENIMIENTO

LEVE / PRÓXIMO MANTENIMIENTO



El correcto funcionamiento del sistema de frenos es esencial para la seguridad vial.
Se recomienda atender cualquier hallazgo antes de la compra.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS

- **BUEN ESTADO** — Sin hallazgos relevantes. Sistema en buen funcionamiento.
- **PRÓXIMO MANTENIMIENTO / LEVE** — Desgaste leve o condiciones aceptables que requieren seguimiento.
- **REQUIERE REVISIÓN** — Presenta desgaste o condiciones que requieren diagnóstico y revisión.
- **REQUIERE ATENCIÓN / MALO** — Condiciones que afectan la seguridad o el funcionamiento del sistema.
- **NO EVALUADO / N.A.** — No aplica o no fue posible evaluar.

DETALLE TÉCNICO: MOTOR Y TRANSMISIÓN

SISTEMAS QUE GARANTIZAN EL RENDIMIENTO, LA CONFIABILIDAD Y LA VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

FUGAS DE MOTOR

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



TRANSMISIÓN

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



DIAGNÓSTICO ESCÁNER (OBDII)

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Escáner sin códigos de falla relevantes al momento de la inspección.



SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO GENERAL: **BUEN ESTADO**

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



El buen estado del motor, la transmisión, el sistema de refrigeración, el diagnóstico y el sistema eléctrico **garantiza el rendimiento, la eficiencia y la seguridad del vehiculo.**
Se recomienda corregir cualquier hallazgo antes de la compra.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS

- **BUEN ESTADO** — Sin hallazgos relevantes. Sistema en buen funcionamiento.
- **PRÓXIMO MANTENIMIENTO / LEVE** — Desgaste leve o condiciones aceptables que requieren seguimiento.
- **REQUIERE REVISIÓN** — Presenta desgaste o condiciones que requieren diagnóstico y revisión.
- **REQUIERE ATENCIÓN / MALO** — Condiciones que afectan la seguridad o el funcionamiento del sistema.
- **NO EVALUADO / N.A.** — No aplica o no fue posible evaluar.

DETALLE TÉCNICO: ILUMINACIÓN, CRISTALES Y CONFORT

SISTEMAS QUE GARANTIZAN LA VISIBILIDAD, EL CONFORT Y LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

PeriCar PLUS
INSPECCIÓN • DIAGNÓSTICO • CONFIANZA

ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



CRISTALES Y ESPEJOS

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.}



AIRE ACONDICIONADO

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



ACCESORIOS DE CONFORT

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



SISTEMAS DE CONFORT Y SEGURIDAD

ESTADO GENERAL

BUEN ESTADO

Sin hallazgos relevantes en los puntos evaluados.



La correcta iluminación, el buen estado de los cristales, el aire acondicionado y los accesorios de confort contribuyen a una experiencia de conducción segura, cómoda y confiable.
Se recomienda corregir cualquier hallazgo antes de la compra.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS

- **BUEN ESTADO** — Sin hallazgos relevantes. Sistema en buen funcionamiento.
- **PRÓXIMO MANTENIMIENTO / LEVE** — Desgaste leve o condiciones aceptables que requieren seguimiento.
- **REQUIERE REVISIÓN** — Presenta desgaste o condiciones que requieren diagnóstico y revisión.
- **REQUIERE ATENCIÓN / MALO** — Condiciones que afectan la seguridad o el funcionamiento del sistema.
- **NO EVALUADO / N.A.** — No aplica o no fue posible evaluar.