AUTOMÁS Muévete Tranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO

P005016307541


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MINI	TIPO PINTURA	———
TIPO	COOPER F56 LCI S CLASSIC TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	52757
MODELO	2023	COLOR	PLATA BLANCO METALIZA
NACIONALIDAD	ALE	Nº CHASIS	WMW51DK08P2S78484
TIPO CAJA	TP	Nº SERIAL	———
CILINDRAJE	1998	Nº MOTOR	F098P101
ASEGURADORA	CM BUSINESS COMPANY S.A.S	SUCURSAL	CDA AUTOMÁS CAÑASGO
INTERMEDIARIO	CM BUSINESS COMPANY S.A.S	CLAVE	13758
CLIENTE	CM BUSINESS COMPANY S.A.S	IDENTIFICACIÓN	902022343

Nº INSPECCIÓN	307541	TURNO	P286
FECHA	04 DE NOVIEMBRE DE 2026 - 09:52:16		
CENTRO INSPECCIÓN	CDA AUTOMÁS CAÑASGORDAS		
SOLICITADO POR	CM BUSINESS COMPANY S.A.S		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 133.750.000	COD. FASECOLDA	05901087
VALOR AUTOMAS	$ 0	VALOR FASECOLDA	$ 129.500.000
VALOR ACCESORIOS	$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

LKY888

OBSERVACIONES: VEHICULO PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES LEVES EN PIEZAS DE CARROCERIA, SE EVIDENCIAN RINES RAYADOS AL MOMENTO DE INSPECCION. SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION. REVISADO; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO.

Revisión Visual



Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 100%

CARROCERÍA - EXTERIOR — 96%

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
•	FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
•	RETROVISOR IZQ.	RAYON

> 60% | 59% - 11% | < 10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	90%	90%

FUGA DE FLUIDOS — 100%

PINTURA — 100%

NO VÁLIDO COMO INSPECCIÓN ASEGURABILIDAD

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Scanned with CamScanner

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	1	$ 0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	$ 170.000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico






Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

YAMIL ANDRES ZAPATA MOSQUERA
CC 1114000655
Centro de Diagnóstico Automotor

None
902022343

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

NO VALIDO COMO INSPECCIÓN DE SEGURABILIDAD
Scanned with CamScanner

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MINI	TIPO PINTURA	——
TIPO	COOPER F56 LCI S CLASSIC TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	52757
MODELO	2023	COLOR	PLATA BLANCO METALIZADO
NACIONALIDAD	ALE	Nº CHASIS	WMW51DK08P2S78454
Nº MOTOR	F098P101	Nº SERIAL	——

Nº INSPECCIÓN	307541	TURNO	P286
FECHA	04 DE NOVIEMBRE DE 2026 - 09:52:14		
CENTRO INSPECCIÓN	CDA AUTOMÁS CAÑASGORDAS		
SOLICITADO POR	——		
SERVICIO SOLICITADO	LTA + CM + CERTIMÁS + DIAGNOSTICO SCANER		


Nº 59196

LKY888

OBSERVACIONES: ——


Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO APLICA



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	BAJO




Tapiceria

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	NO APLICA
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



Scanned with CamScanner

LKY888

SOLICITANTE	CM BUSINESS COMPANY S.A.S		
MARCA	MINI	COLOR	PLATA BLANCO METÁ
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	HATCH BACK	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	52757	CILINDRAJE	1998
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TP


N° INSPECCIÓN	307541
FECHA	2026-11-04 09:52:16
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO
CENTRO DE INSP.	CDA AUTOMÁS CAÑASGORDAS
ASEGURADO	CM BUSINESS COMPANY S.A.S
IDENTIFICACIÓN	902022343

Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12.0	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13.0	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11.5	BUENO



Prueba de Compresión



Resultados

LA PRUEBA RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA DEL 2% ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA DIFERENCIA MAXIMA ENTRE LA MEDICION ES DEL 15%. * NO SE DICTAMINAN FUGAS NI PIEZAS CON DESGASTE DURANTE INSPECCION. * SE SUGIERE SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETALLADAS EN EL MANUAL DEL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

YAMIL ANDRES ZAPATA MOSQUERA
C.C. 1114466666

NIT 902022343

FIRMA INSPECTOR: Centro de Diagnostico Automotor

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Scanned with CamScanner

AUTOMÁS®
uévete Tranquilo

25892

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: Cali - Valle del Cauca

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: 04 de noviembre de 2026 - 09:50:25

RAD: 307541

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: MINI

LÍNEA: COOPER F55 LCI S CLASSIC TP 2000C

TIPO: Particular

MODELO: 2023

COLOR: PLATA BLANCO METALIZADO NE

PLACAS: LKY888

MOTOR: F098P101

SERIE: ——

CHASIS: WMW51DK08P2S78454

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CM BUSINESS COMPANY S.A.S

C.C. No. CC 902022343 DE ---------

DIRECCIÓN RESIDENCIA: nr

TEL: 3000000000

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: CM BUSINESS COMPANY S.A.S

AUTOMÁS
Centro de Diagnóstico Automotor

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamante hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL


Verifica la autenticidad escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

Scanned with CamScanner

IMPRONTAS

MOTOR



SERIAL

CHASÍS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

AUTOMÁS
YAMIL ANDRES ZAPATA MOSQUERA
CC 1114900955

FIRMA INSPECTOR: Centro de Diagnostico Automotor

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

CM BUSINESS COMPANY S.A.S
CC 902022343

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en **www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial** o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co **Línea Nacional:** 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Scanned with CamScanner

CERTIMÁS

AUTOMÁS

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-11-04 09:50:23

Información vehículo

LKY888

MARCA:	MINI	FECHA DE MATRÍCULA:	07/09/2022
CLASE:	AUTOMOVIL	CILINDRAJE:	1998
LINEA:	COOPER S	TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA
COLOR:	PLATA BLANCO METALIZADO NEGRO	CARROCERÍA:	HATCH BACK
AÑO MODELO:	2023	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	STRIA MCPAL TTO CALI	CAPACIDAD PASAJEROS:	4
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT

Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)

Calificación histórica de marca y línea	VS	Calificación de tu vehículo LKY888	
95%	Carrocería	97%	▲
91%	Pintura	100%	▲
98%	Estructural	100%	▲
99%	Fugas	100%	▲
98%	Sistemas	100%	▲
99%	Llantas	100%	▲
35416 km	Kilometraje	52757 km	▼

Fuente: AutoMás

CONVENCIONES


▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.

▬ El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.

▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.

Valor de mercado

Fecha de actualización: 12/2024

Valor mínimo	Valor promedio	Valor máximo
		
$124.387.500	$133.750.000	$143.112.500

Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás

Scanned with CamScanner

Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	✓
ACCIDENTALIDAD	✓
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	✓
MULTAS Y COMPARENDOS	✓
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓

CONVENCIONES:

- ✓ BUENA CONDICIÓN - APTO
- ! ALERTA BAJA - APTO CON OBSERVACIONES
- ⚠ ALERTA ALTA - NO APTO

Sistemas de identificación

		Regrabado autorizado			Regrabado autorizado
NÚMERO DE CHASIS:	WMW51DK08P2S78454	NO ✓	NÚMERO VIN:	WMW51DK08P2S78454	NO ✓
NÚMERO DE SERIE:	N/A	NO ✓	NÚMERO DE MOTOR:	F098P101	NO ✓

Fuente: RUNT

Novedades ante el RUNT

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: RUNT

Limitaciones ✓

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						


Fuente: RUNT

Scanned with CamScanner

SOAT

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A Póliza No. 98362223

Inicio vigencia 09/09/2026 | Alerta 08/08/2027 | Fin vigencia 08/09/2027 | Vencido




Vigente

Te quedan 10 meses

RTM

None

Inicio vigencia | Alerta FND | Fin vigencia | No aplica



No aplica

Ciudad probable de circulación: N/D

Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
CAMILA GRAJALES ISAZA	09/03/2026	ACTUAL	0 años, 7 meses y 26 días	Tarjeta de Identidad	1105373227
RUB** DAR** RIO* GAL****	07/09/2022	09/03/2026	3 años, 6 meses y 2 días	Cédula Ciudadanía	****0488

Scanned with CamScanner