AUTOMÁS Muévete Tranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO

P001172298611

42309

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	VOLVO	TIPO PINTURA	----------
TIPO	XC60 [FL] D5 KINETIC AWD TP 2400CC TD	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	130999
MODELO	2015	COLOR	PLATA ELECTRICO
NACIONALIDAD	SUE	Nº CHASIS	YV1DZ8256F2722977
TIPO CAJA	TP	Nº SERIAL	----------
CILINDRAJE	2400	Nº MOTOR	1543092
ASEGURADORA	JESUS JORGE PERALTA ROMERO	SUCURSAL	AUTOMÁS 134
INTERMEDIARIO	JESUS JORGE PERALTA ROMERO	CLAVE	5102
CLIENTE	CARLOS JAIME ANDRADE ARIAS	IDENTIFICACIÓN	80818709


Nº INSPECCIÓN	298611	TURNO	P246
FECHA	19 DE OCTUBRE DE 2026 - 12:02:09		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134		

UUN159

SOLICITADO POR	CARLOS JAIME		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 95.000.000	COD. FASECOLDA	09406036
VALOR AUTOMAS	$ 0	VALOR FASECOLDA	$ 76.900.000
VALOR ACCESORIOS	$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

OBSERVACIONES: AUSENCIA DE SOPORTE EN FAROLA IZQ YBTAPA PLUMILLA DESGASTE IRREGULAR EN LLANTAS, TALCO TERCER STOP FISURADO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS. TAPA EMBELLECEDORA MOTOR EN REGULAR ESTADO, EMBLEMA RIN FISURADO,; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PUBLICA.

Revisión Visual



Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 100%

CARROCERÍA - EXTERIOR — 96%

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
2	BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3	CAPOT	BIEN REPINTADO
4	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
5	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
6	FAROLA DERECHA	RAYADO
7	FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
8	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
9	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
10	PUERTA DEL IZQ.	BIEN REPINTADO
11	PUERTA DELANTERA DER	BIEN REPINTADO
12	PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO
13	PUERTA TRASERA IZQ.	BIEN REPINTADO
14	RETROVISOR DER.	REGULAR
15	STOP IZQUIERDO	TALCO FISURADO
16	TAPA BAUL/COMPUERTA	BIEN REPINTADO

FUGA DE FLUIDOS — 100%

*	FUGA ACEITE MOTOR	HUMEDAD

PINTURA — 82%

*	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
*	PERDIDA DE BRILLO	DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%


EFICACIA DE FRENADO



69% 73% | 67% 67% | 26%

>60% | 59% - 11% | <10%


VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS



90% | 90% | 10% | 60%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN




64% 70% | 60% 70%

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10 ↔ (+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN

DELANTERO TRASERO



Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	1	$ 0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	$ 170.000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico







Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Impronta

CHASIS

SERIAL

MOTOR

JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
CC 1065315129

CARLOS JAIME ANDRADE ARIAS
80818709

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	VOLVO	TIPO PINTURA	----------
TIPO	XC60 [FL] D5 KINETIC AWD TP 2400CC TD	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	130999
MODELO	2015	COLOR	PLATA ELECTRICO
NACIONALIDAD	SUE	N° CHASIS	YV1DZ8256F2722977
N° MOTOR	1543092	N° SERIAL	----------

N° INSPECCIÓN	298611	TURNO	P246
FECHA	19 DE OCTUBRE DE 2026 - 12:02:09		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134		
SOLICITADO POR	CARLOS JAIME		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE + LTA + CM + CIR + DIAGNOSTICO SCANNER + PRUEBA RUTA		

43916
UUN159

OBSERVACIONES: ----------


Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO
TRANSMISION/DIFERENCIAL	SI



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL




Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO




Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	REGULAR
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	REGULAR
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

PRUEBA DE RUTA
VEHÍCULO LIVIANO

PE-R-34
Versión 03
2023/03/01

5612

UUN159

Datos del Servicio

Solicitante:	CARLOS JAIME ANDRADE ARIA	Color:	PLATA ELECTRICO
Marca:	VOLVO	Modelo:	2015
Clase:	CAMIONETA	Servicio:	Particular
Tipo:	XC60 [FL] D5 KINETIC AWD TP 2	Cilindraje:	2400
Kilometraje:	130999	Tipo de caja:	TP
Combustible:	DIESEL		

N° Inspección:	298611
Fecha:	19/10/2026
Servicio solicitado:	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
Resultado:	ASEGURABLE SI
Cliente:	CARLOS JAIME ANDRADE ARIAS
Identificación:	80818709

Observaciones: ------

Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	SI
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con susperficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automatica vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehiculo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	BUENO

Estado general

PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en linea recta	SI
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehiculo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	BUENO
Suavidad en el embrague	NO APLICA
Suavidad en la dirección	BUENO

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continuamente	BUENO
Activación sensores de proximidad y camara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	NO APLICA
Color de humo de escape en parametros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timon	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralenti en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	BUENO

Estado general

FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

AUTOMÁS® Muévete Tranquilo

PRUEBA DE MOTOR CARSCOPE

15466

PE-R-35
Versión 03
2023/03/01

UUN159

Datos del Servicio

SOLICITANTE	CARLOS JAIME ANDRADE ARIAS		
MARCA	VOLVO	COLOR	PLATA ELECTRICO
CLASE	CAMIONETA	MODELO	2015
TIPO	WAGON	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	130999	CILINDRAJE	2400
COMBUSTIBLE	DIESEL	TIPO CAJA	TP


Nº INSPECCIÓN	298611
FECHA	2026-10-19 12:02:09
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
CENTRO DE INSP.	AUTOMÁS 134
ASEGURADO	JESUS JORGE PERALTA ROMERO
IDENTIFICACIÓN	80818709

Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12.0	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13.0	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11.0	BUENO



Prueba de Compresión



Resultados

El resultado de la prueba de compresión relativa realizada al motor indica una diferencia de 11% entre los cilindros. Teniendo en cuenta que la máxima diferencia entre la medición no debe superar el 20%, se recomienda sincronización y/o realizar rutinas de mantenimiento sugeridas por el fabricante, teniendo en cuenta el kilometraje. Fuga de aceite de motor en el ducto de admisión del turbo. Requiere realizar revisión y/o mantenimiento al sistema de admisión, al turbo y al sistema PCV.. humedad o residuos de combustible y/o aceite en tapa de válvulas, se recomienda realizar limpieza y seguimiento. verificar estado de los soportes de motor y caja. Realizar revisión o mantenimiento preventivo al sistema de admisión y al sistema de inyección.

FIRMA INSPECTOR: JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
C.C. 1055315120

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: CARLOS JAIME ANDRADE ARIAS
NIT 80818709

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

AUTOMÁS®
Muévete Tranquilo

Nº 53174

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: Bogota - Bogota

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: 19 de octubre de 2026 - 12:04:10

RAD: 298611

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: VOLVO

LÍNEA: XC60 [FL] D5 KINETIC AWD TP 2400CC

TIPO: Particular

MODELO: 2015

COLOR: PLATA ELECTRICO

PLACAS: UUN159

MOTOR: 1543092

SERIE: ---------

CHASIS: YV1DZ8256F2722977

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CARLOS JAIME ANDRADE ARIAS

C.C. No. CC 80818709 DE ---------

DIRECCIÓN RESIDENCIA: ---------

TEL: 3106171849

INFORMACIÓN:
- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: CARLOS JAIME ANDRADE ARIAS

AUTOMÁS Muévete Tranquilo

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamante hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

PF#1

VERSIÓN 4 2023/03/01

IMPRONTAS

MOTOR



SERIAL



CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
CC 1055315129

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

CARLOS JAIME ANDRADE ARIAS
CC 80818709

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en **www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial** o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co **Línea Nacional:** 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

MuéveteTranquilo

MuéveteTranquilo

AUTOMÁS
uévete Tranquilo

CERTIMÁS BASIC

PE-R-37
Versión 02
2023/05/01

UUN159

FECHA EXPEDICIÓN 30/09/2025 02:35 AM

Ficha Técnica 04219

MARCA VEHÍCULO	VOLVO
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	XC60
CILINDRAJE	2.400
COLOR	PLATA ELECTRICO
AÑO MODELO	2015
COMBUSTIBLE	DIESEL
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	YV1DZ8256F2722977
#SERIE	0
# VIN	YV1DZ8256F2722977
#MOTOR	1543092
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2505 Kgs
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10040306361	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOT

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	97960353	FECHA VENCIMIENTO	13/08/2027
FECHA EXPEDICIÓN	13/08/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	14/08/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	22/04/2026	CENTRO DE REVISIÓN	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CAJICA S.A.
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	18/04/2015
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	MI CARRO VIP COLOMBIA SAS	TIPO DE PROPIETARIO:	JURIDICO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900635689
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	23/09/2026	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
NICOLAS GARZON HERRERA	1072699498	NATURAL	27/05/2015	23/09/2026	INACTIVO
AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S A S	900241784	JURIDICO	18/04/2015	27/05/2015	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

AUTOMÁS
uévete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.