PERITAJE · CAR
PUEDES ESTAR SEGURO

HRO377

INFORME DE INSPECCIÓN

022601 — 27-jul.-26

Propietario	DANIEL LENADRO GIRALDO SOTO	Cliente	RUIZ AUTOS S.A.S
CC o Nit	9867633	Valor fasecolda	$ 179.300.000

Datos del vehículo

» Clase	CAMPERO	» Combustible	GASOLINA
» Marca	TOYOTA	» Pintura	PERLADO
» Línea	PRADO	» Servicio	PARTICULAR
» Carrocería	WAGON	» Kilometraje	172.600
» Modelo	2015	» Color	BLANCO
» Nacionalidad	IMPORTADO	» Nº del chasis	JTEBU3FJ7FK077441
» Tipo de caja	TRIPTÓNICA	» Nº del serial	JTEBU3FJ7FK077441
» Cilindraje	3956	» Nº del motor	1GRA915817

APROBADO

90,0



Carrocería

Bomper delantero	Bien reparado
Guardafango derecho	Bien reparado
Puerta delantera derecha	Bien reparado
Puerta trasera derecha	Original
Costado derecho	Bien reparado
Bomper trasero	Bien reparado
Puerta trasera izquierda	Original
Puerta delantera izquierda	Sumido
	Original

90

Estructura

Paral central derecho	Original
Paral central izquierdo	Original
Paral panorámico derecho	Sumido
Paral panorámico izquierdo	Original
Extensión capota derecha	Original
Extensión capota izquierda	Original
Estribo derecho	Original
Estribo izquierdo	Original

95

Chasis

Larguero derecho	Repintado
Larguero izquierdo	Repintado
Puente de chasis	Repintado
Troque trasero	Repintado
Protector inferior motor	Golpes varios

92

Pintura

Guardafango izquierdo	Repintado
Bomper delantero	Repintado
Costado derecho	Repintado
Puerta trasera derecha	Repintado
Puerta delantera derecha	Repintado
Puerta delantera izquierda	Repintado

90

OBSERVACIONES

Se realiza revision tecnica,mas no mecanica ni electrica del vehiculo.Se recomienda prueba de ruta para verificar funcionalidad de caja de cambios y funcionalidad de 4X4. LlantasBridgestone 285/55r20, Presenta sumidos, golpes leves y rayones, Su aprobación y asegurabilidad sujeta a politicas de compañias aseguradoras y centros de inspeccion.

LEONARDO GONZALEZ

FIRMA DEL INSPECTOR

PERITAJE · CAR

RUIZ AUTOS S.A.S

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Impresión: lunes, 27 de julio de 2026 13:04

Vidrios

Panorámico delantero	Picado
Panorámico trasero	Buen estado
Vidrios	Buen estado

75-100

90

Interior

Timon	Desgastada
Cojinería delantera derecha	Buen estado
Cojinería delantera izquierda	Buen estado
Cojinería trasera	Buen estado
Cartera puerta delantera izquie	Rayado
Cartera puerta delantera derec	Buen estado

75-100

90

Luces

Farola derecha	Rayado
Farola izquierda	Rayado
Stop derecho	Rayado
Stop izquierdo	Cuarteada

75-100

85

Fuga de aceite y liquidos

Caja 4x4	reten

75-100

80

Llantas

Llanta Delantera Derecha	Buena
Llanta Delantera Izquierda	Buena
Llanta Trasera Derecha	Regular
Llanta Trasera Izquierda	Regular

75-100

80

Accesorios

Accesorios Originale

PERITAJE·CAR

AVISOS LEGALES

Las revisiones y pruebas que se realizan por PERITAJE.CAR SAS contienen apreciaciones técnicas y puntuales de las partes propias del vehículo, no se investiga sobre la vida útil de ninguno de los elementos ni remplaza los mantenimientos recomendados por el fabricante. Las revisiones y pruebas pueden tener inexactitudes propias debido a la diferencia de criterio y conceptos de los funcionarios de PERITAJE.CAR SAS o imprecisiones de los equipos utilizados para dicha revisión, esta situación se entenderá como margen de error que se da en toda prueba. El diagnostico dado por PERITAJE.CAR SAS no es contrario a otras personas o entidades, solo sirve de ayuda técnica. La revisión es personal y no transferible a otras personas.

Fecha de Impresión: Lunes, 27 de julio de 2026

13:04

PERITAJE · CAR
PUEDES ESTAR SEGURO

HRO377

022601

27-jul.-26

REVISIÓN MOTOR Y SUSPENSIÓN

Compresión del motor

» Cil 1	140	» Cil 5	140
» Cil 2	140	» Cil 6	140
» Cil 3	140	» Cil 7	0
» Cil 4	140	» Cil 8	0

% Resultado perdida

» Cil 1	10%	» Cil 5	10%
» Cil 2	10%	» Cil 6	10%
» Cil 3	10%	» Cil 7	0%
» Cil 4	10%	» Cil 8	0%

Llantas

» Delanteras	0	mm
	0	mm
» Traseras	0	mm
	0	mm

Fuga de aceite y liquidos

Transmision 4X4

Tren delantero y tren trasero

Sin Novedad

Recomendaciones

Sincronización es recomendada!! Revisar frenos, revisar alineación, revisar tren delantero y trasero, revisar suspención, revisar aceite de motor y caja cambios.

OBSERVACIONES

Se realiza revision tecnica,mas no mecanica ni electrica del vehiculo.Se recomienda prueba de ruta para verificar funcionalidad de caja de cambios y funcionalidad de 4X4.

AVISOS LEGALES

La prueba de compresión constituye apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del motor y nos indica el estado y mas no la vida útil del motor, es posible que en el momento de la inspección tenga desgaste de las piezas mecánicas o la obstrucción de algunas de ellas, por lo tanto PERITAJE.CAR SAS, no asume responsabilidad alguna en esta operación o después de ella.

RAMON LAREZ

FIRMA DEL INGENIERO

PERITAJE • CAR
PUEDES ESTAR SEGURO
NIT. 901.319.094-1

RUIZ AUTOS S.A.S

FIRMA DEL CLIENTE

Calle 24 #10-51 Pereira (6) 348 6810 322 4115931 info@peritajecar.com

PERITAJE · CAR
PUEDES ESTAR SEGURO

HR0377

022601

27-jul.-26

ESTUDIO TÉCNICO DE VEHÍCULO

APROBADO

Datos del propietario o tenedor

Nombre:	RUIZ AUTOS S.A.S
CC. No.	901663578
Dirección:	CALLE 7 # 20-20
Teléfono:	3146173884

Identificación del vehículo

Clase:	CAMPERO	Servicio:	PARTICULAR
Marca:	TOYOTA	Color:	BLANCO
Línea:	PRADO	No. chasis:	JTEBU3FJ7FK077441
Carrocería:	WAGON	No. serie:	JTEBU3FJ7FK077441
Modelo:	2015	No. motor:	1GRA915817

Dictamen técnico

Revisados los sistemas de identificación que el vehículo posee a la fecha se puede determinar que estos se encuentran:

ORIGINALES A LA FECHA DE REVISIÓN, VEHICULO IMPORTADO SIN CONFIRMAR DOCUMENTOS.

Observaciones: NO REGISTRA PENDIENTES JUDICIALES

Se recomienda solicitar certificado de tradición ante la secretaría de tránsito correspondiente, con el fin de descartar pendientes no sistematizados en bases de datos.

Fotografías del vehículo







Improntas del vehículo

MOTOR




PERITAJE · CAR
PUEDES ESTAR SEGURO
NIT. 901.319.094-1

CHASIS



SERIE



PERITAJE · CAR
PUEDES ESTAR SEGURO
NIT. 901.319.094-1

AG (E) PERITAJE · CAR ANTONIO HOYOS MANTILLA
NIT. 901.319.094-1
TÉCNICO PROFESIONAL EN IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES

S11 11

Nota: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula el presente certificado. La responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de expedición.