Colserauto

Certificado 1058448

Fecha:		Placa:	
Atendido para:	18/11/2026		DSN079
No. Inspección	Compañía de Seguros	Kombo:	
Centro de Inspección:	3573050319		4
Asegurable:	MEDELLIN-POBLADO-CENTRO-DE SERVICIOS	Políticas de aceptación de las compañías aseguradoras*	

Datos

Marca	CHEVROLET	Tipo de pintura	
Clase	CAMIONETA PASAJ	Modelo	
Tipo	TRACKER [FL]	Carrocería	Plana
Color	BLANCO	Cilindraje	2018
Cod. Fasec	01606232	Combustible	MONOVOL
No. Motor	CJL161889	Nacionalidad	1796
No. Chasis	3GNCJ8EE9JL161889	Tipo de caja	GASOLINA
No. Serial	3GNCJ8EE9JL161889	Orden	MEX
Servicio	PARTICULAR		TIPTRONICA
Kilometraje	101047		0
Enviado a	CARRERA 48 # 20 - 37		

Chequeo control de Calidad

Compañía	SI
Sucursal	
Intermediario	CLIENTE PREFERENCIAL MEDELLIN
Nombre	PRINCIPAL
Identificación	JORGEMARTINEZ DLX MOTORS
Dirección	JORGE ALEJANDRO MARTINEZ ACEVEDO
Profesión	1017175734 Tel.
V/R Cliente	CR 43 A 11 19
V/R Fasecolda	OTROS 3104204713
V/R Colserauto	$ 0 +VR Accesorios
V/R Accesorios	$ 52.300.000
	~~$ 53.300.000~~
	$ 200.000

Chequeo control de Calidad

Estado General


Latonería		
Pintura	##########	96%
Vidrios	##########	75%
Chasis	##########	100%
Tapicería	##########	100%
Fugas Fluidos	##########	100%
Identificación	##########	100%
	##########	100%


0% - 59% Deficiente | 60% - 89% Aceptable | 90% - 100% Optima


El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.







Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS,VEHICULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, APLICACION DE PINTURA Y ARREGLOS EN PIEZAS SEÑALADAS, RETOQUE DE PINTURA EN PARALES Y MARCOS DE CARROCERIA,TAPA BAUL Y CAPOTA.SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A BUJES,CAUCHOS COMPONENTES DE SUSPENSION, DIRECCION Y FRENOS.INTERIOR SUCIO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEIDO POR EL ESCANER,

Chequeo control de Calidad

Accesorios

✓ Original ◉ Opcional (X) No tiene

Radio	Radio con unidad CD	Equalizador	Caja de CD´s	Planta	Parlantes	Twiter	Vidrios eléctricos	Película de seguridad	Desempañador	Espejo retrovisor	Espejos eléctronicos	Plumilla trasera	Bloqueo central	3er. Stop	Dirección asistida
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	◉	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dirección hidráulica	Aire acondicionado	Llantas	Copas	Rines	Ampliaciones	Alarma	Reloj	Cinturones de seguridad	Encendedor	Tapiceria de cuero	Exploradoras	Porta equipaje	Techo corredizo	Spoiler	Otros
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01:00	◉	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 200.000
ABS	ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	6	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	1	$ 0

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor

Copyright © 2003 Colserauto S. A.: Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

Scanned with CamScanner


Observaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LOS SISTEMAS Y CONJUNTOS DE SUSPENSION, DIRECCION Y FRENOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DURANTE LA OPERACIÓN DEL VEHICULO; SE DEBE EFECTUAR UNA INSPECCION DETALLADA DE SUS COMPONENTES, IDENTIFICANDO OPORTUNAMENTE DESGASTE, HOLGURAS, FUGAS, DETERIORO O CUALQUIER OTRA CONDICION QUE PUEDA AFECTAR SU DESEMPEÑO, PROCEDER CON LOS AJUSTES, REPARACIONES O REEMPLAZOS NECESARIOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE.

Chequeo control de Calidad

Llantas

(%) Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo




Valor de desviación en metros por kilometraje		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Chequeo control de Calidad


Fotos vehículo


Marca	CHEVROLET	Clase	CAMIONETA PASAJ.	Tipo	TRACKER [FL]














Chequeo control de Calidad

Firma Cliente : _____

C.C.

FABIAN STEVEN VÁSQUEZ OCAMPO

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; **Colserauto S.A.S** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Las Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Scanned with CamScanner

COLSERAUTO

827212

FECHA:	18/11/2026	PLACA:	DSN079
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3573050319	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	MEDELLIN POBLADO CENTRO DE SERVICIOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2018
TIPO	TRACKER [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1796
COD. FASEC.	01606232	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CJL161889	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8EE9JL161889	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8EE9JL161889	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	101047

NOMBRE	JORGE ALEJANDRO MARTINEZ ACEVEDO
IDENTIFICACION	1017175734
DIRECCION	CR 43 A 11 19
TELEFONO	3104204713
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 52.300.000
V/R COLSERAUTO	$ 52.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 200.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente: _____

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

Scanned with CamScanner

Colserauto

Informe Técnico

Fecha:	18/11/2026	No Informe	3572050319
Placa:	DSN079		MEDELLIN POBLADO CENTRO DE SERVICIOS

2331051

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad


Datos


Marca	CHEVROLET
Clase	CAMIONETA PASAJ.
Tipo	TRACKER [FL]
Modelo	2018
Nacionalidad	MEX
Color	BLANCO
Cilindraje	

Nombre	JORGE ALEJANDRO MARTINEZ ACEVEDO
Cédula de ciudadanía (NIT)	1017175734
Dirección	CR 43 A 11 19
Teléfono	3104204713
Rombo	4

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
CJL161889	3GNCJ8EE9JL161889	3GNCJ8EE9JL161889


Documentos





Concepto e Improntas

Motor	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
Serial	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
Chasis	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma _____

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Scanned with CamScanner

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
18/11/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
DSN079	DAÑOS MENOR CUANTIA	21/10/2023	$ 6.648.371
	DAÑOS MENOR CUANTIA	30/07/2022	$ 2.162.099
	DAÑOS MENOR CUANTIA	30/04/2022	$ 2.365.755

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

LOS ANTECEDENTES DE SINIESTRALIDAD SON DE USO, MANIPULACIÓN Y DIVULGACIÓN EXCLUSIVAMENTE DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS; COLSERAUTO S.A., OFRECE UN VALOR AGREGADO DE CARÁCTER NO COMERCIAL, REALIZANDO CONSULTAS EN LA PÁGINA PÚBLICA DE FASECOLDA, DONDE LA VERACIDAD LA DISPONIBILIDAD Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUEDEN PRESENTAR LIMITACIONES E INCONSISTENCIAS A NUESTRA RESPONSABILIDAD.

Scanned with CamScanner

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.051.123-8

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	18/11/2026	**Ciudad:**	MEDELLIN
Placa:	DSN079	**Centro de Servicio:**	MEDELLIN POBLADO CENTRO DE SERVICIOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO MARTINEZ ACEVEDO
MODELO	2018	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1017175734
N° DE MOTOR	CJL161889	DIRECCIÓN	CR 43 A 11 19
N° SERIE	3GNCJ8EE9JL161889	TELEFONO	3104204713
N° CHASIS	3GNCJ8EE9JL161889		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Scanned with CamScanner

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 517300 Fecha Expedición: 18 11 2026 Hora: 10:07 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10023725078	CAMIONETA	10023725078	DSN079
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	11/3/2017	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3GNCJ8EE9JL161889	3GNCJ8EE9JL161889	CJL161889	3GNCJ8EE9JL161889
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	CHEVROLET	TRACKER	2018
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GALAXIA	1796		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1762.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		178

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Scanned with CamScanner

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.	10/6/2026	10/6/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	EMITIDA	

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/4/2027		

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
MARTA ELENA GAVIRIA OCHOA	C	42890310	5/31/2021	
LUIS ALFONSO BEDOYA CARVAJAL	C	19408279	11/3/2017	5/31/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Scanned with CamScanner

304406150	10/6/2026		CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277937736	10/7/2025		CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
252022920	10/11/2024		CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
219726482	10/14/2023		CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
159462762	8/20/2021		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE RADICACION CUENTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
154922149	5/31/2021		STRIA TTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Scanned with CamScanner

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
154782872	5/26/2021		STRIA TTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
105445860	11/3/2017		STRIA TTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Scanned with CamScanner

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	32594		
Fecha de Expedicion:	18/11/2026	**Hora:**	10:06

Aspecto del Vehículo	
Placa:	DSN079
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1796
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	JORGE ALEJANDRO MARTINEZ ACEVEDO
Id Solicitante:	1017175734
Fecha Informe:	18/11/2026
Centro de Validación:	MEDELLIN POBLADO CENTRO DE SERVICIOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3GNCJ8EE9JL161889
Número de Serie:	3GNCJ8EE9JL161889
Número de motor:	CJL161889
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Scanned with CamScanner