AUTOMAS
uévete Tranquilo

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P038207002488
XXX


CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MITSUBISHI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	MONTERO SPORT (5) 3.0 TP 3000CC 4X4 8ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	169272
MODELO	2018	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	TAILANDIA	N° CHASIS	MMBGUKS50JH001374
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	2998	N° MOTOR	BK60896B31
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	LUIS ALBERTO MARTINEZ CALDERON	IDENTIFICACIÓN	1075311886


N° INSPECCION	5140875	TURNO	1
FECHA	24-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS NEIVA		
SOLICITADO POR	LUIS ALBERTO MARTINEZ CALDERON		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 0	COD. FASECOLDA	06208150
VALOR AUTOMÁS	$ 143.700.000	VALOR FASECOLDA	$ 145.200.000
VALOR ACCESORIOS	$ 6.170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

DZZ927

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; .; SE RECOMIENDA MANTENIENTO A A/C. TAPICERIA ACIENTOS CON DEGASTE FUGA DE HIDRAULICO EN CAJA DE DIRECCIÓN ENTRE CREMALLERA EJE PRINCIPAL. RECOMIENDA MANTENIMIENTO A SUSPENSIÓN. DISCOS DE FRENO CON DESGASTA PARTES BAJAS CONSUMIDOS Y RAYON. BUSEL DE BOMPER SUELTO. PRESENTA FOCOS DE OXIDACION EN PAN TRASERO. SE EVIDENCIA AFECTACION EN ESTRUCTURA POR BLINDAJE. SE RECOMIENDA IMUNIZAR SOLDADURA. VERIFICAR ULTIMO CAMBIO DE ACEITE. MEJORAR ACABABA EN PINTURA .; SISTEMAS SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL






Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



% % % % %

> 60% | 59% - 11% | < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

88,50%

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
3	CAPOT	BUENA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
10	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17	PUERTA DEL IZQ.	BIEN REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	MALA REPARACION


VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



80% 80% 80% 80%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



% % % %

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS

85,00%


31 FUGA HIDRAUL.D/CION SI

PINTURA

90,00%

36 IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Un sello de confianza para su vehículo

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
BLINDAJE	NIVEL II 6 A 10 AÑOS	1	6000000

FOTOS

LICENCIA DE TRANSITO

IMPRONTAS

JOSUE MATIZ GARZON

C.C. 1001332493

LUIS ALBERTO MARTINEZ CALDERON

C.C. 1075311886

AUTOMÁS®
uévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 24, 2026 NP - PC

RAD: 5140875

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: MITSUBISHI
LÍNEA: MONTERO SPORT (5)
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.018
COLOR: PLATA METALICO
PLACAS: DZZ927
MOTOR: BK60896B31
SERIE: null
CHASIS: MMBGUKS50JH001374

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS ALBERTO MARTINEZ CALDERON

C.C. No. 1075311886 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA:

TEL: 3163557290

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamante hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en **www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial** o escanea este código QR

Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
7/24/2026 1:52:34 PM

DZZ927

MARCA VEHÍCULO	MITSUBISHI	# EJES	2
CLASE VEHÍCULO	CAMPERO	# CHASIS	MMBGUKS50JH001374
LÍNEA VEHÍCULO	MONTERO SPORT 3,0 4WD	#SERIE	0
CILINDRAJE	2.998	# VIN	MMBGUKS50JH001374
COLOR	PLATA METALICO	#MOTOR	BK60896B31
AÑO MODELO	2018	CAPACIDAD DE CARGA	0
COMBUSTIBLE	GASOLINA	PESO BRUTO VEHICULAR	2600
TIPO CARROCERÍA	WAGON	IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10035548307	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	5600026259	FECHA VENCIMIENTO	09/10/2026
FECHA EXPEDICIÓN	09/10/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
FECHA INICIO VIGENCIA	10/10/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	18/09/2025	CENTRO DE REVISIÓN	NUEVO CDA NEIVA
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	12/10/2017	CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO	FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
TRASLADOS DE MATRICULA	0	COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
TIPO DE SERVICIO	Particular	CAMBIOS DE BLINDAJE	SI
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0	FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0	REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	HEREMY TOVAR TOVAR	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26450014
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	28/07/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
SERVICIOS GAICO S.A.S.	901503012	JURIDICO	22/02/2025	28/07/2025	INACTIVO
EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S. BIC	901253015	JURIDICO	05/12/2024	22/02/2025	INACTIVO
EQUIRENT BLINDADOS LTDA	900248356	JURIDICO	12/10/2017	05/12/2024	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

COPIA DE INTERNET

DZZ927

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MITSUBISHI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	MONTERO SPORT (5) 3.0 TP 3000CC 4X4 8ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	169272
MODELO	2018	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	TAILANDIA	N° CHASIS	MMBGUKS50JH001374
N° MOTOR	BK60896B31	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5140875 TURNO 1
FECHA	24-Jul-2026
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS NEIVA
SOLICITADO POR	LUIS ALBERTO MARTINEZ CALDERON
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	MALO
BUJES TIJERAS	MALO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



JOSUE MATIZ GARZON

C.C. 1001332493

LUIS ALBERTO MARTINEZ CALDERON

C.C. 1075311886

Verifica la autenticidad escaneando este código QR
MuéveteTranquilo