CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO P008560007865

02408


CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) TX-L AT 4000CC 5P CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	126563
MODELO	2012	COLOR	NEGRO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTEBU3FJ4C5018518
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	3956	N° MOTOR	1GRA342754
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	MARIAN LISETH SILVA	IDENTIFICACIÓN	1010186667


N° INSPECCION	5167116	TURNO	1
FECHA	11-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 13		
SOLICITADO POR	HERNAN DAVID CALDERON		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 0	COD. FASECOLDA	09008146
VALOR AUTOMÁS	$ 149.600.000	VALOR FASECOLDA	$ 150.600.000
VALOR ACCESORIOS	$ 1.440.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

RMX185

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO NO SUPERA LA VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 50 KM/H , SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CAJA AUTOMATICA,SUSPENSION Y FRENOS PROBAR SU TRACCION 4 X 4 EN SU MAXIMO ESFUERZO ,EXTENSIONES CAJA IMPACTO CON INICIOS DE CORROSION. FUGA DE ACEITE EN UNION BLOQUE CAJA Y CARTER. GOLPES, FOCOS DE OXIDO Y APLICACION DE GRAFITO EN PARTES BAJAS. RAYONES Y SUMIDOS, MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS INTERVENIDAS. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO Y TRASERO. OXIDACION EN PESTAÑA UNION PISO BAUL Y PANEL TRASERO.

Revisión Visual





Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



62 % | 61 % | 76 % | 76 % | 20 %

Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

> 60% | 59% - 11% | < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

94,00 %

67	G/POLVO MET DELANTERO IZQUIERDO	REGULAR

CARROCERIA - EXTERIOR

85,00%

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
3	CAPOT	BUENA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
17	PUERTA DEL IZQ.	BIEN REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	BUENA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	MAL REPINTADO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BUENA REPARACION
24	RETROVISOR DER.	REPINTADO
25	RETROVISOR IZQ.	REPINTADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	BIEN REPINTADO


VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



90% | 90% | 90% | 90%


61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

90,00%

30	FUGA ACEITE MOTOR	SI

PINTURA

90,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
RADIO JVC TACTIL	JVC JVC	1	750000
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0
GANCHO REMOLQUE	GENERICO SENCILLO	1	200000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VA
ESTRIBOS	CUBIERTA PLÁSTICO	1	32000
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000

CAMPERO
TOYOTA
PRADO (LC 150) TX-L AT 4000CC 5
WAGON
2012
SIN IDENTIFICAR
1GRA342
MOTOR

Fotos


AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico





Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

NO VALIDO SIN INSPECCIÓN ASEGURABILIDAD

AUTOMÁS vívete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR: DERLLY JOHANNA MAYORGA FUERTE
C.C. 1000381838

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: MARIAN LISETH SILVA
C.C. 1010186667

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) TX-L AT 4000CC 5P CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	126563
MODELO	2012	COLOR	NEGRO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTEBU3FJ4C5018518
N° MOTOR	1GRA342754	N° SERIAL	null


N° INSPECCION	5167116	TURNO	1
FECHA	11-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 13		
SOLICITADO POR	HERNAN DAVID CALDERON		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		

1869
RMX185

OBSERVACIONES:


Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL



Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	BUENO
CUNA MOTOR	NO APLICA
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

AUTOMÁS Muévete Tranquilo

PRUEBA DE RUTA
VEHÍCULO LIVIANO

PE-R-34
Versión 03
2023/03/01

RMX185

Datos del Servicio

HERNAN DAVID CALDERON — 5167116

Solicitante:	TOYOTA		NEGRO
Marca:	CAMPERO	Color:	2012
Clase:	PRADO (LC 150) TX-L AT 4000CC 5	Modelo:	PARTICULAR
Tipo:	126563	Servicio:	3956
Kilometraje:	GASOLINA	Cilindraje:	AUTOMÁTICA
Combustible:		Tipo de caja:	

N° Inspección:	11-Ago-2026
Fecha:	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
Servicio solicitado:	**ASEGURABLE SI**
Resultado:	MARIAN LISETH SILVA
Cliente:	1010186667
Identificación:	

Observaciones: **;;;; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO NO SUPERA LA VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 50 KM/H , SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CAJA AUTOMATICA,SUSPENSION Y FRENOS PROBAR SU TRACCION 4 X 4 EN SU MAXIMO ESFUERZO ,EXTENSIONES CAJA IMPACTO CON INICIOS DE CORROSION. FUGA DE ACEITE EN UN BLOQUE CAJA Y CARTER. GOLPES, FOCOS DE OXIDO Y APLICACION DE GRAFITO EN PARTES BAJAS. RAYONES Y SUMIDOS, MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS INTERVENIDAS. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO Y TRASERO. OXIDACION EN PESTAÑA UNION PISO BAUL Y PANEL TRASERO.**

Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	SI
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con susperficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automatica vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	NO APLICA
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehiculo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	BUENO

Estado general

**NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO**

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en linea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehiculo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	BUENO
Suavidad en el embrague	NO APLICA
Suavidad en la dirección	BUENO

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continuamente	BUENO
Activación sensores de proximidad y camara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	NO APLICA
Color de humo de escape en parametros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timon	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	NO APLICA
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralenti en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	BUENO

Estado general

FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL

AUTOMÁS Muévete Tranquilo

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

CERTIMÁS Plus

AUTOMÁS uévete Tranquilo

12047

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-08-11 10:30:18

Información vehículo


RMX185

MARCA:	TOYOTA	FECHA DE MATRÍCULA:	10/11/2011
CLASE:	CAMPERO	CILINDRAJE:	3956
LÍNEA:	PRADO	TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA
COLOR:	NEGRO	CARROCERÍA:	WAGON
AÑO MODELO:	2012	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	CAPACIDAD PASAJEROS:	7
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT

Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)



Fuente: AutoMás

CONVENCIONES




▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.

▬ El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.

▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.

Valor de mercado

Fecha de actualización: FND/FND

Valor mínimo	Valor promedio	Valor máximo
		
$135.231.017	$137.046.700	$138.862.383

Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás

AUTOMÁS uévete Tranquilo

AUTOMÁS

Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	✓
ACCIDENTALIDAD	!
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	⚠
MULTAS Y COMPARENDOS	✓
IMPUESTOS	-
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓

Resumen personas

VALIDACIÓN IDENTIDAD	✓
ANTECEDENTES POLICÍA	✓
ANTECEDENTES JUDICIALES	✓
COMPARENDOS	✓
MULTAS	✓

CONVENCIONES:

✓ BUENA CONDICIÓN	! ALERTA BAJA	⚠ ALERTA ALTA
✓ APTO	! APTO CON OBSERVACIONES	⚠ NO APTO

Regrabaciones de sistemas ante el RUNT

		Regrabado autorizado			Regrabado autorizado
NÚMERO DE CHASIS:	JTEBU3FJ4C5018518	NO ✓	NÚMERO VIN:	JTEBU3FJ4C5018518	NO ✓
NÚMERO DE SERIE:	N/A	NO ✓	NÚMERO DE MOTOR:	1GRA342754	NO ✓

Fuente: RUNT

Novedades ante el Runt

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: CERTIFICAR

Limitaciones ✓

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT

La información corresponde únicamente a lo registrado en el RUNT a la fecha y hora del servicio. Pueden existir embargos o medidas cautelares decretadas que aún no hayan sido cargadas en dicha plataforma, sobre las cuales AutoMás no asume responsabilidad.

AUTOMÁS
uévete Tranquilo

AUTOMÁS

SOAT

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS Póliza No. 408005006207000

Inicio vigencia
15/12/2025

Alerta 14/11/2026 | Fin vigencia 14/12/2026 | Vencido

Vigente

Te quedan 4 meses

Revisión Técnico Mecánica y gases

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA

Inicio vigencia
31/12/2025

Alerta 31/11/2026 | Fin vigencia 31/12/2026 | Vencido

Vigente

Te quedan 4 meses

Ciudad probable de circulación: N/D


Accidentalidad

LIMITACIONES POR ACCIDENTE CON FALLECIDO	NIVEL DE PEOR ACCIDENTE HISTÓRICO	VEHÍCULO VOLCADO
0	0	0
CANTIDAD ACCIDENTES ÚLTIMOS 5 AÑOS	**CANTIDAD INFRACCIONES GRAVES HISTÓRICAS**	**ACCIDENTES ÚLTIMOS 2 AÑOS CON MUERTE**
0	1	0
VEHÍCULO INCENDIADO	**CANTIDAD DE CHOQUES**	**VEHÍCULO REMATADO**
0	1	NO

Fuente: INTEMPO

BUENA CONDICIÓN | ALERTA BAJA | ALERTA ALTA

Reclamaciones de siniestros

PÉRDIDA TOTAL (PTH - PTD)	PÉRDIDA PARCIAL (PPD - PPH)	RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE PERSONAS)
		
Sin siniestros	Con siniestros	Con siniestros

Pérdida Total (PTH - PTD)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Pérdida Parcial (PPD - PPH)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
PPD	09/08/2013	SURAMERICANA	AVISADO	$0	$0
PPD	08/05/2013	SURAMERICANA	PAGADO	$3.116.472	$0
PPH	09/08/2013	SURAMERICANA	AVISADO	$2.000.000	$0

Responsabilidad Civil (RCE PERSONAS)

FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
09/08/2013	SURAMERICANA	AVISADO	$2.000.000	$0

Fuente: CERTIFICAR

Salvamentos

FECHA SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO	ALERTA SALVAMENTO
Sin salvamentos registrados		

Fuente: CERTIFICAR - FASECOLDA

Continuidad pólizas todo riesgo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
✓	⚠	✓	⚠	✓	⚠	✓	✓	✓	✓	✓	⚠
22/05/2015		22/05/2017		01/04/2019 10/05/2019		27/08/2021	27/08/2022	28/08/2023 27/08/2023	28/08/2024	25/09/2025 28/08/2025	

Fuente: CERTIFICAR

AUTOMÁS ¡Vívete Tranqu

AUTOMÁS

Comparendos y/o multas

PLACA / DOCUMENTO	FECHA INFRACCIÓN	CÓDIGO INFRACCIÓN	ORGANISMO DE TRÁNSITO	VALOR	NÚMERO RESOLUCIÓN
Sin comparendos ni multas registradas					

Fuente: CERTIFICAR

Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DOC.	NÚMERO DE DOCUMENTO
HERNAN DAVID CALDERON CLAVIJO	18/06/2026	ACTUAL	0 años, 1 meses y 24 días	Cédula Ciudadanía	1022375728
HER***** CAB**** Y FAL** S. EN C.	02/12/2022	18/06/2026	3 años, 6 meses y 16 días	NIT	****6826
MAU***** FAL** DUQ**	23/11/2020	02/12/2022	2 años, 0 meses y 9 días	Cédula Ciudadanía	****3856
JOS* LUI* CUE*** CAB****	30/09/2020	23/11/2020	0 años, 1 meses y 24 días	Cédula Ciudadanía	****2179
JOS* RAM*** GOM** GIR****	05/04/2019	30/09/2020	1 años, 5 meses y 25 días	Cédula Ciudadanía	****7691
CAS***** S.A* BIC	27/12/2018	05/04/2019	0 años, 3 meses y 9 días	NIT	****4993
CLA**** MAR**** GON***** RON***	20/03/2015	27/12/2018	3 años, 9 meses y 7 días	Cédula Ciudadanía	****5312
DIS********** TOY*** S A S	28/02/2015	20/03/2015	0 años, 0 meses y 20 días	NIT	****0058
SOL******* ESP********** DE TRA******** S.A	10/11/2011	28/02/2015	3 años, 3 meses y 18 días	NIT	****9228

Fuente: CERTIFICAR

Antecedentes personas

ANTECEDENTES DE HERNAN DAVID CALDERON CLAVIJO

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE HERMANOS CABRERA Y FALLA S. EN C.

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

AUTOMÁS ¡Muévete Tranquilo!
AUTOMÁS

ANTECEDENTES DE MAURICIO FALLA DUQUE		
CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE JOSE LUIS CUENCA CABRERA		
CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

Fuente: CERTIFICAR

Costos aproximados

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	-
Comparendos y/o Multas	$0
Prorrateo SOAT	$432.297
Prorrateo RTM	-

Nota: *Los valores calculados y presentados como costos aproximados corresponden a la información obtenida mediante consultas realizadas ante las entidades competentes, conforme a las tarifas, condiciones y datos vigentes a la fecha de la consulta.*

Los montos exhibidos corresponden a la consulta vinculada al número de placa. Con el fin de garantizar la precisión de la información, se aconseja consultar los registros asociados al propietario actual.

Fuente: CERTIFICAR

Informe de diagnóstico de todo el sistema

N ° de pedido: N/A

Time: agosto 11, 2026 09:20:03

Información comercial

Nombre de la empresa: **N/A**	Teléfono de contacto: **N/A**	SN: **960669808789**
Correo electrónico: **N/A**	Tarifa de servicio: **N/A**	País o región: **N/A**
Estado: **N/A**	Ciudad: **N/A**	Código postal: **N/A**
Dirección1: **N/A**	Dirección2: **N/A**	Técnicos: **N/A**

Vehicle Information

Marca: **TOYOTA**	Modelo: **Prado**	Año: **2012**
Desplazamiento: **--**	VIN: **N/A**	Versión del software del vehículo: **V10.86**
Kilometraje: **126563 Kilómetros**	Número de licencia: **RMX185**	Nombre del cliente: **N/A**

Número de sistemas escaneados (19)

Sistema	Procesamiento Estado(10)
ECMECT - Motor y ECT	2
DTCs (2)	
P1605 Ralentí desajustado	Corriente
P1605 Ralentí desajustado	HISTORIA
ABS/VSC/TRC - Sistema de Fenos Antibloqueo /Control de Estabilidad del Vehículo /Sistema de Control de Tracción	1
DTCs (1)	
U0126 Pérdida de comunicación con el módulo del sensor del ángulo de dirección	Corriente
PPS - Dirección Asistida Progresiva	1
DTCs (1)	
U0073 Bus de comunicación del módulo de control apagado	Corriente
PM2GW - Gateway PM2	2
DTCs (2)	
U0100 Pérdida de comunicación con ECM/PCM 'A'	Corriente
U0100 Pérdida de comunicación con ECM/PCM 'A'	HISTORIA
ES - Entrada y Arranque	2
DTCs (2)	

AUTOMÁS ¡Vívete Tranquilo
AUTOMÁS

U0100 Pérdida de comunicación con ECM/PCM/EV 'A'	Corriente
U0100 Pérdida de comunicación con ECM/PCM/EV 'A'	HISTORIA
PSC - Control de Fuente de Alimentación	2
DTCs (2)	
U0100 Comunicación del ECM/EV	Corriente
U0100 Comunicación del ECM/EV	HISTORIA
EOBD/OBD II	✓
CCS - Control de Crucero	✓
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplementaria	✓
AC - Aire Acondicionado	✓
CM - Medidor de Combinación	✓
SC - Control de Inicio	✓
BCM - Módulo de Control de Carrocería	✓
DDM - Motor de la Puerta del Conductor	✓
PDM - Motor de Puerta de Pasajeros	✓
RLDM - Motor de la Puerta Trasera Izquierda	✓
RRDM - Motor de la Puerta Trasera Derecha	✓
SR - Techo Corredizo	✓
MSW - Interruptor Maestro	✓

AUTOMÁS Ué vete Tranquilo
AUTOMÁS

AUTOMÁS®
uévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas 02888

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 11, 2026 NP - PC

RAD: 5167116

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: PRADO (LC 150) TX-L AT 4000CC 5P CT

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.012

COLOR: NEGRO

PLACAS: RMX185

MOTOR: 1GRA342754

SERIE: null

CHASIS: JTEBU3FJ4C5018518

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: SILVA MARIAN LISETH

C.C. No. 1010186667 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CLL 19 A N 82 65

TEL: 3115157578

INFORMACIÓN:

* El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
* Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
* Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOR ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

AUTOMÁS Muévete Tranquilo

Técnico Identificación Automotores

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada invalida este Documento y la Responsabilidad se asume únicamante hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

PFe1

VERSIÓN 4 2023/03/01

IMPRONTAS


MOTOR



SERIAL




CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en **www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial** o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co **Línea Nacional:** 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

MuéveteTranquilo

VERSIÓN 4 2023/03/01