Auto Más®
Centro de Diagnóstico Automotor

LTA
Laboratorio Técnico Automotor

No. 000000
COPIA DE INTERNET

Revisión Técnica Certificada Automotor

CIUDAD: BOGOTA,

FECHA / HORA EXPEDICION: mayo 15, 2023 NP - PC

RAD.: 3875401

INFORMACION AUTOMOTOR

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: VOLKSWAGEN
LINEA: JETTA (7) TSI COMFC
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.020
COLOR: BLANCO PURO
PLACAS: GZU790
MOTOR: CZD931226
SERIE: 3VWK66BU2LM037334
CHASIS: 3VWK66BU2LM037334

INFORMACIÓN SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRES: FUENTES LOPEZ ANDRES
C.C. No. 1098814984 DE
DIRECCION RESIDENCIA: CRA 8A N 12 133
TEL.: 3012695108

INFORMACION:

* El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del **CERTIFICADO DE TRADICION** a la fecha.
* Válido únicamente en original y hasta la fecha / hora de expedición.
* Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACION QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRC LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: AUTOS VIP LATAM - CARLOS OREJARENA .

Auto Más Comercial LTDA

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P009235003416
XXX

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	JETTA (7) TSI COMFORTLINE TP 1400CC T R16	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	53959
MODELO	2020	COLOR	BLANCO PURO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VWK66BU2LM037334
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	3VWK66BU2LM037334
CILINDRAJE	1395	N° MOTOR	CZD931226

ASEGURADORA	AUTOS VIP LATAM - CARLOS OREJARENA .	SUCURSAL	AUTOS VIP LATAM - CARLOS OR
INTERMEDIARIO	AUTOS VIP LATAM - CARLOS OREJARENA .	CLAVE	91516249
CLIENTE	ANDRES FUENTES LOPEZ	IDENTIFICACIÓN	1098814984

N° INSPECCION	3875401	TURNO	15
FECHA	15-May-2023		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	AUTOS VIP LATAM - CARLOS OREJARENA		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR + Diagnóstico Scaner		
COD. FASECOLDA	09201247	VALOR FASECOLDA	$ 84.500.000
VALOR AUTOMÁS	$ 84.500.000	VALOR ACCESORIOS	$ 170.000
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; .; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD

GZU790

REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



80 %	76 %	73 %	71 %	30 %

> 60% | 59% - 11% | < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

93,80 %

60	ESTRIBO DERECHO	DEF. MEDIA

CARROCERIA - EXTERIOR

93,80%

1	BOMPER DELANTERO	RAYON
2	BOMPER TRASERO	SUMIDO
3	CAPOT	SUMIDO
5	COSTADO DERECHO	SUMIDO
11	GUARDAFANGO IZQ.	SUMIDO
18	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
19	PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

100,00%

AutoMás
Centro de Diagnóstico Automotor

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

COPIA DE INTERNET

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	JETTA (7) TSI COMFORTLINE TP 1400CC T R16	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	53959
MODELO	2020	COLOR	BLANCO PURO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VWK66BU2LM037334
N° MOTOR	CZD931226	N° SERIAL	3VWK66BU2LM037334

N° INSPECCION	3875401	TURNO	15
FECHA	15-May-2023		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	AUTOS VIP LATAM - CARLOS OREJARENA		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR +		

GZU790

OBSERVACIONES:

FUGAS DE FLUIDOS

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO APLICA

NIVELES DE FLUIDOS

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NORMAL
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL

TAPICERÍA

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO

ACCESORIOS MOTOR

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO

EQUIPO ELÉCTRICO

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	NO APLICA
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO

LUCES

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO

PARTE BAJA

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	NO APLICA
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO

Control de Calidad

AUTOMÁS vívete Tranquilo

CERTIMÁS

NN-N-01
Versión 01
2023/03/01

Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN 15/05/2023 16:49:59

GZU790

MARCA VEHÍCULO	VOLKSWAGEN	# EJES	2
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	# CHASIS	3VWK66BU2LM037334
LÍNEA VEHÍCULO	JETTA COMFORTLINE	#SERIE	3VWK66BU2LM037334
CILINDRAJE	1.395	# VIN	3VWK66BU2LM037334
COLOR	BLANCO PURO	#MOTOR	CZD931226
AÑO MODELO	2020	CAPACIDAD DE CARGA	0
COMBUSTIBLE	GASOLINA	PESO BRUTO VEHICULAR	1361
TIPO CARROCERÍA	SEDAN	IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
BARRANQUILLA	10024101650	29/09/2021	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	106010695030100	FECHA VENCIMIENTO	18/10/2023
FECHA EXPEDICIÓN	18/10/2022	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A
FECHA INICIO VIGENCIA	19/10/2022	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TECNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	01-01-1950	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	01-01-1950	ESTADO RTM	NO VIGENTE

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	28/09/2020	CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	0
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO	FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
TRASLADOS DE MATRICULA	0	COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular	CAMBIOS DE BLINDAJE	0
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0	FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO	REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	SI	# DOCUMENTO PROCESO	—
NOMBRE PRENDARIO	FINANZAUTO S.A. BIC	ENTIDAD JURIDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	—
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	—

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	joan manuel delgado quintero	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098741081
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
BANCOLOMBIA	890903938	JURIDICO	28/09/2020	29/09/2021	INACTIVO

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. **FIRMA CLIENTE:** _____

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Protocolo

BOSCH

Batería/arrancad./compresión

6.30 16.08.2017

Orden **Fecha** 15.05.2023 16:59:51

Cliente
CDA AUTOMAS BUCARAMANGA

Tel
Fax
Email

Empresa

Tel
Fax
Email

Vehículo

Make	
Model	
Código del motor	Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor KW
Placa del vehículo	GZU790
Número de identificación del vehículo	
kilometraje	

Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	374
temperatura aceite	°C	----	----	26
tensión de batería	V	----	----	10.7
corriente reposo CH2	A	----	----	-143.5





Resumen

Batería/arrancad./compresión

El resultado de la prueba de compresion relativa realizada al motor, indica una diferencia de 9% entre los cilindros. teniendo en cuenta que la maxima diferencia entre la medicion no debe superar el 20%.
Se recomiendan sincronizacion y/o realizar rutinas de mantenimientos sugeridas por el fabricante teniendo en cuenta el kilometraje.
Sistema refrigeracion(refrigerante)

AUTEL

Taller: --
Tel.: --
Dirección: --

Correo electrónico: --

Número informe: MAXIA20230515165102
tiempo de prueba: 2023-05-15 16:51:02
Técnico: --

2020 (L) Volkswagen INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información vehículo

2020 (L)/Volkswagen/BU - Jetta 2018 >/all engine codes
VIN: 3VWK66BU2LM037334

Kilometraje: 53959km
Matrícula: --

Información cliente

Nombre: --

Información del dispositivo

Herramienta: MaxiDAS DS808
Versión: V18.00

Número de serie: DS7GN9C01015
Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s(13)

Sistema	Estado:/DTC
01 - Electrónica del motor	1
02 - Electrónica del cambio	0
03 - Electrónica de los frenos	0
08 - Electrónica del aire acondicionado/calefacción	0
09 - Centralita eléctrica electrónica	0
15 - Airbag	0
17 - Cuadro de Instrumentos	0
19 - Interfaz de diagnosis para bus de datos	0
42 - Electrónica puerta conductor	1
44 - Dirección asistida	0
52 - Electrónica puerta acompañante	0
5F - Electrónica de información 1	0
76 - Ayuda de aparcamiento	0

DTC (2)

01 - Electrónica del motor (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
P16BA00	Bomba de líq. refrig. para refrigeración del aire de carga ,Funcionamiento en seco	Pasivo / esporádico

42 - Electrónica puerta conductor (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
B122D29	Unidad de cierre del cierre centralizado ,Señal no plausible	Pasivo / esporádico