Colserauto

Certificado 1063507

Fecha:	21/10/2026	Placa:	ELZ807
Atendido para:	Compañía de Seguros		
No. Inspección:	1003041942	Rombo:	20
Centro de inspección:	LIVIANOS CALLE 99		

Asegurable: NO "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

Datos

Marca		Tipo de pintura	
Clase	MERCEDES BENZ	Modelo	Metalizada
Tipo	CAMIONETA PASAJ	Carrocería	2019
Color	GLE 250	Cilindraje	MONOVOL
Cod. Fasec.	GRIS	Combustible	2143
No. Motor	05806051	Nacionalidad	DIESEL
No. Chasis	65196034601561	Tipo de caja	ALE
No. Serial	WDC1660041B129758	Orden	TIPTRONICA
Servicio	**********		0
Kilometraje	PARTICULAR		
Enviado a	90215		
	CALLE 98A 69C 15		

Chequeo control de Calidad

Compañía		
Sucursal	CLIENTE PREFERENCIAL BOGOTA 1	
Intermediario	PRINCIPAL	
Nombre	VAULT HOUSE SAS	
Identificación	VAULT HOUSE	
Dirección	902103201	
Profesión	CL 18 70 41	Tel.
V/R Cliente	OTROS	3102644005
V/R Fasecolda	$ 0	
V/R Colserauto	$ 152.000.000	+VR Accesorios
V/R Accesorios	$ 152.000.000	
	$ 0	

Chequeo control de Calidad

Estado General


Latonería	##########	86%
Pintura	##########	75%
Vidrios	##########	100%
Chasis	##########	92%
Tapicería	##########	100%
Fugas Fluidos	##########	93%
Identificación	##########	100%


0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo


El siguiente grafico mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.







Observaciones: **VH PRESENTA HUMEDAD DE ACEITE MOTOR Y RESIDUOS EN CAJA SE SUGIERE LIMPIEZA Y SEGUIMIENTO, VH NO PRESENTA TAPA ENGANCHE BOMPER, PROTECTORES INFERIORES DETERIORADOS POR GOLPES, PRESENTA TORNILLERIA CAPOT REMOVIDA, GOLPE EN PISO CARROCERIA SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN POR KM. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS DE SEGUROS POR MONTO RECLAMACION.SE LIMITA INSPECION PARTE BAJA POR PROTECTORES. VEHICULO SUCIO AL MOMENTO DE LA INSPECCION., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,**

Chequeo control de Calidad

Accesorios

Radio	Radio con unidad CD	Equalizador	Caja de CD S	Planta	Parlantes	Twiter	Vidrios electricos	Pelicula de seguridad	Desempañador	Espejo retrovisor	Espejos electronicos	Plumilla trasera	Bloqueo central	3er. Stop	Dirección asistida
Dirección hidraulica	Aire acondicionado	Llantas	Copas	Rines	Ampliaciones	Alarma	Reloj	Cinturones de seguridad	Encendedor	Tapiceria de cuero	Exploradoras	Porta equipaje	Techo corredizo	Spoiler	Otros

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0				
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0				

Copyright © 2003 **Colserauto S.A.S.** Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

Powered by CamScanner


Observaciones

VH PRESENTA HUMEDAD DE ACEITE MOTOR Y RESIDUOS EN CAJA SE SUGIERE LIMPIEZA Y SEGUIMIENTO, VH NO PRESENTA TAPA ENGANCHE BOMPER, PROTECTORES INFERIORES DETERIORADOS POR GOLPES, PRESENTA TORNILLERIA CAPOT REMOVIDA, GOLPE EN PISO CARROCERIA. SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN POR KM. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS DE SEGUROS POR MONTO RECLAMACION.SE LIMITA INSPECION PARTE BAJA POR PROTECTORES. VEHICULO SUCIO AL MOMENTO DE LA INSPECCION., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

Chequeo control de Calidad

Llantas

(%) Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilometraje		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Chequeo control de Calidad

Fotos vehículo

Marca	Clase	Tipo
MERCEDES BENZ	CAMIONETA PASAJ.	GLE 250













Chequeo control de Calidad

Firma Cliente : _____

C.C.

Inspector

JOSE NICOLAS ROJAS DEVIA

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S.A.S** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Powered by CamScanner

Colserauto

853639

Fecha:	21/10/2026	PLACA:	ELZ807
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1003041942	ROMBO:	20
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

PERITAJE COMERCIAL

Datos

Chequeo control de Calidad

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2019
TIPO	GLE 250	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2143
COD. FASEC.	05806051	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	65196034601561	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WDC16600418129758	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	**********	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	90215

NOMBRE	VAULT HOUSE
IDENTIFICACION	902103201
DIRECCION	CL 18 70 41
TELEFONO	3102644005
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 152.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 152.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

Motor

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

Exteriores

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

Interiores

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocimetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

Parte Baja

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector: _____

Firma Cliente: _____

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los habitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S.A.S** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel 320 899 83 50 / Cel 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av Los Industriales / Cel 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Powered by CamScanner

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
21/10/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
ELZ807	DAÑOS MENOR CUANTIA	03/10/2022	$ 234.800.000
	DAÑOS MAYOR CUANTIA	03/10/2022	$ 47.076.541
	DAÑOS MENOR CUANTIA	01/09/2020	$ 417.780

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Powered by CamScanner

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA 158336

FECHA:	21/10/2026
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros
No. INSPECCIÓN:	1003041942
CENTRO DE INSPECCIÓN:	LIVIANOS CALLE 99

PLACA: ELZ807

COMBO: 20

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	NOMBRE	
CLASE	CAMIONETA PASAJ	IDENTIFICACIÓN	VAULT HOUSE
TIPO	GLE 250	DIRECCIÓN	902103201
MODELO	2019	TELÉFONO	CL 18 70 41
SERVICIO	PARTICULAR		3102644005
CILINDRAJE	2143		
COMBUSTIBLE	DIESEL		
KILOMETRAJE	90215		
TIPO CAJA	TIPTRONICA		

CONCEPTO TÉCNICO

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

MOTOR

	ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad	Aceptable
Funcionamiento Testigo Aceite	Aceptable
Fuga de Aceite	Si
Estado Bujías	Aceptable
Detección Ruidos	No
Nivel Refrigerante	ACeptable
Potencia Motor	Aceptable
Estado Mangueras	Aceptable
Estado Radiador	Aceptable
Estado Bomba Refrigeración	Aceptable
Funcionamiento Testigo Temperatura	Bueno
Funcionamiento Motoventilador	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO: No

Chequeo control de Calidad

AIRE ACONDICIONADO

	ESTADO
Estado Tubería	Bueno
Estado Compresor	Bueno
Estado Radiador A/C	Bueno
Estado Correa Compresor	Bueno
Estado Ventilación y Funcionamiento	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO: Si

Chequeo control de Calidad

CAJA VELOCIDADES

	ESTADO
Fuga de Fluidos	No
Detección Ruidos	Bueno
Estado Corazas	No
Holgura Barra Cambios	Aceptable
Comprobación de Empaques Carcaza	Bueno
Sostenimiento y Engranaje Cambios	Bueno
Aceptación de Cambios	No
Fugas Reten Eje	

Observaciones:

RESULTADO: Si

Chequeo control de Calidad

DIRECCIÓN

	ESTADO
Holgura Timón	No
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección	No
Nivel Depósito Hidráulico	NA
Estado Guarda Polvo	Bueno
Detección de Ruidos	No
Vibración Timón	No
Desenvolvimiento Timón	Aceptable
Esfuerzo Aplicado al Timón	Aceptable
Estado Bomba y Caja Dirección	Aceptable
Fuga Hidráulico	NA

Observaciones:

RESULTADO: Si

Chequeo control de Calidad

SISTEMA DE FRENOS

	ESTADO
Nivel Líquido Frenos	Aceptable
Fugas Líquido Frenos	No
Estado Mangueras y Tuberías	Bueno
Estado Discos de Frenos	Bueno
Estado Servofreno	Aceptable
Estado Mordazas	Aceptable
Funcionamiento Testigo Freno ABS	Bueno
Estado Freno de Emergencia	Aceptable
Desviación de Dirección en Frenado	No
Esfuerzo Pedal de Freno	Aceptable
Esfuerzo de Freno de Mano	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO: Si

Chequeo control de Calidad

JOSE NICOLAS ROJAS DEVIA

Inspector

Firma Cliente: _____

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FO-019
Versión 3.

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular

Powered by CamScanner

Colserauto

Diagnóstico de motor

Control de calidad

Protocolo

BOSCH

Batería/arrancador. /compresión

7.80 23.11.2022 ( )

Orden	Fecha 21.10.2026.02.13:00

Cliente

	COLSERAUTO SA
	CALLE 98 A 69 C 15
	BOGOTA
Tel	Tel 7452121
Fax	Fax
Email	Email coordinador.cda99@colserauto.com

Vehículo


Make	MERCEDES-BENZ
Model	GLE 250 d 4MATIC
Código del motor	OM 651.960
	Diesel 4 tiempos / 4 cilindro / -
Placa del vehículo	ELZ807
Número de identificación del vehículo	WDC1660041B129758
kilometraje	0
Operador	No

Prueba: Batería/arrancador /compresión

batería/arrancad./compresión


medición 1

Resultado	Unidad	Min.	Max.	Medido
numero revoluciones	1/min			1025
temperatura aceite	°C			74.6
tensión de batería	V			12,7
corriente reposo CH2 2AQ	A			-179.8



PBX: (1) 745 21 21 Bogotá D.C
Línea nacional: 01 8/00 0182121
Contactenos@colserauto.com
www.colserauto.com
Valoración que transforma

Powered by CamScanner



Resumen

batería/arrancad. /compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros.

Motor con valores de compresión relativa de 65.2 - 64.2 - 64.2 - 65.5 Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 5 Amperios equivalente al 8%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

En la prueba no se verifica sistema de repartición, inyección, refrigeración, turbo y accesorios de estos componentes,.

A| ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplicapara la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados delestado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantíamecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada.

PBX: (1) 745 21 21 Bogotá D.C
Línea nacional: 01 8/00 0182121
Contactenos@colserauto.com
www.colserauto.com
Valoración que **transforma**

Powered by CamScanner

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	369		
Fecha de Expedicion:	21/10/2026	Hora:	12:15

Aspecto del Vehículo	
Placa:	ELZ807
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	GLE 250
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2143
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	VAULT HOUSE
Id Solicitante:	902103201
Fecha Informe:	21/10/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	WDC1660041B129758
Número de Serie:	**********
Número de motor:	65196034601561
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Powered by CamScanner

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 511948 Fecha Expedición: 21 10 2026 Hora: 12:20 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehiculo	Organismo tránsito
10030254124	CAMIONETA	10030254124
Tipo de servicio	**Estado del vehiculo**	**Fecha matricula**
PASAJEROS	ACTIVO	5/31/2018

PLACA
ELZ807

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
WDC1660041B129758	WDC1660041B129758	65196034601561	WDC1660041B129758
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - PASAJEROS	MERCEDES BENZ	GLE 250 D 4MATIC	2019
Color	**Cilindraje**	**Carroceria**	**Número de ejes**
GRIS SELENITA METALIZADA	2143		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	2950.00
Pais de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carroceria**	**Identificador de color**
NO	NO		14247

Nota: que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, directores territoriales, entre otros son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información

WWW.COLSERAUTO.COM

Powered by CamScanner

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC	10/8/2026	10/8/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S	EMITIDA	6/18/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/17/2027	6/18/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LIMI	N	830138458	10/14/2023	
PEDRO FERNANDO SOCHA URREGO	C	80400497	4/13/2023	10/14/2023
COMERCIALIZADORA RECUPEREMOS EL MILAV	N	901044085	12/29/2022	4/13/2023
MOTORES Y MÁQUINAS S.A. BIC	N	860019063	5/31/2018	11/21/2018
NELSON RAMIREZ PLAZAS	C	12113786	11/21/2018	12/29/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Tenga en cuenta que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro por lo que Colsegauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSEGAUTO.COM

Powered by CamScanner