CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA: 2/10/2025	**PLACA:**	**GRT094**	
ATENDIDO PARA: Particular			
No.INSPECCION: 4382886061	**ROMBO:** 1		
CENTRO DE INSPECCION: CIA Barranquilla - CDA La Pradera			
ASEGURABLE: SI			

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2020
TIPO	VERSA [FL]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1600
COD. FASEC.	06401228	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	HR16-388277U	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	3N1CN7AD3ZK170922	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	3N1CN7AD3ZK170922	**ORDEN**	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	105504		
ENVIADO A			


ASEGURADORA			
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO		**Clave:**	
NOMBRE	MOBILAUTOS		
IDENTIFICACION	900893301	**Edad:**	
DIRECCION	CRA 16 # 21-35		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3138204060
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 47.100.000		
V/R COLSERAUTO	$ 45.100.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


LATONERIA	############################	74%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	######################################	100%
CHASIS	##################################	97%
TAPICERIA	######################################	100%
FUGAS FLUIDOS	######################################	100%
IDENTIFICACION	######################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL







Observaciones: NUEVAS APLICACIONES DE PINTURA EN ALGUNAS PIEZAS DE LATONERIA, SUMIDOS Y RAYONES, LIMITACION POR APLICACION DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE. VERIFICAR PROXIMO MANTENIMIENTO SEGUN FECHA DEL FABRICANTE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	**ORIGINAL ORIGINAL**	**1**	**$ 0**
AIR BAG	**ORIGINAL ORIGINAL**	**2**	**$ 0**

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS


RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION


0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** VERSA [FL]



2/10/2025



2/10/2025



2/10/2025



2/10/2025



2/10/2025



2/10/2025

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	2/10/2025	PLACA:	GRT094

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	4382886061	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CIA Barranquilla - CDA La Pradera		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	VERSA [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1600
COD. FASEC.	06401228	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	HR16-388277U	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N1CN7AD3ZK170922	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N1CN7AD3ZK170922	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	105504

NOMBRE	MOBILAUTOS ....
IDENTIFICACION	900893301
DIRECCION	CRA 16 # 21-35
TELEFONO	3138204060
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 47.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 45.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 427107 **Fecha Expedición:** 2 10 2025 **Hora:** 8:37 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034763594	AUTOMOVIL	STRIA TTOYTTE MCPAL TURBAC	GRT094
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	11/26/2019	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3N1CN7AD3ZK170922	3N1CN7AD3ZK170922	HR16-388277U	3N1CN7AD3ZK170922
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2020
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS BROWN	1598	SEDAN	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		1474
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	2136	270854575	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	9	11785

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
GRUPO CARDISEL	6/27/2025	6/27/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE	5/15/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/15/2026	5/16/2025	1508006236819000

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE	12/30/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/30/2024	12/31/2023	4308004818742000

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	12/29/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/29/2023	12/30/2022	11772000382660

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	12/6/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/6/2022	12/7/2021	14613500083630

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	12/7/2020

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/4/2021	12/5/2020	14613500029861

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
INVERSIONES MONTOYA FRANCO S.A.S.	NIT	900893301	7/1/2025	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOM	NIT	860003020	9/30/2024	7/1/2025
SANDRA MENDOZA BELTRAN	Cédula Ciudadaní	45489316	11/26/2019	9/30/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
270811504	7/1/2025	AUTORIZADA	STRIA TTOYTTE MCPAL TURBAC

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
270599435	6/27/2025	APROBADA	GRUPO CARDISEL

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
250873511	9/30/2024	AUTORIZADA	STRIA TTOYTTE MCPAL TURBAC

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
199986029	11/30/2022	AUTORIZADA	STRIA TTOYTTE MCPAL TURBAC

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
134135344	11/26/2019	AUTORIZADA	STRIA TTOYTTE MCPAL TURBAC

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedicion:	02/10/2025	**Hora:**	08:18

Aspecto del Vehículo

Placa:	GRT094
Marca:	NISSAN
Línea:	VERSA [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1600
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	MOBILAUTOS ....
Id Solicitante:	900893301
Fecha Informe:	02/10/2025
Centro de Validación:	CIA Barranquilla - CDA La Pradera
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3N1CN7AD3ZK170922
Número de Serie:	3N1CN7AD3ZK170922
Número de motor:	HR16-388277U
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	02/10/2025	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	GRT094	**Centro de Servicio:**	CIA Barranquilla - CDA La Pradera

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	MOBILAUTOS ....
MODELO	2020	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	900893301
N° DE MOTOR	HR16-388277U	**DIRECCIÓN**	CRA 16 # 21-35
N° SERIE	3N1CN7AD3ZK170922	**TELEFONO**	3138204060
N° CHASIS	3N1CN7AD3ZK170922		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



analisisvehiculos@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
analisisvehiculos@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.