Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: Bogota - Bogota

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: 28 de octubre de 2026 - 18:50:05 NP - PC

RAD: 304848

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: PICKUP DOBLE CAB

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: HILUX [8] [2 FL] 2.4L AT 2400CC TD 7AI

TIPO: Particular

MODELO: 2023

COLOR: GRIS METALICO

PLACAS: LIP157

MOTOR: 2GD-1275533

SERIE: 8AJKB3CD8P1651382

CHASIS: 8AJKB3CD8P1651382

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: OSCAR DAVID ALVAREZ

C.C. No. CC 1032487303 DE ----------

DIRECCIÓN RESIDENCIA: ----------

TEL: 3502742911

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: OSCAR DAVID ALVAREZ

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: DAVID SANTIAGO CACERES LARA
CC 1014177152

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: OSCAR DAVID ALVAREZ
CC 1032487303

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR
www.automas.com.co - serviciocliente@automas.com.co Linea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

MuéveteTranquilo

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO

P001115304848

CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	----------
TIPO	HILUX [8] [2 FL] 2.4L AT 2400CC TD 7AB 4X4	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	25001
MODELO	2023	COLOR	GRIS METALICO
NACIONALIDAD	ARGENTINA	N° CHASIS	8AJKB3CD8P1651382
TIPO CAJA	TP	N° SERIAL	8AJKB3CD8P1651382
CILINDRAJE	2393	N° MOTOR	2GD-1275533
ASEGURADORA	PERSONAL	SUCURSAL	AUTOMÁS CALLE 13
INTERMEDIARIO	DIRECTO - PERSONAL	CLAVE	34768
CLIENTE	OSCAR DAVID ALVAREZ	IDENTIFICACIÓN	1032487303

N° INSPECCIÓN	304848	TURNO	P199
FECHA	28 DE OCTUBRE DE 2026 - 18:50:06		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS CALLE 13		
SOLICITADO POR	OSCAR DAVID		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	$ 217.396.339	COD. FASECOLDA	09021084
VALOR AUTOMAS	$ 0	VALOR FASECOLDA	$ 194.100.000
VALOR ACCESORIOS	$ 1.070.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

LIP157

OBSERVACIONES: VEHICULO SE INSPECCIONA SUCIO EN PARTES BAJAS SE LIMITA INSPECCION VISUAL PLENA, PRESENTA PLACA REGULAR, ADAPTACION DE EXTENSIÓNES EN GUARDAFANGOS Y COSTADOS, PERSIANA, VOLANTE, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA Y PARTES BAJAS, LEVES RAYONES DE USO COMUN EN TAPICERIA/GUARNECIDOS INTERIORES, EXTENSIONES RAYADAS, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN SUSTITUIDOS, HUMEDAD POR DIFERENCIAL DELANTERO, PROTECTOR INFERIOR METALICO Y GANCHO TIRO DE ARRASTRE ADAPTADOS MEDIANTE TORNILLERIA, VH PRESENTA CAMBIO DE FACELINE, MODIFICACION EN SUSPENSION Y MODIFICACION EQUIPAMIENTO INTERNO (TIMON CONDUCTOR Y CONSOLA CENTRAL) NO ACORDE CON VERSION Y LINEA DEL VH; SUJETO A POLITICAS DE ACEPTACION. SE RECOMIENDA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO AIRBAG CONDUCTOR CON SCANNER DE LA MARCA.

Revisión Visual





Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 100%

•	PARAL TRASERO CABINA IZQ.	RAYON

CARROCERÍA - EXTERIOR — 93%

2	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	SUMIDO
1	COSTADO IZQUIERDO	RAYON
3	PANORAMICO DELANTERO	RAYADO
4	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO

FUGA DE FLUIDOS — 100%

•	FUGA ACEITE CAJA	HUMEDAD

PINTURA — 100%

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



47% 47% | 49% 49% | 18%

>60% | 59% - 11% | <10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ	DEL. DER	TRA. IZQ	TRA. DER
90%	90%	90%	90%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



90% 90% | 91% 90%

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10 ↔ (+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN

DELANTERO TRASERO



1.6 | 1.2

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	1	$ 0
CARPA	GENERICA PICK UP	1	$ 250.000
GANCHO REMOLQUE	GENERICO SENCILLO	1	$ 200.000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	$ 170.000
RINES	ALEACION 17 PULG	4	$ 450.000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.







Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: DAVID SANTIAGO CACERES LARA
CC 1014177152

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: OSCAR DAVID ALVAREZ
1032487303

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	----------
TIPO	HILUX [8] [2 FL] 2.4L AT 2400CC TD 7AB 4X4	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	25001
MODELO	2023	COLOR	GRIS METALICO
NACIONALIDAD	ARGENTINA	N° CHASIS	8AJKB3CD8P1651382
N° MOTOR	2GD-1275533	N° SERIAL	8AJKB3CD8P1651382

Nº INSPECCIÓN	304848	TURNO	P199
FECHA	28 DE OCTUBRE DE 2026 - 18:50:06		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS CALLE 13		
SOLICITADO POR	OSCAR DAVID		
SERVICIO SOLICITADO	LTA + PERITAJE + CERTIMÁS BASICO		

LIP157

OBSERVACIONES: ----------

Fuga de fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NO APLICA
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL



Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	NO APLICA
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

DAVID SANTIAGO CACERES LARA

FIRMA INSPECTOR: **CC 1014177152**

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

OSCAR DAVID

FIRMA CLIENTE: **NIT 333333340**

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO

P001115304848

CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	----------
TIPO	HILUX [8] [2 FL] 2.4L AT 2400CC TD 7AB 4X4	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	25001
MODELO	2023	COLOR	GRIS METALICO
NACIONALIDAD	ARGENTINA	N° CHASIS	8AJKB3CD8P1651382
TIPO CAJA	TP	N° SERIAL	8AJKB3CD8P1651382
CILINDRAJE	2393	N° MOTOR	2GD-1275533
ASEGURADORA	PERSONAL	SUCURSAL	AUTOMÁS CALLE 13
INTERMEDIARIO	DIRECTO - PERSONAL	CLAVE	34768
CLIENTE	OSCAR DAVID ALVAREZ	IDENTIFICACIÓN	1032487303

N° INSPECCIÓN	304848	TURNO	P199
FECHA	28 DE OCTUBRE DE 2026 - 18:50:06		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS CALLE 13		
SOLICITADO POR	OSCAR DAVID ALVAREZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	$ 217.396.339	COD. FASECOLDA	09021084
VALOR AUTOMAS	$ 0	VALOR FASECOLDA	$ 194.100.000
VALOR ACCESORIOS	$ 1.070.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

LIP157

OBSERVACIONES: VEHICULO SE INSPECCIONA SUCIO EN PARTES BAJAS SE LIMITA INSPECCION VISUAL PLENA, PRESENTA PLACA REGULAR, ADAPTACION DE EXTENSIÓNES EN GUARDAFANGOS Y COSTADOS, PERSIANA, VOLANTE, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA Y PARTES BAJAS, LEVES RAYONES DE USO COMUN EN TAPICERIA/GUARNECIDOS INTERIORES, EXTENSIONES RAYADAS, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN SUSTITUIDOS, HUMEDAD POR DIFERENCIAL DELANTERO, PROTECTOR INFERIOR METALICO Y GANCHO TIRO DE ARRASTRE ADAPTADOS MEDIANTE TORNILLERIA, VH PRESENTA CAMBIO DE FACELINE, MODIFICACION EN SUSPENSION Y MODIFICACION EQUIPAMIENTO INTERNO (TIMON CONDUCTOR Y CONSOLA CENTRAL) NO ACORDE CON VERSION Y LINEA DEL VH; SUJETO A POLITICAS DE ACEPTACION. SE RECOMIENDA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO AIRBAG CONDUCTOR CON SCANNER DE LA MARCA.

Revisión Visual





Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 100%

*	PARAL TRASERO CABINA IZQ.	RAYON

CARROCERÍA - EXTERIOR — 93%

2	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	SUMIDO
1	COSTADO IZQUIERDO	RAYON
3	PANORAMICO DELANTERO	RAYADO
4	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO

> 60% | 59% - 11% | < 10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	90%	90%

FUGA DE FLUIDOS — 100%

*	FUGA ACEITE CAJA	HUMEDAD

PINTURA — 100%

NO VÁLIDO COMO INSPECCIÓN DE ASEGURABILIDAD

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	1	$ 0
CARPA	GENERICA PICK UP	1	$ 250.000
GANCHO REMOLQUE	GENERICO SENCILLO	1	$ 200.000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	$ 170.000
RINES	ALEACION 17 PULG	4	$ 450.000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.







Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

NO VÁLIDO SIN INSPECCIÓN DE SEGURABILIDAD

DAVID SANTIAGO CACERES LARA
FIRMA INSPECTOR: **CC 1014177152**

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

OSCAR DAVID ALVAREZ
FIRMA CLIENTE: **1032487303**

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

CERTIMÁS Plus

AUTOMÁS uévete Tranquilo

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-10-28 18:52:02

Información vehículo

LIP157

MARCA:	TOYOTA	FECHA DE MATRÍCULA:	08/03/2023
CLASE:	CAMIONETA	CILINDRAJE:	2393
LÍNEA:	HILUX	TIPO DE COMBUSTIBLE:	DIESEL
COLOR:	GRIS METALICO	CARROCERÍA:	DOBLE CABINA
AÑO MODELO:	2023	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	CAPACIDAD PASAJEROS:	5
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT

Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)



Fuente: AutoMás

CONVENCIONES

▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.

▬ El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.

▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.

Valor de mercado

Fecha de actualización: FND/FND

Valor mínimo	Valor promedio	Valor máximo
		
$197.658.917	$217.345.714	$237.032.512

Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás

Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	✓
ACCIDENTALIDAD	✓
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	✓
MULTAS Y COMPARENDOS	✓
IMPUESTOS	-
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓

Resumen personas

VALIDACIÓN IDENTIDAD	✓
ANTECEDENTES POLICÍA	✓
ANTECEDENTES JUDICIALES	✓
COMPARENDOS	✓
MULTAS	✓

CONVENCIONES:

✓ BUENA CONDICIÓN	! ALERTA BAJA	⚠ ALERTA ALTA
✓ APTO	! APTO CON OBSERVACIONES	⚠ NO APTO

Regrabaciones de sistemas ante el RUNT

		Regrabado autorizado			Regrabado autorizado
NÚMERO DE CHASIS:	8AJKB3CD8P1651382	NO ✓	NÚMERO VIN:	8AJKB3CD8P1651382	NO ✓
NÚMERO DE SERIE:	8AJKB3CD8P1651382	NO ✓	NÚMERO DE MOTOR:	2GD-1275533	NO ✓

Fuente: RUNT

Novedades ante el Runt

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: CERTIFICAR

Limitaciones ✓

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT

La información corresponde únicamente a lo registrado en el RUNT a la fecha y hora del servicio. Pueden existir embargos o medidas cautelares decretadas que aún no hayan sido cargadas en dicha plataforma, sobre las cuales AutoMás no asume responsabilidad.

SOAT

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A Póliza No. 94475192

Inicio vigencia
02/04/2026

Alerta
01/03/2027

Fin vigencia
01/04/2027

Vencido

Vigente

Te quedan 5 meses

Revisión Técnico Mecánica y gases

None

Inicio vigencia

Alerta
FND

Fin vigencia

No aplica

No aplica

Ciudad probable de circulación: N/D

Accidentalidad

LIMITACIONES POR ACCIDENTE CON FALLECIDO	NIVEL DE PEOR ACCIDENTE HISTÓRICO	VEHÍCULO VOLCADO
0	0	0
CANTIDAD ACCIDENTES ÚLTIMOS 5 AÑOS	**CANTIDAD INFRACCIONES GRAVES HISTÓRICAS**	**ACCIDENTES ÚLTIMOS 2 AÑOS CON MUERTE**
0	0	0
VEHÍCULO INCENDIADO	**CANTIDAD DE CHOQUES**	**VEHÍCULO REMATADO**
0	0	NO

Fuente: INTEMPO

BUENA CONDICIÓN | ALERTA BAJA | ALERTA ALTA

Reclamaciones de siniestros

PÉRDIDA TOTAL (PTH - PTD)	PÉRDIDA PARCIAL (PPD - PPH - OTROS)	RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE PERSONAS)
		
Sin siniestros	Sin siniestros	Sin siniestros

Pérdida Total (PTH - PTD)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Pérdida Parcial (PPD - PPH - OTROS)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Responsabilidad Civil (RCE PERSONAS)

FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones				

Fuente: CERTIFICAR

Salvamentos

FECHA SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO	ALERTA SALVAMENTO
Sin salvamentos registrados		

Fuente: CERTIFICAR - FASECOLDA

Continuidad pólizas todo riesgo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
—	—	—	—	—	—	—	—	08/03/2023	17/12/2024 08/03/2024	17/12/2025	—

Fuente: CERTIFICAR

Comparendos y/o multas

PLACA / DOCUMENTO	FECHA INFRACCIÓN	CÓDIGO INFRACCIÓN	ORGANISMO DE TRÁNSITO	VALOR	NÚMERO RESOLUCIÓN
Sin comparendos ni multas registradas					

Fuente: CERTIFICAR

Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DOC.	NÚMERO DE DOCUMENTO
AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S	25/11/2024	ACTUAL	1 años, 11 meses y 3 días	NIT	900355181
CD CAR S.A**	19/10/2024	25/11/2024	0 años, 1 meses y 6 días	NIT	****7857
LUI* ALF**** PEN**** GAI***	08/03/2023	19/10/2024	1 años, 7 meses y 11 días	Cédula Ciudadanía	****2457

Fuente: CERTIFICAR

Antecedentes personas

ANTECEDENTES DE AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE CD CAR S.A,S

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE LUIS ALFONSO PENAGOS GAITAN

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

Fuente: CERTIFICAR

Costos aproximados

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	-
Comparendos y/o Multas	$0
Prorrateo SOAT	$400.485
Prorrateo RTM	-

Nota: *Los valores calculados y presentados como costos aproximados corresponden a la información obtenida mediante consultas realizadas ante las entidades competentes, conforme a las tarifas, condiciones y datos vigentes a la fecha de la consulta.*

Los montos exhibidos corresponden a la consulta vinculada al número de placa. Con el fin de garantizar la precisión de la información, se aconseja consultar los registros asociados al propietario actual.

Fuente: CERTIFICAR