CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO **P009560000555**


CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	TRACKER (2) PREMIER TP 1200CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	34199
MODELO	2023	COLOR	NEGRO METALIZADO
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	8AGEP76C0PR123357
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	8AGEP76C0PR123357
CILINDRAJE	1199	N° MOTOR	L4H*222805226*
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JULIO CESAR CASTELLANOS	IDENTIFICACIÓN	1098642695


N° INSPECCION	4909006	TURNO	6
FECHA	22-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	JIMMY BACCA CASTILLA		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 86.600.000	COD. FASECOLDA	01606249
VALOR AUTOMÁS	$ 85.100.000	VALOR FASECOLDA	$ 86.600.000
VALOR ACCESORIOS	$ 170.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

GHK414

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE INSPECCION. - VEHÍCULO SE INSPECCIONA SUCIO. SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERÍA. PLACA DELANTERA DETERIORADA. NO PRESENTA ANTENA.; .; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual






Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



78 %	84 %	64 %	59 %	24 %

Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

> 60% | 59% - 11% | < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

92,50%


1	BOMPER DELANTERO	BIEN REPINTADO
2	BOMPER TRASERO	BIEN REPINTADO
3	CAPOT	MAL REPINTADO
5	COSTADO DERECHO	BIEN REPINTADO
6	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
7	FAROLA DERECHA	RAYADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	DEF. MEDIA
11	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
17	PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
18	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS

100,00%


PINTURA

90,00%

16 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

NO VÁLIDO INSPECCIÓN ASEGURABLE

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000


DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico







Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Impronta

CHASIS

SERIAL

MOTOR

NO VÁLIDO SIN INSPECCIÓN FÍSICA

JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LOPEZ

FIRMA INSPECTOR: _____ C.C. 1015468326

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

JULIO CESAR CASTELLANOS

FIRMA CLIENTE: _____ C.C. 1098642695

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	TRACKER (2) PREMIER TP 1200CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	34199
MODELO	2023	COLOR	NEGRO METALIZADO
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	BAGEP76C0PR123357
N° MOTOR	L4H*222805226*	N° SERIAL	BAGEP76C0PR123357

OBSERVACIONES:
SE SUGIERE REVISIÓN AL SISTEMA DE SUNROOF (TECHO CORREDIZO) POR RUIDOS ANORMALES.

N° INSPECCION	4909006	TURNO	6
FECHA	22-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	JIMMY BACCA CASTILLA		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE LIVIANO		

GHK414

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO APLICA



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NO APLICA
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL



Tapiceria

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	NO APLICA
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

CERTIMÁS BASIC

PE-R-37
Versión 02
2023/05/01

Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
1/22/2026 8:52:32 AM

GHK414

MARCA VEHÍCULO	CHEVROLET
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	TRACKER
CILINDRAJE	1.199
COLOR	NEGRO METALIZADO
AÑO MODELO	2023
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHÁSIS	8AGEP76C0PR123357
#SERIE	8AGEP76C0PR123357
# VIN	8AGEP76C0PR123357
#MOTOR	L4H*222805226*
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1673
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10036206356	0	INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIRCASIA

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	43080064850800000	FECHA VENCIMIENTO	19/02/2026
FECHA EXPEDICIÓN	19/02/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
FECHA INICIO VIGENCIA	20/02/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	23/01/2023
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	-
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	JIMMY ANTONIO BACCA CASTILLA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	26/09/2025
TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064711605
ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
STEFANY MISHELL OAJACA HURTADO	1153406	JURIDICO	23/01/2023	26/09/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

AUTOMÁS® MuéveteTranquilo

FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Datos del Servicio

GHK414

Solicitante	JIMMY BACCA CASTILLA		
MARCA	CHEVROLET	COLOR	NEGRO METALIZADO
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2023
TIPO	TRACKER (2) PREMIER TP 1200CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	34199	CILINDRAJE	1199
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA


N° Inspección	4909006
Fecha	22-Ene-2026
Servicio Solicitado	COMBO DIAMANTE LIVIANO
Centro de Insp.	AUTOMAS BUCARAMANGA
Asegurado	JULIO CESAR CASTELLANOS
Identificación	1098642695

Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión



Resultados

GHK414: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 8%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20% NO SE EVIDENCIAN FUGAS AL MOMENTO DE LA INSPECCION/BATERIA CON LEVE CAIDA DE VOLTAJE DURANTE EL ARRANQUE/SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO

AUTOMÁS Muévete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR: JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO LOPEZ
C.C. 1015468326

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: JULIO CESAR CASTELLANOS
C.C. 1098642695

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

VEHÍCULO LIVIANO

PE-R-34
Versión 03
2023/03/01

Datos del Servicio

Solicitante:	JIMMY BACCA CASTILLA		
Marca:	CHEVROLET	Color:	NEGRO METALIZAD
Clase:	CAMIONETA PASAJ.	Modelo:	2023
Tipo:	TRACKER (2) PREMIER TP 1200CC	Servicio:	PARTICULAR
Kilometraje:	34199	Cilindraje:	1199
Combustible:	GASOLINA	Tipo de caja:	TRIPTRONICA

GHK414

N° Inspección:	4909006
Fecha:	22-Ene-2026
Servicio solicitado:	COMBO DIAMANTE LIVIANO
Resultado:	ASEGURABLE SI
Cliente:	JULIO CESAR CASTELLANOS
Identificación:	1098642695

Observaciones: 1) ,SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE INSPECCION. - VEHÍCULO SE INSPECCIONA SUCIO. SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERÍA. PLACA DELANTERA DETERIORADA. NO PRESENTA ANTENA.- 2 REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	REGULAR
Ruidos / vibraciones en dirección con susperficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automatica vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	NO APLICA
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehiculo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	BUENO

Estado general

NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en linea recta	REGULAR
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehiculo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	BUENO
Suavidad en el embrague	NO APLICA
Suavidad en la dirección	BUENO

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continuamente	BUENO
Activación sensores de proximidad y camara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	NO APLICA
Color de humo de escape en parametros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timon	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralenti en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	BUENO

Estado general

FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL

AUTOMÁS® MuéveteTranquilo

Informe de diagnóstico de todo el sistema

THINKCAR

N.° de pedido: N/A

Time: enero 22, 2026 09:22:00

Información comercial

Nombre de la empresa: **N/A**	Teléfono de contacto: **N/A**	SN: **960669808801**
Correo electrónico: **N/A**	Tarifa de servicio: **N/A**	País o región: **N/A**
Estado: **N/A**	Ciudad: **N/A**	Código postal: **N/A**
Dirección1: **N/A**	Dirección2: **N/A**	Técnicos: **N/A**

Vehicle Information

Marca: **GM**	Modelo: **Tracker**	Año: **2023**
Desplazamiento: **G 1.2 MPI KAPPA**	VIN: **8AGEP76C0PR123357**	Versión del software del vehículo: **V11.30**
Kilometraje: **34199 Kilómetros**	Número de licencia: **GHK414**	Nombre del cliente: **N/A**

Número de sistemas escaneados (12)

Sistema	Pre-reparación
EPSCM-Módulo de control de dirección asistida eléctrica	Estado(3)
DTCs (2)	2
U0401-00	
Por favor consulte el manual	Historial
U0418-00	
Por favor consulte el manual	Historial
FVC_W-Cámara de visión frontal - Parabrisas	
DTCs (1)	1
U3000-00	
Por favor consulte el manual	Historial
ECM-Módulo de Control de motor	✓
TCM-Módulo de Control de Transmisión	✓
EBCM-Módulo de control del freno electrónico	✓
BCM-Módulo de Control de Cuerpo	✓
IRSDM-Detección de seguridad inflable y módulo de diagnóstico	✓
IC-Cuadro de instrumentos	✓
RADIO-Radio	✓
TCICM-Módulo de control de la interfaz de comunicación del teléfono móvil	✓

AUTOMAS
uévete Tranquilo
DIAGNÓSTICO SCANNER

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

AUTOMÁS®
uévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: enero 22, 2026

RAD: 4909006 NP - PC

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: CHEVROLET

LÍNEA: TRACKER (2) PREMIER TP 1200CC T CT

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.023

COLOR: NEGRO METALIZADO

PLACAS: GHK414

MOTOR: L4H*222805226*

SERIE: 8AGEP76C0PR123357

CHASIS: 8AGEP76C0PR123357

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CASTELLANOS JULIO CESAR

C.C. No. 1098642695 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: BUCARAMANGA

TEL: 3239485310

INFORMACIÓN:
El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOR ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

AUTOMÁS® uévete Tranquilo Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarado invalida este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

P.F.o.I.

IMPRONTAS

MOTOR



SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





AUTOMÁS
MuéveteTranquilo

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: Julio cesar castellanos

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en **www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial** o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

MuéveteTranquilo

VERSIÓN 4 2023/03/01