AUTOMÁS
uévete Tranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO P009578000103

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	GOLF (7) GTI DSG PERFORMANCE TP 2000CC 3P	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	61720
MODELO	2017	COLOR	NEGRO PROFUNDO PERLADO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VW4X6AU2HM000170
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	3VW4X6AU2HM000170
CILINDRAJE	1984	N° MOTOR	CXD011523
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	MIGUEL ANGEL MARQUEZ ESPARZA	IDENTIFICACIÓN	1098679363


N° INSPECCION	5212459	TURNO	17
FECHA	27-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	MIGUEL ANGEL MARQUEZ ESPARZA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	$ 0	COD. FASECOLDA	09201190
VALOR AUTOMÁS	$ 72.900.000	VALOR FASECOLDA	$ 73.900.000
VALOR ACCESORIOS	$ 2.480.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		


13461

DVZ542

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,NO SE IMPRONTA NUMERO DE MOTOR POR DIFÍCIL ACCESO - PRESENTA MODIFICACIÓN EN SISTEMA DE ESCAPE CON SOLDADURAS APLICADAS EN TUBO ECHOSTO; .;
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual





Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

> 60% | 59% - 11% | < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 97,50%

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
2	BOMPER TRASERO	BIEN REPINTADO
3	CAPOT	RAYON
5	COSTADO DERECHO	BIEN REPINTADO
17	PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
19	PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	90%	40%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA		TRASERA	
%	%	%	%

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 90,00%

36 IMPUREZAS — DE 1 A 4 PIEZAS

NO VÁLIDO COMO INSPECCIÓN VEHICULAR ASEGURABILIDAD

Cero tolerancia CERO al soborno.