AUTOMÁS
uévete Tranquilo

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P009065005005
XXX


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	A 200 (V177) Progressive TP 1300CC T CT TC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	53694
MODELO	2020	COLOR	NEGRO COSMOS METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	W1K1771871J219539
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1332	N° MOTOR	28291480367650
ASEGURADORA	BANCO FINANDINA S.A BIC	SUCURSAL	BUCARAMANGA
INTERMEDIARIO	DIRECTO FINANDINA	CLAVE	90000
CLIENTE	OSCAR ANDRES DUENAS GARCIA	IDENTIFICACIÓN	1007669470


N° INSPECCION	5240922	TURNO	10
FECHA	15-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	JESUS HERNANDO MONCADA MONTAÑEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE BRONCE LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 108.300.000	COD. FASECOLDA	05801331
VALOR AUTOMÁS	$ 108.300.000	VALOR FASECOLDA	$ 106.100.000
VALOR ACCESORIOS	$ 0		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

JLS894

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; .; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VALOR REVISTA MOTOR: $108,000,000

REVISIÓN VISUAL






Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



74 % | 76 % | 64 % | 64 % | 22 %

> 60% | 59% - 11% | < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

90,00 %

72	CUNA MOTOR	SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

86,30%

1	BOMPER DELANTERO	MAL REPINTADO
2	BOMPER TRASERO	RAYON
5	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	RAYON


VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



70% | 70% | 40% | 40%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%


EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



87 % | 81 % | 80% | 80 %

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

ALINEACIÓN




ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR

FOTOS







LICENCIA DE TRANSITO





IMPRONTAS

