01 / IDENTIFICACIÓN

Informe de peritaje

Toyota Rav4

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	CÉDULA / NIT
No solicitado	No solicitado

DATOS DEL VEHÍCULO

HQY313

MARCA / LÍNEA	MODELO	CARROCERÍA
Toyota Rav4	2015	Camioneta
COLOR	**KILOMETRAJE**	**COMBUSTIBLE**
Blanco	119884 km	Gasolina
CILINDRAJE	**SERVICIO**	**TIPO DE CAJA**
2494 cm3	Particular	MT

PERITO	ASESOR	FECHA DE INSPECCIÓN
santiago Poveda	Juanita	27/11/2026

RESULTADO REGISTRADO

RECHAZADO

ÍNDICE DEL SISTEMA

88,6

Escala ponderada / 100

Hallazgos que requieren atención

Sin observaciones del perito.

CAUSALES DE RECHAZO

Componente crítico calificado Malo: Caja y transmisión / Funcionamiento caja de velocidades

02 / EXTERIOR Y ESTRUCTURA

Carrocería y chasis


Estados y observaciones conservados del informe de origen

01 Carrocería — 98,7 %

Bómper delantero	Regular
Guardafango izquierdo	Bueno
Retrovisor izquierdo	Bueno
Paral panorámico izquierdo	Bueno
Puerta delantera izquierda	Bueno
Estribo izquierdo	Bueno
Larguero capota izquierdo	Bueno
Puerta trasera izquierda	Bueno
Capota / techo	Bueno
Costado izquierdo	Bueno
Tapa baúl	Bueno
Bómper trasero	Bueno
Costado derecho	Bueno
Puerta trasera derecha	Bueno
Larguero capota derecho	Bueno
Puerta delantera derecha	Bueno
Estribo derecho	Bueno
Paral panorámico derecho	Bueno
Guardafango derecho	Bueno
Retrovisor derecho	Bueno
Capó	Bueno
Persiana	Bueno

02 Chasis — 98,3 %

Frontal superior	Regular
Frontal inferior	Bueno
Punta delantera izquierda	Bueno
Punta delantera derecha	Bueno
Pisos	Bueno
Refuerzo de piso izquierdo	Bueno
Refuerzo de piso derecho	Bueno
Piso baúl	Bueno
Punta trasera izquierda	Bueno
Punta trasera derecha	Bueno
Panel trasero	Bueno



MAPA ORIENTATIVO · VISTA SUPERIOR

Frente arriba · Esquema genérico

1. Bómper delantero
2. Frontal superior


03 / RODAMIENTO Y FLUIDOS

Llantas, fugas y niveles

Vida útil por posición · Condiciones registradas · Observaciones técnicas

03 Llantas · vida útil — 52,0 %

DELANTERA IZQUIERDA
40 %
Vida útil registrada



DELANTERA DERECHA
40 %
Vida útil registrada

TRASERA IZQUIERDA
40 %
Vida útil registrada

TRASERA DERECHA
40 %
Vida útil registrada

REPUESTO
100 %

Medición de vida útil: porcentaje por llanta (0 a 100).

Porcentajes registrados por el perito.

04 Fugas — 58,0 %

De motor	Malo
Caja	Malo
Hidráulico	Malo
Refrigerante	Bueno
Frenos	Bueno

05 Niveles — 100,0 %

Aceite de motor	Bueno
Aceite hidráulico	Bueno
Líquido de frenos	Bueno
Refrigerante	Bueno
Limpiaparabrisas	Bueno

04 / FUNCIONAMIENTO

Motor y transmisión

Iluminación · Prueba de ruta · Escáner · Conjunto motriz

06 Luces — 94,4 %

Farola izquierda	Bueno
Stop izquierdo	Bueno
Stop derecho	Regular
Tercer stop	Bueno
Farola derecha	Bueno

07 Prueba de ruta — 30,0 %

Prueba de ruta / funcionamiento general	Malo

08 Escáner — 100,0 %

Diagnóstico electrónico por escáner (si se realiza)	Bueno

Soportes de prueba

Resultados consignados en el formulario del perito.

09 Motor y accesorios — 100,0 %

Funcionamiento del motor	Bueno
Ruidos del motor	Bueno
Soportes motor	Bueno
Correa de accesorios	Bueno
Radiador	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Encendido	Bueno
Prueba de compresión (si se realiza)	N/A

10 Caja y transmisión — 75,5 %

Funcionamiento caja de velocidades	Malo
Embrague (mecánico)	Bueno
Soportes caja	Regular
Cardán	Bueno
Cambios secuenciales AT (si aplica)	N/A

05 / SISTEMAS DEL VEHÍCULO

Seguridad y equipamiento

Frenos · Suspensión y dirección · Sistema eléctrico · Vidrios y espejos

11 Sistema de frenos 100,0 %

Pastillas delanteras	Bueno
Pastillas traseras	Bueno
Discos delanteros	Bueno
Discos traseros	Bueno
Freno de estacionamiento	Bueno
Pedal / respuesta de frenado	Bueno
ABS (verificación visual/testigo)	Bueno
Mangueras y tuberías	Bueno

12 Suspensión y dirección 75,5 %

Amortiguadores	Malo
Bujes estabilizadora	Bueno
Terminales dirección	Bueno
Caja de dirección	Regular

13 Sistema eléctrico 100,0 %

Aire acondicionado	Bueno
Bloqueo central	Bueno
Calefacción	Bueno
Elevavidrios eléctricos	Bueno
Espejos eléctricos	Bueno
Plumillas	Bueno
Radio	Bueno
Sillas eléctricas	Bueno
Sunroof	Bueno
Batería / sistema carga	Bueno
Pito	Bueno
Indicador de temperatura	Bueno
Tacómetro	Bueno

14 Vidrios y espejos 100,0 %

Parabrisas delantero	Bueno
Panorámico trasero	Bueno
Vidrio delantero derecho	Bueno
Vidrio delantero izquierdo	Bueno
Vidrio trasero derecho	Bueno
Vidrio trasero izquierdo	Bueno
Vidrios custodios	Bueno
Espejo derecho	Bueno
Espejo izquierdo	Bueno

06 / HABITÁCULO Y CIERRE

Interior y observaciones

Tapicería · Multimedia · Testigos de tablero · Arreglos estimados

15 Interior y tapicería 100,0 %

Carteras	Bueno
Cinturones	Bueno
Consola	Bueno
Espejo interior	Bueno
Funcionamiento sillas	Bueno
Guantera	Bueno
Millaré	Bueno
Parasoles	Bueno
Persiana / bandeja	Bueno
Tapicería piso	Bueno
Tapicería sillas	Bueno
Tapicería techo	Bueno
Timón	Bueno

16 Parlantes y multimedia 100,0 %

Sistema multimedia	Bueno

17 Testigos de tablero 100,0 %

Airbag	Bueno
ABS	Bueno
Control de tracción	Bueno
Check engine	Bueno
Temperatura	Bueno
Presión de aceite	Bueno

ARREGLOS ESTIMADOS · REGISTRO DEL PERITO

El vehículo presenta fuga de aceite por el motor por la caja de cambios. El vehículo presenta golpe fuerte cuna Moto

No se conocen costos aproximados.

Alcance y cláusulas del informe de origen

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)