COLSERAUTO

CERTIFICADO 1018359

FECHA:	PLACA:
ATENDIDO PARA:	
No. INSPECCIÓN: 21/05/2026	ROMBO: KZS170
CENTRO DE INSPECCIÓN: Compañía de Seguros	
3252988734	1
ASEGURABLE:	SATELITE RENTING CALDAS

"Propiedad de COLSERAUTO y de los socios de las compañías aseguradoras"

DATOS

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	CX30	CARROCERÍA	MONOVOL
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	05606098	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PE40742768	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MVDM2W7APL201719	TIPO DE CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	52214		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		

Chequeo control de Calidad

COMPAÑIA	Asegurable Con Condiciones
SUCURSAL	
INTERMEDIARIO	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACÍON	MEDELLIN
DIRECCÍON	DIRECTORENTING COLOMBIA
PROFESIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S . Tel.
V/R CLIENTE	811011779
V/R FASECOLDA	CR 52 14 30
V/R COLSERAUTO	OTROS 3173834058
V/R ACCESORIOS	$ 0 + VR ACCESORIOS
	$ 0
	$ 0
	$ 0


ESTADO GENERAL


LATONERÍA		
PINTURA	################################	92%
VIDRIOS	################################	90%
CHASIS	##########################	70%
TAPICERÍA	##################################	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	100%
IDENTIFICACIÓN	##################################	100%
	##################################	100%
	0% - 59% Deficiente	60% - 89% Aceptable 90% - 100% Optimo


El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.







Observaciones:

VH PRESENTA DESAJUSTE EN BOMPER TRASERO, TESTIGO DE MANTENIMIENTO ACTIVO, CROMO FAROLA DERECHA REGULAR, AIRE ACONDICIONADO FUNCIONAL, CUBRE CARTER Y PARTES BAJAS LIMITAN INSPECCION, SE SUGIERE CAMBIO DE PANORAMICO DELANTERO PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD. 2 LLAVES CONTROL FUNCIONALES,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, PANORAMICO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ◉ OPCIONAL Ⓧ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD´S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELÉCTRICOS	PELÍCULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELÉCTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er.STOP	DIRECCIÓN ASISTIDA
DIRECCIÓN	AIRE						01:00								?

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

Chequeo control de Calidad

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO

MARCA	CLASE	TIPO
MAZDA	CAMIONETA PASAJ.	CX30













COLSERAUTO

FECHA:	21/05/2026 800802	PLACA:	KZS170
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3252988734	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2023
TIPO	CX30	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	05606098	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PE40742768	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MVDM2W7APL201719	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	52214

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 0
V/R COLSERAUTO	$ 0
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocimetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755994		
Fecha de Expedicion:	21/05/2026	**Hora:**	12:43

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KZS170
Marca:	MAZDA
Línea:	CX30
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	21/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3MVDM2W7APL201719
Número de Serie:	****
Número de motor:	PE40742768
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 481186 Fecha Expedición: 21 5 2026 Hora: 12:47 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10025965312	CAMIONETA	10025965312	KZS170
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	4/29/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3MVDM2W7APL201719	3MVDM2W7APL201719	PE40742768	3MVDM2W7APL201719
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	MAZDA	CX-30	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEVE PERLADO	1998		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			1931.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		12275

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colseranto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información

WWW.COLSERAUTO.COM

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/29/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/28/2027	4/29/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/29/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
175527076	4/28/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Unico Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de transito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colseravto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM