AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO P007559001910

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	3 (4) GRAND TOURING TP 2000CC 7AB CT TC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	64693
MODELO	2020	COLOR	PLATA ESTELAR
NACIONALIDAD	MEXICO	Nº CHASIS	3MZBP2574LM100018
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Nº SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	Nº MOTOR	PE40667132
ASEGURADORA	Mca Seguros Integrales Limitada	SUCURSAL	MCA SEGUROS INTEGRALES LTD
INTERMEDIARIO	Mca Seguros Integrales Limitada	CLAVE	00103153
CLIENTE	RAFAEL JAIMEN DAZA FUENTES	IDENTIFICACIÓN	1122407208

Nº INSPECCION	5193315	TURNO	1
FECHA	18-Ago-2026		00556
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA		GLS301
SOLICITADO POR	VALDRED CERVANTES		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 0	COD. FASECOLDA	05601184
VALOR AUTOMAS	$ 79.200.000	VALOR FASECOLDA	$ 91.200.000
VALOR ACCESORIOS	$ 2.300.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : : : ¿ FOCOS DE OXIDACIÓN SUPERFICIAL EN PARTE INFERIOR. VERIFICAR ULTIMO MANTENIMIENTO PARA UN PRÓXIMO CONTROL.; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO, SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

30 - 60% 11% - 29% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



< -6 y/o > 6 (-)6(-)10 (+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN

Desviación del Vehiculo en metros por kilometro

ALINEAR EJE DELANTERO , ALINEAR EJE TRASERO

ESTRUCTURA - CHASIS — 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR — 98,50%

1	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
7	COSTADO DERECHO	BIEN REPINTADO
8	COSTADO IZQUIERDO	BUENA REPARACION
11	GUARDAMANO DEL	BIEN REPINTADO
13	PARAMBRISO DELANTERO	FISURADO
17	PUERTA DEL IZQ	RAYON

FUGA DE FLUIDOS — 100,00%

PINTURA — 90,00%

16	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
	3 (4) GRAND TOURING TP 2000CC TAB CT TC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	64681
MODELO	2020	COLOR	PLATA ESTILAR
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MZBP2S74LM199010
N° MOTOR	PLE406671J2	N° SERIAL	nulll

N° INSPECCION	5193315	TURNO	0002
FECHA	18-Ago-2026		GLS301
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA		
SOLICITADO POR	WILDRED CERVANTES		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO APLICA

Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL

Tapiceria

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO

Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO

Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	NO APLICA
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO

Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO

Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TUERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	NO APLICA
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TUERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas 00465

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 18, 2026 NP - PC

RAD: 5193315

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: MAZDA
LÍNEA: 3 (4) GRAND TOURING TP 2000CC 7AB (
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.020
COLOR: PLATA ESTELAR
PLACAS: GLS301
MOTOR: PE40667132
SERIE: null
CHASIS: 3MZBP2S7ALM100016

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: DAZA FUENTES RAFAEL JAIMEN
C.C. No. 1122407208 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CR 59 56 ALTOS DE RI
TEL: 3023500028

INFORMACIÓN:
- El interesado debe confirmar los documentos de matricula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Valido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRANSITO NO REPOR ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: Mca Seguros Integrales Limitada

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarado invalida este Documento y la Responsabilidad se asume únicamante hasta la fecha de su expedición. SE DEBE VERIFICAR QUE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

AUTOMÁS
Vehículo Tranquilo

CERTIMÁS BASIC

PE-F-37
Versión 02
2023/05/01

GLS301

VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Ficha Técnica 00874

MARCA VEHICULO	MAZDA
CLASE VEHICULO	AUTOMOVIL
LINEA VEHICULO	3
CILINDRAJE	1.998
COLOR	PLATA ESTELAR
AÑO MODELO	2020
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

# EJES	2
# CHASIS	3MZBP2S7ALM100016
#SERIE	0
# VIN	3MZBP2S7ALM100016
#MOTOR	PE40667132
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1870
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGO
BOGOTA	10028815142	11/05/2026	

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

POLIZA SOAT	40800493114900O	FECHA VENCIMIENTO	09/10/2026
FECHA EXPEDICIÓN	07/10/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
FECHA INICIO VIGENCIA	10/10/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	07/10/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CDA MIRAMAR S.A.S.
FECHA VENCIMIENTO	07/10/2026	ESTADO RTM	VIGENTE

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRICULA INICIAL	15/10/2019
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	0
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	0
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	RAFAEL JAIMEN DAZA FUENTES	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1122407208
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
RICARDO ALBERTO DIAZ MEZA	1118866110	NATURAL	08/08/2025	11/05/2026	INACTIVO
ESTEFANIA ZAPATA OSORIO	1045702254	NATURAL	06/08/2025	08/08/2025	INACTIVO
ALD AUTOMOTIVE S A S	901072109	JURIDICO	15/10/2019	06/08/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS HOJAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

PRUEBA DE MOTOR PICOSCOPE

0303

Vehículo: MAZDA 3
Año: 2020
ID: GLS301
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Resultado de la prueba

Notas

GLS301: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 1 %, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15 %.

SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

AL MOMENTO DE LA PRUEBA EL MOTOR NO PRESENTA FUGAS DE FLUIDOS.

AUTOMAS® uévete Tranquilo

Firma:

THINKCAR
~~0419~~

Informe de diagnóstico de todo el sistema

Automas Car's

N ° de pedido: N/A

Time: agosto 18, 2026 16:26:18

Información comercial

Nombre de la empresa: **Automas Car's**	Teléfono de contacto: **N/A**	SN: **960669808816**
Correo electrónico: **N/A**	Tarifa de servicio: **N/A**	País o región: **Colombia**
Estado: **Atlántico**	Ciudad: **Barranquilla**	Código postal: **N/A**
Dirección1: **Carrera 48 # 72 - 126**	Dirección2: **N/A**	Técnicos: **Kevin Barraza**

Vehicle Information

Marca: **MAZDA**	Modelo: **MAZDA3**	Año: **2020**
Desplazamiento: --	VIN: **3MZBP2S7ALM100016**	Versión del software del vehículo: **V10.62**
Kilometraje: **64693 Kilómetros**	Número de licencia: **GLS301**	Nombre del cliente: **N/A**
Notas: VERIFICAR CÓDIGOS DE FALLA EN CENTRO AUTORIZADO.		

Número de sistemas escaneados (23)

Sistema	Procesamiento
DASH_ESU (Unidad de Suministro Eléctrico de Tablero)	Estado(5) 2
DTCs (2)	
B1A63-86 Sensor solar derecho - Señal no válida	Pasado
B1A64-86 Sensor solar izquierdo. - Señal no válida	Pasado
VCM (Módulo de Control del Vehículo)	3
DTCs (3)	
C1A67-54 Sensor de alcance delantero. - Falta calibración.	Actual
C1A67-76 Sensor de alcance delantero. - Posición de montaje incorrecta	Actual
U2122-00 Se ha perdido la comunicación con el radar delantero - No hay información de tipo de fallo adicional para este DTC	Actual
PCM (Módulo de control del tren motriz)	✓
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	✓
BCM (Módulo de Control de Cuerpo)	✓
CMU (Unidad principal de conectividad)	✓
ESU (Unidad de suministro eléctrico)	✓

AUTOMÁS ®
uévete Tranquilo
DIAGNÓSTICO SCANNER

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982

MÁSCARA DE PROTECCIÓN

de todo el sistema MAZDA MAZDA3/2020

THINKCAR
0420

LFU (Unidad de Control LF)	✓
EPS (Dirección de Energía Electrónica)	✓
DSC (Módulo de Control/Unidad Hidráulica de Control Dinámico de Estabilidad)	✓
IC (Grupo de instrumentos)	✓
RCM (Airbag)	✓
LCML (Módulo de Control de Luz (Izquierdo))	✓
LCMR (Módulo de Control de Luz (Derecho))	✓
ALH/AFS/ALV (Módulo de Control de Faros LED Adaptables/Módulo de Control AFS/Módulo de Control de Nivelación Automática)	✓
HUD (Display Superior)	✓
DOOR_ESU_D (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Conductor))	✓
DOOR_ESU_P (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Pasajero))	✓
PSM (Módulo del asiento del acompañante)	✓
FSC (Cámara de detección de alcance)	✓
RSRL (Sensor de Radar del Lado Trasero (Izquierdo))	✓
RSRR (Sensor de Radar del Lado Trasero (Derecho))	✓
CCU (Unidad de Control de Clima)	✓

AUTO MÁS
uévete Tranquilo
DIAGNÓSTICO SCANNER