AUTOMÁS uévete Tranquilo

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO


CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	DMAX (3) (FL) 2.5L WORK MT 2500CC 4X4 TD SAB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	81867
MODELO	2021	COLOR	BLANCO NIEBLA
NACIONALIDAD	ECUADOR	N° CHASIS	8LBETF3W6M0001157
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	8LBETF3W6M0001157
CILINDRAJE	2500	N° MOTOR	UV1555
ASEGURADORA	AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA .	SUCURSAL	AUTOMOTORA NORTE Y SUR LT
INTERMEDIARIO	AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA .	CLAVE	800159244
CLIENTE	AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA .	IDENTIFICACIÓN	800159244

N° INSPECCION	5292677	TURNO	1
FECHA	30-Oct-2026		
CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS CALI SUR		
SOLICITADO POR	ANGIE AGUDELO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	$ 0	COD. FASECOLDA	01621096
VALOR AUTOMÁS	$ 105.200.000	VALOR FASECOLDA	$ 105.200.000
VALOR ACCESORIOS	$ 800.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

JQQ228

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA, RINES RAYADOS. - PLACA: JQQ228 EL RESULTADO DE LA PRUEI DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 5%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓNP NO DEBE SUPERAR 20%. NO PRESENTA FUGAS EN EL SISTEMA, NO PRESENTA VARILLA DE NIVEL DE ACEITE DE MOTOR7 . SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO ESTADO DE BATERIA: 11V; VEHICULO VENIA MARCADO

REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 98,80%

2	BOMPER TRASERO	SUMIDO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	RAYON
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON

> 60% | 59% - 11% | < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	90%	90%

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 90,00%

36 IMPUREZAS — DE 1 A 4 PIEZAS

No. Servicio:	Contenido del servicio

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Un sello de confianza para su vehículo

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PROTECTOR PLATON	DURA LINER MOLDURA	1	800000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR

FOTOS





LICENCIA DE TRANSITO





IMPRONTAS



No. Servicio	Contenido del servicio

HARVIN STEVEN CASTRILLON PINTO
C.C. 1144206153

AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA .
C.C. 800159244

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co
Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583

Un sello de confianza para su vehículo

AUTOMÁS uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

JQQ228

CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	DMAX (3) (FL) 2.5L WORK MT 2500CC 4X4 TDSAB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	81867
MODELO	2021	COLOR	BLANCO NIEBLA
NACIONALIDAD	ECUADOR	N° CHASIS	8LBETF3W6M0001157
N° MOTOR	UV1555	N° SERIAL	8LBETF3W6M0001157

N° INSPECCION 5292677 TURNO 1

FECHA	30-Oct-2026
CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS CALI SUR
SOLICITADO POR	ANGIE AGUDELO
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NORMAL
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL



Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	NO APLICA
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



HARVIN STEVEN CASTRILLON PINTO
C.C. 1144206153

AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA .
C.C. 800159244

IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.





FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en **www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial** o escanea este código QR

AUTOMÁS uévete Tranquilo

PRUEBA DE MOTOR CARSCOPE

PE-R-35
Versión 03
2023/03/01

JQQ228

Datos del Servicio

Solicitante	ANGIE AGUDELO			**N° Inspección**	**5292677**
MARCA	CHEVROLET	**COLOR**	BLANCO NIEBLA	**Fecha**	30-Oct-2026
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	**MODELO**	2021	**Servicio Solicitado**	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS
TIPO	DMAX (3) (FL) 2.5L WORK MT 2500CC 4X4	**SERVICIO**	PARTICULAR	**Centro de Insp.**	DOMICILIOS CALI SUR
KILOMETRAJE	81867	**CILINDRAJE**	2500	**Asegurado**	AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA .
COMBUSTIBLE	DIESEL	**TIPO CAJA**	MECANICA	**Identificación**	800159244


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,30	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,60	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,50	BUENO



RESULTADO FINAL

Prueba de Compresión



Resultados

HARVIN STEVEN CASTRILLON PINTO

FIRMA INSPECTOR: C.C. 1144206153

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA .

FIRMA CLIENTE: C.C. 800159244

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

AUTOMAS
uévete Tranquilo

DIAGNÓSTICO SCANNER

30/10/2026 10:56

JQQ·228
COLOMBIA

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	LÍNEA	MODELO	KILOMETRAJE	VIN
CHEVROLET	DMAX	2021	No reportado	8LBETF3W6M0001157

MÓDULOS LEÍDOS

0 **con códigos** El informe del scanner no indica cuántos módulos leyó en total; **0** reportaron códigos.

Tu vehículo no tiene códigos de falla

Ninguno de los módulos que leyó el scanner reportó códigos, ni actuales ni guardados del pasado. En palabras simples: las computadoras de tu carro no tienen ninguna queja registrada. No necesitas hacer nada.

RESUMEN DE LOS CÓDIGOS ENCONTRADOS

0 Activos	0 Históricos	0 Pendientes	0 Total
requieren atención	ocurrieron antes	intermitentes	de códigos

QUÉ SE REVISÓ, POR CATEGORÍA

Seguridad

Te protegen en un choque o evitan que pierdas el control del auto.

Ejemplos: airbags, frenos ABS, control de estabilidad.

Sin novedad

Mecánico

Gestionan el tren motriz —motor, transmisión, inyección y emisiones— para que el vehículo entregue potencia y funcione.

Ejemplos: motor, transmisión, sensores de marcha.

Sin novedad

Confort

Comodidad y funciones del día a día.

Ejemplos: luces, vidrios, seguros, aire, tablero.

Sin novedad

CERTIMÁS Plus

AUTOMÁS uévete Tranquilo

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-10-30 11:54:16

Información vehículo

JQQ228

MARCA:	CHEVROLET	FECHA DE MATRÍCULA:	24/11/2020
CLASE:	CAMIONETA	CILINDRAJE:	2500
LÍNEA:	DMAX	TIPO DE COMBUSTIBLE:	DIESEL
COLOR:	BLANCO NIEBLA	CARROCERÍA:	DOBLE CABINA
AÑO MODELO:	2021	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA	CAPACIDAD PASAJEROS:	5
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT

Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)



Fuente: AutoMás

CONVENCIONES

▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.

▬ El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.

▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.

Valor de mercado

Fecha de actualización: FND/FND

Valor mínimo	Valor promedio	Valor máximo
↑	↑	↑
		
$94.680.000	$105.200.000	$115.720.000

Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás

Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	!
ACCIDENTALIDAD	✓
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	✓
MULTAS Y COMPARENDOS	✓
IMPUESTOS	-
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓

Resumen personas

VALIDACIÓN IDENTIDAD	✓
ANTECEDENTES POLICÍA	✓
ANTECEDENTES JUDICIALES	✓
COMPARENDOS	✓
MULTAS	✓

CONVENCIONES:		
✓ BUENA CONDICIÓN	! ALERTA BAJA	⚠ ALERTA ALTA
✓ APTO	! APTO CON OBSERVACIONES	⚠ NO APTO

Regrabaciones de sistemas ante el RUNT

		Regrabado autorizado			Regrabado autorizado
NÚMERO DE CHASIS:	8LBETF3W6M0001157	NO ✓	NÚMERO VIN:	8LBETF3W6M0001157	NO ✓
NÚMERO DE SERIE:	8LBETF3W6M0001157	NO ✓	NÚMERO DE MOTOR:	UV1555	NO ✓

Fuente: RUNT

Novedades ante el Runt

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: CERTIFICAR

Limitaciones ✓

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT

La información corresponde únicamente a lo registrado en el RUNT a la fecha y hora del servicio. Pueden existir embargos o medidas cautelares decretadas que aún no hayan sido cargadas en dicha plataforma, sobre las cuales AutoMás no asume responsabilidad.

SOAT

AXA COLPATRIA SEGUROS SA Póliza No. 3461643200

Inicio vigencia	Alerta	Fin vigencia	Vencido
21/11/2025	20/10/2026	20/11/2026	

Vigente

Te queda 21 días

Revisión Técnico Mecánica y gases

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Inicio vigencia	Alerta	Fin vigencia	Vencido
13/11/2025	13/10/2026	13/11/2026	

Vigente

Te queda 14 días

Ciudad probable de circulación: N/D

Accidentalidad

LIMITACIONES POR ACCIDENTE CON FALLECIDO	NIVEL DE PEOR ACCIDENTE HISTÓRICO	VEHÍCULO VOLCADO
0	0	0
CANTIDAD ACCIDENTES ÚLTIMOS 5 AÑOS	**CANTIDAD INFRACCIONES GRAVES HISTÓRICAS**	**ACCIDENTES ÚLTIMOS 2 AÑOS CON MUERTE**
0	1	0
VEHÍCULO INCENDIADO	**CANTIDAD DE CHOQUES**	**VEHÍCULO REMATADO**
0	0	0

Fuente: INTEMPO

BUENA CONDICIÓN | ALERTA BAJA | ALERTA ALTA

Reclamaciones de siniestros

PÉRDIDA TOTAL (PTH - PTD)	PÉRDIDA PARCIAL (PPD - PPH - OTROS)	RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE PERSONAS)
		
Sin siniestros	Sin siniestros	Sin siniestros

Pérdida Total (PTH - PTD)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Pérdida Parcial (PPD - PPH - OTROS)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Responsabilidad Civil (RCE PERSONAS)

FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones				

Fuente: CERTIFICAR

Salvamentos

FECHA SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO	ALERTA SALVAMENTO
Sin salvamentos registrados		

Fuente: CERTIFICAR - FASECOLDA

Continuidad pólizas todo riesgo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
—	—	—	—	—	24/11/2020	—	01/09/2022	01/04/2023 01/12/2023	01/12/2024	—	—

Fuente: CERTIFICAR

Comparendos y/o multas

PLACA / DOCUMENTO	FECHA INFRACCIÓN	CÓDIGO INFRACCIÓN	ORGANISMO DE TRÁNSITO	VALOR	NÚMERO RESOLUCIÓN
Sin comparendos ni multas registradas					

Fuente: CERTIFICAR

Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DOC.	NÚMERO DE DOCUMENTO
LUIS FERNANDO VASQUEZ PABON	22/04/2026	ACTUAL	0 años, 6 meses y 8 días	Cédula Ciudadanía	16460668
MAR*** FRA**** ESP*****	10/03/2026	22/04/2026	0 años, 1 meses y 12 días	Cédula Ciudadanía	****0027
BAN******** S.A*	24/11/2020	10/03/2026	5 años, 3 meses y 14 días	NIT	****3938

Fuente: CERTIFICAR

Antecedentes personas

ANTECEDENTES DE LUIS FERNANDO VASQUEZ PABON

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE MARLEN FRASSER ESPINOSA

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE BANCOLOMBIA S.A.

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

Fuente: CERTIFICAR

Costos aproximados

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	-
Comparendos y/o Multas	$0
Prorrateo SOAT	$52.011
Prorrateo RTM	-

Nota: *Los valores calculados y presentados como costos aproximados corresponden a la información obtenida mediante consultas realizadas ante las entidades competentes, conforme a las tarifas, condiciones y datos vigentes a la fecha de la consulta.*

Los montos exhibidos corresponden a la consulta vinculada al número de placa. Con el fin de garantizar la precisión de la información, se aconseja consultar los registros asociados al propietario actual.

Fuente: CERTIFICAR