# Colserauto

## Certificado 1053441

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 14/09/2026 | Placa: | MKP720 |
| Atendido para | Compañía de Seguros | | |
| No. Inspección: | 2293029080 | Rombo: | 3 |
| Centro de inspección | CDA 127 | | |

**Asegurable:** SI — "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

## Datos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | BMW | Tipo de pintura | Plana |
| Clase | AUTOMOVIL | Modelo | 2012 |
| Tipo | 116I | Carroceria | AUTO 5P |
| Color | ROJO | Cilindraje | 1598 |
| Cod. Fasec. | 00801318 | Combustible | GASOLINA |
| No. Motor | B37J182 | Nacionalidad | ALE |
| No. Chasis | WBA1A110XCJ141269 | Tipo de caja | TIPTRONICA |
| No. Serial | WBA1A110XCJ141269 | Orden | 0 |
| Servicio | PARTICULAR | | |
| Kilometraje | 64100 | | |
| Enviado a | CALLE 159-54-81 | | |

Chequeo control de Calidad

| | |
|---|---|
| Compañía | MARCO HERNAN VARGAS HEREDIA |
| Sucursal | PRINCIPAL |
| Intermediario | MARCO HERNANVARGAS HEREDIA |
| Nombre | MARKAUTOS SAS |
| Identificación | 9019304595 |
| Dirección | CL 121 6 46 |
| Profesión | OTROS — Tel: 31041780002 |
| V/R Cliente | $ 0 |
| V/R Fasecolda | $ 47.200.000 |
| V/R Colserauto | $ 47.200.000 |
| V/R Accesorios | $ 300.000 + VR Accesorios |

Chequeo control de Calidad

## Estado General


| | | |
|---|---|---|
| Latoneria | ########## | 82% |
| Pintura | ########## | 80% |
| Vidrios | ########## | 100% |
| Chasis | ########## | 100% |
| Tapiceria | ########## | 100% |
| Fugas Fluidos | ########## | 100% |
| Identificación | ########## | 100% |


0% - 59% Deficiente | 60% - 89% Aceptable | 90% - 100% Optimo


El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehiculo

**El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspeccion.**

**Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.**




VALOR DE MERITO PARA COLSERAUTO = $3000000.00 - VALOR DE MERITO PARA COLSERAUTO = $3000000.00 - ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS.VH PRESENTA DISCOS DE FRENO CON DESGASTE.LEVE DESCUADRE EN BOMPER TRASERO.HUMEDAD EN CAJA DE VELOCIDADES.TAPICERIA MANCHADA.SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO.RINES RAYADOS.VALIDAR MANT/TOS CAJA AUTOMATICA.SE LIMITA INSPECCION INFERIOR POR PROTECTORES.SE SUGIERE VERIFICAR NIVELES DE ACEITE EN FRIO Y REALIZAR MANT/TOS POR KM SEGUN MANUAL DE FABRICANTE EN SUSPENSIÓN,DIRECCIÓN Y FRENOS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, AVALÚO CON OBJETO CRÉDITO ENTIDAD FINANCIERA, NO APLICA DEMERITOS POR ESTADO, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

## Accesorios

✓ Original ● Opcional ✗ No tiene

| Descripción | Marca - Referencia | Cantidad | Valor | Descripción | Marca - Referencia | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL | 1 | $ 300.000 | | | | |
| ABS | ORIGINAL ORIGINAL | 1 | $ 0 | | | | |
| AIR BAG | ORIGINAL ORIGINAL | 6 | $ 0 | | | | |

Chequeo control de Calidad


Copyright © 2020 Colserauto S. A.. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es válido UNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

## Observaciones

Chequeo control de Calidad

## Llantas

| (%) Vida útil de las 4 llantas | | |
|---|---|---|
| 0% - 39% | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Óptimo |




| Valor de desviación en metros por kilometraje | | |
|---|---|---|
| 0m - 5m | 5m - 10m | 10m a (+) |
| Óptimo | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

Chequeo control de Calidad

## Fotos vehículo

**Marca** BMW **Clase** AUTOMOVIL **Tipo** 116i

















Chequeo control de Calidad

Firma Cliente : _____

C.C.

JOSE DANILO VELANDIA
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; **Colserauto S.A.S** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

**Bogotá Morato**: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127**: Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas**: Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos**: Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos**: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarquí / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos**: Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora**: Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur**: Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados**: Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

**Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com**

## Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

# Colserauto

8366663

## PERITAJE COMERCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 14/09/2026 | PLACA: | MKP720 |
| ATENDIDO PARA: | Compañía de Seguros | | |
| No.INSPECCION: | 2293029080 | ROMBO: | 3 |
| CENTRO DE INSPECCION: | CDA 127 | | |
| ASEGURABLE: | No Aplica | | |

## Datos

Chequeo control de Calidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | BMW | TIPO PINTURA | Plana |
| CLASE | AUTOMOVIL | MODELO | 2012 |
| TIPO | 116i | CARROCERIA | AUTO 5P |
| COLOR | ROJO | CILINDRAJE | 1598 |
| COD. FASEC. | 00801318 | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| No. MOTOR | B397J182 | NACIONALIDAD | ALE |
| No. CHASIS | WBA1A110XCJ141269 | TIPO CAJA | TIPTRONICA |
| No. SERIAL | WBA1A110XCJ141269 | ORDEN | 0 |
| SERVICIO | PARTICULAR | KILOMETRAJE | 64100 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE | MARKAUTOS SAS |
| IDENTIFICACION | 9019304595 |
| DIRECCION | CL 121 6 46 |
| TELEFONO | 31041780002 |
| V/R CLIENTE | $ 0 |
| V/R FASECOLDA | $ 47.200.000 |
| V/R COLSERAUTO | $ 47.200.000 |
| V/R ACCESORIOS | $ 300.000 |

## Motor

Chequeo control de Calidad

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| Viscosidad aceite motor | NA |
| Nivel refrigerante motor | NIVEL NORMAL |
| Nivel liquido de frenos | NIVEL NORMAL |
| Nivel agua limpiavidrios | NIVEL NORMAL |
| Nivel aceite dirección hidráhulica | NA |
| Nivel liquido embrague | NA |
| Nivel aceite motor | NIVEL NORMAL |
| Funcionamiento A/A | FUNCIONA |
| Soporte caja de velocidades | NO VERIFICABLE |

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| Estado mangueras radiador | BUENO |
| Estado correas | BUENO |
| Tensión Correas | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta | NA |
| Estado externo bateria | BUENO |
| Estado radiador | BUENO |
| Estado radiador A/A | BUENO |
| Estado soporte motor | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | NO VERIFICABLE |

## Exteriores

Chequeo control de Calidad

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| Funcionamiento luces bajas | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces altas | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces medias | FUNCIONA |
| Funcionamiento direccionales | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces freno | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces reversa | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces Parqueo | FUNCIONA |

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| Funcionamiento luces placa | FUNCIONA |
| ajuste cierre puerta delantera derecha | BUENO |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha | BUENO |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta; | BUENO |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda | BUENO |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO |
| Ajuste cierre capot | BUENO |
| Funcionamiento luces exploradoras | NA |

## Interiores

Chequeo control de Calidad

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero | FUNCIONA |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero | FUNCIONA |
| Funcionamiento luz interior | FUNCIONA |
| Funcionamiento calefacción | FUNCIONA |
| Funcionamiento encendedor | NA |
| Funcionamiento radio | FUNCIONA |
| Funcionamiento velocímetro | FUNCIONA |
| Funcionamiento tacómetro | FUNCIONA |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA |
| Funcionamiento espejos eléctricos | FUNCIONA |
| Funcionamiento reloj | FUNCIONA |

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| Funcionamiento pito | FUNCIONA |
| Funcionamiento asientos delanteros | FUNCIONA |
| Estado tapiceria asientos | BUENO |
| Estado tapiceria techo | BUENO |
| Estado carteras puertas | BUENO |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA |
| Estado timon | BUENO |
| Funcionamiento desempañador | FUNCIONA |
| Funcionamiento techo corredizo | NA |
| Testigo ABS | FUNCIONA |
| Testigo Airbag | FUNCIONA |
| Testigo check Engine | FUNCIONA |

## Parte Baja

Chequeo control de Calidad

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| Fuga aceite motor | SIN FUGA |
| Fuga aceite caja de velocidades | SIN FUGA |
| Fuga aceite caja de transmisión | SIN FUGA |
| Fuga liquido de frenos | SIN FUGA |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA |
| Fugas liquido bomba embrague | NA |
| Fugas aceite por amortiguadores | SIN FUGA |
| Fugas tanque combustible | SIN FUGA |
| Estado brazos direccion rotulas | BUENO |

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| Estado tanque silenciador | BUENO |
| Estado tubo exhosto | BUENO |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO |
| Estado cauchos suspension | BUENO |
| Estado tijeras | BUENO |
| Estado guardapolvos ejes | BUENO |
| Estado carter | BUENO |
| Estado protectores inferiores | REGULAR |
| Estado guarda palvo caja direccion | BUENO |
| Estado tuberia frenos | BUENO |

Inspector:

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S. A.** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Firma Cliente: _____

C.C.

**Bogotá Morato**: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 • **Bogotá Calle 127**: Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 • **Bogotá Américas**: Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 • **Barranquilla Vehículos Livianos**: Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 • **Bucaramanga Vehículos Livianos**: Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 • **Medellín Vehículos Livianos**: Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 • **Cali Flora**: Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 • **Cali Sur**: Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 • **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados**: Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

**Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com**

## Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

# Colserauto

## Informe Técnico 2315985

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 14/09/2026 | No. Informe | 2293029080 |
| Placa: | MKP720 | Ciudad | CDA 127 |

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

### Datos

| | |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Clase | AUTOMOVIL |
| Tipo | 116i |
| Modelo | 2012 |
| Nacionalidad | ALE |
| Color | ROJO |
| Cilindraje | 1598 |

| | |
|---|---|
| Nombre | MARKAUTOS SAS |
| Cédula de ciudadanía (NIT) | 9019304595 |
| Dirección | CL 121 6 46 |
| Teléfono | 31041780002 |
| Rombo | 3 |

| No.Motor | No.Serie | No.Chasis |
|---|---|---|
| B397J182 | WBA1A110XCJ141269 | WBA1A110XCJ141269 |

### Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014116038

PLACA: MKP720 | MARCA: BMW | LINEA: 116 I | MODELO: 2012
CILINDRADA CC: 1.598 | COLOR: ROJO KARMESIN | SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL | TIPO CARROCERÍA: HATCH BACK | COMBUSTIBLE: GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: B397J182 | REG: N | VIN: WBA1A110XCJ141269
NÚMERO DE SERIE: ****** | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: WBA1A110XCJ141269 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PAEZ PRIETO MARIA CLARA | IDENTIFICACIÓN: C.C. 39681389

Luis Eduardo Ochoa Tapia
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO



RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 136
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32012000565256 | I/E: I | FECHA IMPORT.: 23/04/2012 | PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 14/07/2012 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/06/2017 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06000594010

### Concepto e Improntas

**Motor**
- Original: ☑
- Regrabado: ☐
- Grabado: ☐



**Serial**
- Original: ☑
- Regrabado: ☐
- Grabado: ☐

**Chasis**
- Original: ☑
- Regrabado: ☐
- Grabado: ☐




### Observaciones

**Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.**

Luis Eduardo Ochoa Tapia
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

**Bogotá Morato:** Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Las Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

**Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com**

Colserauto

# REPORTE DE RECLAMACIONES
## 14/09/2026

| PLACA | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|---|---|---|---|
| MKP720 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|---|---|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

# COLSERAUTO

## PRUEBA DE RUTA 157355

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 14/09/2026 | PLACA: | MKP720 |
| ATENDIDO PARA: | Compañía de Seguros | | |
| No. INSPECCIÓN: | 2293029080 | ROMBO: | 3 |
| CENTRO DE INSPECCIÓN: | CDA 127 | | |

### DATOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | BMW | NOMBRE | MARKAUTOS SAS |
| CLASE | AUTOMOVIL | IDENTIFICACION | 9019304595 |
| TIPO | 116i | DIRECCIÓN | CL 121 6 46 |
| MODELO | 2012 | TELÉFONO | 31041780002 |
| SERVICIO | PARTICULAR | | |
| CILINDRAJE | 1598 | | |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | | |
| KILOMETRAJE | 64100 | | |
| TIPO CAJA | TIPTRONICA | | |

### CONCEPTO TÉCNICO

Chequeo control de Calidad

### MOTOR

| | ESTADO |
|---|---|
| Nivel Aceite Motor y Viscosidad | Aceptable |
| Funcionamiento Testigo Aceite | Aceptable |
| Fuga de Aceite | No |
| Estado Bujías | Aceptable |
| Detección Ruidos | No |
| Nivel Refrigerante | ACeptable |
| Potencia Motor | Aceptable |
| Estado Mangueras | Aceptable |
| Estado Radiador | Aceptable |
| Estado Bomba Refrigeración | Bueno |
| Funcionamiento Testigo Temperatura | Aceptable |
| Funcionamiento Motoventilador | |

Observaciones:

| RESULTADO |
|---|
| Si |

Chequeo control de Calidad

### AIRE ACONDICIONADO

| | ESTADO |
|---|---|
| Estado Tubería | Bueno |
| Estado Compresor | Bueno |
| Estado Radiador A/C | Bueno |
| Estado Correa Compresor | Aceptable |
| Estado Ventilación y Funcionamiento | |

Observaciones:

| RESULTADO |
|---|
| Si |

Chequeo control de Calidad

### CAJA VELOCIDADES

| | ESTADO |
|---|---|
| Fuga de Fluidos | No |
| Detección Ruidos | Bueno |
| Estado Corazas | No |
| Holgura Barra Cambios | Aceptable |
| Comprobación de Empaques Carcaza | Bueno |
| Sostenimiento y Engranaje Cambios | Bueno |
| Aceptación de Cambios | No |
| Fugas Reten Eje | |

Observaciones:

| RESULTADO |
|---|
| Si |

Chequeo control de Calidad

### DIRECCIÓN

| | ESTADO |
|---|---|
| Holgura Timón | No |
| Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección | NA |
| Nivel Depósito Hidráulico | Bueno |
| Estado Guarda Polvo | No |
| Detección de Ruidos | No |
| Vibración Timón | Aceptable |
| Desenvolvimiento Timón | Aceptable |
| Esfuerzo Aplicado al Timón | Aceptable |
| Estado Bomba y Caja Dirección | NA |
| Fuga Hidráulico | |

Observaciones:

| RESULTADO |
|---|
| Si |

Chequeo control de Calidad

### SISTEMA DE FRENOS

| | ESTADO |
|---|---|
| Nivel Líquido Frenos | No |
| Fugas Líquido Frenos | Bueno |
| Estado Mangueras y Tuberías | Bueno |
| Estado Discos de Frenos | Aceptable |
| Estado Servofreno | Aceptable |
| Estado Mordazas | Bueno |
| Funcionamiento Testigo Freno ABS | Aceptable |
| Estado Freno de Emergencia | No |
| Desviación de Dirección en Frenado | Aceptable |
| Esfuerzo Pedal de Freno | Aceptable |
| Esfuerzo de Freno de Mano | |

Observaciones:

| RESULTADO |
|---|
| Si |

Chequeo control de Calidad

JOSE DANILO VELANDIA

Inspector

Firma Cliente: _____

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

**SERVICIO AL CLIENTE**
**PBX BOGOTÁ (571) 745 2121**
**RESTO DEL PAIS 01 8000182121**
**WWW.COLSERAUTO.COM**



Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular

Colserauto

# Diagnóstico de motor

BOSCH

**Protocolo**
**Batería/arrancad./compresión**
8.00 19.09.2024 ( - )

**Fecha** 14.09.2026 09:34:47

**Orden**

**Cliente**
MARKAUTOS SAS

Tel
Fax
Email

**Empresa**
COLSERAUTO SA

Tel 6017452121
Fax
Email

**Vehículo**

| | |
|---|---|
| Make | BMW |
| Model | 116 i |
| Código del motor | N13 B16A |
| | Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor KW |
| Placa del vehículo | MKP720 |
| Número de identificación del vehículo | WBA1A110XCJ141269 |
| kilometraje | 64100 |
| Operador | DANILO VELANDIA |


## Prueba: Batería/arrancad./compresión

### Batería/arrancad./compresión

**medición 1**

| Resultado | Unidad | Mín. | Máx. | Medido |
|---|---|---|---|---|
| número revoluciones | 1/min | ---- | ---- | 235 |
| temperatura aceite | °C | ---- | ---- | ---- |
| tensión de batería | V | ---- | ---- | 9.9 |
| corriente reposo CH2 | A | ---- | ---- | -123.1 |

Batería/arrancad./compresión







Control de calidad

**PBX:** (1) 745 21 21 Bogotá D.C
**Línea nacional:** 01 8/00 0182121

Contactenos@colserauto.com
www.colserauto.com

Valoración que **transforma**






## Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 44.7 - 42.6 - 46.7 - 44.7 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 4.1 Amperios equivalente al 9% ; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

"ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada"

NOTA: La prueba de motor realizada no diagnostica estado de la bomba de combustible, inyectores, turbo(si aplica), ni complementos consumidores de potencia del motor.

Se sugiere verificar niveles de aceite en frio. (no se diagnostica componentes internos del motor ni se realiza desarmes de piezas).

Se evidencia fugas de aceite por bloque del motor (observacion afecta cobertura motor)



**PBX:** (1) 745 21 21 Bogotá D.C
**Línea nacional:** 01 8/00 0182121
Contactenos@colserauto.com
www.colserauto.com
Valoración que **transforma**

# Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 503910 Fecha Expedición: 14 9 2026 Hora: 9:26 AM

**"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"**

## LICENCIA DE TRÁNSITO

| Número licencia tránsito | Clase vehículo | Organismo tránsito |
|---|---|---|
| 10014116038 | AUTOMOVIL | 10014116038 |
| **Tipo de servicio** | **Estado del vehículo** | **Fecha matrícula** |
| | ACTIVO | 7/14/2012 |

**PLACA**
MKP720

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| Número de serie | Número VIN | Número de motor | Número de chasis |
|---|---|---|---|
| WBA1A110XCJ141269 | WBA1A110XCJ141269 | B397J182 | WBA1A110XCJ141269 |
| **Clasificación** | **Marca** | **Linea** | **Modelo** |
| AUTOMOVIL | BMW | 116 | 2012 |
| **Color** | **Cilindraje** | **Carrocería** | **Número de ejes** |
| ROJO KARMESIN | 1598 | | 2 |
| **Capacidad total de pasajeros** | **Pasajeros sentados** | **Capacidad de carga** | **Peso bruto vehicular** |
| | | 0 | 1840.00 |
| **Pais de origen** | **Días matriculados** | **Número de registro** | **Repotenciado** |
| | | | NO |
| **Regrabación motor** | **Regrabación chasis** | **Regrabación serie** | **Regrabación VIN** |
| NO | NO | NO | NO |
| **Número regrabación motor** | **Número regrabación chasis** | **Número regrabación serie** | **Número regrabación VIN** |
| | | | |
| **Tiene prenda** | **Tiene gravamen** | **Identificador de carrocería** | **Identificador de color** |
| NO | NO | | 7266 |

**El usuario es consciente que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.**

WWW.COLSERAUTO.COM

## REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| CDA Expide RTM | Fecha expedición | Fecha vigente | Vigencia RTM |
|---|---|---|---|
| CDA BARRIOS UNIDOS SAS | 9/4/2026 | 9/4/2027 | SI |

## SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| Entidad expide Soat | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|---|---|---|
| LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE S | EMITIDA | 9/3/2026 |

| Fecha vencimiento | Fecha vigencia | Número póliza |
|---|---|---|
| 9/2/2027 | 9/3/2026 | |

## HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

| Nombre | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CLARA PAEZ PRIETO | C | 39681389 | 6/13/2017 | |
| MARIA FERNANDA GOMEZ CASTILLA | C | 52991148 | 7/14/2012 | 6/13/2017 |

## TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

## LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colsrauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27340070 | 7/14/2012 | | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 100179520 | 6/12/2017 | | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 143701432 | 9/8/2020 | | CDA AUTOMAS LTDA. |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 217357885 | 9/6/2023 | | CDA AUTOMAS LTDA. |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 114824031 | 7/14/2018 | | CDA AUTOMAS LTDA. |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 62227274 | 12/10/2014 | | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colseraute S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 195079118 | 9/7/2022 | | CDA AUTOMAS LTDA |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 248429051 | 9/6/2024 | | CDA AUTOMAS LTDA |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 128715276 | 7/11/2019 | | CDA AUTOMAS LTDA |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 302055967 | 9/4/2026 | | CDA BARRIOS UNIDOS SAS |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de dolicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---|---|---|---|
| 275630484 | 9/4/2025 | | CDA BARRIOS UNIDOS SAS |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Usted acepta que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

## Informe Registro de Novedades

| Datos de solicitud de ingreso | | | |
|---|---|---|---|
| Nº SOLICITUD: | 247 | | |
| Fecha de Expedicion: | 14/09/2026 | Hora: | 08:35 |

| Aspecto del Vehículo | |
|---|---|
| Placa: | MKP720 |
| Marca: | BMW |
| Línea: | 116i |
| Clase: | AUTOMOVIL |
| Tipo Carroceria: | AUTO 5P |
| Color: | ROJO |
| Cilindraje (cc): | 1598 |
| Tipo Combustible: | GASOLINA |

| Aspectos Generales | |
|---|---|
| Solicitante: | MARKAUTOS SAS |
| Id Solicitante: | 9019304595 |
| Fecha Informe: | 14/09/2026 |
| Centro de Validación: | CDA 127 |
| Ciudad de Expedición: | BOGOTA D.C. |

| Información de identificación del vehículo | |
|---|---|
| Número de Chasis: | WBA1A110XCJ141269 |
| Número de Serie: | WBA1A110XCJ141269 |
| Número de motor: | B397J182 |
| Tipo de servicio: | PARTICULAR |
| Modelo: | 2012 |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

### Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

| CODIGO | NOVEDAD |
|---|---|
| 218 | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS |
| 52 | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

### Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.