COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	3435		
Fecha de Expedicion:	31/07/2026	**Hora:**	08:48

Aspecto del Vehículo

Placa:	JUX342
Marca:	TOYOTA
Línea:	COROLLA CROSS
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1798
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	CUCUTA MOTOR'S S.A.S
Id Solicitante:	900362666
Fecha Informe:	31/07/2026
Centro de Validación:	CUCUTA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	CUCUTA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BRKZAAG6N0602627
Número de Serie:	9BRKZAAG6N0602627
Número de motor:	2ZR2L51816
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	31/07/2026	**PLACA:**	**JUX342**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1763014695	**ROMBO:**	1
CENTRO DE INSPECCION:	CUCUTA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	TOYOTA	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2022
TIPO	COROLLA CROSS	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1798
COD. FASEC.	09006179	**COMBUSTIBLE**	NO APLICA
No. MOTOR	2ZR2L51816	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9BRKZAAG6N0602627	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BRKZAAG6N0602627	**ORDEN**	3435
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	49352		
ENVIADO A	AV LIBERTADORES # 18N - 121		


ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL CUCUTA	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DIRECTO	**Clave:**
NOMBRE	CUCUTA MOTOR'S S.A.S	
IDENTIFICACION	900362666	**Edad:**
DIRECCION	CR 7 # 10-502 AUTOP INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3208376316
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 115.700.000	
V/R COLSERAUTO	$ 114.200.000	
V/R ACCESORIOS	$ 200.000	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	99%
PINTURA	##########	95%
VIDRIOS	##########	100%
CHASIS	##########	100%
TAPICERIA	##########	100%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VEHICULO PRESENTA ARREGLOS DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS,RAYONES Y SUMIDURAS NORMALES DE USO,NO PRESENTA FUGAS AL MOMENTO DE LA INSPECCION,PRESENTA PROTECTORES INFERIORES QUE IMPIDEN VERIFICAR COMPLETAMENTE PARTE BAJA,SE SUGIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 200.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	9	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60% 60%



60% 60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA TOYOTA **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** COROLLA CROSS



31/07/2026



31/07/2026



31/07/2026



31/07/2026



31/07/2026



31/07/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2258188

FECHA:	31/07/2026	No. Informe	1783014695
PLACA:	JUX342	Ciudad	CUCUTA - LEVITANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	TOYOTA
CLASE	CAMIONETA PASAJ
TIPO	COROLLA CROSS
MODELO	2022
NACIONALIDAD	BRA
COLOR	PLATA
CILINDRAJE	1798

NOMBRE	CUCUTA MOTOR'S S.A.S
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	900362666
DIRECCION	CR 7 # 10-502 AUTOP INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO
TELEFONO	3208376316
Rombo	1

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
2ZR2L51816	9BRKZAAG6N0602627	9BRKZAAG6N0602627


DOCUMENTOS


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023098650
JUX342 TOYOTA COROLLA CROSS 2022
1798 PLATA PARTICULAR
CAMIONETA WAGON GASOLEC 5
9BRKZAAG6N0602627
CUIDADANO


120
18/05/2021 4
02/06/2021 02/06/2021
DPTO ACTIVO TOYOTTE MORAL CUCUTA
LTO7000771416

CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente de
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial. Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado en nuestro mejor esfuerzo técnico. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confrontada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo para ningún fin.

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
31/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JUX342			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	31/07/2026	**Ciudad:**	CUCUTA
Placa:	JUX342	**Centro de Servicio:**	CUCUTA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	**NOMBRE**	CUCUTA MOTOR'S S.A.S
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	900362666
N° DE MOTOR	2ZR2L51816	**DIRECCIÓN**	CR 7 # 10-502 AUTOP INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO
N° SERIE	9BRKZAAG6N0602627	**TELEFONO**	3208376316
N° CHASIS	9BRKZAAG6N0602627		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	31/07/2026	PLACA:	JUX342

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1763014695	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CUCUTA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	COROLLA CROSS	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1798
COD. FASEC.	09006179	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	2ZR2L51816	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BRKZAAG6N0602627	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BRKZAAG6N0602627	ORDEN	3435
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	49352

NOMBRE	CUCUTA MOTOR'S S.A.S
IDENTIFICACION	900362666
DIRECCION	CR 7 # 10-502 AUTOP INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO
TELEFONO	3208376316
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 115.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 114.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 200.000

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 495527 **Fecha Expedición:** 31 7 2026 **Hora:** 8:50 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10023059650	CAMIONETA	10023059650	JUX342
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	6/2/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BRKZAAG6N0602627	9BRKZAAG6N0602627	2ZR2L51816	9BRKZAAG6N0602627
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	TOYOTA	COROLLA CROSS	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA	1798		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1850.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		87

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA CANAL BOGOTA	5/6/2026	5/6/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE S	EMITIDA	5/13/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/31/2027	5/13/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
HERNANDO HELLAL SUAREZ	C	13500852	6/2/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
293352674	5/6/2026		CDA CANAL BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
155002746	6/2/2021		DPTO ADTVO TTOyTTE MCPAL C

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM