AUTOMÁS Muévete Tranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE.R.02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO
P013559012113


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	530I G30 TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	52376
MODELO	2022	COLOR	GRIS SOFISTO R EFECTO DE R
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	WBA51BH09NWX19378
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	14176362
ASEGURADORA	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .	SUCURSAL	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRU
INTERMEDIARIO	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .	CLAVE	1130610004
CLIENTE	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .	IDENTIFICACIÓN	1130610004

N° INSPECCION	5235583	TURNO	1
FECHA	9 Sep 2026		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 0	COD. FASECOLDA	00801406
VALOR AUTOMÁS	$ 179.000.000	VALOR FASECOLDA	$ 179.000.000
VALOR ACCESORIOS	$ 170.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

KQS147

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,PANORAMICO DELANTERO PRESENTA GOLPES DE PIEDRA, BOMPER DELANTERO BIEN REPINTADO, RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, GUARDAPOLVO ROTULAS MALOS, GOLPES EN PARTES BAJAS,; .; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PUBLICA.; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR — 99,70%

1	BOMPER DELANTERO	RAYON
2	BOMPER TRASERO	BIEN REPINTADO

> 60% | 59% - 11% | < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	90%	30%	30%

FUGA DE FLUIDOS — 100,00%

PINTURA — 90,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS

NO VÁLIDO COMO INSPECCIÓN ASEGURABLE

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

AUTOMÁS Llévate Tranquilo

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO
P013559012113


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	530i G30 TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	52376
MODELO	2022	COLOR	GRIS SOPHISTO II EFECTO DE B
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	WBA51BH09NWX19378
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	14176362
ASEGURADORA	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .	SUCURSAL	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRU
INTERMEDIARIO	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .	CLAVE	1130610004
CLIENTE	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .	IDENTIFICACIÓN	1130610004

N° INSPECCION	5235583	TURNO	1
FECHA	9-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	$ 0	COD. FASECOLDA	00801406
VALOR AUTOMÁS	$ 179.000.000	VALOR FASECOLDA	$ 179.000.000
VALOR ACCESORIOS	$ 170.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

KOS147

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,PANORAMICO DELANTERO PRESENTA GOLPES DE PIEDRA, BOMPER DELANTERO BIEN REPINTADO, RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, GUARDAPOLVO ROTULAS MALOS, GOLPES EN PARTES BAJAS,; .; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PUBLICA.; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR — 99,70%

1	BOMPER DELANTERO	RAYON
2	BOMPER TRASERO	BIEN REPINTADO

> 60% | 59% - 11% | < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DEL.
80%	90%	30%	30

FUGA DE FLUIDOS — 100

PINTURA — 90

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS

NO VÁLIDO COMO INSPECCIÓN PREVENTIVA SEGURABILIDAD

Scanned with CamScanner

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0


DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico








Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)





Impronta

CHASIS	
SERIAL	MOTOR

NO VALIDO
INSPECCIÓN
SEGURABILIDAD

AUTOMÁS
Centro de Diagnostico Automotor

FIRMA INSPECTOR: BRAHIAN STIVEN MARTINEZ ROJAS

FIRMA CLIENTE: ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO

DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES

Scanned with CamScanner

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	530I G30 TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	52376
MODELO	2022	COLOR	GRIS SOPHISTO II EFECTO DE B
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	WBA51BH09NWX19378
N° MOTOR	14176362	N° SERIAL	null


N° INSPECCION	5235583	TURNO	1
FECHA	9-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

24220
KOS147

OBSERVACIONES:


Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NO APLICA
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL




Tapiceria

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	NO APLICA
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



Luces

ALTAS	BUENO
ANTINIEBLA	BUENO
BAJAS	BUENO
COCUYOS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
FRENO	BUENO
LUZ TECHO	BUENO
PLACA	BUENO
REVERSO	BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
CATALIZADOR	BUENO
CRUCETAS	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PROTECTORES INF.	MALO
SILENCIADOR	BUENO
TIJERAS	BUENO
TUBO EXHOSTO	BUENO



Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

Nuestra política es
La veracidad de est
nuestro mayor activ

Scanned with CamScanner

PRUEBA DE MOTOR BOSCH


PE-R-13
Versión 03
2023/03/01

KOS147

Solicitante	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .		
MARCA	BMW	COLOR	GRIS SOPHISTO II EFECTI
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	530i G30 TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	52376	CILINDRAJE	1998
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA


N° Inspección	5235583
Fecha	9-Sep-2026
Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
Centro de Insp.	COMERCIAL CAÑAS GORDAS
Asegurado	ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .
Identificación	1130610004

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,50	BUENO



RESULTADO FINAL

Resumen Compresión Motor



LA PRUEBA RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA DE EL 3%ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL15%.* SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGUN EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

AUTOMÁS
Centro de Diagnostico Automotor

FIRMA INSPECTOR: BRAHIAN STIVEN MARTINEZ ROJAS

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE: ANDRES FELIPE SAAVEDRA TRUJILLO .

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE ESTOY INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.