Colserauto

Certificado 1049775

Fecha:	6/08/2026	Placa:	ELY780
Atendido para:	Compañía de Seguros		
No. Inspección:	2293016827	Rombo:	5
Centro de inspección:	CDA 127		

Asegurable: SI *"Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"*

Datos

Marca	BMW	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	AUTOMOVIL	Modelo	2019
Tipo	i3	Carroceria	MONOVOL
Color	AZUL	Cilindraje	0
Cod. Fasec.	00801375	Combustible	ELÉCTRICO
No. Motor	E052B724	Nacionalidad	ALE
No. Chasis	WBY7Z2102K7B28010	Tipo de caja	AUTOMATICA
No. Serial	******	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	64611		
Enviado a	CALLE 98A 69C 15		

Compañía	CLIENTE PREFERENCIAL BOGOTA 1
Sucursal	PRINCIPAL
Intermediario	SONIAUTOS
Nombre	SONIA LISETT RUIZ
Identificación	52428899
Dirección	CL 121 6 46
Profesión	OTROS Tel. 3044885129

V/R Cliente	$ 0	
V/R Fasecolda	$ 97.600.000	
V/R Colserauto	$ 97.600.000	+ VR Accesorios
V/R Accesorios	$ 200.000	

Chequeo control de Calidad

Estado General


Latoneria	##########	92%
Pintura	##########	75%
Vidrios	##########	100%
Chasis	##########	100%
Tapiceria	##########	100%
Fugas Fluidos	##########	100%
Identificación	##########	100%


0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo


El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspeccion.

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.







OBSERVACIONES: VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, DIFICIL INSPECCION VISUAL EN PARTES BAJA POR PROTECTORES INFERIORES, RINES RAYADOS, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, CAJA DE VELOCIDADES, DIRECCIÓN Y SISTEMA DE FRENOS EN GENERAL, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

Accesorios

✓ Original ◉ Opcional (X) No tiene

Radio	Radio con unidad CD	Equalizador	Caja de CD's	Planta	Parlantes	Twiter	Vidrios eléctricos	Pelicula de seguridad	Desempañador	Espejo retrovisor	Espejos eléctronicos	Plumilla trasera	Bloqueo central	3er. Stop	Dirección asistida
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dirección hidráulica	Aire acondicionado	Llantas	Copas	Rines	Amplificadores	Alarma	Reloj	Cinturones de seguridad	Encendedor	Tapiceria de cuero	Espejos	Porta equipaje	Techo corrediza	Spoiler	Otros
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SR	1	$ 200.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0


Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor

Copyright © 2003 **Colserauto S. A.**: Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

Observaciones

Llantas

(%) Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilometraje		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo

Marca BMW





Clase AUTOMOVIL





Tipo i3





Chequeo control de Calidad

Firma Cliente : _____

C.C.

DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; **Colserauto S. A.** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	6/08/2026	PLACA:	ELY780
ATENDIDO PARA:	808376 Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	2293016827	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	CDA 127		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2019
TIPO	i3	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	00801375	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	E052B724	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBY7Z2102K7B2801O	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	******	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	64611

NOMBRE	SONIA LISETT RUIZ
IDENTIFICACION	52428899
DIRECCION	CL 121 6 46
TELEFONO	3044885129
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 97.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 97.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 200.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente: _____

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 496733 **Fecha Expedición:** 6 8 2026 **Hora:** 9:27 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10016185237	AUTOMOVIL	10016185237	ELY780
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
PASAJEROS	ACTIVO	5/31/2018	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
WBY7Z2102K7B28010	WBY7Z2102K7B28010	E052B724	WBY7Z2102K7B28010
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL - PASAJEROS	BMW	I3	2019
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
AZUL METALIZADO	0		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1320.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		442

La veracidad que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA AUTOMAS LTDA.	2/11/2026	2/11/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S	EMITIDA	5/31/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/30/2027	5/31/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
MARIA CRISTINA VELASCO VELASCO	C	51738474	5/31/2018	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
113250350	5/31/2018		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

La información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
229936867	2/12/2024		CDA AUTOMAS LTDA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
287328906	2/11/2026		CDA AUTOMAS LTDA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
260765145	2/11/2025		CDA AUTOMAS LTDA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se aclara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colsermoto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	309		
Fecha de Expedicion:	06/08/2026	**Hora:**	09:26

Aspecto del Vehículo	
Placa:	ELY780
Marca:	BMW
Línea:	i3
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales	
Solicitante:	SONIA LISETT RUIZ
Id Solicitante:	52428899
Fecha Informe:	06/08/2026
Centro de Validación:	CDA 127
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	WBY7Z2102K7B28010
Número de Serie:	******
Número de motor:	E052B724
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto

Informe Técnico 2312644

6/08/2026 — 2293016827

Fecha:	6/08/2026	No Informe	2293016827
Placa:	ELY780	Ciudad	CDA 127

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	BMW
Clase	AUTOMOVIL
Tipo	i3
Modelo	2019
Nacionalidad	ALE
Color	AZUL
Cilindraje	0

SONIA LISETT RUIZ

Nombre	52428899
Cédula de ciudadanía (NIT)	CL 121 6 46
Dirección	3044885129
Teléfono	5

Rombo

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
E052B724	******	WBY7Z2102K7B28010

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016185237


PLACA: ELY780 — MARCA: BMW — LÍNEA: I3 — MODELO: 2019
CILINDRADA CC — COLOR: AZUL METALIZADO — SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL — TIPO CARROCERIA: HATCH BACK — COMBUSTIBLE: ELECTRICO — CAPACIDAD Kg/PSJ: 4
NUMERO DE MOTOR: E052B724 — REG: N — VIN: WBY7Z2102K7B28010
NUMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NUMERO DE CHASIS: WBY7Z2102K7B28010 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VELASCO VELASCO MARIA CRISTINA — IDENTIFICACION: C.C. 51738474

RESTRICCION MOVILIDAD
BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 170
DECLARACION DE IMPORTACION: 192018M00000171 — LIC: I — FECHA IMPORT: 24/05/2018 — PUERTAS: 4
LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 31/05/2018 — FECHA EXP. LIC. TTO: 31/05/2018 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06001372781

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☑
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Chasis
- Original ☑
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Luis Orlando Avendaño Acosta
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

Observaciones

Esté concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma
Agente (R)
Técnico en Identificación de automotores

Firma Cliente
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Chequeo control de Calidad

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
06/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
ELY780			

VIGENCIA POLIZA

SIN HISTORIAL

VEHICULO SIN HISTORIAL DE POLIZAS NI RECLAMACIONES

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento ò forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.