






ASEGURADORA			
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO		Clave:	
NOMBRE	ABRAHAM ALEXANDER CORREA MIRANDA		
IDENTIFICACION	1128481855	Edad:	
DIRECCION	CRA 79 # 36 32		
PROFESION	OTROS	Tel:	3016366081
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 117.200.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 0		
V/R ACCESORIOS	\$ 5.340.000		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL
QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA
INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025.
ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2020
TIPO	NP 300 FRONTIER [2]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	06421069	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	YD25-710545P	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N6CD33A0ZK415846	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N6CD33A0ZK415846	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	77510		
ENVIADO A			

LATONERIA	#####	100%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE																
																
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMBAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA	
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	
																
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS	
✓	✓	✓	✗	●	✗	✗	✓	✓	✗	✗	●	✗	✗	✗	✓	
DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR																
SENSOR DE REVERSA OPCIONAL CON CAMARA 1 \$ 450.000																
PELICULA DE SEGURIDAD OPCIONAL 1 \$ 200.000																
RINES OPCIONAL 4 \$ 1.800.000																
EXPLORADORAS OPCIONAL 2 \$ 240.000																
ABS ORIGINAL 1 \$ 0																
AIR BAG ORIGINAL 2 \$ 0																
BARRA ANTIVUELCO OPCIONAL 1 \$ 700.000																
CARPAS OPCIONAL 1 \$ 500.000																
DVD OPCIONAL 1 \$ 600.000																
ESTRIBOS OPCIONAL 2 \$ 400.000																
PROTECTOR PLATON OPCIONAL 1 \$ 450.000																

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO NP 300 FRONTIER [2]



24/08/2026



24/08/2026



24/08/2026



24/08/2026



24/08/2026



24/08/2026

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2020
TIPO	NP 300 FRONTIER [2]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	06421069	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	YD25-710545P	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N6CD33A0ZK415846	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N6CD33A0ZK415846	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	77510

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	24/08/2026	PLACA:	GSO537
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1033021439	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:		MEDELLIN - LIVIANOS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	ABRAHAM ALEXANDER CORREA MIRANDA
IDENTIFICACION	1128481855
DIRECCION	CRA 79 # 36 32
TELEFONO	3016366081
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 117.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 5.340.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

FECHA:	24/08/2026	PLACA:	GS0537
ATENDIDO PARA: Particular			
No.INSPECCION: 1033021439		ROMBO: 4	
CENTRO DE INSPECCION: MEDELLIN - LIVIANOS			

COBERTURA

D A T O S	MARCA	NISSAN	NOMBRE	ABRAHAM ALEXANDER CORREA MIRANDA
	CLASE	PICKUP DOBLE CAB	IDENTIFICACION	1128481855
	TIPO	NP 300 FRONTIER [2]	DIRECCION	CRA 79 # 36 32
	MODELO	2020	TELÉFONO	3016366081
	SERVICIO	PARTICULAR		
	CILINDRAJE	2488		
	COMBUSTIBLE	DIESEL		
	KILOMETRAJE	77510		
	TIPO CAJA	MECANICA		
M O T O R				ESTADO
	Nivel aceite motor y viscosidad			Aceptable
	Funcionamiento testigo aceite			Aceptable
	Fuga de Aceite			No
	Estado Bujías			NA
	Detección ruidos			No
	Nivel regrigerante			ACeptable
	Fuga Regrigerante			No
	Potencia Motor			Aceptable
	Estado Mangueras			Aceptable
	Estado Radiador			Aceptable
	Estado Bomba Refrigeración			Aceptable
AIRE ACONDICIONADO	Funcionamiento Testigo Temperatura			Bueno
	Funcionamiento Motoventilador y Testigo			Aceptable
				ESTADO
	Estado Tubería			Bueno
	Estado Compresor			Bueno
CAJA VELOCIDADES	Estado Radiador A/C			Bueno
	Estado Correa Compresor			Bueno
	Estado Ventilación y Funcionamiento			Aceptable
				ESTADO
	Fuga de Fluidos			No
	Detección ruidos			No
	Estado Corazas			Bueno
Z O N A C O M P R E H E N S I V A	Holguras Barra Cambios			No
	Comprobación de Empaques Carcaza			Aceptable
	Sostenimiento y Engranaje Cambios			Bueno
	Aceptación de Cambios			Bueno
	Fugas Reten Eje			No
				ESTADO
	Holgura Timón			No
	Holgura Terminales, Brazos y Rotulas Dirección			No
	Nivel Depósito Hidráulico			Aceptable
	Estado Guarda Polvo			Bueno
SISTEMAS DE FRENOS	Detección de Ruidos			No
	Vibración Timón			No
	Desenvolvimiento Timón			Aceptable
	Esfuerzo Aplicado al Timón			Aceptable
	Estado Bomba y Caja Dirección			Aceptable
	Fuga Hidráulico			No
				ESTADO
	Nivel Líquido Frenos			Aceptable
	Fugas Líquido Frenos			No
	Estado Mangueras y Tuberías			Bueno
	Estado Discos de Frenos			Bueno
	Estado Servofreno			Aceptable
	Estado Mordazas			Aceptable
	Funcionamiento Testigo Freno ABS			Bueno
	Estado Guaya Freno de Mano			Aceptable
	Desviación de Dirección en Frenado			No
	Esfuerzo Pedal de Freno			Aceptable
	Esfuerzo de Freno de Mano			Aceptable

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Datos de Solicitud y Ingreso

Nº SOLICITUD:			
Fecha de Expedición:	24/08/2026 12:00:00 a.m.	Hora:	08:35:12

Datos del Cliente		Datos del Vehículo	
Nombre:	ABRAHAM ALEXANDER CORREA MIRANDA	Placa:	GSO537
Identificación:	1 1128481855	Marca:	NISSAN
Dirección:	CRA 79 # 36 32	Tipo:	PICKUP DOBLE CAB
Telefono:	3016366081	Modelo:	2020
Rombo:	4	Cilindraje:	2488
		Kilometraje:	77510

Prueba de Batería y Sistema Eléctrico

Alcance: Esta prueba analiza el estado actual del motor de arranque y del alternador, analizando los resultados de voltaje que consume y genera cada uno de esto. Por medio de una prueba de conductancia establece el estado actual de la batería mas no garantiza la durabilidad, ya que depende del tipo de uso que se le de a la misma. No se evalúa los elementos mecánicos, ni se puede establecer fallas por desgastes mecánicos.

Prueba de Batería	
Voltios:	126 V
Resultado:	BATERÍA BUENA
Observaciones:	BATERÍA EN BUEN ESTADO SIN PROBLEMA.
Prueba de Arranque	
Voltaje de Arranque:	120 V
Voltaje más bajo:	118 V
Tiempo:	14 S
Resultado:	ARRANQUE NORMAL
Observaciones:	SISTEMA DEL ARRANQUE SIN FALLA.
Prueba de Carga	
Sin Carga:	141 V
Con Carga:	141 V
Resultado:	FUNCIONAMIENTO NORMAL
Observaciones:	SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA FUNCIONAMIENTO NORMAL.

Prueba liquido de Frenos

Alcance: Esta prueba mide el porcentaje de humedad que presenta el liquido de frenos , ya que por sus condiciones de operación y características, la presencia de agua en este liquido afecta la efectividad y puede ocasionar fallas en el sistema de frenos.

Parametros (% de humedad)	Resultado	Datos Obtenidos	Resultado	Observaciones
0%	Bueno	4 %	PARA CAMBIO	LIQUIDO CON PRESENCIA DE AGUA, SE RECOMIENDA CAMBIAR EL LIQUIDO PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS.
1 y 2%	Aceptable			
Mayor al 2%	Por Cambio			

Prueba de Luces

Alcance: Se determina el estado de las luces del vehículo, verificando la intensidad de luz y la desviación, de acuerdo a la norma NTC 5375; esta prueba se realiza a 1 metro de distancia del vehículo.

Parámetros	
Mayor a 2,5 Klux	Luces Bajas
Menor a 255 Klux	Intensidad luces Totales
0,5% a 3,5%	Desviación de la luz

	Datos Obtenidos	
	Farola Izquierda	Farola Derecha
Luces Bajas	29 Klux	30 Klux
Luces Altas	39 Klux	40 Klux
Intensidad Total	138 Klux	
Desviación	2 %	2 %

	Resultados		
	Farola Izquierda	Farola Derecha	Observaciones
Luces Bajas	NORMAL	NORMAL	INTENSIDAD DE LUZ DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.
Intensidad de luces totales	NORMAL		INTENSIDAD DE LUCES TOTAL, SE ENCUENTRA BAJO PARÁMETROS DE ACUERDO A LA NORMA.
Desviación de Luz	DENTRO DE PARÁMETROS	DENTRO DE PARÁMETROS	LUCES EN OPERACIÓN NORMAL

2017/09- Nissan Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2017/09-/Nissan/Frontier/
VIN: --

Lectura del odómetro: 77510km
Matrícula: GS0537

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiBAS BT609
Versión: V4.40

Número de serie: VA7GLBC01152
Número de orden de reparación:
VA7GLBC0115220260824092850310



Sistema/s escaneado/s (2)

Sistema	Estado/DTC
Motor	 0
Bolsa de aire	 1



DTC (1)

Bolsa de aire (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B142A:16	Tensión de encendido (Bajo)	Pasado

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Prueba en el vehículo

Información del vehículo

2020/Nissan/FRONTIER/--
VIN: --

Matrícula: --


Información del dispositivo

Escáner: MaxiBAS BT609
ID batería: --

Número de serie: VA7GLBC01152
Tipo: FLOODED

Prueba batería

Batería en bueno estado



SOH (estado de salud)

SOC (estado de carga): 100%

Tipo de batería: FLOODED

Tensión: 12.69 V

Capacidad nominal: 400 CCA


Capacidad medida: 626 CCA

Temperatura: 33 °C

Consejo de reparación: Batería normal. Se encargue de su mantenimiento dentro de 90 días.

Prueba del arrancador

Motor de arranque OK



12.69V
12.01V
8.74V

Tensión de arranque: 12.01 V

Corriente de arranque: -

Hora de arranque: 1.48 S

Prueba del generador

Generador OK



50mV
0
-50mV

Ondulación: 25 mV

Tensión sin carga: 14.13 V

Tensión de carga: 14.12 V

Corriente sin carga: 0.14 A

Corriente de carga: 0.59 A

Inspección visual

Detalles: --

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

PROTOCOLO BATERIA/ARRANCADOR COMPRESION RELATIVA

Empresa

Dirección

COLSERAUTO SAS

CRA 48 #20-37

Ciudad

Email

MEDELLIN

medellin.livianos@colserauto.com

Marca

Modelo

Placa

NISSAN FRONTIER

2020

GSO537

Inspector

MAYCOL QUINTERO

Relación de compresión relativa

Cilindro	Relación de compresión relativa (%)
1	94%
2	95%
3	96%
4	100%

RESULTADO

Motor con valores de compresión relativa de 94%, 95%, 96%, 100%, en Porcentaje, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 6%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento, se recomienda realizar una puesta a punto por kilometraje y modelo según el manual de fabricante.

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible. *El resultado de la prueba no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor.

Fecha: 24/08/2026

No. Informe: 1033021439

Placa: GS0537

Ciudad: MEDELLIN - L

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca: NISSAN
Clase: PICKUP DOBLE CAB
Tipo: NP 300 FRONTIER [2]
Modelo: 2020
Nacionalidad: MEX
Color: BLANCO
Cilindraje: 2488

Nombre: ABRAHAM ALEXANDER CORREA M
Cédula de ciudadanía (NIT): 1128481855
Dirección: CRA 79 # 36 32
Teléfono: 3016366081
Rombó: 4

No. Motor
YD25-710545PNo. Serie
3N6CD33A0ZK415846No. Chasis
3N6CD33A0ZK415846

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRANSITO No. 10036640886
PLACA: GS0537 MARCA: NISSAN MODELO: 2020
CIUDAD: MEDELLIN COLOR: BLANCO SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO DE MOTOR: DOBLE CABINA COMBUSTIBLE: DIESEL CAPACIDAD (litros): 744 - 5
NUMERO DE MOTOR: YD25-710545P AEB: N VIN: 3N6CD33A0ZK415846
NUMERO DE SERIE: 3N6CD33A0ZK415846 PRO: N NUMERO DE CHASIS: 3N6CD33A0ZK415846 PRO: N
PROPIETARIO: ADELDO Y AMERLY CORREA MIRANDA ABRAHAM ALEXANDER
CERTIFICACION: C.C. 1128481855

IDENTIFICACION DE VEHICULO

DECLARACION DE PROPIEDAD: SI
862018000109189-1
FECHA DE REGISTRO: 29/10/2019
PUNTAJE: 4
IDENTIFICACION DE PROPIETARIO
PRENDA - BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
FECHA MATRICULA: 07/01/2026
FECHA EXPIRACION: 16/10/2025
FECHA VENCIMIENTO: *****
CODIGO DE TRANSITO
STRIA TTYTTE MCPAL FUNZA



LT07004449720

Concepto e Improntas

Motor

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

Serial

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

Chasis

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

3N6CD33A0ZK415846

Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de
identificación en cuanto a su originalidad.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.

Firma

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los
derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción
a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 303 395 3915 - Bogotá Calle 127 # 4
899 83 50 / Cel. 300 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 7 # 43 - 60 / Cel. 303 395 034
Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel. 303 395 3941 / (605) 368 6446
Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8365 - Medellín Val
Carrera 48 # 30 - 37 Av. Los Industriales / Cel. 303 395 476 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N -
4708 - Cali Sur: Carrera 44 # 90 - 70 / Cel. 305 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	24/08/2026	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	GSO537	Centro de Servicio:	MEDELLIN - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	NOMBRE	ABRAHAM ALEXANDER CORREA MIRANDA
MODELO	2020	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1128481855
N° DE MOTOR	YD25-710545P	DIRECCIÓN	CRA 79 # 36 32
N° SERIE	3N6CD33A0ZK415846	TELEFONO	3016366081
N° CHASIS	3N6CD33A0ZK415846		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
 Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
 tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121
 Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades
 y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

REPORTE DE RECLAMACIONES

24/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GS0537	DAÑOS MENOR CUANTIA	05/12/2025	\$ 6.392.631
	DAÑOS MENOR CUANTIA	01/09/2023	\$ 536.535

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación Exclusivamente de las compañías aseguradoras; Colserauto S.A., ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la pagina Publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso de información pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 499438

Fecha Expedición: 24 8 2026 Hora: 8:58 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036640606

Tipo de servicio

MIXTO

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036640606

Fecha matrícula

1/7/2020

PLACA

GSO537

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3N6CD33A0ZK415846

Número VIN

3N6CD33A0ZK415846

Número de motor

YD25-710545P

Número de chasis

3N6CD33A0ZK415846

Clasificación

CAMIONETA - MIXTO

Marca

NISSAN

Línea

NP300 FRONTIER

Modelo

2020

Color

BLANCO

Cilindraje

2488

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

744

Peso bruto vehicular

2910.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

SI

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA AUTOMAS LAURELES	1/9/2026	1/9/2027	SI
----------------------	----------	----------	----

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S	EMITIDA	12/25/2025
-------------------------------	---------	------------

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/24/2026	12/25/2025	
------------	------------	--

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

ABRAHAM ALEXANDER CORREA MIRANDA	C	1128481855	10/16/2025	
ANDRES FELIPE CASTAÑEDA MEJIA	C	1039468781	10/2/2025	10/16/2025
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/7/2020	10/2/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
284903393	1/9/2026		CDA AUTOMAS LAURELES

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
278548407	10/16/2025		STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277612700	10/2/2025		STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
135945323	1/7/2020		STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
258890279	1/15/2025		IVESUR COLOMBIA - TOLIMA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	24/08/2026	Hora:	08:35

Aspecto del Vehículo

Placa:	GSO537
Marca:	NISSAN
Línea:	NP 300 FRONTIER [2]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	ABRAHAM ALEXANDER CORREA MIRANDA
Id Solicitante:	1128481855
Fecha Informe:	24/08/2026
Centro de Validación:	MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3N6CD33A0ZK415846
Número de Serie:	3N6CD33A0ZK415846
Número de motor:	YD25-710545P
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico