

DSZ434

INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE CARIBE MOTOR MEDELLIN

FECHA INSPECCION 2026-07-02

IDENTIFICACION	890911878	INSPECCION N°	3076749
MARCA	RENAULT	COMPAÑIA	CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A
LINEA	KOLEOS [2] INTENS TP	SUCURSAL	CARIBE SUCURSAL
	2500CC CT TC 4X4	VALOR PARA ASEGURABILIDAD	\$ 70,000,000.00
MODELO	2018	CODIGO FASECOLDA	8006058
MOTOR	2TRC707F010287	SERVICIO	PARTICULAR
SERIE	VF1RZG002JC256614	PLACA	DSZ434
CHASIS	VF1RZG002JC256614	KILOMETRAJE	42055
CLASE	CAMPERO		
CARROCERIA	STATION WAGON		
COLOR	BLANCO UNIVERSAL		
CILINDRAJE	2488		
DIRECCION	ASISTIDA		
TIPO DE CAJA	TIPTRONIC		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		

APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



ESTRUCTURA

Engrafes costados traseros	Original	Pegas faldon trasero	Original
Engrafes faldon trasero	Original	Faldon	Original
Piso baul superior	Original	Extension capota izquierda	Original
Paral panoramico izquierdo	Original	Paral central derecho	Original
Extension capota derecha	Original	Parallamas	Original
Paral panoramico derecho	Original	G/polvo metalico izquierdo	Original
G/polvo metalico derecho	Original	Estribo izquierdo	No revisado
Paral central izquierdo	Sumido		
Estribo derecho	No revisado		

LATONERIA

Guardafango derecho	Original	Cubierta parallamas	Original
Capota	Original	Persiana	Original
Capo	Original	Guardafango izquierdo	Original
Paragolpes delantero	Original	Puerta trasera izquierda	Original
Puerta delantera izquierda	Original	Compuerta	Original
Costado izquierdo	Original	Puerta trasera derecha	Bien reparado
Paragolpes trasero	Original	Puerta delantera derecha	Sumido
Costado derecho	Sumido		

INFERIOR

Torre derecha	Original	Torre izquierda	Original
Traviesa superior	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierda	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Extensión punta derecha	Original
Extensión punta izquierda	Original	Alma paragolpes delantero	Original
Traviesa inferior	Original	Desfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	Base tijera derecha	Original
Base tijera izquierda	Original	G/polvo eje derecho	Original
G/polvo eje izquierdo	Original	Carter	Original
Cuna motor	Original	Barra estabilizadora	Original
Piso carroceria	Original	Refuerzo piso izquierdo	Original
Refuerzo piso derecho	Original	Piso baul inferior	Original
Exosto	Original	Tanque de gasolina	Original
Faldon inferior	Original	Pegas faldon inferior	Original
Alma paragolpes trasero	Original	Troque trasero	Original
Frontal	Original		

LUCES(NO SE REVIS SU FUNCIONAMIENTO)

Cartera puerta delantera izquierda	Original		
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tapiceria piso	Original
Tablero	Original	Tablero instrumentos	Original
Tapiceria techo	Original	Cojineria delantera izquierda	Original
Cojineria delantera derecha	Original	Cojineria trasera	Original
Blindaje	No tiene	Testigos encendidos	No tiene

Direccional delantera izquierda	Original
Farola izquierda	Original
Stop izquierdo	Original
Stop derecho	Original
Farola derecha	Original
Direccional delantera derecha	Original

firma cliente

firma inspector



AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto

DSZ434



PINTURA

Pint paral panoramico izquierdo	Original		
Pint extension capota izquierda	Original	Pint costado izquierdo	Original
Pint paragolpes trasero	Original	Pint extension capota derecha	Original
Pint paral central derecho	Original	Pint paral panoramico derecho	Original
Pint guardafango derecho	Original	Pint capota	Original
Pint cubierta parallama	Original	Pint capo	Original
Pint persiana	Original	Pint parallamas	Original
Pint compuerta	Contaminado	Pint puerta trasera derecha	Bien repintado
Pint paragolpes delantero	Bien repintado	Pint puerta trasera izquierda	Rayado
Pint puerta delantera derecha	Rayado	Pint costado derecho	Rayado
Pint guardafango izquierdo	Rayado	Pint puerta delantera izquierda	Rayado
Pint paral central izquierdo	Rayado	Pint estribo izquierdo	No revisado
Pint estribo derecho	No revisado		



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original		
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Luneta costado izquierdo	Original	Panoramico trasero	Original
Luneta costado derecho	Original	Vidrio puerta trasera derecha	Original
Vidrio puerta delantera derecha	Original	Luneta retrovisor derecho	Original
Panoramico delantero	Original	Retrovisor interior	Original



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Bueno
Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Bueno

OBSERVACIONES

. Estribos no revisados por protectores plásticos, se inspecciona vehículo sucio, inferior revisado sin ayuda de elevador

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la reinspección es de 8 días hábiles.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES

DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.

3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECÁNICAS.



AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto

DSZ434

INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN. OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES.
CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE	CARIBE MOTOR MEDELLIN
IDENTIFICACIÓN	890911878
MARCA	RENAULT
LINEA	KOLEOS [2] INTENS TP 2500CC CT TC 4X4
MODELO	2018
CLASE	CAMPERO
CARROCERÍA	STATION WAGON
COLOR	BLANCO UNIVERSAL
CILINDRAJE	2488
CODIGO FASECOLD	8006058
VALOR FASECOLD	\$ 70,000,000.00
FECHA INSPECCIÓN	2026-07-02

INSPECCION N°	3076749
COMPAÑÍA	CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A
SUCURSAL	CARIBE SUCURSAL
SERVICIO	PARTICULAR
PLACA	DSZ434



APROBADO

ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	DSZ434	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	VF1RZG002JC256614	NO APLICA
N° DE MOTOR	2TRC707F010287	ORIGINAL
N° DE CHASIS	VF1RZG002JC256614	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA		COPIA LICENCIA DE TRÁNSITO
VIN PANORÁMICO		ORIGINAL

OBSERVACIONES

SISTEMAS ORIGINALES, MATRICULA EN COPIA.


RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MÁRGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

firma cliente


firma inspector



AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto

DSZ434

INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO. REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT. REGISTROS LEGALES. PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES. RECOMENDACIONES. CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION:

3076749

FECHA:

2026-07-02 10:53:22

CLIENTE CARIBE MOTOR MEDELLIN
IDENTIFICACIÓN 890911878
MARCA RENAULT
LINEA KOLEOS [2] INTENS TP 2500CC CT TC 4X4
MODELO 2018
CLASE CAMPERO
CARROCERÍA STATION WAGON
COLOR BLANCO UNIVERSAL
CILINDRAJE 2488
SERVICIO PARTICULAR



Registro RUNT

Vehículo registrado	Sí
Propietario registrado	Sí
Paz y salvo	Sí
Prenda	No
Último propietario	propietario: NIT Número de identificación propietario: 901035117 Nombre o razón social propietario: COMUNICACIONES ANTIOQUEÑAS S.A.S

Anotaciones RUNT

Embargos	No
Hurto	No
Entrega provisional	No

Registros legales

Embargos	No
Hurtos	No

Pérdidas totales

Pérdida total daños	No
PTH Recuperado	No
PTD avisado	No
PTH avisado	No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños	Sí
Pérdida parcial hurto	No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. Se sugiere solicitar información de la reclamación a la compañía de seguros pertinente. .

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.