

FECHA INSPECCIÓN	Nº. INSPECCIÓN	SERVICIO
09/02/2019	00249	

PLACA
2HX616

Marca	MAZDA
Línea	3
Modelo	2018
Carrocería	SEDAN
Color	AZUL METÁLICO
Servicio	PARTICULAR
Combustible	GASOLINA
Nacionalidad	MEXICANA

No. Motor	PE40544023
VIN	3MZBN4278JM204528
No. Serie	*****
No. Chasis	3MZBN4278JM204528
Kilometraje	46890
Valor	70800000
Fasecoda	05633080



Concepto	Observaciones
en la inspección del perito se evidenció costados derecho e izquierdo repintado, presenta múltiples rayones en partes de carrocería: puertas, bumper, baúl, el vehículo se encuentra en buen estado	

SEGURIDAD ACTIVA

Frenos	
Ruedas delanteras	79.98%
Ruedas traseras	68.4%
Freno mano	24%

Suspension			
DEL IZQ	73.25	DEL DER	72.18
TRA IZQ	69.35	TRA DER	68.24

Alineación	
DEL IZQ	DEL DER
1.45	2.36

LLANTAS	DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
0.1 - 2.5 mm	EXCELENTE = 1.7 - 2.5	EXCELENTE = 1.7 - 2.5	EXCELENTE = 1.7 - 2.5	EXCELENTE = 1.7 - 2.5

SEGURIDAD ACTIVA

Estructura	Calificación	Novedad/Detalle
Guarda Polvo Metálico Del Izq	Buen Estado	No
Palar Puerta Izquierdo	Buen Estado	No
Palar Panorámico Izquierdo	Buen Estado	No
Palar Central Izquierdo	Buen Estado	No
Lateral Izquierdo Capota	Buen Estado	No
Estribo Izquierdo	Buen Estado	No
Guardapolver Metálico Tras Izq	Buen Estado	No
Panel Trasero	Buen Estado	No
Punta Chasis Trasera Izquierda	Buen Estado	No
Punta Chasis Trasera Derecha	Buen Estado	No
Estribo Derecho	Buen Estado	No
Lateral Derecho Capota	Buen Estado	No
Palar Central Derecho	Buen Estado	No
Palar Panorámico Derecho	Buen Estado	No
Palar Puerta Derecha	Buen Estado	No
Guarda Polvo Metálico Del Der	Buen Estado	No
Travesa Superior	Buen Estado	No
Travesa Inferior	Buen Estado	No
Puntas De Chasis Delantera Izquierda	Buen Estado	No
Puntas De Chasis Delantera Derecha	Buen Estado	No
Soportes Delantero Lateral Derecho	Buen Estado	No
Soportes Delantero Lateral Izq	Buen Estado	No
Paral trasero izquierdo	Buen Estado	No
Paral trasero derecho	Buen Estado	No
Guardapolver metálico trasero izquierdo	Buen Estado	No
Guardapolver metálico trasero derecho	Buen Estado	No
Larguero inferior izquierdo	Buen Estado	No
Larguero inferior derecho	Buen Estado	No
Cuna Motor	Buen Estado	No

Carrocería	Calificación	Novedad/Detalle
Guardafango Izquierdo	Buen Estado	No
Puerta Delantera Izquierda	Buen Estado	No
Puerta Trasera Izquierda	Buen Estado	No
Costado Izquierdo	Reparación	SÍ REPINTADO
Bumper Trasero	Buena	AUSENCIA DE DOS TORNILLOS
Piso Baúl	Sustitución	SÍ
Piso Carrocería Central	Buen Estado	No
Costado Derecho	Reparación	SÍ REPINTADO
Puerta Trasera Der	Buen Estado	No
Puerta Delantera Der	Buen Estado	No
Guardafango Derecho	Buen Estado	No
Bumper Delantero	Buen Estado	No
Capot	Buen Estado	No
Capota	Buen Estado	No
Farola Izquierda	Buen Estado	No
Farola Derecha	Buen Estado	No
Panorámico Delantero	Buen Estado	No
Retrovisor Derecho	Buen Estado	No
Retrovisor Izquierdo	Buen Estado	No
Stop izquierdo	Buen Estado	No
Stop derecho	Buen Estado	No

Fugas	Calificacion	NovedadDetalle
Fuga De Motor	Buen Estado	No
Fuga De Caja	Buen Estado	No
Fuga Liquido De Freno	Buen Estado	No
Fuga De Refrigerante	Buen Estado	No
Fuga Aceite Hidráulico	NO APLICA	No

Accesorios Motor	Calificacion	NovedadDetalle
Soportes De Motor	Buen Estado	No
Radiador	Buen Estado	No
Correa De Accesorios	Buen Estado	No
Encendido Motor	Buen Estado	No
Conversión A Gas	N/A	No
Batería	Buen Estado	No

Luces	Calificacion	NovedadDetalle
Luz Baja	Buen Estado	No
Luz Alta	Buen Estado	No
Luz de posicion	Buen Estado	No
Luz Direccional	Buen Estado	No
Luz De Estacionamiento	Buen Estado	No
Luz De Freno	Buen Estado	No
Luz De Reversa	Buen Estado	No
Luz De Placa	Buen Estado	No
Luz Interior	Buen Estado	No
Luz Tablero	Buen Estado	No



Tapicería	Calificacion	NovedadDetalle
Radio	Buen Estado	No
Cajonera	Buen Estado	No
Alfombra Piso	Buen Estado	No
Alfombra Techo	Buen Estado	No
Consola Central	Buen Estado	No
Millare	Buen Estado	No
Cinturones	Buen Estado	No
Manijas	Buen Estado	No
Apoya Cabeza	Buen Estado	No

Transmision	Calificacion	NovedadDetalle
Eje Cardanico	NO APLICA	No
Embrague	NO APLICA	No
Diferencial	NO APLICA	No
Crucetas	NO APLICA	No
Guardapolvo Triceta	NO APLICA	No
Guardapolvo Eje	BUENA	No
	REPARACION	No



Pintura	Calificacion	NovedadDetalle
Marcas De Pulido	1 a 2 piezas	No
Cambio De Tono	NO APLICA	No
Impurezas	NO APLICA	No
Piel Naranja	NO APLICA	No
Descuñgues	NO APLICA	No
Corrosión	NO APLICA	No

Sistema Electrico	Calificacion	NovedadDetalle
Limpia brisas Del	Buen Estado	No
Limpia brisas Tra	Buen Estado	No
Aire Acondicionado	Buen Estado	No
Elevavidrios	Buen Estado	No
Espejos Eléctricos	Buen Estado	No
Sensores De Proximidad	Buen Estado	No
Pito	Buen Estado	No
Calefacción	Buen Estado	No
Mandos Timón	Buen Estado	No

Nivel Fluidos	Calificacion	NovedadDetalle
Hidráulico Dirección	Buen Estado	No
Aceite Motor	Buen Estado	No
Líquido De Frenos	Buen Estado	No
Deposito Limpia brisas	Buen Estado	No
Deposito Refrigerante	Buen Estado	No

Parte Baja	Calificacion	NovedadDetalle
Bujes De Estabilizadora	Buen Estado	No
Bujes De Tijeras	NO APLICA	No
Tijeras	NO APLICA	No
Rotulas De Suspensión	Buen Estado	No
Rotulas De Dirección	Buen Estado	No
Catalizador	Buen Estado	No
Silenciador	Buen Estado	No
Tubo De Exhosto	Buen Estado	No
Guarda Polvos Brazo Axial	Buen Estado	No
Protectores Inf	Buen Estado	No
Amortiguadores	Buen Estado	No
Puente De Suspensión Del	Buen Estado	No
Puente De Suspensión	Buen Estado	No
Trasero	Buen Estado	No
Bujes Amortiguador	Buen Estado	No

Accesorios

Descripción	Marca	Referencia	Cantidad	Valor Aproximado