



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P041207006967
XXX



N° INSPECCION	4897686	TURNO	1
FECHA	9-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	PERITAR PEREIRA		
SOLICITADO POR	SOFIA MUÑOZ		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 25.600.000	COD. FASECOLDA	08001107
VALOR AUTOMÁS	\$ 25.100.000	VALOR FASECOLDA	\$ 25.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

MJK787

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	TWINGO ACCESS MT 1200CC 16V AA	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	COUPE	KILOMETRAJE	68955
MODELO	2013	COLOR	GRIS BEIGE
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FBC06V05DL054836
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1149	N° MOTOR	C708Q055038
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	SOFIA MUÑOZ	IDENTIFICACIÓN	1088352707

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO SE REVISAN PARTES NI COMPONENTES MECANICOS DEL VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA RINES Y PARTES BAJAS LEVES GOLPES I PIEDRA EN PANORAMICO DELANTERO SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS DE PINTURA EN PIEZAS DE CARROCERIA; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
% %	% %	%

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 80,40 %

60	ESTRIBO DERECHO	DEF. MEDIA
61	ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
62	PUNTA CHASIS DEL DER	SUMIDO
63	PUNTA CHASIS DEL IZQ	SUMIDO
72	CUNA MOTOR	SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR 76,70%

1	BOMPER DELANTERO	RAYON
3	CAPOT	BIEN REPINTADO
4	CAPOTA	BIEN REPINTADO
5	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	REGULAR
10	G/FANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
12	PANEL TRASERO	SUMIDO
17	PUERTA DEL IZQ.	RAYON
18	PUERTA DELANTERA DER	MALA REPARACION
22	REF. PISOS DER.	RAYON
23	REF. PISOS IZQ.	RAYON
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	REGULAR
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	MAL REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	60%	60%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10


FUGA DE FLUIDOS 90,00%

29	FUGA ACEITE CAJA	HUMEDAD
30	FUGA ACEITE MOTOR	SI

PINTURA 84,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: enero 09, 2026 NP - PC

RAD: 4897686

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: RENAULT

LÍNEA: TWINGO ACCESS MT

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.013

COLOR: GRIS BEIGE

PLACAS: MJK787

MOTOR: C708Q055038

SERIE: null

CHASIS: 9FBC06V05DL054836

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: MUÑOZ

SOFIA

C.C. No. 1088352707 DE _____

DIRECCIÓN RESIDENCIA: KM 2 VIA CERRITOS LA

TEL: 3244026691

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO

LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO

TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN

MJK787

1/9/2026 9:54:04 AM

MARCA VEHÍCULO	RENAULT
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	TWINGO ACCESS
CILINDRAJE	1.149
COLOR	GRIS BEIGE
AÑO MODELO	2013
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	COUPE

# EJES	2
# CHASIS	9FBC06V05DL054836
#SERIE	0
# VIN	9FBC06V05DL054836
#MOTOR	C708Q055038
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1265
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10034586211	0	STRIA TTEyTTO ENVIGADO



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	91502638	FECHA VENCIMIENTO	13/08/2026
FECHA EXPEDICIÓN	13/08/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	14/08/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	30/07/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CDA BIOCAR
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI



Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	17/07/2012
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	JUAN MARTIN MEDRANO RAIGOSA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1137059400
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	12/06/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
CLAUDIA AMPARO CUARTAS CARVAJAL	39539125	NATURAL	14/11/2024	12/06/2025	INACTIVO
LEIDY JOHANNA OSORIO ESTRADA	1087999249	NATURAL	22/06/2019	14/11/2024	INACTIVO
JANETH TORO LONDOÑO	42760172	NATURAL	28/02/2017	22/06/2019	INACTIVO
DIANA IBETH HOYOS CARDONA	32206898	NATURAL	17/07/2012	28/02/2017	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

COPIA DE INTERNET

MJK787

CLASE AUTOMOVIL
MARCA RENAULT
TIPO TWINGO ACCESS MT 1200CC 16V AA
CARROCERIA COUPE
MODELO 2013
NACIONALIDAD COLOMBIA
N° MOTOR C708Q055038

COMBUSTIBLE GASOLINA
TIPO PINTURA PENDIENTE
SERVICIO PARTICULAR
KILOMETRAJE 68955
COLOR GRIS BEIGE
N° CHASIS 9FBC06V05DL054836
N° SERIAL null

N° INSPECCION **4897686** TURNO 1
FECHA 9-Ene-2026
CENTRO INSPECCION PERITAR PEREIRA
SOLICITADO POR SOFIA MUÑOZ
SERVICIO SOLICITADO COMBO PLATA LIVIANO

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS NO APLICA
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



FREDY MAURICIO HERNADEZ ARCILA
C.C. 1088299391

SOFIA MUÑOZ
C.C. 1088352707

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR
Muévete Tranquilo