

COLSERAUTO

CERTIFICADO 1032889

FECHA: 7/04/2026 PLACA: RMZ125
 ATENDIDO PARA: Particular
 No. INSPECCIÓN: 1002970147 ROMBO: 19
 CENTRO DE INSPECCIÓN: LIVIANOS CALLE 99


ASEGURABLE: No Aplica Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2012
TIPO	TIIDA 5D	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1797
COD. FASEC.	D6401174	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MR18-794029H	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N1BC1ASXZK124520	TIPO DE CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N1BC1ASXZK124520	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	91320		
ENVIADO A			



COMPANIA			
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO			
NOMBRE	NICOLAS TORRES MARIN		
IDENTIFICACION	1022432411		
DIRECCION	CL 82 45 24		
PROFESION	OTROS	Tel.	3193977329
VR CLIENTE	\$ 0		
VR FASECOLDIA	\$ 29.800.000		
VR COLSERAUTO	\$ 25.600.000		+ VR ACCESORIOS
VR ACCESORIOS	\$ 690.000		

ESTADO GENERAL



El reporte de kilometraje hace referencia al esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo que registra el odometro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



DESGRAFE PANEL TRAS. CON UNION PESTAÑA PUNTA CHASIS TRAS. DER. Y UNION PISO BAUL. UNIDADES CON PERDIDA DE BRILLO, VELOCIDADES Y FRENOS POR KM, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPANIAS. VEHICULO PRESENTA MULTIPLES ARREGLOS SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE ENTIDADES COMPETENTES, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACION DE HISTORICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

ACCESORIOS

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE

<input checked="" type="checkbox"/> RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/> IGUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/> CAJA DE CD 8	<input checked="" type="checkbox"/> PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/> TWITER	<input checked="" type="checkbox"/> VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> DESMIEGADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> ABS/STOP	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION ASISTIDA
<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> COPAS	<input checked="" type="checkbox"/> RINES	<input checked="" type="checkbox"/> AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/> RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/> CONTORNOS DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> ENCENDE	<input checked="" type="checkbox"/> TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/> EXPLORADOR	<input checked="" type="checkbox"/> POTE EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/> TECHO CORREDOJO	<input checked="" type="checkbox"/> MP3/USB	<input checked="" type="checkbox"/> OTRAS

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
VIDRIOS ELECTRICOS	OPCIONAL NA	2	\$ 140.000				
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL NA	1	\$ 150.000				
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL NA	1	\$ 200.000				

COPYRIGHT c 2003 COLSERAUTO S.A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

GO-FO-016 Versión 3.

FRENOS


RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO



Firma Cliente: _____
C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecod, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

ANDRES RICARDO ROMERO

Inspector

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Mangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Call Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Call Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel: 3202334023 - Cartagena: Cra 818 24 245 Cel: 321 4955023
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULTE EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

818589

FECHA:	1/04/2028	PLACA:	RMZ125
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INSPECCION:	1002970147	FORMA:	19
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2012
TIPO	TIIDA SD	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1797
COD. FASEC.	06401174	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MR18-794029H	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N1BC1ASXZK124520	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N1BC1ASXZK124520	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	91320

NOMBRE	NICOLAS TORRES MARIN
IDENTIFICACION	1022432411
DIRECCION	CL 82 45 24
TELEFONO	3193977329
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 29.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 25.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 690.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direccion hidraulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tension Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalacion de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefaccion	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocimetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacometro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos electricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Airbag	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmision	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccion hidraulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuerca frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Version 3.

885618

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
07/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
RMZ125			

VIGENCIA POLIZA	VENIDA
------------------------	---------------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certezas de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	07/04/2026	Hora:	12:43

Aspecto del Vehículo

Placa:	RMZ125
Marca:	NISSAN
Línea:	TIIDA SD
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1797
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	NICOLAS TORRES MARIN
Id Solicitante:	1022432411
Fecha Informe:	07/04/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3N1BC1ASXZK124520
Número de Serie:	3N1BC1ASXZK124520
Número de motor:	MR18-794029H
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2296483

FECHA:	7/04/2026	No. Informe	1002970147
PLACA:	RMZ125	Ciudad	LIVIANOS CALLE 99

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad


DATOS

MARCA	NISSAN
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	TIIDA
MODELO	2012
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	NEGRO
CILINDRAJE	1797

NOMBRE	NICOLAS TORRES MARIN
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	1022432411
DIRECCIÓN	CL 82 45 24
TELÉFONO	3193977329
Rombo	19

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
MR18-794029H	3N1BC1ASXZK124520	3N1BC1ASXZK124520

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado
- SERIAL
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado
- CHASIS
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.



Firma Jairo Martín Martínez Cardenas
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM