

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	3643		
Fecha de Expedición:	20/10/2026	Hora:	09:55

Aspecto del Vehículo

Placa:	PQR288
Marca:	TOYOTA
Línea:	HILUX (7) (FL)
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	2393
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	JOSE MANUEL CALDERON CAMACHO
Id Solicitante:	1093760244
Fecha Informe:	20/10/2026
Centro de Validación:	CUCUTA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	CUCUTA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AJKB3CD1T1719127
Número de Serie:	8AJKB3CD1T1719127
Número de motor:	2GD-J068252
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

COLSERAUTO
 NIT. 860.053.23.8
 Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto

Certificado 1050495

26/10/2004

Compañía de seguros
1763641318

PQR 288

CUCUTA - GUAYNOS

Asegurable

AV

Indicador de calidad de servicio de la compañía aseguradora

Datos

Marca	TOYOTA	Modelo	Fortuner
Clase	PICKUP BOXER 28	Motor	3000
Tipos	WHEB (P) [PL]	Transmisión	MANEJO EXC
Color	BLANCO PERLA	Color	2393
Color Pintura	GRATIS	Color Pintura	GRATIS
Nº Motor	200-300000	Nº Motor	200-300000
Nº Chasis	WHEB3001770000	Nº Chasis	WHEB3001770000
Nº Motor	WHEB3001770000	Nº Motor	WHEB3001770000
Servicio	PARTICULAR	Servicio	PARTICULAR
Observación	VER	Observación	VER
Excedente	AVILIBERADORES A VER	Excedente	AVILIBERADORES A VER

Compañía	CLIMATE PATRONSWEET COLOMBIA
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000
Seguros	WHEB3001770000


Motor	3000
Transmisión	MANEJO EXC
Color	2393
Color Pintura	GRATIS
Nº Motor	200-300000
Nº Chasis	WHEB3001770000
Nº Motor	WHEB3001770000
Servicio	PARTICULAR
Observación	VER
Excedente	AVILIBERADORES A VER

El seguro de kilometraje hace referencia al
El seguro de kilometraje hace referencia al
El seguro de kilometraje hace referencia al
El seguro de kilometraje hace referencia al

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted esté comprando un vehículo con
este documento suministrado por parte de terceros
confirme la información directamente en nuestras sedes
y/o verifique que presente el sello de seguridad.

1050495

COLSERAUTO
NIT.: 860.053.523-8



Observaciones: RAYONES Y SUMIDOS NORMALES DE USO; NO PRESENTA FUGAS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACIÓN EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

Accesorios

(✓) Original (●) Opcional (X) No tiene

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor
Radio	Original	1	\$ 300.000	Radio	Original	1	\$ 300.000
Radio c/ unidad CD	Original	1	\$ 0	Radio c/ unidad CD	Original	1	\$ 0
Equalizador	Original	1	\$ 0	Equalizador	Original	1	\$ 0
Caja de CD 5	Original	1	\$ 250.000	Caja de CD 5	Original	1	\$ 250.000
Planta	Original	1	\$ 0	Planta	Original	1	\$ 0
Parlantes	Original	1	\$ 0	Parlantes	Original	1	\$ 0
Twitter	Original	1	\$ 0	Twitter	Original	1	\$ 0
Vidrios eléctricos	Original	1	\$ 0	Vidrios eléctricos	Original	1	\$ 0
Película seguridad	Original	1	\$ 0	Película seguridad	Original	1	\$ 0
Descompresor	Original	1	\$ 0	Descompresor	Original	1	\$ 0
Espel retrovisor	Original	1	\$ 0	Espel retrovisor	Original	1	\$ 0
Espejo electrónico	Original	1	\$ 0	Espejo electrónico	Original	1	\$ 0
Pintura trasera	Original	1	\$ 0	Pintura trasera	Original	1	\$ 0
Bloque central	Original	1	\$ 0	Bloque central	Original	1	\$ 0
3er Stop	Original	1	\$ 0	3er Stop	Original	1	\$ 0
Direct asistida	Original	1	\$ 0	Direct asistida	Original	1	\$ 0
Directión hidráulica	Original	1	\$ 0	Directión hidráulica	Original	1	\$ 0
Aire acondicionado	Original	1	\$ 0	Aire acondicionado	Original	1	\$ 0
Llantas	Original	1	\$ 0	Llantas	Original	1	\$ 0
Copa	Original	1	\$ 0	Copa	Original	1	\$ 0
Rines	Original	1	\$ 0	Rines	Original	1	\$ 0
Amplificador	Original	1	\$ 0	Amplificador	Original	1	\$ 0
Alarm	Original	1	\$ 0	Alarm	Original	1	\$ 0
Reloj	Original	1	\$ 0	Reloj	Original	1	\$ 0
Cinturones de seguridad	Original	1	\$ 0	Cinturones de seguridad	Original	1	\$ 0
Encendedor	Original	1	\$ 0	Encendedor	Original	1	\$ 0
Tapicería de cuero	Original	1	\$ 0	Tapicería de cuero	Original	1	\$ 0
Explotador	Original	1	\$ 0	Explotador	Original	1	\$ 0
Porta equipaje	Original	1	\$ 0	Porta equipaje	Original	1	\$ 0
Techo corredizo	Original	1	\$ 0	Techo corredizo	Original	1	\$ 0
Spoiler	Original	1	\$ 0	Spoiler	Original	1	\$ 0
Otros	Original	1	\$ 0	Otros	Original	1	\$ 0

Copyright © 2003 Colserauto S. A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

GO-FO-016
Versión 4

Colson
Inc.

Observaciones

Results that point to limitations in statistical correlations are among other things:

Scanned with
 CamScanner™

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**


Fecha:	20/10/2026	Ciudad:	CUCUTÁ
Placa:	FOR266	Centro de Servicio:	CUCUTÁ - LIVIANOS

DESCRIPCIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	JOSE MANUEL CALDERON CAMACHO
MODELO	2026	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1093780244
Nº DE MOTOR	2GD-J068252	DIRECCIÓN	AV 11E #7-78 COLSAG
Nº SERIE	8AJKB3CD1T1719127	TELEFONO	3105838566
Nº CHASIS	8AJKB3CD1T1719127		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



LUIS EDUARDO OCHOA TAPIA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A.
tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121
 Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Datos

Chequeo control de Calidad

Motor

Chequeo control de Calidad

Exteriores

Chequeo control de Calidad

Interiores

Chequeo control de Calidad

Parte Baja

Chequeo control de Calidad

PERITAJE COMERCIAL

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2026
TIPO	HILUX (7) (FL)	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CELINDRAJE	2393
COD. FASEC.	09021094	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2GD-3068252	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	BAJKB3CD1T1719127	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	BAJKB3CD1T1719127	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	3658

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	20/10/2026	PLACA:	PQR288
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	1763041318	NOMBRE:	7
CENTRO DE INSPECCION:	CUCUTA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	JOSE MANUEL CALDERON CAMACHO
IDENTIFICACION	1093760244
DIRECCION	AV 11E #7-78 COLSAG
TELEFONO	3105838566
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 224.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 224.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 1.250.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baul / carpintera	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	FUNCIONA
Funcionamiento switch facilidad de arranque	BUENO
Estado timon	FUNCIONA
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector:

El presente reporte está basado en el examen técnico de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso manipulativo y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S. A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Firma Cliente: C.C.

Bogotá Merlot: Calle 95A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127 Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 82 07 - Bogotá América: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Las Industrias / Cel. 313 395 4716 - Cali Plaza: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 8022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

GO-FO-020
Version 4

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE S

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

10/5/2026

Fecha vencimiento

10/4/2027

Fecha vigencia

10/5/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

ORGANIZACION AGROPECUARIA Y DE ALIMENT

Tipo de documento

N

Número de documento

901493539

Fecha inicio (Propiedad)

9/30/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

277428769

Fecha de registro

9/30/2025

Estado de solicitud

Entidad

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL C

Descripción del trámite

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto, S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 511568

Fecha Expedición: 20 10 2026 Hora: 10:36 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036235733

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036235733

Fecha matricula

9/30/2025

PLACA

PQR288

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

8AJKB3CD1T1719127

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO PERLA METALIZADO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

SI

Número VIN

8AJKB3CD1T1719127

Marca

TOYOTA

Cilindraje

2393

Pasajeros sentados

Días-matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

2GD-J068252

Línea

HILUX

Carrocería

Capacidad de carga

419

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

277075599

9/25/2025

DPTO ADIVO TTOYITE MCPAL C

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM