



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P007207009150
XXX



N° INSPECCION	5061853	TURNO	1
FECHA	6-May-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA		
SOLICITADO POR	JORGE LUIS SIERRA CURE		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09006173
VALOR AUTOMÁS	\$ 203.600.000	VALOR FASECOLDA	\$ 204.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 920.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

KTQ733

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	FORTUNER (2) (FL) 2.4L SR TP 2400CC TD 7ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	87916
MODELO	2021	COLOR	BLANCO PERLADO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	8AJCB3GS8M2433493
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	8AJCB3GS8M2433493
CILINDRAJE	2393	N° MOTOR	2GD-C874154
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JORGE SIERRA	IDENTIFICACIÓN	72179372

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SUPERFICIE Y MORFOLOGIA NUMERO DE CHASIS DETERIORAD, TRAMITE DE TRASPASO SUJETO POLITICAS DE ORGANISMO DE TRANSITO. - PRESENTA INICIO DE DETERIORO EN SUPERFICIE DE NÚMERO DE CHASIS, FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTES BAJAS, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS I CARROCERÍA, EVIDENCIA INICIO DE DETERIORO EN TAPICERÍA DE ASIENTO LADO CONDUCTOR


REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS	100,00 %
----------------------------	----------

CARROCERIA - EXTERIOR	95,60%
1 BOMPER DELANTERO 2 BOMPER TRASERO 5 COSTADO DERECHO 17 PUERTA DEL IZQ. 19 PUERTA TRASERA DER. 20 PUERTA TRASERA IZQ.	BIEN REPINTADO BIEN REPINTADO SUMIDO SUMIDO SUMIDO SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS
DEL. IZQ. 30% DEL. DER. 30% TRA. IZQ. 30% TRA. DER. 30%

> 60% 59% - 11% < 10%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN
DELANTERA 75% TRASERA 72% 71% 76%

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10(-)10 (+)6(+)10 < -10 y/o > 10

FUGA DE FLUIDOS	100,00%
------------------------	---------

PINTURA	84,00%
36 IMPUREZAS 38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN
1.10 -0.90
Desviación del Vehículo en metros por kilómetro
ALINEAR EJE DELANTERO , ALINEAR EJE TRASERO



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1
RADIO JVC TACTIL	JVC JVC	1	750000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERIC GENERIC	1	170000



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

JUAN DAVID GUTIERREZ REDONDO
C.C. 1043142892

JORGE SIERRA
C.C. 72179372

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co

servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 06, 2026 NP - PC
RAD: 5061853

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: TOYOTA
LÍNEA: FORTUNER (2) (FL) 2.
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.021
COLOR: BLANCO PERLADO
PLACAS: KTQ733
MOTOR: 2GD-C874154
SERIE: 8AJCB3GS8M2433493
CHASIS: 8AJCB3GS8M2433493

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: SIERRA
JORGE
C.C. No. 72179372 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: K 1 D N 62 - 5
TEL: 3044671097

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
KTQ733

5/6/2026 4:43:16 PM

MARCA VEHÍCULO	TOYOTA
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	FORTUNER
CILINDRAJE	2.393
COLOR	BLANCO PERLADO
AÑO MODELO	2021
COMBUSTIBLE	DIESEL
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	8AJCB3GS8M2433493
#SERIE	8AJCB3GS8M2433493
# VIN	8AJCB3GS8M2433493
#MOTOR	2GD-C874154
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2750
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10027249979	0	DPTO ADTVO TTEYTTO VILLA DEL ROSARIO

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	94026645	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2026
FECHA EXPEDICIÓN	23/11/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	24/11/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	12/11/2021
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	ANDRES FELIPE RANGEL ANDRADE	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081817006
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	20/09/2022	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
MOVIK LOGISTIC SAS ZOMAC	901319953	JURIDICO	12/11/2021	20/09/2022	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

 Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR 
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

COPIA DE INTERNET

KTQ733

CLASE CAMIONETA PASAJ.
MARCA TOYOTA
TIPO FORTUNER (2) (FL) 2.4L SR TP 2400CC TD 7ABS
CARROCERIA WAGON
MODELO 2021
NACIONALIDAD SIN IDENTIFICAR
N° MOTOR 2GD-C874154

COMBUSTIBLE DIESEL
TIPO PINTURA PENDIENTE
SERVICIO PARTICULAR
KILOMETRAJE 87916
COLOR BLANCO PERLADO
N° CHASIS 8AJCB3GS8M2433493
N° SERIAL 8AJCB3GS8M2433493

N° INSPECCION **5061853** TURNO 1
FECHA 6-May-2026
CENTRO INSPECCION AUTOMAS BARRANQUILLA
SOLICITADO POR JORGE LUIS SIERRA CURE
SERVICIO SOLICITADO PERITAJE PLATA LIVIANO

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA MALO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



JUAN DAVID GUTIERREZ REDONDO
C.C. 1043142892

JORGE SIERRA
C.C. 72179372

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR
Muévete Tranquilo